В.Л. Лихачев



# СПРАВОЧНИК ОБМОТЧИКА АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Электрические машины изнутри Все, что нужно знать о проводах и изоляционных материалах Секреты перемотки электродвигателей Профессиональная пошаговая методика разборки и ремонта Самая полная подборка схем,



рисунков и таблиц



УДК 621.396.218 ББК 32.884.1 Л65

Л65

#### В. Л. Лихачев

Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей. — М.: СОЛОН-Пресс, 2004. — 240 с.: ил. — (Серия «Ремонт», выпуск 72).

ISBN 5-98003-120-0

Книга «Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей» подробно освещает назначение и классификацию асинхронных электродвигателей первой и второй единой серии, единой серии 4A, крановых электродвигателей, электродвигателей повышенной частоты и однофазных двигателей. Приведены и описаны виды обмоток и способы их изображения, схемы обмоток трехфазных и однофазных двигателей.

В книге описаны выпускающиеся в данное время обмоточные провода, их номенклатура и характеристика. Дана подробная характеристика изоляционных материалов. Описаны свойства и применение материалов для пропитки обмоток.

Приведен пересчет обмоточных данных при ремонте и перемотке асипхронных электродвигателей, пересчет обмотки на другое напряжение, пересчет трехфазной обмотки на однофазную, замена диаметров проводов (таблицы и графики).

Книга «Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей» рассчитана на обмотчиков мелких обмоточных цехов и мастерских по перемотке электродвигателей. Данный справочник рассчитан помочь обмотчикам углубить их знания и обеспечить их справочным материалом.

«Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей» также будет полезен обмотчикам и инженерно-техническим работникам ремзаводов по ремонту асинхронных электродвигателей и энергетикам предприятий и хозяйств.

УДК 621.396.218 ББК 32.884.1

#### Книга — почтой

Книги издательства «СОЛОН-Пресс» можно заказать наложенным платежом по фиксированной цене. Оформить заказ можно одним из двух способов:

- 1. Послать открытку или письмо по адресу: 123242. Москва, а/я 20;
- 2. Передать заказ по электронной почте на адрес: magazin@solon-r.ru.

При оформлении заказа следует правильно и полностью указать адрес, по которому должны быть высланы книги, а также фамилию, имя и отчество получателя. Желательно указать дополнительно свой телефон и адрес электронной почты.

Через Интернет Вы можете в любое время получить свежий каталог издательства «СОЛОН-Пресс». Для этого надо послать пустое письмо на робот-автоответчик по адресу: katalog@solon-r.ru.

Получать информацию о новых книгах нашего издательства Вы сможете, подписавшись на рассылку новостей по электронной почте. Для этого пошлите письмо по адресу: news@solon-r.ru. В теле письма должно быть написано слово SUBSCRIBE.

<sup>©</sup> Макет и обложка «СОЛОН-Пресс», 2004

## Введение

Основой развития хозяйства России является широкая электрификация промышленности и сельского хозяйства, способствующая ускорению технического прогресса. Только всестороннее развитие электрификации дает возможность полностью механизировать производство, широко внедрить автоматику, намного увеличить производительность труда.

Широкое распространение электрических машин объясняется простотой передачи электроэнергии на большие расстояния и удобством ее использования. От тепловых, гидравлических или атомных электростанций, на которых расположены генераторы, электроэнергия по линиям электропередачи подается на тысячи километров до места ее потребления — городов, заводов, шахт, железнодорожных магистралей. Основные потребители электроэнергии — электродвигатели — просты и надежны в работе, имеют более высокий коэффициент полезного действия, чем любые другие современные двигатели, могут быть легко установлены в нужном месте и работают, совершенно не загрязняя окружающую среду: без дыма, выделения газов и вредных выхлопов, как, например, двигатели внутреннего сгорания.

Электрические двигатели приводят в движение практически все примышленные механизмы начиная от мощнейших прокатных станов до мелких приборов, служащих для контроля и управления процессами производства. Их работа во многом определяет надежность автоматических линий, различных манипуляторов и промышленных роботов.

Важнейшую роль в электроэнергетике всех отраслей народного хозяйства играют миллионы электродвигателей. Обеспечение их надежной и бесперебойной работы — задача очень ответственная, и решить ее можно лишь при четко организованной системе ремонта. При существующей сети специализированных электроремонтных заводов большая часть электродвигателей ремонтируется в сравнительно небольших цехах, мастерских и на участках, существующих и вновь создаваемых на многих предприятиях практически во всех отраслях народного хозяйства.

Опыт эксплуатации электродвигателей свидетельствует о том, что наиболее часто повреждаемыми их частями являются обмотки и изоляция, на долю которых приходится свыше 80 % всех трудозатрат по ремонту электродвигателя.

В практической работе электромонтер-обмотчик должен уметь по определенным признакам не только устанавливать характер и причину возникновения неисправностей, но и определять способы их быстрого и качественного устранения. Для этого ему необходимо хорошо знать принцип действия и конструкцию ремонтируемого электродвигателя, процессы, происходящие при его работе, современную технологию ремонта, способы модернизации поступающих в ремонт электродвигателей, т. е. он должен обладать широким техническим кругозором и высокой профессиональной подготовкой.

Особо следует отметить, что если на крупных электроремонтных предприятиях возможна узкая специализация рабочего на определенной технологической операции, то в условиях небольших электроремонтных цехов, участков и мастерских один и тот же рабочий зачастую выполняет целый комплекс работ по ремонту обмоток, а иногда и полностью ремонтирует электродвигатель — от начала до конца. Такой специалист должен обладать обширными теоретическими знаниями и твердыми практическими навыками по всему комплексу обмоточных работ. В этом ему должно помочь предлагаемое пособие.

## 1. Устройство электрических машин

### 1.1. Назначение и классификация электрических машин

Электрические машины по назначению разделяются на генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую; электродвигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую, а также специальные машины, чаще всего преобразующие электрическую энергию одного вида в электрическую энергию другого вида.

По устройству электрические машины могут быть коллекторными и бесколлекторными. Коллекторные машины чаще всего используются для работы на постоянном токе как в качестве генераторов, так и в качестве электродвигателей. Реже применяются они на переменном токе, главным образом как однофазные электродвигатели сравнительно небольшой мощности. Бесколлекторные электрические машины работают почти исключительно на переменном токе. По принципу действия их разделяют на асинхронные, используемые в основном как электродвигатели, и синхронные, применяемые в качестве генераторов или электродвигателей.

Электрические машины широко применяются во всех отраслях народного хозяйства, где существуют самые разнообразные условия работы и предъявляются различные требования. В связи с этим разработаны и выпускаются промышленностью электрические машины множества конструктивных исполнений: с горизонтальным и вертикальным расположением вала, с креплением на лапах или фланце, с различными способами охлаждения, например обдуваемые воздухом только снаружи или продуваемые также внутри, с разной степенью защиты от влияния внешней среды — открытого и защищенного исполнений, брызгозащищенные, водозащищенные, взрывозащищенные, герметичные и т. д.

На специальной табличке, которая крепится к электрической машине, указывают ее номинальные параметры, т. е. основные показатели (мощность, напряжение, ток, частоту вращения и др.), характеризующие номинальный режим работы, для которого предназначена данная электрическая машина заводом-изготовителем. Термин «номинальный» применяется также к параметрам, не указанным на щитке машины, но относящимся к номинальному режиму (например, номинальный вращающий момент, номинальное скольжение и др.).

Номинальная мощность является важнейшей величиной, характеризующей электрическую машину. Для электродвигателя под этим, как правило, понимают механическую мощность, развиваемую на валу при номинальном режиме работы, для генератора — электрическую мощность, которую электрическая машина способна отдавать во внешнюю цепь. По номинальному напряжению электриче-

ские машины обычно условно разделяют на машины низкого напряжения — менее 100 В, машины среднего напряжения — от 100 до 1000 В и машины высокого напряжения — свыше 1000 В.

С начала 1950-х гг. заводы отечественной электротехнической промышленности приступили к выпуску электрических машин в виде единых общесоюзных серий. Машины одной и той же общесоюзной серии, независимо от того, какими заводами они выпускаются, объединены общностью конструктивных решений, а также максимальной унификацией узлов и деталей. Номинальные мощности этих машин соответствуют стандартному ряду мощностей, а важнейшие параметры (напряжение, частота вращения, установочные размеры, энергетические показатели) должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов.

В электроремонтных мастерских промышленных и сельскохозяйственных предприятий в основном приходится ремонтировать электрические машины мощностью от 0,5 до 100 кВт напряжением до 1000 В. Поэтому ремонту обмоток именно таких машин уделено основное внимание в настоящей книге.

### 1.2. Асинхронные машины

Самыми распространенными машинами переменного тока в настоящее время являются асинхронные электродвигатели. Благодаря простоте устройства, высокой надежности в работе, удовлетворительным рабочим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости они широко применяются во всех отраслях народного хозяйства — в промышленности, в строительстве, в сельскохозяйственном производстве, на транспорте.

Устройство наиболее часто используемого трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором схематически показано на рис. 1.1. Неподвижная часть машины — статор (рис. 1.2a) — состоит из сердечника 1, обмотки 2 и корпуса (станины) 3. Сердечник статора (рис. 1.2b) является частью магнито-




Рис. 1.1. Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором: 1 — корпус; 2 — коробка выводов; 3 — воздушный зазор; 4 — обмотка статора; 5 — сердечник статора; 6 — сердечник ротора; 7 — подшипник; 8 — подшипниковый щит




Рис. 1.2. Статор асинхронного электродвигателя: a — статор в сборе; b — сердечник статора; b — лист сердечника; b — сердечник; b — обмотка; b — корпус (станина)

провода машины, имеет форму полого цилиндра с равномерно расположенными на внутренней поверхности пазами осевого направления. Он представляет собой пакет, набранный и спрессованный из отдельных тонких листов электротехнической стали (толщиной 0,5 или 0,35 мм), отштампованных в виде колец с равномерно расположенными вдоль внутренней окружности выступами и впадинами, которые при сборке образуют пазы (рис. 1.2в). Листы до сборки в пакет с обеих сторон покрывают изоляционной пленкой (окалиной или лаком) для уменьшения вихревых токов, возникающих в сердечнике при работе машины, и снижения потерь энергии в ней.

В пазах сердечника размещают трехфазную обмотку, выполненную из изолированного медного (реже алюминиевого) провода.

Сердечник статора с обмоткой расположен (обычно запрессован) внутри корпуса, который отливают из чугуна или алюминиевого сплава. К корпусу статора крепятся два литых подшипниковых щита со сквозными центральными отверстиями для подшипников, в которых вращается вал ротора.

Концы обмотки статора присоединены к зажимам, расположенным в коробке выводов, укрепленной на корпусе двигателя (рис. 1.3a). Обычно выводят все шесть концов трехфазной статорной обмотки, так как это позволяет использовать двигатель при разных напряжениях сети, отличающихся в  $\sqrt{3}$  раз (например, 380 и 220 В). Более высокому напряжению сети в этом случае соответствует соединение обмоток звездой, более низкому — треугольником (рис. 1.36). Для упрощения таких переключений выводы (начала и конца) обмоток статора в коробке соответствующим образом маркируются и располагаются в определенном порядке.




Рис. 1.3. Присоединение концов обмотки к зажимам (a) и соединение зажимов коробки при включении фазных обмоток звездой и треугольником (б)

Вращающаяся часть машины — ротор (рис. 1.4a) — состоит из сердечника, обмотки и вала. Сердечники статора и ротора разделены небольшим (обычно 0,1...0,4 мм) воздушным зазором.

Сердечник ротора 1 (рис. 1.4), являющийся частью магнитопровода, представляет собой спрессованный из отдельных тонких листов электротехнической стали пакет, имеющий форму цилиндра с продольными пазами по наружной поверхности и центральным отверстием для вала.

У двигателей с короткозамкнутым ротором роторная обмотка представляет собой вставленные в пазы сердечника неизолированные медные или алюминиевые стержни 3 (рис. 1.4), торцы которых с обеих сторон соединены короткозамыкающими кольцами 2 (рис. 1.4), выполненными обычно из того же материала, что и стержни. Такую короткозамкнутую обмотку называют также «беличьей клеткой» (рис. 1.46). В двигателях мощностью до 100 кВт она чаще всего выполняется путем заливки пазов расплавленным алюминием под давлением (рис. 1.48). Одновременно отливают стержни 3, короткозамыкающие кольца 2 и вентиляционные лопатки 5. Пазы сердечника в этом случае обычно делаются закрытыми, круглой или овальной формы.

У показанного на рис. 1.5 трехфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором статор устроен так же, как и у двигателя с короткозамкнутым




Рис. 1.4. Короткозамкнутый ротор асинхронного электродвигателя: a — с вставленными в пазы стержнями;  $\delta$  — «беличья клетка»;  $\epsilon$  — с обмоткой, выполненной заливкой алюминиевого сплава;  $\epsilon$  — сердечник ротора;  $\epsilon$  — короткозамыкающие кольца обмотки;  $\epsilon$  — стержни обмотки;  $\epsilon$  — вал;  $\epsilon$  — вентиляционные лопатки




Рис. 1.5. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором: 1 — сердечник ротора; 2 — обмотка ротора; 3 — вал; 4 — подшипниковый щит со стороны привода; 5 — корпус статора; 6 — обмотка статора; 7 — сердечник статора; 8 — коробка выводов; 9 — подшипниковый щит со стороны контактных колец; 10 — рычаг короткозамыкающего приспособления; 11 — шеткодержатели внутри щита 9; 12 — контактные кольца; 13 — смещающееся вдоль вала кольцо короткозамыкающего приспособления

ротором, в то время как ротор имеет существенные конструктивные отличия. Сердечник 1 ротора представляет собой пакет цилиндрической формы, набранный и спрессованный из отдельных тонких штампованных листов электротехнической стали и насаженный на вал 3. На наружной поверхности сердечника имеются пазы, в которые укладывается трехфазная обмотка 2 из изолированного медного провода. Обмотка фазного ротора, выполняемая по таким же схемам, как и обмотка статора, соединяется, как правило, в звезду, а три ее свободных конца изолированными проводами, проходящими через просверленное внутри вала отверстие, выводятся к укрепленным на валу трем (обычно медным или латунным) контактным кольцам 12, электрически изолированными между собой и от вала. С вращающимися при работе двигателя контактными кольцами соприкасаются неподвижные щетки, установленные в щеткодержателях 11, которые закреплены на подшипниковом щите 9. К коробке выводов 8, расположенной на корпусе 5 двигателя, подведены шесть концов статора 6. Кроме того, отдельно выведены три конца роторной обмотки 2 (через контактные кольца и щетки). В цепь обмотки ротора, таким образом, можно включить пусковой или регулировочный реостат.

В некоторых выпускавшихся ранее конструкциях асинхронных электродвигателей с фазным ротором имелось короткозамыкающее устройство, состоящее из рычага 10 с вилкой и подвижного кольца 13, с помощью которых после окончания пуска двигателя и выведения из цепи роторной обмотки пускового реостата все три контактных кольца ротора на ходу электрически соединялись между собой, а щетки поднимались. В настоящее время такие электродвигатели не выпускаются.

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором несколько сложнее по устройству, дороже и менее надежны, чем двигатели с короткозамкнутым ротором, поэтому их применяют значительно реже — в приводах с тяжелыми условиями пуска или с повышенными требованиями к их плавности, при необходимости регулирования частоты вращения и т. п.

Переход отечественной электротехнической промышленности на выпуск единых общесоюзных серий электротехнических машин был начат именно с асинхронных электродвигателей, как машин самого широкого, массового применения.

#### 1.2.1. Первая единая серия

Первая единая серия асинхронных электродвигателей общепромышленного применения была внедрена в производство в начале 50-х гг. прошлого века. Электродвигатели этой серии получили обозначения А (брызгозащищенное исполнение) и АО (закрытое обдуваемое исполнение). Серия охватывает двигатели мощностью от 0,6 до 100 кВт на частоты вращения 3000, 1500, 1000 и 750 об/мин, причем шкала мощностей состояла из 14 ступеней (0,6 — 1,0 — 1,7 — 2,8 — 4,5 — 7,0 — 10 — 14 — 20 — 28 — 40 — 55 — 75 и 100 кВт). В состав серии вошли машины семи габаритов (габарит характеризует внешний диаметр сердечника статора) — с 3-го по 9-й, причем по две длины в каждом габарите. т. е. всего 14 типоразмеров.

Кроме электродвигателей основного исполнения, в состав первой единой серии вошел ряд их электрических модификаций и специальных исполнений: с повышенным пусковым моментом (обозначаются АП и АОП), многоскоростные (в обозначении указывается соответствующее число полюсов, например 8/6/4), с фазным ротором (АК). В связи с необходимостью экономии меди выпущены также электродвигатели с обмотками статора из алюминиевого обмоточного провода (в конце обозначения типа двигателей после указания числа полюсов ставится буква А).

Корпуса электродвигателей А и АО выполнены литыми из серого чугуна, а двигателей АОЛ (3-й и 4-й габариты) — из алюминиевого сплава. У брызгозащищенных двигателей (А) корпус имеет два боковых отверстия и одно внизу — для выхода охлаждающего воздуха (засасывается воздух через отверстия в подшипниковых щитах). Внутри корпуса сделаны четыре продольных ребра, на которых крепится сердечник статора с обмоткой. Корпуса двигателей закрытого обдуваемого исполнения (АО) имеют снаружи продольные ребра, увеличивающие поверхность охлаждения машины. Внутренняя поверхность корпусов двигателей этих типов механически обработана, но имеет продольные, получаемые при литье каналы, куда входят скобы, скрепляющие сердечник статора. Двигатели АО 7—9-го габаритов имеют каналы и для внутренней циркуляции воздуха.

Электродвигатели первой единой серии защищенного исполнения (рис. 1.6a) всех габаритов имеют на роторе с обеих сторон вентиляционные лопатки 3, расположенные на короткозамыкающих кольцах обмотки ротора и отливаемые заодно с нею.




Рис. 1.6. Разрез и схема движения охлаждающего воздуха асинхронных электродвигателей первой единой серии (4-й габарит): a — двигатель защищенного исполнения (A);  $\delta$  — двигатель закрытого обдуваемого исполнения (AO); 1 — отверстие в корпусе для выхода охлаждающего воздуха; 2 — отверстие в подшипниковых щитах для входа охлаждающего воздуха; 3 — лопатки; 4 — продольное ребро корпуса для крепления сердечника статора; 5 — наружные охлаждающие ребра корпуса; 6 — лопатки вентилятора, перемешивающие воздух внутри машины; 7 — вентилятор наружного обдува; 8 — кожух вентилятора наружного обдува; 9 — отверстие в кожухе для засасывания охлаждающего воздуха

У электродвигателей закрытого обдуваемого исполнения (рис. 1.66) на конец вала, противоположный рабочему, насажен внешний центробежный вентилятор 7, закрытый штампованным из стального листа кожухом 8, направляющим охлаждающий воздух на наружные ребра 5 корпуса. Кроме того, у таких двигателей 7—9-го габаритов имеется внутренний вентилятор, перемешивающий воздух внутри машины и способствующий более интенсивному отводу тепла.

Сердечники статоров электродвигателей первой единой серии собирались из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. При изготовлении сердечников листы набирались на оправку, спрессовывались, а пакет скреплялся скобами, которые приваривались к его наружной поверхности электро-

сваркой (пакеты статоров двигателей АОЛ заливались алюминиевым сплавом под давлением, без применения скоб). Чтобы скрепить пакет и предотвратить распушение зубцов, на торцах сердечника статора установлены утолщенные крайние листы и нажимные шайбы (кольца), скрепленные теми же скобами. В крайних торцевых и двух-трех соседних листах двигателей 6—8-го габаритов пазы имеют большие размеры, а зубцы выполнены без коронок. Для получения должной жесткости несколько таких листов сварены между собой точечной сваркой.

Обмотки статоров электродвигателей первой единой серии 3—5-го габаритов — однослойные концентрические, за исключением двухполюсных электродвигателей, имеющих двухслойную обмотку. У всех двигателей этой серии 6—9-го габаритов обмотки двухслойные.

Пакеты короткозамкнутых роторов двигателей 3—5-го габаритов напрессованы на накатанную (рифленую) поверхность вала без шпонки. У двигателей с фазным ротором (АК) листы сердечника ротора набраны непосредственно на вал со шпонкой, спрессованы между собой и удерживаются двумя нажимными шайбами, которые закреплены на валу пружинными кольцами, входящими в канавки вала. По торцам сердечника установлены утолщенные крайние листы, что предотвращает распушение зубцов.

Медные контактные кольца двигателей с фазным ротором закрыты съемным кожухом, имеющим в торце отверстие для входа, а внизу — отверстие для выхода охлаждающего воздуха. Сдвоенные щеткодержатели штампованы, клепаной конструкции, расположены под кожухом и крепятся на изолированном стержне.

Двигатели защищенного исполнения (A) в отличие от закрытых обдуваемых (AO) в коробке выводов не имеют колодки зажимов и выводы статорной обмотки выполнены в виде свободных проводов с наконечниками. У электродвигателей на напряжение 127/220 и 220/380 В выведены шесть проводов обмотки статора (три начала и три конца), а у двигателей на напряжение 500 В обмотка статора соединена в звезду и выведены лишь три свободных конца.

#### 1.2.2. Вторая единая серия

Вторая единая серия асинхронных электродвигателей, заменившая первую, освоена промышленностью в 1961—1965 гг. Электродвигатели этой серии, получившие обозначение А2 (брызгозащищенное исполнение) и АО2 (закрытое обдуваемое исполнение), отличаются от двигателей первой единой серии более высокими КПД и соѕф, меньшими размерами и массой при той же мощности, более полной унификацией узлов и деталей. Улучшение энергетических показателей и снижение электропотребления получены главным образом за счет применения для изоляции обмоток более теплостойких и тонких материалов.

Вторая единая серия асинхронных электродвигателей общепромышленного применения охватывает девять габаритов машин — с 1-го по 9-й. В каждом габарите — по две длины. Таким образом, серия содержит 18 типоразмеров двигателей. В диапазоне от 0,6 до 100 кВт шкала мощностей состоит из 18 ступеней: от 0,6 — 0,8 — 1,1 — 1,5 —2,2 — 3,0 — 4,0 — 5,5 — 7,5 — 10 — 13 — 17 — 22 — 30 — 40 — 55 — 75 — 100 кВт. Это на четыре ступени больше, чем у

первой единой серии, и позволяет полнее удовлетворить требования многих отраслей народного хозяйства. Расширена и шкала синхронной частоты вращения, у которой не четыре, а пять ступеней: 3000, 1500, 1000, 750, 600 об/мин.

Вторая единая серия имеет семь электрических модификаций: с повышенным пусковым моментом (АОП2); с повышенным скольжением (АОС2 и АОЛС2); с фазным ротором (АОК2 и АК2); многоскоростные; с повышенными энергетическими показателями для текстильной промышленности (АОТ2); с алюминиевой обмоткой статора; для частоты 60 Гц (после полного обозначения типа добавляется число 60).

Кроме основных исполнений A2 и AO2, предусмотрено еще шесть специализированных:

- тропическое (Т);
- химостойкое (Х);
- влагоморозостойкое (В);
- малошумное (Ш);
- для станков нормальной (С1) и повышенной (С2) точности.

Указанные в скобках буквы и цифры добавляются после полного обозначения типа.

Электродвигатели второй единой серии A2 и AO2 могут иметь три конструктивных формы исполнения: на лапах, с двумя подшипниковыми щитами (1M1); на лапах, с фланцем на подшипниковом щите со стороны рабочего конца вала (1M2); без лап, с фланцем на подшипниковом щите со стороны рабочего конца вала (1M3).

Электродвигатели 1—5-го габаритов имеют только закрытое обдуваемое исполнение (AO2), а 6—9-го габаритов — как закрытое обдуваемое (AO2), так и защищенное (A2). Вентиляционная система второй единой серии несколько улучшена, что способствует более интенсивному охлаждению машин. Корпуса и подшипниковые щиты электродвигателей второй единой серии выполнены из чугуна, однако у двигателей 1—3-го габаритов типа АОЛ2 корпуса и подшипниковые щиты — из алюминиевого сплава.

Сердечники статоров двигателей имеют полузакрытые пазы. Статорные обмотки — всыпные, выполнены проводом марки ПЭТ (кроме двигателей специализированных исполнений), у двигателей 1—3-го и частично 4-го габаритов — однослойные, а у двигателей больших габаритов — двухслойные.

Электродвигатели рассчитаны на питание напряжением 220/380, 380 и 500 В. При тропическом исполнении применено напряжение 230/400 В.

На рис. 1.7 показана конструкция двигателей второй единой серии. Система обозначения типа двигателя как первой, так и второй единой серии — буквенно-цифровая. Например, обозначение АО-51-4 расшифровывается так: А — асинхронный, О — обдуваемый, первая цифра после букв — номер габарита, вторая цифра — номер длины, последняя цифра (после черточки) — число полюсов. Следовательно, указанное обозначение относится к входящему в состав первой единой серии трехфазному асинхронному электродвигателю с короткозамкнутым ротором, в закрытом обдуваемом исполнении, с сердечником 5-го габарита и первой длины, четырехполюсному.




Рис. 1.7. Асинхронные электродвигатели второй единой серии: a — AO2-41; b — AK2-81; b — вал; b — крышка подшипника; b — подшипник; b — подшипниковый щит; b — выводные провода обмотки статора; b — катушка однослойной обмотки статора; b — корпус статора; b — подъемное кольцо (рым-болт); b — сердечник статора; b — сердечник ротора; b — сеоба, стягивающая пакет сердечника статора; b — кожух вентилятора наружного обдува; b — вентилятора наружного обдува; b — болт крепления ступицы вентилятора на валу; b — лопатки вентилятора, перемешивающего воздух внутри машины; b — коробка выводов; b — обмотка ротора; b — нажимная шайба; b — бандаж лобовой части обмотки ротора; b — вывод от роторной обмотки к контактному кольцу; b — кольцо, поддерживающее лобовые части роторной обмотки; b — бобышки нажимной шайбы, к которым крепится поддерживающее кольцо; b — диск, на котором крепится ось щеткодержателя; b — наружная крышка подшипниковой камеры (прижимается диском b ); b — контактные кольца; b — съемный кожух контактных колец; b — замок съемного кожуха

Обозначение AO2-61-6 относится к входящему в состав второй единой серии трехфазному асинхронному электродвигателю с короткозамкнутым ротором, имеющему закрытое обдуваемое исполнение, с сердечником 6-го габарита и первой длины, шестиполюсному.

#### 1.2.3. Единая серия 4 А

Единая серия 4 А, разработанная и внедренная в 1980-х гг. взамен прежних серий асинхронных электродвигателей общепромышленного применения, отражает дальнейший качественный рост отечественной электротехнической промышленности. Двигатели серии 4 А (рис. 1.8) выгодно отличаются от соответствующих электродвигателей прежних серий меньшими массой и габаритами, сниженным уровнем шума и вибраций, увеличенными пусковыми моментами, повышенной надежностью. Так, например, если в первой единой серии электродвигатель с короткозамкнутым ротором, имеющий закрытое обдуваемое исполнение и рассчитанный на мощность 4 кВт при синхронной частоте вращения 1500 об/мин, обладал массой 79 кг и кратностью пускового момента 1,4, то во второй единой серии масса такого двигателя была уменьшена до 60 кг, а кратность пускового момента увеличена до 1,5; в серии 4-А эти величины равны соответственно 40,5 кг и кратность пускового момента равна 2.

Улучшенные качества двигателей новой единой серии достигнуты благодаря применению в магнитопроводах лучшей электротехнической стали с меньшими удельными потерями и большей магнитной проницаемостью, использованию новых нагревостойких и высокопрочных материалов для электрической изоляции обмоток, а также усовершенствованию системы вентиляции. По технико-экономическим показателям и эксплуатационной надежности электродвигатели серии 4 А не уступали лучшим зарубежным образцам. Серия охватывает двигатели мощностью от 0,12 до 400 кВт и содержит все необходимые народному хозяйству модификации основного и специализированного исполнений по конструкции, условиям окружающей среды, способу монтажа и т. д.

Шкала мощностей двигателей серии 4 А в интервале от 0,55 до 110 кВт такова: 0,55-0,75-1,1-1,5-2,2-3,0-4,0-5,5-7,5-11-15-18,5-22-30-37-45-55-75-90-110 кВт. В указанном интервале мощностей шкала высот осей вращения содержит следующие значения: 63, 71, 80, 90, 110, 112, 132, 160, 180, 200, 225 мм.




Рис. 1.8. Трехфазные асинхронные электродвигатели единой серии 4 А

Система обозначений в этой единой серии существенно изменена. На принадлежность электродвигателя к данной серии указывают символы 4 А (закрытое обдуваемое исполнение) или 4 АН (брызгозащищенное исполнение) в начале обозначения. Если после этого стоит еще одна буква А, то это означает, что корпус и подшипниковые щиты двигателя выполнены из алюминиевого сплава, а если стоит буква Х, то двигатель имеет алюминиевый корпус и чугунные подшипниковые щиты (отсутствие буквы А или Х означает, что корпус и подшипниковые щиты двигателя выполнены из чугуна). Затем в обозначении ставится буква, указывающая электрическую модификацию, например, С — соответствует двигателям с повышенным скольжением. Далее стоит число, означающее высоту оси вращения двигателя в миллиметрах. Следующие буквы указывают градации длины корпуса статора (L — длинный, М — средний, S — короткий) и сердечника (A — короткий, В — длинный). Затем дается число полюсов, причем если двигатель многоскоростной, то даются все значения числа полюсов, разделенные косыми линиями. Последующие дополнительные буквы указывают на то или иное специализированное исполнение (Н — малошумное, ВМ — влагоморозостойкое и др.).

Так, например, обозначение 4 А71 А4 относится к асинхронному электродвигателю единой серии 4 А, имеющему короткозамкнутый ротор, закрытое обдуваемое исполнение, чугунный корпус и подшипниковые щиты, высота оси вращения двигателя над плоскостью опоры — 71 мм, длина сердечника — короткая, двигатель четырехполюсный, исполнение — основное (неспециализированное). Обозначение 4 АХ71 В4 указывает, что этот двигатель в отличие от предыдущего имеет корпус из алюминиевого сплава, а сердечник магнитопровода — длинный. Обозначение 4 АХС90L4: это двигатель закрытого обдуваемого исполнения, с короткозамкнутым ротором, имеющий алюминиевый корпус и чугунные подшипниковые щиты, относится к электрической модификации с повышенным скольжением, высота оси вращения — 90 мм, корпус статора — длинный, число полюсов — 4, исполнение — основное. Двигатель 4 АХ90L4/2 относится к модификации многоскоростных, т. е. имеют обмотку статора, которая может переключаться с четырех на два полюса.

#### 1.2.4. Крановые электродвигатели

Крановые электродвигатели серии МТ (с фазным ротором) и МТК (с короткозамкнутым ротором) предназначены для привода подъемных и других механизмов, которым свойственны кратковременные и повторно-кратковременные режимы работы с частыми пусками, торможениями и большими перегрузками, должны обладать не только весьма высокой механической прочностью, но и повышенной нагревостойкостью изоляции (класс В), особенно если учесть, что эти двигатели используются в металлургическом производстве, где они подвержены действию высокой окружающей температуры. Кроме того, удовлетворительная работа в указанных выше режимах требует пониженной инерционности вращающихся частей и повышенной перегрузочной способности, что может быть достигнуто с применением двигателя удлиненной формы.

На рис. 1.9a видны особенности конструкции этих машин. Двигатель имеет удлиненную форму и закрытое обдуваемое исполнение. Вентилятор 15 размещен со стороны рабочего конца вала. Выступающая часть вала 18 — конической формы, со шпонкой, с резьбой и гайкой 19 на конце. Такая конструкция позволяет плотно и надежно закреплять на валу муфту, соединяющую двигатель с приводным механизмом. Вал двигателя имеет повышенную прочность. Фазная




Рис. 1.9. Крановые асинхронные электродвигатели: a - MT 41 с фазным ротором, 6 - MTК-11 с короткозамкнутым ротором; 1, 21 и 22 — крышки подшипниковых камер; 2 — подшипник; 3 — палец щеткодержателя; 4 — шеткодержатель; 5 — крышка окна в подшипниковом щите; 6 — болт крепления подшипникового щита; 7 — двухслойная обмотка статора; 8 — запорное кольцо сердечника; 9 — корпус статора; 10 — сердечник статора; 11 — сердечник ротора; 12 — обмотка ротора; 13 — втулка на валу, прижимающая сердечник ротора; 14 — кожух вентилятора; 15 — литой алюминиевый вентилятор; 16 — стальная втулка залитая в вентилятор; 17 — стопорный винт крепления вентилятора; 18 — конический рабочий конец вала со шпонкой; 19 — затяжная гайка; 20 — болт, закрывающий отверстие в подшипниковом щите для измерения воздушного зазора между статором и ротором; 23 и 26 — подшипниковые щиты; 24 — болт для присоединения заземления; 25 — контактные кольца; 27 — защитная шайба шарикоподшипников

обмотка ротора 12 плотно закреплена в пазах, а лобовые ее части удерживаются усиленными бандажами. Задний подшипниковый щит 26 находится не перед контактными кольцами, как у двигателей АК и АК2, а за ними, т. е. контактные кольца помещены внутри двигателя.

На рис. 1.96 показан общий вид кранового двигателя МТК с короткозамкнутым ротором. По конструкции он сходен с двигателем МТ, но не имеет контактных колец. У изображенного на рисунке двигателя 1-го габарита нет внутренних подшипниковых крышек, так как здесь применены шарикоподшипники 2 с защитной шайбой 27.

#### 1.2.5. Электродвигатели повышенной частоты

Асинхронные электродвигатели повышенной частоты (чаще всего на 200 и 400 Гц) нашли широкое применение для привода электроинструментов (дрелей, электропил и др.), используемых во многих отраслях народного хозяйства: в строительном деле, на лесозаготовках, в сельскохозяйственном производстве и




Рис. 1.10. Асинхронный электродвигатель повышенной частоты (200 Гц) для электропилы: 1 — обмотка статора; 2 — корпус статора; 3 — сердечник статора; 4 — сердечник ротора с коротко-замкнутой обмоткой: 5 — вал; 6 — рукоятка электропилы, укрепленная на кожухе вентилятора; 7 — вентилятор пропеллерного типа; 8 — кожух вентилятора; 9 — задний подшипниковый щит; 10 — передний подшипниковый щит, совмещенный с корпусом редуктора; 11 — ведомая шестерня редуктора (ведущей шестерней является конец вала 5 с нарезанными на нем зубъями); 12 — ведущая звездочка пильной цепи; 13 — масленка редуктора

т. д. Это небольшие по мощности (до 3 кВт), размерам и массе (до 7 кг), но высокооборотные (на 6000, 12000 и даже 24000 об/мин) двигатели с короткозамкнутым ротором, обычно встраиваемые в электроинструмент и имеющие закрытое обдуваемое исполнение.

Электродвигатели повышенной частоты для электроинструмента выпускаются на напряжение 36, 42, 127 и 220 В. На рис. 1.10 показан в разрезе электродвигатель повышенной частоты (200 Гц) для переносной цепной электропилы. Электродвигатель имеет номинальную мощность 1,7 кВт и синхронную частоту вращения 12000 об/мин. Масса двигателя 5,5 кг.

Особенности конструкций таких двигателей: применение для магнитопроводов более тонких листов (толщиной 0,35 и 0,25 мм) электротехнической стали высокого качества, что связано со стремлением уменьшить потери энергии в магнитопроводе при повышенной частоте; применение прочной, влагостойкой и нагревостойкой (классов Е и В) изоляции обмотки статора 1, поскольку от качества изоляции зависит электробезопасность рабочего; применение легких алюминиевых и магниевых сплавов для корпусов 2, подшипниковых щитов 9 и 10, а также других конструктивных деталей; совмещение функций ряда узлов и деталей двигателя (например, передний подшипниковый щит 10 одновременно является корпусом редуктора, рабочий конец вала 5 является ведущей шестерней редуктора, кожух 8 вентилятора 7 служит для установки рукоятки 6 и др.).

#### 1.2.6. Однофазные электродвигатели

Однофазные асинхронные электродвигатели мощностью от десятков ватт до нескольких киловатт нашли достаточно широкое применение в различного рода бытовых приборах, приводах вентиляторов бытового и производственного назначения, а также небольших станков. Их преимущество — возможность использования в таких местах и помещениях, где нет трехфазной сети, но подведена двухпроводная однофазная сеть.

Значительная часть однофазных асинхронных электродвигателей изготавливается на базе серийных трехфазных двигателей. Например, однофазные двигатели серии АВЕ изготавливаются на базе трехфазных встраиваемых двигателей АВ и т. д. В конструкции механической части и магнитопроводов таких двигателей нет каких-либо существенных отличий в сравнении с асинхронными электродвигателями трехфазного тока. Главное отличие - в конструкции, выполнении и подключении статорной обмотки. Для пуска однофазных асинхронных электродвигателей часто используют специальную пусковую обмотку, находящуюся на статоре вместе с основной рабочей обмоткой, но смещенной на некоторый угол по отношению к ней. Пусковая обмотка зачастую подключается к сети через конденсатор, а после пуска и разгона двигателя отключается. В ряде конструкций обе обмотки являются рабочими и на все время работы двигателя остаются включенными: одна — непосредственно в сеть, вторая — через конденсатор. У многих однофазных асинхронных двигателей в цепь обмотки, включенной в сеть через конденсатор, на время пуска подключается дополнительный (пусковой) конденсатор.

## 2. Схемы обмоток электрических машин

# 2.1. Виды обмоток электрических машин и способы их изображения

Важная составная часть электрической машины— ее обмотки, в которых происходят основные рабочие процессы по преобразованию энергии. В наиболее распространенных типах электрических машин можно выделить:

- трехфазные обмотки машин переменного тока, используемые обычно в статорах трехфазных асинхронных и синхронных машин, а также в роторах асинхронных двигателей с контактными кольцами;
- однофазные обмотки статоров асинхронных однофазных двигателей с короткозамкнутым ротором;
- обмотки якорей коллекторных машин постоянного и однофазного переменного тока;
- короткозамкнутые обмотки роторов асинхронных электродвигателей;
- обмотки возбуждения синхронных и коллекторных машин.

Обмотки возбуждения синхронных и коллекторных машин состоят, как правило, из сравнительно простых полюсных катушек. Несложным является и устройство короткозамкнутых обмоток роторов асинхронных двигателей. Остальные же виды перечисленных выше обмоток представляют собой достаточно сложные системы размещенных в пазах изолированных проводников, соединенных по особым схемам, требующим специального изучения.

Простейшим элементом обмотки является виток, который состоит из двух последовательно соединенных проводников, размещенных в пазах, находящихся, как правило, под соседними разноименными полюсами. Лежащие в пазах проводники витка являются его активными сторонами, поскольку именно здесь наводится ЭДС от главного магнитного поля машины. Находящиеся вне паза части витка, соединяющие между собой активные проводники и располагающиеся по торцам магнитопровода, называются лобовыми частями.

Проводники, образующие виток, могут состоять из нескольких параллельных проводов. Обычно к этому прибегают, чтобы сделать обмотку мягкой и облегчить ее укладку в пазы.

Один или несколько последовательно соединенных витков образуют катушку или секцию обмотки. Если секция состоит из одного витка, то такую обмотку называют стержневой, так как в этом случае находящиеся в пазах проводники обычно представляют собой жесткие стержни. Обмотка, состоящая из многовитковых секций, называется катушечной.

Катушка, или секция обмотки, характеризуется числом витков  $w_c$  и шагом y, т.  $\acute{e}$ . количеством охватываемых ею зубцов магнитопровода. Так, например,

если одна сторона катушки (секции) лежит в первом пазу, а вторая — в шестом, то катушка охватывает пять зубцов и шаг ее равен пяти (y=5). Шаг, таким образом, может быть определен как разность между номерами пазов, в которые уложены обе стороны катушки (y=6-1=5). Зачастую в обмоточных данных и технической литературе шаг обозначают номерами пазов (начиная с первого), в которые уложены стороны катушки, т. е. в данном случае это обозначение выглядит так: y=1-6.

Шаг обмотки называют диаметральным, если он равен полюсному делению  $\tau$ ,  $\tau$ . е. расстоянию между осями соседних разноименных полюсов, или, что то же самое, числу пазов (зубцов), приходящихся на один полюс. В этом случае  $y=\tau=z/2p$ , где z — число пазов (зубцов) сердечника, в котором размещена обмотка; 2p — число полюсов обмотки.

Если шаг катушки меньше диаметрального, то его называют укороченным. Укорочение шага, характеризуемое коэффициентом укорочения  $k_y = y/\tau$ , широко применяется в обмотках статоров трехфазных асинхронных электродвигателей, так как при этом экономится обмоточный провод (за счет более коротких лобовых частей), облегчается укладка обмотки и улучшаются характеристики двигателей. Применяемое укорочение шага обычно лежит в пределах 0.85—0.66.

В духполюсной электрической машине центральный угол, соответствующий полюсному делению, равен 180°. Хотя в четырехполюсных машинах этот геометрический угол равен 90°, в шестиполюсных — 60° и т. д., принято считать, что между осями соседних разноименных полюсов во всех случаях угол равен 180 электрическим градусам (180 эл. град.). Иначе говоря, полюсное деление  $\tau = 180$  эл. град.

Различают однослойные обмотки, где каждый паз занят стороной одной катушки (секции), и двухслойные, где в пазах размещены стороны разных катушек (секций) в два слоя.

Способы изображения обмоток электрических машин достаточно условны и своеобразны. Обмотки содержат большое число проводников, и изобразить все соединения и проводники на чертеже практически невозможно. Поэтому приходится прибегать к изображению обмоток в виде схем.

Преимущественно пользуются двумя основными способами изображения обмоток на схемах.

При первом способе цилиндрическую поверхность сердечника вместе с обмоткой (а у коллекторных машин — вместе с коллектором) как бы мысленно разрезают по образующей и разворачивают на плоскость чертежа. Такого типа схемы называются развернутыми, или схемами-развертками (рис. 2.1).

При втором способе обмотку как бы проектируют на плоскость, перпендикулярную оси сердечника, показывая вид обмотки с торца (для коллекторных машин обычно со стороны коллектора). Проводники (или активные стороны секций и катушек), расположенные в пазах па поверхности сердечника, изображают кружочками и показывают торцевые (лобовые) соединения обмотки. При необходимости изображают не только видимые с данной стороны торцевые соединения обмотки, но и размещенные с обратной стороны сердечника невидимые лобовые части, причем их изображение в этом случае выносится за окружность сердечника. Схемы такого типа называют торцевыми, или круговыми (рис. 2.2).




Рис. 2.1. Развернутая схема трехфазной однослойной концентрической обмотки с  $z=24,\ 2p=4$ 




Рис. 2.2. Торцевая схема обмотки m = 3, z = 24, 2p = 4

Наиболее распространены схемы, выполненные по первому способу. Они легче читаются и более наглядны. Для облегчения чтения и выполнения торцевых схем их выполняют упрощенным способом (рис. 2.3). Но даже после этого для обмотчика, не имеющего достаточного опыта работы с торцевыми схемами, они кажутся непонятными и неудобочитаемыми. В развернутых схемах расположение катушек и катушечных групп, соединение катушек и катушечных групп выглядит более реально и понятно.

Схемы дают достаточно четкое представление об устройстве и размещении на сердечнике всех элементов обмотки и соединений между ними. На схемах в основном изображают лишь проводники обмотки, стараясь по возможности

опустить все остальные детали, загромождающие схему и затрудняющие ее чтение. Необходимые дополнительные технические данные приводятся на схемах в виде надписей. Катушка, или секция на схеме изображается одной линией независимо от того, намотана она в один провод или в несколько параллельных проводов, состоит из одного витка или является многовитковой. На развернутой схеме секция или катушка изображаются в виде замкнутой, напоминающей действительную конфигурацию секции (катушки) фигуры, от которой ответвляются выводы.

C1 23 21 19 19 16 15 C6 C2 5 6 8 10 11 17 C6 C3 C5

Рис. 2.3. Торцевая схема при 2p = 4, a = 1

В развернутых схемах двухслойных обмоток стороны катушек или секций, лежащие ближе к

воздушному зазору, т. е. в верхнем слое паза, изображают сплошными линиями, а стороны, лежащие в нижнем слое, — штриховыми (пунктирными). Иногда (в книгах старых изданий) активные стороны катушек в обоих слоях паза изображают сплошными линиями, но те стороны, что лежат в верхнем слое, располагают слева, а те, что лежат в нижнем слое, — справа.

На схемах трехфазных обмоток провода разных фаз могут изображаться различающимися между собой линиями, например сплошными, штриховыми и штрихпунктирными, линиями разной расцветки или разной толщины, двойными линиями с разной штриховкой между ними.

На схемах обычно указывают номера пазов, номера коллекторных пластин, могут быть также обозначены номера секций и их сторон, номера и маркировка выводных концов катушечных групп, фаз обмотки, указаны направления токов, фазные зоны, полюса магнитного поля и т. д. (рис. 2.4—2.6).




Рис. 2.4. Развернутая схема двухслойной обмотки при  $z=24,\ 2p=4,\ q=2$ 




Рис. 2.5. Изображение катушечных групп на схемах: a — развернутой;  $\delta$  — условной




Рис. 2.6. Условные схемы двухслойной обмотки статора: a — для трех фаз при 2p = 2; b — для одной обмотки статора при b — b — b — для одной обмотки статора при b —

Схемы необходимы не только при изучении принципа работы обмоток, их устройства, свойств и особенностей, но также и для выполнения обмоточных работ. Не имея схемы и не сверяясь с ней в процессе работы, трудно выполнить обмотку, поэтому перед началом ремонта обмотки надлежит составить ее схему или найти в справочнике аналогичную.

Следует отметить, что полные развернутые и торцевые схемы сложных многополюсных обмоток с большим числом пазов получаются очень громоздкими и трудными для чтения. В этих случаях в процессе выполнения обмоток, элементы которых повторяются, часто используют практические развернутые схемы, где изображена, например, лишь одна фаза (иногда часть фазы) трехфазной обмотки или несколько секций обмотки коллекторной машины. Широко используются также упрощенные торцевые схемы, где целые катушечные группы изображаются в виде части дуги с обозначениями выводов, а более мелкие элементы обмотки не изображают или изображают на схеме отдельно. Упрощенные торце-

вые схемы удобны при выполнении соединений между катушечными группами в сложных обмотках.

Пример изображения упрощенной торцевой схемы приведен на рис. 2.7. Катушечные группы на этих схемах изображаются в виде отрезка дуги Г (рис. 2.7а), выводов катушечных групп — в виде коротких линий радиального направления. За начало группы Н принимается обычно линия, расположенная снаружи окружности, второй вывод К является концом группы, началам присваиваются нечетные номера 1, 3, 5 и т. д., концам — четные 2, 4, 6 и т. д. Таким образом, начало первой группы обозначается цифрой 1, ее конец — 2, начало второй группы — 3, конец — 4 и т. д. Рисунок схемы сопровождается таблицей, в которой указаны данные обмотки, необходимые для ее укладки, и порядок соединения выводов катушечных групп (табл. 2.1).




Рис. 2.7. Изображение и нумерация выводов катушечных групп однослойной обмотки статора при 2p=8, q=3. z=72, y=9: a — при  $\Pi_r=12$  (концентрическая обмотка); b — при d0 — при d1 — изображение катушечных групп (полугрупп), d3 — d4 — начало и конец группы (полугруппы)

Таблица 2.1. Выполнение соединений однослойных обмоток (рис. 2.7) статора с шестью еыеодами катушечных групп

n <sub>K</sub>	α	Соединение катушечных групп (полугрупп) между собой и с выводами
		По рис. 2.7а
3	1	2 7; 4 9; 6 11; 8 13; 10 15; 12 17; 14 19; 16 21; 18 23
		1 C1; 3 C2; 5 C3; 20 C4; 22 C5; 24 C6
3	2	2 7; 4 9; 6 11; 14 19; 16 21; 18 23
		1 13 C1; 3 15 C2; 5 17 C3
		8 20 C4; 10 22 C5; 12 24 C6
3	4	17 13 19 C1; 3 9 15 21 C2; 5 11 17 23 C3
	!	17 13 19 C1; 3 9 15 21 C2; 5 11 17 23 C3

n <sub>K</sub>	α	Соединение катушечных групп (полугрупп) между собой и с выводами
		По рис. 2.76
1; 2; 1	1	2 44; 4 10; 6 48; 8 14; 12 18; 16 22; 20 26; 24 30; 28 34; 32 38; 36 42; 40 46
		3 45; 13 19; 17 23; 21 27; 25 31; 29 35; 33 39; 37 43; 41 47
		1 C1; 5 C2; 9 C3; 7 C4; 11 C5; 15 C6
1; 2; 1	2	2 44; 4 10; 6 48; 8 14; 12 18; 16 22; 20 26; 24 30; 28 34; 32 38; 36 42; 40 46
		3 45; 13 19; 17 23; 21 27; 37 43; 41 47
		1 25 C1; 5 29 C2; 9 33 C3
		7 31 C4; 11 35 C5; 15 39 C6
1; 2; 1	4	2 44; 4 10; 6 48; 8 14; 12 18; 16 22; 20 26; 24 30; 28 34; 32 38; 36 42; 40 46
		1 13 25 37 C1; 7 19 31 43 C4
		5 17 29 41 C2; 11 23 35 47 C5
		9 21 33 45 C3; 3 15 27 39 C6

#### 2.2. Схемы трехфазных обмоток

В трехфазных обмотках те катушки, активные стороны которых расположены под двумя соседними разноименными полюсами, обычно соединяют последовательно между собой в катушечные группы. Катушечные группы, как правило, образуют одну пару полюсов одной фазы обмотки.

Катушечные группы соединяют в фазы обмотки. Для образования фаз может быть использовано последовательное, параллельное или смешанное соединение катушечных групп между собой, однако при этом должно соблюдаться правильное чередование полюсов магнитного поля, создаваемого обмоткой.

Полюса можно определять по направлению тока в данной стороне катушки (условно принимая одно из направлений за какой-нибудь полюс, в таком случае противоположное направление — противоположный полюс). Так как ток переменный, то и полюс с частотой тока меняет свою полярность, поэтому на схемах удобнее пользоваться направлением тока в витках катушки, расположенных в данном пазу (рис. 2.8—2.12).

Все три фазы обмотки должны быть симметричными. Поэтому в каждой из них содержится равное количество катушек, одинаково соединенных между собой и симметрично расположенных в магнитном поле машины. Только при этом условии суммарные ЭДС в фазах будут равными по величине и сдвинутыми относительно друг друга на 1/3 периода, т. е. образуют симметричную трехфазную систему ЭДС. Фазы обмотки могут соединяться между собой в звезду или в треугольник.

Одной из важнейших характеристик трехфазных обмоток является показатель q, равный числу пазов, приходящихся на полюс и фазу:

$$q = \frac{z}{2pm},$$

где z — число пазов, в которых размещена обмотка; 2p — число полюсов магнитного поля; m — число фаз.




Рис. 2.8. Шаблонная обмотка вразвалку при 2p = 2, z = 24, q = 4, y = 10(1-11), a = 1




Рис. 2.9. Концентрическая обмотка вразвалку (трехплоскостная) при 2p=4, z=48, y=11(1-12), 9(2-11), a=1

Число q также показывает, из скольких катушек состоят катушечные группы данной обмотки. Так, если трехфазная (m=3) четырехполюсная (2p=4) обмотка расположена в 60 пазах (z=60), то

$$q = \frac{z}{2pm} = \frac{60}{4 \cdot 3} = 5.$$

Такая обмотка будет иметь по пять катушек в каждой катушечной группе.

Если же в 60 пазах разместить трехфазную восьмиполюсную обмотку, то число пазов на полюс и фазу окажется не целым, а дробным  $q = 60/(8 \cdot 3) = 2^1/2$ . Такие обмотки называются обмотками с дробным показателем q.




Рис. 2.10. Схема двухслойной концентрической обмотки при 2p=4, z=48, q=4, y=13(1-14), 11(2-3), 9(3-12), 7(4-11)

Так как в каждой отдельной катушечной группе может быть лишь целое число катушек, то при дробном q катушечные группы в каждой фазе обмотки не будут одинаковыми, а будут содержать разное количество катушек. В этом случае число q показывает среднее количество катушек, приходящихся на одну катушечную группу. На рис. 2.12 изображена обмотка однофазного двигателя, у которого пусковая обмотка имеет дробное q.




Рис. 2.11. Однослойная (концентрическая вразвалку) обмотка однофазного двигателя с пусковым элементом при 2p=4, z=24




Рис. 2.12. Однослойная обмотка (шаблонная вразвалку) однофазного двигателя с пусковым элементом при 2p=4, z=36

Обычные трехфазные обмотки выполняются как шестизонные. В таких обмотках пазы, занимающие два полюсных деления (360 эл. град.), распределяются на шесть частей — зон (по одной зоне на каждую фазу в пределах одного полюсного деления). Если обмотка выполнена c q, равным целому числу, и с диаметральным шагом  $y = \tau$ , то каждая зона шестизонной обмотки занимает 60 эл. град.

Для трехфазных обмоток существует следующее соотношение между частотой вращения магнитного поля машины, числом его полюсов и частотой тока в обмотке:

$$n=\frac{60}{f\cdot p}\,,$$

где n — частота вращения магнитного поля, об/мин; p — число пар полюсов; f — частота проходящего по обмотке тока,  $\Gamma$ ц.

#### 2.2.1. Однослойные концентрические обмотки

Однослойные концентрические обмотки широко применяются в асинхронных двигателях небольшой и средней мощности, в частности в асинхронных двигателях единой серии 3, 4 и 5-го габаритов. Это объясняется возможностью достигнуть хорошего заполнения пазов проводниковыми материалами, посколь-

ку не нужна изоляция между слоями обмотки, а также наличием на электромашиностроительных заводах соответствующих полуавтоматических станков, позволяющих механизировать операцию намотки.

Название типа обмотки — однослойная концентрическая — объясняется тем, что, во-первых, каждый из пазов, в котором располагается обмотка, занят полностью одной стороной катушки, т. е. стороны катушек уложены в пазах в один слой, а во-вторых, катушки, составляющие одну катушечную группу обмотки, имеют разную ширину и расположены так, что охватывают как бы концентрически одна другую.

В двигателях старого выпуска и при перемотке двигателей часто применяется всыпная концентрическая обмотка (рис. 2.13).

В новых двигателях обмотки рассматриваемого типа имеют лобовые части, расположенные в двух или трех ярусах (плоскостях). В соответствии с расположением лобовых частей различают двухплоскостные (двухъярусные) и трехплоскостные (трехъярусные) обмотки.

На рис. 2.14 представлены развернутая схема и торцевая схема расположения лобовых частей однослойной концентрической духплоскостной обмотки трехфазной (m=3) четырехполюсной (2p=4) машины, имеющей сердечник с 24 пазами (z=24). Обмотка выполнена с последовательным соединением катушечных групп в фазе, т. е. без параллельных ветвей (число параллельных ветвей a=1).

Что касается распределения катушечных групп по ярусам, то нетрудно видеть, что в одном и том же ярусе можно поместить лишь те катушечные группы, лобовые части которых не перекрещиваются между собой.

При показателе q, равном четному числу, однослойную концентрическую обмотку можно выполнить по-другому, изменив расположение половины катушек каждой катушечной группы, как показано на рис. 2.15, в этой обмотке q=4. Лобовые части одной половины катушек каждой катушечной группы отогнуты вправо, а другой половины — влево. Такая обмотка называется концентрической обмоткой вразвалку. На схеме лобовые части катушек обмотки, выполненной вразвалку, располагаются как бы в трех плоскостях, поэтому такую обмотку часто называют трехплоскостной. При укладке обмотки в машину лобо-




Рис. 2.13. Концентрическая обмотка статора при 2p = 4, z = 36, q = 3, a = 2, y = 11; 9; 7 (1-12; 2-11; 3-10)




Рис. 2.14. Однослойная концентрическая двухплоскостная обмотка: a — развернутая схема,  $\delta$  — торцевая схема расположения лобовых частей




Рис. 2.15. Схема трехфазной однослойной концентрической обмотки вразвалку (трехплоскостная) с z = 24, 2p = 2, q = 4, a = 2, y = 11; 9 (1—12; 2—11)

вые части всех катушек собираются так же, как и в обычной концентрической обмотке, в один пучок. Но при выполнении обмотки вразвалку толщина пучка получается меньшей. Такая обмотка несколько уменьшает длину вылета лобовых частей обмотки и, как следствие, концентрическая обмотка вразвалку широко применяется в современных электрических машинах.

#### 2.2.2. Однослойные шаблонные (равнокатушечные) обмотки

Однослойные обмотки могут быть выполнены не только концентрическими катушками. Определенное на рис. 2.16, 2.17 направление токов в пазовых частях катушек может быть получено и при ином, чем в концентрических обмотках, типе соединений в лобовых частях. При этом уменьшается число катушек, имеющих разные размеры. Такой обмоткой является, например, равнокатушечная или, как ее часто называют, цепная, обмотка.




Рис. 2.16. Равнокатушечная обмотка статора при 2p = 2, z = 18, q = 3, a = 1, y = 9 (1—10)




Рис. 2.17. Равнокатушечная обмотка статора вразвалку при 2p = 2, z = 24, q = 4, a = 1, y = 10 (1—11)

Все катушки однослойной цепной обмотки имеют одинаковые размеры. Поэтому их изготовление проще, чем катушек концентрической обмотки, однако укладка катушек цепной обмотки в пазы сложнее. Это объясняется необходимостью изгибать лобовые части каждой катушки после укладки ее в пазы для того, чтобы освободить место для лобовых частей следующих за ней катушек. В электрическом отношении обе обмотки — концентрическая и равнокатушечная — равноценны, но из-за более сложной укладки в пазы цепные обмотки в новых машинах не применяются. Их можно встретить лишь при ремонте машин старых выпусков.

#### 2.2.3. Двухслойные обмотки

Двухслойные петлевые обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу широко применяются в статорах трехфазных машин переменного тока. Поскольку эти обмотки двухслойные, то в каждом пазу сердечника в два слоя располагаются активные строны двух катушек, причем сторона одной катушки — на дне паза (нижний слой), а второй катушки — поверх нее, т. е. в части паза, прилегающей к воздушному зазору (верхний слой). Лобовые части каждой катушки тоже занимают два слоя, а переход из одного слоя в другой осуществляется в лобовых частях катушек. Петлевой обмотка называется потому, что при обходе ее по схеме приходится как бы вилять то вперед, то назад.

Двухслойные петлевые обмотки дают возможность получить любое укорочение шага. Поэтому здесь можно выбрать любой шаг обмотки, наиболее благоприятный для данной машины, что позволяет добиться хороших электрических свойств двигателей при одновременном сокращении расхода обмоточной меди.

На рис. 2.18 приведены схемы двухслойных петлевых обмоток статора.




Рис. 2.18. Двухслойная петлевая обмотка статора при z=36, 2p=4, q=3, a=1; a — обычная двухслойная обмотка с шагом y=7; b — двухслойная концентрическая обмотка с шагами y=9; 7; 5(1-10; 2-9; 3-8)

#### 2.2.4. Одно- и двухслойные обмотки

Одно- и двухслойные обмотки, как и двухслойные концентрические, выполняются из катушечных групп с концентрическими катушками с укороченным шагом. Также применяются для обмоток тихоходных двигателей с малым числом пазов (дробное q). Отличие состоит в том, что одно- и двухслойные катушки, которые располагаются в пазах, не имеющих катушек других фаз, выполняются как однослойные (рис. 2.19 и 2.20). Такой смешанный тип обмотки позволяет произвести укладку более просто. Этот способ удобен для двухполюсных машин, особенно при малом диаметре расточки статора, когда отгиб большого числа сторон в расточку при закладке катушек последнего шага затруднен.




Рис. 2.19. Одно- и двухслойная обмотка при 2p = 6, z = 45,  $q = 2^1/_2$ , a = 1, y = 7; 5: 6 (1-8; 2-7; 1-7)




Рис. 2.20. Одно- и двухслойная обмотка вразвалку при 2p = 4, z = 36, a = 2, y = 8; 6(1-9; 2-8)

#### 2.2.5. Обмотки многоскоростных двигателей

Во многих механизмах требуется изменять скорость в процессе работы. Чаще всего для привода таких механизмов используются двигатели постоянного тока, но в ряде случаев применяют также и асинхронные двигатели как более дешевые и надежные.

Частоту вращения асинхронного двигателя можно определить по формуле:

$$n = n_1(1-s) = \left(\frac{60f}{p}\right)(1-s).$$

Из этой формулы следует, что частоту вращения асинхронного двигателя можно регулировать, изменяя частоту f питающего тока, скольжение s или число пар p полюсов двигателя. На практике применяют все три способа регулирования. Изменение частоты тока возможно с помощью статических преобразователей частоты. Скольжение меняют путем включения активного сопротивления в цепь фазного ротора. Число полюсов обмотки можно изменить в двигателях, имеющих обмотки, соединенные в специальные схемы. Такие двигатели называют многоскоростными, а их обмотки — полюсно-переключаемыми.

Переключение числа пар полюсов обмотки асинхронного двигателя — простой и распространенный метод регулирования, так как не требуется дополнительного оборудования и в то же время обеспечивается работа двигателя с достаточно высокими энергетическими показателями на разных частотах вращения. Он широко применяется на практике, несмотря на то, что частота вращения этим методом изменяется только ступенями. Частота вращения поля в машине

$$n_1 = \frac{60f}{p} .$$

При токе промышленной частоты f=50  $\Gamma_{\rm LL}$  она равна 3000 об/мин при 2p=2; 1500 об/мин при 2p=4; 1000 об/мин при 2p=6 и т. д.

Частота вращения двигателя при переключении его обмотки на разное число полюсов меняется в таком же соотношении. Изменения числа полюсов статора можно достичь двумя способами: установкой в пазы статора двух независимых обмоток, выполненных на разные числа полюсов, или переключением схемы соединения катушечных групп одной обмотки.

Первый способ дает возможность получить любые соотношения между числами полюсов и, следовательно, между частотами вращения двигателя. Недостатком такого способа регулирования является неполное использование объема пазов статора, так как в пазы укладываются обе обмотки, а двигатель работает только на одной из них. Вторая обмотка в это время отключена, и занятая ею часть объема пазов не используется. Это вызывает необходимость увеличить размеры пазов и всего двигателя по сравнению с односкоростным той же мощности.

Второй способ изменения числа полюсов основан на изменении направления магнитных потоков в машине путем переключения схемы обмотки. На рис. 2.21a на поперечном сечении машины с 2p=2 условно показано положение двух катушечных групп (1 и 4), принадлежащих одной фазе в двухполюсной обмотке. Стрелками отмечено направление магнитных силовых линий потока машины. На схеме соединения катушечных групп этой фазы также стрелками отмечено направление обтекания их током. Причем направление стрелки над катушечной группой вправо (1-я катушечная группа) соответствует направлению силовых линий потока от центра, а влево (4-я катушечная группа) — к центру. При таком соединении катушечных групп обмотка образует два полюса. На рис. 2.216 такое




Рис. 2.21. Направление потока в магнитопроводе и условные схемы обмотки одной фазы машины: a — с двумя катушечными группами при 2p = 2;  $\delta$  — с четырьмя катушечными группами при 2p = 4;  $\delta$  — с двумя катушечными группами при 2p = 4

же построение полюсов проделано для четырехполюсной машины, одной фазе обмотки которой принадлежат 1, 4, 7 и 10-я катушечные группы. При встречном включении четырехкатушечных групп, т. е. при принятой в обычных двухслойных обмотках схеме, обмотка образует четыре полюса: два одной и два другой полярности. Такую же картину поля можно получить и при двух катушках в одной фазе обмотки, если их включить не встречно, а согласно, как показано на рис.  $2.21 \ s$ . Сравнив между собой направления потоков и схемы обмоток, видим, что изменение направления тока в одной катушечной группе фазы двухполюсной обмотки приводит к увеличению числа полюсов с двух до четырех, т. е. в два раза. Если таким же образом изменить схему соединений двух (4-ю и 10-ю или 1-ю и 7-ю) катушечных групп четырехполюсной машины, то распределение потока будет таким же, как и в машине с 2p=8. Таким образом, изменение направления включения половины катушечных групп в схеме двухслойной обмотки приводит к увеличению числа полюсов машины в два раза.

Этот принцип используется во всех двухскоростных асинхронных двигателях с отношением чисел полюсов 1:2, например в двигателях с переключением чисел полюсов с 2p=2 на 2p=4 или с 2p=4 на 2p=8.

В коробке выводов многоскоростных двигателей шесть зажимов, к которым подсоединены соответствующие выводы обмоток (рис. 2.22a). Они обозначаются так же, как и выводы обычных обмоток, но перед обозначением ставится число, указывающее, сколько полюсов будет иметь обмотка, если эти выводы подключены к сети. Для работы двухскоростного двигателя на 2p = 2/4 с числом полюсов 2p = 2 с сетью соединяются выводы 2C1, 2C2 и 2C3 (рис. 2.226); выводы 4C1, 4C2 и 4C3 соединены между собой накоротко. Обмотка при этом соединяется в звезду с двумя параллельными ветвями. Если с сетью соединены выводы 4C1, 4C2 и 4C3, а выводы 2C1, 2C2 и 2C3 разомкнуты (рис. 2.22a), то обмотка образует четыре полюса и соединяется в треугольник при a = 1.

Следует отметить, что многоскоростные обмотки используют, как правило, в статорах асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, так как в них




Рис. 2.22. Схема включения обмотки на разные числа полюсов и направления токов в катушечных группах: a - 2p = 2;  $\delta - 2p = 4$ 

нет необходимости в переключении роторной обмотки, что чрезмерно бы усложнило машину.

На рис. 2.23 показана схема двухслойной петлевой двухскоростной обмотки, переключающейся с восьми на четыре полюса (2p=8/4). При этом схема соединения фаз обмотки меняется с треугольника на двойную звезду  $(\Delta/\Upsilon\Upsilon)$ . Обмотка размещена в 36 пазах (z=36), шаг обмотки y=5, (1-6). При включении обмотки на восемь полюсов шаг ее является удлиненным, так как  $\tau_8=z/(2p)=36/8=4^1/2$  (т. е.  $y>\tau_8$ ). Когда же обмотка включается на четыре полюса, полюсное деление становится равным девяти  $(\tau_4=36/4=9)$ , в этом случае шаг обмотки лишь немногим больше половины полюсного деления, т. е. сильно укорочен.

Изменить число полюсов двигателя можно не только при укладке на статоре одной многоскоростной обмотки, но также и при размещении в пазах статора двух разных обмоток. Комбинация этих способов дает возможность получать двигатели с достаточно большим числом ступеней регулирования скорости. Обычно двухскоростные двигатели с изменением числа полюсов вдвое  $(2p=4/2;\ 8/4;\ 12/6)$  имеют на статоре одну двухслойную переключающуюся обмотку. Если же




Рис. 2.23. Развернутая схема двухслойной двухскоростной обмотки (z = 36, 2p = 8/4, a = 1. Соединение фаз  $\Delta/YY$ ): a — общая развернутая схема;  $\delta$  — включение обмотки на 2p = 8 (показана одна фаза);  $\epsilon$  — включение обмотки на 2p = 4 (показана одна фаза)

число полюсов двухскоростного двигателя меняется не в два раза (например, при 2p=6/4), то двигатель, как правило, имеет две отдельные обмотки, расположенные в одних и тех же пазах. В этом случае обмотки обычно выполняются однослойными, с концентрическими катушками и последовательным соединением катушечных групп (a=1), а фазы соединяются в звезду, чтобы избежать замкнутых контуров при включении в сеть второй обмотки.

Двигатели на три и четыре скорости (частоты вращения) также имеют две отдельные обмотки. При трех скоростях (частотах вращения) одна из обмоток переключается с отношением чисел полюсов 1:2, а промежуточное число полюсов получают за счет второй обмотки. У четырехскоростных двигателей каждая из двух обмоток переключается на два разных числа полюсов, например, одна обмотка — с 12 на 6 полюсов (2p = 12/6), а вторая — с 8 на 4 (2p = 8/4).

В новых сериях асинхронных двигателей применяют более сложные схемы полюснопереключаемых обмоток, которые позволяют изменять число полюсов и в соотношениях, отличных от 1:2. В серии 4 А выпускаются, например, двигатели с одной полюснопереключаемой обмоткой на 2p=4/6 или 2p=6/8 полюсов и т. д. Количество выводных проводов и их обозначения остаются такими же, как и в ранее рассматриваемых схемах.

# 2.3. Схемы обмоток одно- и двухфазных двигателей

Однофазные асинхронные электродвигатели мощностью до 1 кВт, редко до 2 кВт, широко применяются в условиях, когда имеется только однофазная сеть, например для привода механизмов различных приборов, электрифицированного инструмента, в бытовых механизмах и т. п. Если обмотку двигателя питать однофазным током, то электромагнитное поле в нем будет не вращающимся, как в трехфазных машинах, а пульсирующим, энергетические показатели станут хуже, чем у трехфазных, а пусковой момент будет равен нулю, т. е. двигатель без специальных устройств не будет запускаться. Поэтому в статорах однофазных двигателей устанавливают две обмотки, которые часто называют также фазами обмотки. Одна из них — главная, или рабочая, другая — вспомогательная. Обмотки располагаются по пазам статора так, что их оси сдвинуты относительно друг друга в пространстве на электрический угол 90° (рис. 2.24). Если фазы токов обмоток будут не одинаковы, т. е. сдвинуты во времени, то электромагнитное поле в статоре двигателя становится вращающимся. Энергетические показатели двигателя улучшаются и появляется пусковой момент. При сдвиге фаз токов на электрический угол 90° и одинаковых МДС обмоток поле становится круговым и КПД однофазного двигателя будет наибольшим. Добиться этого можно, выполнив обе обмотки двигателя одинаковыми и последовательно подключив к одной из них конденсатор (рис. 2.25а). Такие двигатели называются однофазными конденсаторными.

Емкость конденсатора, необходимая для получения кругового поля, зависит от активных и индуктивных сопротивлений обмоток двигателя и от его нагрузки. Для однофазных конденсаторных двигателей конденсатор рассчитывают так, чтобы поле было круговым при номинальной нагрузке. Его включают последовательно с одной из фаз обмоток на все время работы. Этот конденсатор называют рабочим и обозначают  $C_p$ . Во время пуска двигателя емкость рабочего конденсатора оказывается недостаточной для образования кругового поля и пусковой мо-




Рис.  $2.2\overset{.}{4}$ . Оси обмоток дух- и однофазных двигателей: a — расположение катушек разных фаз в пазах статора;  $\delta$  — условное изображение фаз обмотки




Рис. 2.25. Схемы включения однофазных двигателей: a — с постоянно включенным конденсатором (конденсаторные двигатели);  $\delta$  — с рабочим и пусковым конденсаторами; s — с пусковым элементом;  $C_p$  — рабочий конденсатор;  $C_n$  — пусковой конденсатор;  $\Pi$  Э — пусковой элемент

мент двигателя невелик. Для увеличения пускового момента параллельно с рабочим конденсатором включается второй — пусковой конденсатор ( $C_n$ ). Суммарная емкость пускового и рабочего конденсаторов обеспечивает получение кругового вращающегося поля во время пуска двигателя и пусковой момент его увеличивается. После разгона двигателя пусковой конденсатор отключается, а рабочий остается включенным (рис. 2.256). Таким образом, двигатель запускается и работает с номинальной нагрузкой при вращающемся круговом поле.

В статорах большинства одно- и двухфазных двигателей применяют всыпные однослойные обмотки с концентрическими катушками (рис. 2.26). Они имеют либо четыре вывода — начала и концы главной и вспомогательной фаз, — либо только три. При трех выводах концы главной и вспомогательной фаз соединяются между собой внутри корпуса и наружу выводится провод от места их соединения — общей точки обмотки.

Для уменьшения вылета лобовых частей катушек однослойные обмотки часто выполняют вразвалку. Если число пазов на полюс и фазу четное, то обмотки вразвалку по существу не отличаются от таких же обмоток трехфазных машин. Если же число q нечетное, то большие катушки в группах делают «расчесанными» т. е. отгибают лобовые части половины их витков в одну, а второй половины — в другую сторону (рис. 2.27).

Необходимость установки конденсаторов удорожает однофазные двигатели, увеличивает их габариты и снижает надежность, так как конденсаторы выходят из строя чаще, чем двигатели. Поэтому большинство однофазных асинхронных




Рис. 2.26. Схема однослойной концентрической обмотки с m=2, z=16, 2p=2, выполненной вразвалку




Рис. 2.27. Схема однослойной концентрической обмотки с m=2, z=24, 2p=4, q=3, выполненной с «расчесанными» катушками

двигателей рассчитывают на работу только с одной — главной обмоткой. Однако для того, чтобы их можно было пускать, устанавливают и вторую — вспомогательную обмотку, которую часто называют пусковой. Она предназначается только для создания вращающегося поля при пуске двигателя. Такие однофазные двигатели называются двигателями с пусковой фазой (или с пусковой обмоткой).

Сдвиг фаз токов главной (рабочей) и пусковой обмоток достигается изменением сопротивления пусковой обмотки путем последовательного включения с ней так называемого пускового элемента (рис. 2.258) — конденсатора или резистора (чаще всего используют более дешевый — резистор).

Пусковые обмотки, как правило, отличаются от рабочих и по числу витков, и по числу катушек, и сечением провода. Они обычно занимают  $^1/_3$  всех пазов статора. В оставшихся  $^2/_3$  пазов располагается рабочая обмотка. Схемы соединений и числа полюсов рабочей и пусковой обмоток одинаковы (рис. 2.28).




Рис. 2.28. Схема однослойной концентрической обмотки однофазного двигателя с пусковой фазой с z = 24, 2p = 4; C1 - C2 -главная фаза, B1 - B2 -пусковая фаза

Чтобы избежать установки резисторов, которые должны быть рассчитаны на полный пусковой ток, во многих однофазных двигателях пусковую обмотку выполняют с повышенным сопротивлением пусковой фазы. Для этой цели пусковую обмотку наматывают из провода меньшего сечения, чем рабочую, или выполняют ее с частично бифилярной намоткой. При этом длина провода возрастает, ее активное сопротивление увеличивается, а индуктивное сопротивление и МДС остаются такими же, как и без бифилярных витков. Чтобы образовались бифилярные витки, катушку пусковой обмотки выполняют из двух секций со встречным направлением намотки (рис. 2.29). Одна секция, направление намотки которой совпадает с нужной для пуска машины полярностью, называется основной, а секция со встречной намоткой — бифилярной. Последняя имеет всегда меньше витков, чем основная. На схемах обмоток катушки, имеющие частично бифилярную намотку, обозначаются петлей (рис. 2.30а). На рис. 2.30б показана схема обмотки с пусковой фазой, имеющей частично бифилярную намотку. Главная обмотка выполнена концентрическими катушками вразвалку. Петли у катушек пусковой фазы указывают на то, что катушки выполнены с частично бифилярной намоткой.

В обмотке с бифилярными катушками надо учитывать, что в каждой катушке вспомогательной фазы часть витков намотана встречно. Это уменьшает число эффективных проводников в пазу, нейтрализуя действие такого же количества витков, намотанных в основном направлении, поэтому для нахождения числа эффективных витков в катушке (эффективных проводников в пазу) надо из об-




Рис. 2.29. Образование бифилярных витков




Рис. 2.30. Схема обмотки с катушками, имеющими бифилярные витки: a — изображение катушек с бифилярными витками на схеме обмотки, б — схема обмотки с z = 24, 2p = 4

щего числа вычесть удвоенное число встречно намотанных витков. Если, например, в пазу лежит катушка, в которой всего 81 виток, из них встречно намотаны 22, то число эффективных проводников в пазу будет:  $81-2\cdot 22 = 37$ .

Для определения числа встречно намотанных витков при известных общем числе проводников в пазу и числе эффективных проводников в пазу надо произвести обратное действие, т. е. из общего числа вычесть число эффективных проводников и полученный результат разделить на два. При общем числе проводников 81 и числе эффективных 37 число встречно намотанных витков должно быть: (81-37)/2 = 22.

Бифилярную катушку можно получить, если уложить в одни и те же пазы две секции катушки, одна из которых поворачивается на 180° вокруг оси параллельной пазам. Правая и левая стороны повернутой секции при этом меняются местами.

Пусковая обмотка однофазных двигателей рассчитана только на кратковременную работу — на время пуска двигателя. Ее необходимо отключать от сети сразу же, как только двигатель разгонится, иначе она перегреется и двигатель выйдет из строя. Такие двигатели применяются, например, для привода компрессоров во всех бытовых холодильниках, привода стиральных машин и т. д. Пускозащитное реле, установленное на холодильниках и стиральных машинах, включает обе обмотки двигателя, а после его разгона отключает пусковую обмотку. Двигатель работает с одной включенной рабочей обмоткой.

## 3. Обмоточные провода

Обмотки электрических машин выполняют из медных и алюминиевых круглых или прямоугольных обмоточных проводов. Провода обмоточные с эмалевой изоляцией обозначаются буквенно-цифровым кодом, в котором указываются: вид изоляции, форма сечения провода, тип изоляции и через дефис — конструктивное исполнение, температурный индекс, материал проволоки. В условное обозначение провода входят: марка провода с добавлением (через дефис) номинального диаметра круглой проволоки или размеры сторон прямоугольной проволоки (для прямоугольного провода) и обозначение стандарта или ТУ на провода конкретных марок.

Провода обмоточные с эмалевой изоляцией (ПЭ) классифицируются по следующим признакам:

- материалу изоляции: эмалевая; поливинилацетатная; винифлекс (В); метальвин (М); полиуретановая (У); полиэфирная (Э); полиимидная (И); полиамидная (АИ); полиэфириримидная (ЭИ); полиэфирцианураатимидная фреоностойкая (Ф);
- форме сечения: круглые; прямоугольные (П);
- толщине изоляции: типа 1; типа 2;
- конструктивному исполнению изоляции: однослойная; двухслойная (Д); трехслойная (Т); четырехслойная (Ч); с термопластичным покрытием, склеивающимся под воздействием температуры (К);
- температурному индексу (нагревостойкости): 105, 120, 130, 155, 180, 200, 220 °C и выше:
- материалу проволоки: медная; медная безжелезистая (БЖ); медная никелированная (МН); алюминиевая мягкая (А); алюминиевая твердая (АТ); биметаллическая: алюмомедная мягкая (АМ), сталемедная (СМ); манганиновая мягкая (МТ), манганиновая стабилизированная (МС), константановая мягкая (КМ), константановая твердая (КТ), никелькобальтовая (НК); нихромовая (НХ).

Провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной изоляцией классифицируются по:

- виду изоляции: волокнистая: хлопчатобумажная (Б), из натурального шелка (Ш), капроновая (К), полиэфирная (лавсановая) (Л), из трилобала (Кп), оксалона (Од), аримида (Ар); бумажная (Б); стекловолокнистая (С); стеклополиэфирная (СЛ); пластмассовая (П);
- пленочная: фторопластовая (Ф), полиамидо-фторопластовая (И), фторопластовая с полиамидно-фторопластовой (ФИ); комбинированная;
- числу обмоток: однослойная (О); двухслойная (Д);
- виду пропитки: глифталевая, полиэфирная и другие основы (130 °C); кремнийорганическая (155 и 180 °C); органосиликатная композиция (свыше 180 °C):

- типу изоляции: нормальная; утонченная (Т); усиленная (У); дополнительная поверхностная лакировка (Л);
- отличительным особенностям: транспонированный провод (Т); подразделенный провод (П); число элементарных проводников (обозначается цифрой); толщина общей бумажной изоляции (знаменатель дроби);
- температуре эксплуатации: 60, 80, 90, 120, 180, 200 °C;
- нагревостойкости в пропитанном состоянии на классы: У (90 °C), А (105 °C), Е (120 °C), В (130 °C), F (155 °C), Н (180 °C), С (более 180 °C);
- материалу проволоки: медная; медная безжелезистая (БЖ); медная никелированная (МН); алюминиевая (А); манганиновая мягкая (ММ); манганиновая твердая (МТ); константановая мягкая (КМ); константановая твердая (КТ); нихромовая (НХ);
- конструктивному исполнению жилы: круглая (однопроволочная, многопроволочная); прямоугольная; полая.

Таблица 3.1. Основные характеристики обмоточных проводов

Марка провода	Характеристика изоляции	Диаметр про- волоки, мм	Максимальная рабо- чая температура, °С
ПЭВ-1	Один слой высокопрочной эмали ВЛ-931	0,022,5	105
ПЭВ-2	Два слоя высокопрочной эмали ВЛ-931	0,062,5	105
ПЭТ-155	Лак ПЭ-955 на полиэфоримидной основе	0,022,5	155
пэтв	Высокопрочный нагревостойкий лак ПЭ-939 или ПЭ-943 на основе полиэфиров	0,022,5	130
пэвд	Высокопрочная эмаль с дополнительным термопластичным сло- ем лака	0,10,5	105
пэвл	Высокопрочная эмаль и обмотка из лавсановой нити	0,021,56	120
ПЭВТЛ-1	Один слой высокопрочной полиуретановой эмали	0,051,56	130
пэвтл-2	Два слоя высокопрочной полиуретановой эмали	0,051,56	130
пэвтлк	Высокопрочная эмаль на основе полиуретана и полиамидной смолы	0,060,35	130
пэл	Лак на масляной основе	0,022,5	105
пэло	Лак на масляной основе и обмотка из полиэфирной нити	0,051,56	105
пэлло	Лак на масляной основе и обмотка из лавсановой нити	0,061,56	105
ПЭЛР	Высокопрочная эмаль на основе полиамида и резольной смолы	0,062,5	120
пэлшко	Лак на масляной основе и обмотка из капронового волокна	0,12,1	105
ПЭМ-1	Один слой высокопрочной эмали ВЛ-941	0,022,5	105
пэм-2	Два слоя высокопрочной эмали ВЛ-941	0,022,5	105
ПЭС-1	Один слой высокопрочного лака на основе поливинилформаля	0,062,5	105
ПЭС-2	Два слоя высокопрочного лака на основе поливинилформаля	0,062,5	105

Марка провода	Характеристика изоляции	Диаметр про- волоки, мм	Максимальная рабо- чая температура, °С
пэтло	Высокопрочный нагревостойкий лак на основе полиэфиров и об-	0,060,52	120
псд	Два слоя обмотки из стекловолокна с пропиткой нагревостойким лаком	0,55,2	155
псдк	Два слоя обмотки из стекловолокна с пропиткой кремнийорганическим лаком	0,55,2	180
пнэт	Высокопрочная нагревостойкая эмаль на основе полиамидов	0,062,5	220
пэшо	Лак на масляной основе и один слой шелковых нитей	0,051,56	105
пэьо	Лак на масляной основе и один слой хлопчатобумажной пряжи	0,382,12	105

Таблица 3.2. Основные параметры обмоточных проводов круглого сечения

Номиналь-	Сечение		Диамет	р провод	а с изоляц	ией, мм		Сопротивление		
ный диаметр провода по меди, мм	провода по меди, мм <sup>2</sup>	ПЭВ-1	ПЭВ-2	пэл	ПЭТВ	пнэт	пэлшо	1 м провода при 20°C, Ом	при плотности 2 А/м <sup>2</sup> , А	
0,02	0,00031	0,027	_	0,035	_	_	-	61,5	0,0006	
0,025	0,00051	0,034	-	0,04	-	_		37,16	0,001	
0,03	0,00071	0,041	_	0,045	-	_	_	24,7	0,0014	
0,032	0,0008	0,043	_	0,046	-	_	_	22,4	0,0016	
0,04	0,0013	0,055	_	0,055	_	-		13,9	0,0026	
0,05	0,00196	0,062	0,08	0,07	-	-	0,14	9,169	0,004	
0,06	0,00283	0,075	0,09	0,085	0,09	_	0,15	6,367	0,0057	
0,063	0,0031	0,078	0,09	0,085	0,09	_	0,16	4,677	0,0063	
0,07	0,00385	0,084	0,092	0,092	0,1	_	0,16	4,677	0,0071	
0,071	0,00396	0,088	0,095	0,095	0,1	_	0,16	4,71	0,0078	
0,08	0,00503	0,095	0,105	0,105	0,11	_	0,16	6,63	0,0101	
0,09	0,00636	0,105	0,12	0,115	0,12	_	0,18	2,86	0,0127	
0,1	0,00785	0,122	0,13	0,125	0,13	0,125	0,19	2,291	0,0157	
0,112	0,0099	0,134	0,14	0,125	0,14	0,135	0,2	1,895	0,021	
0,12	0,0113	0,144	0,15	0,145	0,15	0,145	0,21	1,591	0,0226	
0,125	0,0122	0,149	0,155	0,15	0,155	0,15	0,215	1,4	0,0248	
0,13	0,0133	0,155	0,16	0,155	0,16	0,16	0,22	1,32	0,0266	
0,14	0,0154	0,165	0,17	0,165	0,17	0,165	0,23	1,14	0,0308	

Номиналь- ный диаметр	Сечение провода		Диамет	р провод	а с изоляц	ией, мм		Сопротивление 1 м провода	Допустимый ток			
провода по меди, мм	по меди, мм <sup>2</sup>	ПЭВ-1	пэв-2	пэл	ПЭТВ	тенп	ошлєп	при 20°C, Ом	2 A/m <sup>2</sup> , A			
0,15	0,01767	0,176	0,19	0,18	0,19	0,18	0,24	0,99	0,0354			
0,16	0,02011	0,187	0,2	0,19	0,2	0,19	0,25	0,873	0,0402			
0,17	0,0227	0,197	0,21	0,2	0,21	0,2	0,26	0,773	0,0454			
0,18	0,02545	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	0,27	0,688	0,051			
0,19	0,02835	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,28	0,618	0,0568			
0,2	0,03142	0,23	0,24	0,23	0,24	0,23	0,3	0,558	0,0628			
0,21	0,03464	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,31	0,507	0,0692			
0,224	0,0394	0,256	0,27	0,26	0,27	0,26	0,32	0,445	0,079			
0,236	0,0437	0,26	0,285	0,27	0,28	0,27	0,33	0,402	0,0875			
0,25	0,04909	0,284	0,3	0,275	0,3	0,29	0,35	0,357	0,0982			
0,265	0,0552	0,305	0,315	0,305	0,31	0,3	0,36	0,318	0,111			
0,28	0,0615	0,315	0,33	0,315	0,33	0,31	0,39	0,285	0,124			
0,3	0,0708	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	0,41	0,248	0,143			
0,315	0,078	0,35	0,365	0,352	0,36	0,35	0,43	0,225	0,158			
0,335	0,0885	0,375	0,385	0,375	0,38	0,37	0,45	0,198	0,179			
0,355	0,099	0,395	0,414	0,395	0,41	0,39	0,47	0,177	0,2			
0,38	0,1134	0,42	0,44	0,42	0,44	0,42	0,5	0,155	0,226			
0,4	0,126	0,44	0,46	0,442	0,46	0,44	0,52	0,14	0,251			
0,425	0,142	0,465	0,485	0,47	0,47	0,46	0,53	0,124	0,283			
0,45	0,16	0,49	0,51	0,495	0,5	0,5	0,57	0,11	0,319			
0,475	0,177	0,525	0,545	0,495	0,53	0,51	0,6	0,099	0,353			
0,5	0,196	0,55	0,57	0,55	0,55	0,53	0,62	0,09	0,392			
0,53	0,2206	0,58	0,6	0,578	0,6	0,58	0,66	0,0795	0,441			
0,56	0,247	0,61	0,63	0,61	0,62	0,6	0,68	0,071	0,494			
0,6	0,283	0,65	0,67	0,65	0,66	0,64	0,72	0,062	0,566			
0,63	0,313	0,68	0,7	0,68	0,69	0,67	0,75	0,056	0,626			
0,67	0,352	0,72	0,75	0,72	0,75	0,72	0,8	0,05	0,704			
0,71	0,398	0,76	0,79	0,77	0,78	0,75	0,82	0,044	0,797			

Номиналь-	Сечение		Диамет	р провод	а с изоляц	ией, мм		Сопротивление 1 м провода	Допустимый ток
ный диаметр провода по меди, мм	провода по меди, мм <sup>2</sup>	ПЭВ-1	ПЭВ-2	пэл	пэтв	пнэт	пэлшо	при 20 °C, Ом	при плотности 2 А/м <sup>2</sup> , А
0,75	0,441	0,81	0,84	0,81	0,83	0,8	0,87	0,039	0,884
0,8	0,503	0,86	0,89	0,86	0,89	0,86	0,95	0,035	1,0
0,85	0,567	0,91	0,94	0,91	0,94	0,91	1,0	0,031	1,13
0,9	0,636	0,96	0,99	0,96	0,99	0,96	1,05	0,0275	1,27
0,93	0,6793	0,99	1,02	0,99	1,02	0,99	1,08	0,0253	1,33
0,95	0,712	1,01	1,04	1,02	1,04	1,01	1,1	0,0248	1,42
1,0	0,7854	1,07	1,1	1,07	1,11	1,06	1,16	0,0224	1,57
1,06	0,884	1,13	1,16	1,14	1,16	1,13	1,21	0,0199	1,765
1,08	0,9161	1,16	1,19	1,16	1,19	1,16	1,24	0,0188	1,83
1,12	0,9852	1,19	1,22	1,2	1,23	1,2	1,28	0,0178	1,97
1,18	1,092	1,26	1,28	1,26	1,26	1,25	1,34	0,0161	2,185
1,25	1,2272	1,33	1,35	1,33	1,36	1,33	1,41	0,0143	2,45
1,32	1,362	1,4	1,42	1,4	1,42	1,39	1,47	0,0129	2,72
1,4	1,5394	1,48	1,51	1,48	1,51		1,56	0,0113	3,078
1,45	1,6513	1,53	1,56	1,53	1,56		1,61	0,0106	3,306
1,5	1,7672	1,58	1,61	1,58	1,61	-	1,68	0,0093	3,534
1,56	1,9113	1,63	1,67	1,64	1,67	_	1,74	0,00917	3,876
1,6	2,01	1,68	1,71	1,68	1,71	-	_	0,0086	4,03
1,7	2,2697	1,78	1,81	1,78	1,81	_	_	0,0078	_
1,74	2,378	1,82	1,85	1,82	1,85	_	-	0,00737	_
1,8	2,54468	1,89	1,92	1,89	1,92	_	_	0,00692	-
1,9	2,8105	1,99	2,02	1,99	2,02	-	-	0,00612	-
2,0	3,1415	2,1	2,12	2,1	2,12	-	_	0,00556	-
2,12	3,5298	2,21	2,24	2,22	2,24	_	-	0,00495	_
2,24	4,0112	2,34	2,46	2,34	2,46	_	_	0,00445	-
2,36	4,3743	2,46	2,48	2,36	2,48	-		0,00477	-
2,5	4,9212	2,6	2,63	2,6	2,62	_	-	0,00399	_

а 3.3. Техническая характеристика обмоточных проводов	
ехничесь	
Габлица 3.3. Г	
	9

1. П.31-155   155   Провод, мединый гругина   Применение   Применение   Провод, мединый гругина   Провод, мединый груги					3. Обмот	очные п	ровода			
Марка провода         Таблица 3.3. Техигическая характеристика         Применение         Толицина           Марка провода         Ивреж провода         Карактеристика         Применение         Толицина           Повод породиточных паков         Повод породицина         Повод породицина         Повод породицина           ПЭТ-155         155         Провод медный крутный провод предназначен для изготовления об- прибора         0,093           ПЭТ-200         200         Провод медный крутный провод предназначен для изготовления об- прибора         Провод применения           ПЭТ-155-Л         155         Провод медный крутный провод предназначен для изготовления об- прибора         Провод применения           ПЭТ-155-Л         156         Провод медный крутный провод предназначен для изготовления об- обслуживающийся с эмале- приборов         —		Диаметр провода, мм	0,2502,000	PW-A	0,2502,000	0,2502,000	0,2502,000	0,2502,000		0,2501,400
Марка провода         Карактеристика         Применение           ППОВОД медный круглый провод предназначен для изготовления об- змалированный. Поли- миск знектрических машин, аппаратов и обеспечивает хорошую на- примидная изоляция к воздей- примидная изоляция к воздей- примидная изоляция. Обеспечивает корошую намот- примидная изоляция. Обеспечивает корошую намот- и кумустойчие к воздействия примидная изоляцией провод предназначен для изотовления об- обслуживающийся с змале- вой изоляцией воздействия приморов приморов провод медный круглый провод предназначен для изотовления об- обслуживающийся с змале- вой изоляцией провод предназначен для изотовления об- обслуживый круглый провод предназначен для изотовления об- обслуживый круглый провод предназначен для изотовления об- змальрованный, теплого- приморов предназначен для изотовления об- змалевой изоляцией на ос- приборов, для механизированной намотки натруаками провод провод медные круглые провод предназначен для изотовления об- змалевой изоляцией на ос- змалевой изоляцией на ос- приборов, для механизированной намотки натруаками провод провод повышенной меха- провод предназначен для механизированной намотки натруаками провод провод повышенной меха- провод предназначен для механизированной намотки натруаками провод провод повышенной меха- провод предназначен для механизированной намотки натруаками провод провод повышенной меха- провод предназначен для механизированной намотки натруаками провод провод повышенной меха- провод предназначен для механизированной намотки натруаками провод провод повышенной меха- провод предназначен для механизированной намотки натруаками провод провод провод предназначен для механизированной натруаками провод провод механизи об- змального мех		Размеры по сто- роне, мм	t		i	ı	ı	I		1
Марка провода         Температурный индекс, °C         Проведения           ПЭТ-155         155         Проведения           ПЭТ-200         200         Проведения           ПЭТ-155-Л         155         Проведения           ПЭТ-155-Л         155         Проведения           ПЭЗН-1-180         180         Проведения           ПЭЗН-1-180         130         Проведения           ПЭТВ-1         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-3         130         Проведения           ПЭТВ-4         130         П	проводов	Толщина изоляции, мм	-0,085 Пробивное напря- жение 4400 В	0,093 Пробивное напря- жение 4900 В	0,094 Пробивное напря- жение 4700 В	1	l	0,068 Пробивное напря- жение 2700 В	0,093 Пробивное напря- жение 4900 В	0,110 Пробивное напря- жение 4900 В
Марка провода         Температурный индекс, °C         Проведения           ПЭТ-155         155         Проведения           ПЭТ-200         200         Проведения           ПЭТ-155-Л         155         Проведения           ПЭТ-155-Л         155         Проведения           ПЭЗН-1-180         180         Проведения           ПЭЗН-1-180         130         Проведения           ПЭТВ-1         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-2         130         Проведения           ПЭТВ-3         130         Проведения           ПЭТВ-4         130         П	еская характеристика обмоточных п	Применение	Провод предназначен для изготовления об- моток электрических машин, аппаратов и приборов.	То же, но для механизированной укладки	Провод предназначен для изготовления об- моток электрических машин, аппаратов и приборов	овод предназначен для изготовления об- ток электрических машин, аппаратов и иборов овод предназначен для изготовления об- ток электрических машин, аппаратов и грузками овод предназначен для изготовления об- ток электрических машин, аппаратов и			изделии	Провод предназначен для механизированной намотки статоров электродвигателей серии 4 ғ.
Марка провода ПЭТ-155 ПЭТ-155-Л ПЭТ-155-Л ПЭЭМ-1-180 ПЭТВ-1 ПЭТВ-1	Таблица 3.3. Технич	Характеристика	Провод медный круглый эмалированный. Поли- эфир-имидная изоляция.		Провод медный круглый эмалированный. Полиами- димидная изоляция. Обес- печивает хорошую намот- ку, устойчив к воздействию пропиточных лаков	круглый с эмале-	г круглый теплоус-			Провод повышенной меха- нической прочности
		Температурный индекс, °С	155	155	200	155	180	130	130	130
		Марка провода		ПЭТМ-155	пэт-200	пэт-155-л	пээи-1-180 пээи-2-180	กЭТВ-1	пэтв-2	пэтвм
		<b>₹</b> □/□	-	2.	.j.	4	5.	9		

50	3. Обмоточные провода										
Диаметр провода, мм	0,2502,000		0,2502,000	0,2500,450	0,0631,80	0,2501,80	0,2501,600	0,2501,600	0,254; 0,287; 0,320; 0,361		
Размеры по сто- роне, мм	l .		1	l	I	1	s	1	ı		
Толщина изоляции, мм	0,124 Пробивное напря- жение 7600 В	-	0,070 Пробивное напря- жение 4000 В	1	0,076 Пробивное напря- жение 4000 В	0,070 Пробивное напря- жение 4600 В	1	1	1		
Применение		среде трансформаторного масла, для кату- шек с высокими термическими и механиче- скими нагрузками	Провод предназначается для механизирован- ной намотки, обмоток эпектрических машин, аппаратов, трансформаторов, работающих в среде трансформаторного масла	Провод предназначен для изготовления бес- каркасных катушек		масла	Провод предназначен для механизированной намотки изделий, работающих в среде хладона 12, 22, 134/1. масел ХФ-12-16, Хф-22-24 и трансформаторного масла.	Провод предназначен для механизированной намотки изделий, работающих в среде хладона 12, 22, 134 А, масел XФ-12-16, XФ-22-24 и грансформаторного масла	, медный круглый с Провод предназначен для изготовления бесойной изоляцией, с каркасных катушек ительным клеящим		
Характеристика	Провод медный круглый эмалированный, теплоустойчивый		Провода медчые круглые с двухслойной изоляцией	Провод медный круглый с эмалевой нагревостойкой изоляцией с дополнительным клеящим слоем	Провод медный круглый эмалированный фреоно- стойкий		Провод медный круглый эмалированный, фреоностойкий с двойной изолящией	Провод медный круглый эмалированный с двух-слойной изоляцией фреоностойкий	Провод медный круглый с Провод предназнач двухслойной изоляцией, с каркасных катушек дополнительным клеящим слоем		
Температурный индекс, °С	200		180	I	155	180	155	180	200		
Марка провода	пэтд-1-200	пэтд-2-200	10. пэтд-180	11. пэткд	ПЭФ-155	пэф-180	пэФД-1-155 пэФД-2-155	пэФД-2-180	пэтд-к-200		
월들	6			=	12.	13.	14.	15.	16.		

			3. Обмо	точн	ые провод	a	5
Диаметр провода, мм	ì	١	1	2,005,20	2,655,20	1	0,8852,50
Размеры по сто- роне, мм	а — 0,802,00 в — 2,008,00	a - 0,803,55 B - 2,005,60	а — 0,501,90 в — 2,004,00	a - 1,005,60 B - 2,1212,50	I	а – 2,005,60 в – 5,6014,00	а — 0,903,55 в — 2,8010,00
Толщина изоляции, мм	î	1	I	ı	l	ı	
Применение	Провода медные с змале- Провод предназначен для изготовления об- вой изоляцией прямоуголь- моток электрических машин, аппаратов и приборов	юд медный прямо- Провод предназначен для изготовления об- ъного сечения, эмали- моток электрических машин, аппаратов и нный лаком на основе приборов ТИ-155 кфицированных поли-	Провод предназначен для намотки изделий	Провод предназначен для обмоток электри- ческих машин, приборов и аппаратов		Провод предназначен для обмоток электро- сварочного оборудования	Провод предназначен для изготовления об- моток электрических машин
Характеристика	Провода медные с змалевой изоляцией прямоугольные	Провод медный прямо- Провод предназн угольного сечения, змали- моток злектриче рованный лаком на основе приборов ТИ-155 модифицированных поли- зфиров	Провода медные никелиро- ванные прямоугольные эмалированные лаком на основе полиамидов		ляциеи из стеклянных ни- тей, наложенных двумя слоями с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком или компаундом	Провод алюминиевый на- гревостойкий, изолирован- ный двумя слоями стекло- волокна с подклейкой и пропиткой глифталевым лаком	Провод медный, обмоточ- ный, изолированный поли- эфирной эмалько и двумя слоями стекловолокна с подклейкой и пропиткой глифталевым лаком
Температурный индекс, °С	155	155	220	155		155	155
Марка провода	17. пээип-1-155	пэтп-155	пнэтп	20. псдт	21. псдкт	22. АПСД	пэтвсд
월등	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.

№ марта провода в температурный индекс, С провод добоступный температурный индекс, С провод добоступный температурный поторужими марта провод поторужими марта провод доступный индекс, С провод добоступный температурный поторужими марта провод добоступный индексорыми поторужими марта провод доступный индексорыми поторужими провод поторужими поторужи	<u>52</u>			3.	Обмоточ	ные і	про	вода			
1	Диаметр провода, <b>мм</b>	2,003,15	1,405,20	2,504,50	1	l	1,806,00		1	1	1
жа провода температурный характеристика Применение Применение Стойкий с пленочной поли постужных маслозаполненых электродамга- имднофторо-пластовой темпе у заслиуатации привода предназначен для намотки статоров стойкий с пленочной поли предназначен для намотки статоров долицией да на менее 200 МОм  — Провода обмоточные с бу- мажной изоляцией детование обмоток , алектрических ма- Провода обмоточные с бу- мажной изоляцией детование обмоток да на менее 200 МОм  — Провода обмоточные с бу- мажной изоляцией детование обмоток мощных трансформа- ный подразделенный с бу- торов и реакторов детование обмоток электрических машин, запаратов и приборов дией приборов детонный масто провод обмоточный мед- Наготовление обмоток электрических машин, аппаратов и приборов ния с пленочной изоляцией аппаратов и приборов ния с пленочной изоляцией	Размеры по сто- роне, мм	1	ì		a – 1,125,60 6 – 4,0016,0	a - 1,125,60 6 - 4,0016,0	1	a – 1,805,60 6 – 4,0016,0	a – 1,404,25 6 – 7,5019,5	a – 1,325,60 6 – 4,2514,0	a - 1,002,80 6 - 4,507,50
жа провода температурный характеристика индекс, °С Провод обмоточный теплостойкий с пленочной полимиднофторо-пластовой изоляцией изоляцией нажной изоляцией нажной изоляцией с бумажной изоляцией най подразделенный с бумажной изоляцией на прямоугольного сечения с гленочной изоляцией на прямоугольного сечения с гленочной изоляцией на прямоугольного сечения с гленочной изоляцией	Толщина изоляции, мм	t	0,30	0,72	0,45; 0,55; 0,72; 0,96; 1,20; 1,35; 1,68; 1,92; 2,48;2.96	1,35; 2,00 2,46; 2,96	0,30	0,45; 0,55; 0,72; 0,96; 1,20; 1,35; 1,68; 1,92	1,36;2, 00; 2,48; 2,96 Количество провод- ников — 2 или 3	1	1
жа провода температурный характеристика индекс, "С Провод обмоточный тепле стойкий с пленочной поли миднофторо-пластовой изоляцией изоляцией мажной изоляцией изоляцие с пленочной изоляцие	Применение		Изготовление обмоток, электрических ма-	шин, аппаратов и трансформаторов					Изготовление обмоток мощных трансформа- торов и реакторов		
у у У Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б	Характеристика	Провод обмоточный тепло- стойкий с пленочной поли- миднофторо-пластовой изоляцией		мажной изоляцией		Провода обмоточные с бу- мажной изоляцией	Провода обмоточные с бу-	мажной изоляцией	од медный обмоточ- подразделенный с бу- кой изоляцией	д обмоточный с эгобумажной изоля-	Провод обмоточный мед- ный прямоугольного сече- ния с пленочной изоляцией
24. ППИ-У 25. ПБ 26. ПБУ 27. АПБ 28. ПБПУ 29. ПБД 30. ППЛБО	Температурный индекс, °С		I		,	ı	1				I
24. 25. 25. 25. 25. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29		ппи-у	TI5			пБу	ANE		пбпу	пбд	
	왕	24.				26.	27.			<del></del>	

Диаметр провода, ми 0,855,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	0,100,12
Размеры по сто- роне, мм а – 0,905,60 6 – 2,1212,50 а – 1,805,60 6 – 3,3512,50 6 – 2,209,50 6 – 2,209,50 6 – 2,209,50	ı
Толщина изоляции, мм  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ı
Тровод медный обмоточ- Изготовление обмоток, электрических маный со стекловолокнистой шин, аппаратов, приборов и трансформаторовод алюминиевый со Изготовление обмоток, электрических мастекловолокнистой изоля- шин, аппаратов, приборов и трансформаторов и дов провод алюминиевый со Изготовление обмоток высоковольтных элекный с эмалево-стеклово- трических машин покнистой изолящией полинания жила, поли- го и городского транспорта; амидно-фторолластовая иня; специальных типов электрических машин, обладающих уникальными характеристиками удовод обмоточный тепло- для намотки статоров погружных маслозастойкий с эмалево-пленоч- полненных электродвигателей нефтедобычи изолящией полизамиднофторолла- то ке стойкий с эмалево-пленоч- ной полизамиднофторолла- стовой изолящией	константановые Изготовление обмоток, электрических ма- не нагревостой- шин, аппаратов
Характеристика Провод медный обмоточный со стекловолокнистой изоляцией Провод алюминиевый со стекловолокнистой изоляцией Провод медный обмоточный прямоугольный нагревостой-кий Медная жила, полиамидно-фторопластовая пленка Провод обмоточный теплостойкий с пленочной полиамидно-фторопластовой изоляцией с эмалево-пленочной полиамиднофторопластовой изоляцией	Провода константановые Изготовление обмоточные нагревостой- шин, аппаратов кие
с, °C 155 155	I
31. ПСДКТ ПСДТ 32. АПСДКТ 33. ПЭТСД 35. ППИПК-1 36. ППИПК-2 37. ППИ-У 38. ПЭИ-200М	39. ПЭВСОК
37. 31. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33	 89

Таблица 3.4. Размеры медной проеолоки прямоугольного сечения

(обозначения: а — меньшая сторона (толщина), мм; б — большая сторона (ширина), мм; S — площадь сечения с учетом скругления углов, мм²)

а	б	S	a	6	S
0,8	2,00	1,46	0,85	5,00	4,10
	2,12	1,56		5,60	4,61
	2,24	1,66		6,30	5,20
	2,36	1,75	0,90	2,00	-1,63
	2,50	1,86		2,12	1,73
	2,65	1,98		2,24	1,84
	2,80	2,10		2,36	1,95
	3,00	2,26		2,50	2,08
	3,15	2,38		2,65	2,11
	3,35	2,54		2,80	2,35
	3,50	2,70		3,00	2,53
	3,75	2,86		3,15	2,66
	4,00	3,06		3,35	2,84
	4,25	3,26		3,50	3,02
	4,50	3,46		3,75	3,20
	4,75	3,66		4,00	3,43
	5,00	3,86		4,25	3,65
	5,30	4,10		4,50	3,88
	5,60	4,34		4,75	4,10
	6,00	4,66		5,00	4,33
	6,30	4,90		5,30	4,60
0,85	2,00	1,55		5,60	4,87
	2,24	1,75		6,00	5,23
	2,50	1,97		6,30	5,50
	2,80	2,23		6,70	5,86
	3,15	2,52		7,10	6,22
	3,55	2,86	0,95	2,00	1,71
	4,00	3,25		2,24	1,93
	4,50	3,67		2,50	2,18

a	б	S	a	б	\$
0,95	2,80	2,47	1,00	7,10	6,89
	3,15	2,80		7,50	7,29
	3,55	3,18		8,00	7,79
	4,00	3,61	1,06	2,00	1,91
	4,50	4,08		2,24	2,16
	5,00	4,57		2,50	2,44
[ 	5,60	5,13		2,80	2,75
	6,30	5,79		3,15	3,12
	7,10	6,55		3,55	3,55
1,00	2,00	1,79		4,00	4,03
	2,12	1,91		4,50	4,56
ļ	2,24	2,03		5,00	5,09
	2,36	2,15		5,60	5,72
	2,50	2,29		6,30	6,46
	2,65	2,44		7,10	7,31
	2,80	2,59		8,00	8,27
	3,00	2,79	1,08	8,60	9,08
	3,15	2,94	1,12	2,00	2,03
	3,35	3,14		2,12	2,16
	3,50	3,34		2,24	2,29
	3,75	3,54		2,36	2,43
	4,00	3,79		2,50	2,59
	4,25	4,04		2,65	2,75
	4,50	4,29		2,80	2,82
	4,75	4,54		3,00	3,15
	5,00	4,79		3,15	3,31
	5,30	5,09		3,35	3,54
	5,60	5,39		3,50	3,76
	6,00	5,79		3,75	3,99
	6,30	6,09		4,00	4,27
	6,70	6,49		4,25	4,55

a	б	S	a	б	S
1,12	4,50	4,83	1,25	2,50	2,91
	4,75	5,11		2,65	3,10
	5,00	5,39		2,80	3,29
	5,30	5,72		3,00	. 3,54
	5,60	6,06		3,15	3,72
	6,00	6,51		3,35	3,97
	6,30	6,84		3,50	4,22
	6,70	7,29		3,75	4,47
	7,10	7,74		4,00	4,79
	7,50	8,19		4,25	5,10
	8,00	8,75		4,50	5,41
	8,50	9,31		4,75	5,72
	9,00	9,87		5,00	6,04
1,18	2,00	2,15		5,30	6,41
	2,24	2,43		5,60	6,79
	2,50	2,74		6,00	7,29
Ī	2,80	3,09		6,30	7,66
[	3,15	3,50		6,70	8,16
	3,55	3,97		7,10	8,66
	4,00	4,51		7,50	9,16
Ī	4,50	5,10		8,00	9,79
	5,00	5,69		8,50	10,41
	5,60	6,39		9,00	11,04
	6,30	7,22		9,50	11,66
	7,10	8,16		10,00	12,29
	8,00	9,23	1,32	2,00	2,43
	9,00	10,41		2,24	2,74
1,25	2,00	2,29		2,50	3,09
	2,12	2,44		2,80	3,48
	2,24	2,59		3,15	3,94
F	2,36	2,74		3,55	4,47

	<del> </del>	o. comomo	ные провоса	<del></del>	<u> </u>
а	б	S	a	б	s
1,32	4,00	5,97	1,40	7,10	9,73
	4,50	5,73		7,50	10,29
	5,00	6,39		8,00	10,99
	5,60	7,18		8,50	11,69
	6,30	8,10		9,00	12,39
	7,10	9,16		9,50	13,09
	8,00	10,35		10,00	13,79
	9,00	11,67		10,60	14,63
ļ	10,00	12,99		11,20	15,47
1,40	2,00	2,59	1,50	2,24	3,15
Ī	2,12	2,75		2,50	3,54
	2,24	2,92		2,80	3,99
	2,36	3,09		3,15	4,51
	2,50	3,29		3,55	5,11
Ī	2,65	3,50		4,00	5,79
	2,80	3,71		4,50	6,54
	3,00	3,99		5,00	7,29
	3,15	4,20		5,60	8,19
	3,35	4,48		6,30	9,24
	3,50	4,76		7,10	10,44
	3,75	5,04		8,00	11,79
	4,00	5,39		9,00	13,23
1	4,25	5,74		10,00	14,79
	4,50	6,09		11,20	16,59
	4,75	6,44		12,50	18,50
	5,00	6,79	1,60	2,24	3,37
ľ	5,30	7,21		2,36	3,56
	5,60	7,63		2,50	3,79
[	6,00	8,19		2,65	4,03
	6,30	8,61		2,80	4,27
	6,70	9,17		3,00	4,59

a	6	S	2	б	S
1,60	3,15	4,83	1,70	5,00	8,14
1,00	3,15		1,70	5,60	9,16
-		5,15			
}	3,50	5,47		6,30	10,35
	3,75	5,79	-	7,10	11,71
-	4,00	6,19		8,00	13,24
	4,25	6,59		9,00	14,94
	4,50	6,99		10,00	16,44
-	4,75	7,39		11,20	18,68
	5,00	7,79		12,50	20,89
ļ	5,30	8,27	1,80	2,50	4,14
	5,60	8,75		2,65	4,41
	6,00	9,39		2,80	4,68
	6,30	9,87		3,00	5,04
	6,70	10,51		3,15	5,31
	7,10	11,15		3,35	5,67
	7,50	11,79		3,50	6,03
	8,00	12,59		3,75	6,39
	8,50	13,39		4,00	6,84
	9,00	14,19		4,25	7,29
	9,50	14,99		4,50	7,74
	10,00	15,79		4,75	8,19
	10,60	16,75		5,00	8,64
-	11,20	17,71		5,30	9,18
-	11,80	18,67		6,00	10,44
Ì	12,50	19,79		6,30	10,98
1,70	2,50	3,89		6,70	11,70
f	2,80	4,40		7,10	12,42
	3,15	4,99		7,50	13,14
-	3,55	5,67		8,00	14,04
.	4,00	6,44		8,50	14,94
ŀ	4,50	7,29		9,00	15,84

	<del></del>	3. Обмоточ	ные провода		
a	б	S	а	б	s
1,80	9,50	16,74	2,00	4,00	7,64
	10,00	17,64		4,25	8,14
	10,60	18,72		4,50	8,64
F	11,20	19,80		4,75	9,14
	11,80	20,88		5,00	9,64
Ī	12,50	22,14		5,30	10,24
Ī	13,20	23,40		5,60	10,84
	14,00	24,84		6,00	11,64
1,81	4,40	7,75		6,30	12,24
	6,90	12,27		6,70	13,04
1,90	2,80	4,96		7,10	13,84
	3,15	5,62		7,50	14,64
ŀ	3,55	6,38		8,00	15,64
İ	4,00	7,24		8,50	16,64
ř l	4,50	8,19		9,00	17,64
	5,00	9,14		9,50	18,64
Ī	5,60	10,28		10,00	19,64
1	6,30	11,61		10,60	20,84
-	7,10	13,13		11,20	22,04
ŀ	8,00	14,84		11,80	23,24
<u> </u>	9,00	16,74		12,50	24,64
Ì	10,00	18,64		13,20	26,04
}	11,20	20,92		14,00	27,64
ļ	12,50	23,39		15,00	29,64
İ	14,00	26,24		16,00	31,64
2,00	2,80	5,24	2,12	3,15	6,32
ţ	3,00	5,64		3,55	7,16
ļ	3,15	5,94		4,00	8,12
ļ	3,35	6,34		4,50	9,18
ļ	3,50	6,74		5,00	10,24
ţ	3,75	7,14		5,60	11,51

	, <u></u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3. Оомото	учные провода		<del></del>
a	6	S	a	6	S
2,12	6,30	12,99	2,24	11,20	24,73
	7,10	14,69		11,80	26,07
	8,00	16,60		12,50	27,64
	9,00	18,72		13,20	29,21
t d	10,00	20,84		14,00	31,00
Ī	11,20	23,38		15,00	33,24
	12,50	26,14		16,00	35,48
	14,00	29,32	2,36	3,55	7,83
	16,00	33,56		4,00	8,89
2,24	3,15	6,69		4,50	10,07
	3,35	7,14		5,00	11,25
	3,50	7, <b>5</b> 9		5,60	12,67
	3,75	8,04		6,30	14,32
	4,00	8,60		7,10	16,21
	4,25	9,16		8,00	18,33
	4,50	9,72		9,00	20,69
	4,75	10,28		10,00	23,05
	5,00	10,84		11,20	25,88
	5,30	11,51		12,50	28,95
	5,60	12,18		14,00	32,49
	6,00	13,08		16,00	37,21
	6,30	13,75	2,50	3,55	8,33
	6,70	14,65		3,75	8,83
	7,10	15,54		4,00	9,45
	7,50	16,44		4,25	10,08
-	8,00	17,56		4,50	10,70
	8,50	18,68		4,75	11,33
	9,00	19,80		5,00	11,95
	9,50	20,92		5,30	12,70
	10,00	22,02		5,60	13,45
	10,60	23,38		6,00	14,45

		O. COMOTIC	очные провода		
a	6	S	а	6	S
2,50	6,30	15,20	2,80	4,00	10,65
Ī	6,70	16,20		4,25	11,35
 	7,10	17,20		4,50	12,05
] 	7,50	18,20	i	4,75	12,75
Ī	8,00	19,45		5,00	13,45
Ī	8,50	20,70		5,30	14,29
	9,00	21,95		5,60	15,13
Ţ	9,50	23,20		6,00	16,25
Ī	10,00	24,45		6,30	17,09
	10,60	25,95		6,70	18,21
 	11,20	27,45		7,10	19,33
	11,80	28,95		7,50	20,45
	12,50	30,70		8,00	21,85
	13,20	32,45		8,50	23,25
	14,00	34,45		9,00	24,65
	15,00	36,95		9,50	26,05
Ţ	16,00	39,45		10,00	27,45
	20,00	49,52		10,60	29,13
2,65	4,00	10,05		11,20	30,81
	4,50	11,38		11,80	32,49
	5,00	12,70		12,50	34,45
Ī	5,60	14,29		13,20	36,41
	6,30	16,15		14,00	38,65
	7,10	18,27		15,00	41,45
Ī	8,00	20,65		16,00	44,25
	9,00	23,30	3,00	4,50	12,95
	10,00	25,95		5,00	14,45
	11,20	29,13		5,60	16,25
į	12,50	32,58		6,30	18,35
	14,00	36,55		7,10	20,75
İ	16,00	41,85		8,00	23,45

a	6	S	а	6	S
3,00	9,00	26,45	3,55	5,00	16,20
	10,00	29,45		5,60	18,21
	11,20	33,05		6,30	20,56
	12,50	36,95		7,10	23,24
	14,00	41,45		8,00	26,25
ĺ	16,00	47,45		9,00	29,60
	20,00	59,52		10,00	32,95
	25,00	74,52		11,20	36,97
3,15	4,50	16,63		12,50	41,33
	4,75	14,41		14,00	46,35
	5,00	15,20		16,00	53,05
	5,30	16,15	3,55	5,00	17,20
	5,60	17,09		5,30	18,27
	6,00	18,35	3	5,60	19,33
′	6,30	19,50	-	6,00	20,75
ŕ	6,70	20,56		6,30	21,82
	7,10	21,82		6,70	23,24
	7,50	23,08		7,10	24,66
	8,00	24,65		7,50	26,08
	8,50	<b>2</b> 6,23		8,00	27,85
	9,00	27,80		8,50	29,63
	9,50	29,38		9,00	31,40
	10,00	30,95		9,50	33,18
	10,60	32,84		10,00	34,95
	11,20	34,73		10,60	37,08
	11,80	36,62		11,20	39,21
	12,50	38,83		11,80	41,34
	13,20	41,03		12,50	43,83
	14,00	43,55		13,20	46,31
	15,00	46,70		14,00	49,15
	16,00	49,85		15,00	52,70

а	б	S		а	б	S
3,55	16,00	56,25		4,00	25,00	99,52
3,75	5,60	20,14			28,00	111,9
	6,30	22,77			30,00	119,5
	7,10	25,77		4,25	6,30	25,92
	8,00	29,14			7,10	29,32
	9,00	32,89			8,00	33,14
	10,00	36,64			9,00	37,39
Ī	11,20	41,14			10,00	41,64
Ī	12,50	46,02			11,20	46,74
Ī	14,00	51,64			12,50	52,27
Ī	16,00	59,14			14,00	58,64
4,00	5,60	21,54			16,00	67,14
	6,00	23,14		4,40	6,90	25,90
   	6,30	24,34		4,50	6,30	27,49
	6,70	25,94			6,70	29,29
	7,10	27,54			7,10	31,09
	7,50	29,14			7,50	32,89
	8,00	31,14			8,00	35,14
	8,50	33,14			8,50	37,39
	9,00	35,14		:	9,00	39,64
	9,50	37,14			9,50	41,89
	10,00	39,14			10,00	44,14
	10,60	41,54			10,60	46,84
	11,20	43,94			11,20	49,54
	11,80	46,34			11,80	52,24
	12,50	49,14			12,50	55,39
}	13,20	51,94			13,20	58,54
	14,00	55,14			14,00	62,14
	15,00	59,14			15,00	66,64
	16,00	63,14			16,00	71,40
ļ	20,00	79,52		4,75	7,10	32,87

a	6	s	
4,75	8,00	37,14	
	9,00	41,89	
	10,00	46,64	
	11,20	52,34	
	12,50	58,52	
ĺ	14,00	65,64	
	16,00	75,14	
5,00	7,10	34,64	
	7,50	36,64	
	8,00	39,14	
	8,50	41,14	
	9,00	44,14	
	9,50	46,64	
	10,00	49,14	
	10,60	52,14	
	11,20	55,14	
	11,80	58,14	
	12,50	61,64	
	13,20	65,14	
	14,00	69,14	
	15,00	74,14	
	16,00	79,14	
	20,00	99,14	

	<b>~</b>	
а	6	S
5,00	25,00	124,1
	30,00	149,1
5,30	8,00	41,54
	9,00	46,84
	10,00	52,14
	11,20	58,50
	12,50	65,39
	14,00	73,94
	16,00	83,34
5,60	8,00	43,94
	8,50	46,74
	9,00	49,54
	9,50	52,34
	10,00	55,14
	10,60	58,50
	11,20	61,86
	11,80	65,22
	12,50	69,14
	13,20	73,06
	14,00	77,54
	15,00	83,14
	16,00	88,74
	<del></del>	<del></del>

# 4. Изоляционные материалы

## 4.1. Требования к изоляции электрических машин

Изоляция любой детали электрической машины должна сохранять высокую надежность в течение всего периода эксплуатации, поэтому к ней предъявляются разносторонние требования, главным из которых является высокая электрическая прочность.

Если поместить лист электроизоляционного материала между двумя электродами и постепенно повышать напряжение между ними, то при каком-то значении напряжения произойдет пробой: электрический разряд пройдет сквозь слой изоляции и электроды замкнутся. Это напряжение называется пробивным. Чем выше пробивное напряжение, тем больше электрическая прочность изоляции. Современные электроизоляционные материалы обладают очень высоким пробивным напряжением, например пробивное напряжение пленки лавсана толщиной 0,05 мм достигает 9,5 кВ. Однако такое высокое пробивное напряжение имеют изоляционные материалы непосредственно после изготовления. Любые механические воздействия (изгибы, растяжения и т. д.) уменьшают их электрическую прочность.

В процессе сборки различных деталей электрической машины изоляционный материал приходится неоднократно изгибать, формовать, придавать ему нужную конфигурацию, опрессовывать, добиваясь монолитности слоев изоляции. Во время укладки обмотки в пазы ее изоляция подвергается изгибам, растяжению, иногда ударам и другим механическим воздействиям. Поэтому к изоляционным материалам, применяемым в электрических машинах, помимо высокой электрической прочности, предъявляют также ряд требований, определяемых технологией изготовления изоляции: материал должен легко формоваться и сохранять после формовки приданные ему свойства, не повреждаться при перегибах и растяжениях, при сжатии, опрессовке и укладке в пазы.

В процессе работы машины изоляция подвергается вибрации, большим механическим напряжениям при резких изменениях тока, а кроме того, на изоляцию вращающихся деталей электрической машины действуют центробежные силы. Поэтому второе требование к изоляции электрических машин — ее высокая механическая прочность.

С течением времени свойства изоляции ухудшаются. Она высыхает, становится хрупкой, ломкой и теряет механическую и электрическую прочность. Этот процесс называется старением. Процесс старения изоляции ускоряется при ее нагревании. При небольшом нагреве свойства изоляции ухудшаются медленно, но если температура превысит определенный уровень, то этот процесс

резко ускоряется. Уровень длительно допускаемой температуры определяется нагревостойкостью изоляции.

ГОСТ 8865 разделяет все электроизоляционные материалы по нагревостой-кости на семь классов, обозначаемых латинскими буквами: Y, A, E, B, F, H и C. Нагревостойкость изоляционных материалов для классов Y — 90 °C, A — 115 °C, E — 120°, B — 130 °C, F — 150 °C, H — 180 °C, C — более 180 °C.

Нагрев электрической машины определяется не только потерями, но и температурой окружающей среды. Поэтому тепловое состояние машины оценивают по превышению температуры ее частей над температурой окружающего воздуха, которая принимается равной 40 °C. ГОСТ 183 устанавливает предельно допустимое превышение температуры обмоток в зависимости от типа машины и класса нагревостойкости их изоляции.

Способность изоляции проводить теплоту от проводников обмотки к окружающему воздуху называется ее теплопроводностью. Проводники, окруженные слоем изоляции из материала, плохо проводящего теплоту, будут нагреваться сильнее, чем при ее хорошей теплопроводности, их температура возрастает и процесс старения изоляции ускоряется. Чтобы избежать этого, для изоляции применяют материалы с высокой теплопроводностью, а выполняют ее по возможности без включений воздуха. Для этого катушки обмоток после наложения на них изоляции или после укладки обмотки в пазы пропитывают электроизоляционными лаками. Лак заполняет все пустоты между слоями изоляции и проводниками обмотки, повышает теплопроводность и механическую прочность изоляции.

На электрическую прочность изоляции в большей степени влияет содержание в ней влаги, в то же время электрические машины не всегда работают в помещениях с сухим воздухом. Если материал изоляции пористый, то влага из воздуха проникает в его поры и резко уменьшает электрическую прочность. Свойство материала впитывать влагу из воздуха называют гигроскопичностью. Чтобы электрическая прочность изоляции не снижалась во влажных помещениях, она должна быть мало гигроскопична. Это качество изоляции называют влагостойкостью. Пропитка в лаках резко улучшает влагостойкость изоляции, так как лак препятствует проникновению влаги внутрь изоляции.

Таким образом, чтобы при изготовлении обмоток, укладке их в пазы и во время работы машины изоляция сохраняла достаточную электрическую прочность, она должна быть монолитна, иметь высокую механическую прочность, нагревостойкость, теплопроводность, влагостойкость, а в необходимых случаях также маслостойкость и химостойкость.

### 4.2. Общие сведения

Изоляционные материалы, применяемые для изоляции электрических машин, можно разделить на несколько групп: синтетические; материалы, изготовляемые на основе слюды; стекловолокнистые, т. е. сделанные из стеклянных волокон; и материалы, основой которых служат целлюлоза и хлопчатобумажные

волокна. В некоторых конструкциях для изоляции применяются картоны и материалы, получаемые из асбеста; пряжи, ткани, бумаги.

Основными материалами для изоляции обмоток машин низкого (до 660 В) напряжения являются синтетические: различные полиэтилентерафталатные (ПЭТФ) пленки типа лавсан, полиамидные бумаги, картоны и др.

Пленки имеют малую толщину (0,05—0,06 мм) и большую электрическую прочность. Их применяют в сочетании с подложками из бумаги или картона, улучшающими механические свойства изоляции. При этом электрическая прочность и нагревостойкость такого композиционного материала, как, например, пленкоэлектрокартон, определяются свойствами самой пленки и подложки.

Для изоляции обмоток высоковольтных электрических машин с номинальным напряжением 3000 В и выше применяют изоляционные материалы на основе слюды. Слюда — минерал. Она встречается в природе в виде кристаллов, которые легко расщепляются на пластинки. Тонкие пластинки — лепестки толщиной менее сотой доли миллиметра называют щепаной слюдой. Склеивая лепестки слюды, получают различные электроизоляционные материалы — миканиты. Для увеличения их механической прочности лепестки слюды в некоторых материалах наклеивают на подложку из бумаги или стеклоткани. Подложки предохраняют слюдяной слой от расслаивания при изгибе материала. В зависимости от сорта слюды, способов изготовления, клеящего лака, наличия или отсутствия подложек различают несколько сортов миканита.

Твердые миканиты изготавливают без подложек, горячим прессованием пластинок слюды с термореактивным связующим. Они применяются для получения плоских, не подвергающихся изгибам изоляционных прокладок и имеют большую механическую прочность. К твердым миканитам относится, например, коллекторный, из которого изготавливают прокладки для изоляции коллекторных пластин (ламелей) друг от друга.

Формовочные миканиты в отличие от твердых после изготовления сохраняют способность принимать ту или иную форму при прессовании в нагретом состоянии и сохранять ее после охлаждения. Они применяются в основном для изоляции коллекторов (фигурные коллекторные манжеты), различных втулок, каркасов катушек и других фасонных изоляционных деталей. К особой разновидности формовочного миканита относится микафолий — тонкий листовой материал, состоящий из пластинок слюды, наклеенных на подложку из бумаги или стеклоткани (стекломикафолий). Он используется для изготовления твердой гильзовой изоляции обмоток. Микафолий с бумажной подложкой относится к классу нагревостойкости В. Стекломикафолий в зависимости от связующего состава может быть использован в изоляции классов В, F или H.

Гибкие миканиты отличаются от твердых и формовочных гибкостью при нормальной температуре, которую сохраняют после нагрева и охлаждения. Они применяются для изоляции различных частей обмоток в пазовой и лобовой частях, прокладок и т. п. Разновидностью гибкого миканита является микалента — ленточный материал из склеенных пластинок слюды с двухсторонней подложкой из микалентной бумаги или стеклоленты (стекломикалента). Толщина микалент 0,13 или 0,17 мм. Их применяют главным образом для изоляции обмоток

высоковольтных машин. В зависимости от клеящего состава и материала подложек микаленты относятся к классам нагревостойкости В, F или H. Микалента поступает свернутой в ролики и упакованной в плотно закрытые жестяные коробки. Вынутая из коробки микалента должна быть сразу же использована, так как на воздухе она быстро пересыхает и становится непригодной.

Изготовление материалов на основе щепаной слюды — чрезвычайно трудоемкий процесс и до сих пор не механизированный, так как требуется предварительное расщепление кристаллов слюды на пластинки (отсюда название — щепаная слюда), их калибровка и равномерная наклейка по слоям на подложку.

В настоящее время применяют материалы, в которых используются не пластинки слюды, а ее мелкие чешуйки, полученные механическим раздроблением кристаллов. Из чешуек изготавливают слюдинитовую бумагу, которая служит основой для ряда изоляционных материалов, аналогичных миканитам. С помощью связующих материалов и подложек из стеклоткани получают коллекторный и формовочный слюдиниты, гибкие слюдиниты и стеклослюдиниты, слюдинитофолий и стеклослюдинитофолий, слюдинитовые и стеклослюденитовые ленты и другие материалы, вполне заменяющие миканиты. В то же время они намного дешевле и технологичнее, чем изоляционные материалы на основе щепаной слюды.

Из более крупных чешуек слюды изготавливают слюдопластовые материалы, аналогичные слюдинитовым, но имеющим более высокие механические свойства (коллекторный, формовочный прокладочный слюдопласт, слюдопластофолий, слюдопластовые ленты и т. п.). Эти материалы не уступают по своим электрическим свойствам соответствующим сортам миканитов, но превосходят их по гибкости, поэтому широко используются в современных изоляционных конструкциях.

Изоляционные материалы, изготовленные из стеклянного волокна, — стеклоленты и стеклоткани, обладают высокой нагревостойкостью и большой прочностью на разрыв, но они не стойки к истиранию и повреждаются при многократных изгибах. Их используют как вспомогательные при изолировании обмоток, а также в качестве подложек для изготовления стекломиканитов и композиционных материалов на основе слюдинитов, например стеклослюдинита. Пропитка лаком повышает их механическую прочность, но снижает нагревостойкость, так как сами стекловолокнистые материалы имеют большую нагревостойкость, чем пропитывающие лаки.

Среди стекловолокнистых материалов следует выделить стеклоленты из нетканого стекловолокна, имеющие очень большую прочность на разрыв. Их используют для бандажирования лобовых частей обмоток, расположенных на роторах, вместо ранее применявшейся для этой цели стальной бандажной проволоки.

Из целлюлозы делают различные бумаги и электрокартон, а из хлопчатобумажной пряжи — полотна и ленты. Электрическая прочность этих материалов невелика, но они дешевы, легко изгибаются и имеют сравнительно большую механическую прочность. Их применяют для механической защиты других, менее прочных изоляционных материалов и в качестве прокладок. По нагревостойко-

сти они относятся к классу Y. Пропитка лаком повышает их нагревостойкость до класса A. Пропитанные лаком хлопчатобумажные ткани носят название лакотканей. Раньше их широко применяли в обмотках классов нагревостойкости изоляции A. В изоляции современных машин вместо хлопчатобумажных лент и тканей почти всегда применяют стеклоленты и стеклоткани.

Изоляционные материалы на основе асбеста обладают высокой нагревостой-костью и механической прочностью, но в электрических машинах находят ограниченное применение из-за их низкой теплопроводности и высокой гигроскопичности.

## 4.3. Характеристика изоляционных материалов

#### 4.3.1. Пленкосодержащие материалы

Таблица 4.1. Композиционные материалы на основе полимерных пленок и картона

Марка	Конструкция	Свя- зую- щее	Темпе- ратур- ный ин- декс, °С	Назначение	Толщина, мм	Габариты			
Пленкостеклоткань ГТП-2ПЛ (ТУ 16-503.124-78)	Полиэтилентерефта- латная пленка, стек- лоткань, полиэти- лентерефталатная пленка	Полиэфирное связующее	155	Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки	0,17; 0,20; 0,25	Изготавливается листами размером 450 ×(860—900) мм и в рулонах шириной 900 ±10 мм, намотанных на жесткую втулку с внутренним диаметром (76 ±1) мм			
Имидофлекс 292 (ТУ 3491-003-00214639-93)	Полиимидная плен- ка, стеклоткань, по- лиимидная пленка	Полиэфирнокаучуковый состав	180	Пазовая изоляция электрических ма- шин для ручной изо- лировки	0,15; 0,17; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,50	Изготавливается лис- тами размером от 200 до 900 мм и в руло- нах шириной			
Имидофлекс 929 (ТУ 3491-003-00214639-93)	Стеклоткань, поли- амидная пленка, стеклоткань		Полиэфирнокауч состав	Лировки	0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,50	900 ± 10 мм, намотан- ных на жесткую втул- ку с внутренним диа- метром (76 ±1) мм			
Лавитерм-1 (ТУ16-91ИЗ7.0249-ОЗТУ)	Один слой поли- имидной пленки. Один или несколько слоев полизтиленте- рефталатной пленки	учуковый В	155			155	Пазовая изоляция злектрических ма- шин и аппаратов для ручной и меха- низированной изо- лировки	0,15; 0,19; 0,2; 0,23; 0,25; 0,32; 0,37	Изготавливается в рулонах шириной не более 900 мм, диаметром не более 350 мм. Рулоны намотаны на жесткую втулку с
Лавитерм-2 (ТУ16-91И37.0249-ОЗТУ)	Два слоя полиамидной пленки. Один или несколько слоев полиэтилентерефталатной пленки	Эпоксиднокаучуковый состав			0,17; 0,19; 0,2; 0,25; 0,27; 0,32; 0,37; 0,43; 0,47	внутренним диамет- ром (76 ±1) мм			

Марка	Конструкция	Свя- зую- щее	Темпе- ратур- ный ин- декс, *С	Назначение	Толщина, мм	Габариты
Пленкосинтокартон 51, Пленкосинтокартон 51П (ПТУ 05758799-011-96)	Один слой полиэти- лентерефталатной пленки. Один слой полиэфирной бумаги	связующее	155	Пазовая изоляция электрических ма- шин и аппаратов	Марка 51-0,17; 0,19; 0,25; 0,32; 0,37; 0,42 Марка 51П - 0,18; 0,2; 0,27; 0,33	Изготавливается в ру- лонах шириной не бо- лее 900 мм, диамет- ром от 100 до 350 мм, намотанными на жесткую втулку с
Пленкосинтокартон 515 Пленкосинтокартон 515П (ТУ 05758799-011-96)	Один слой полизти- лентерефталатной пленки, два слоя по- лиэфирной бумаги, полиэфирное свя- зующее	Полизфирное связующее			Марка 515 — 0,23; 0,25; 0,30; 0,32; 0,37; 0,47 Марка 515 П — 0,23; 0,25; 0,27; 0,35; 0,4	внутренним диамет- ром (76 ±1) мм, и в листах с размерами от 200 до 900 мм
Пленкоэлектрокартон ПЭК (ТУ 16-503.138-80)	Один слой электро- картона, один слой	28	120	Для изоляции обмо- ток электрических	0,17; 0,27; 0,32	лонах шириной не ме-
Пленкозлвктрокартон ПЭВС (ТУ 16-503.138-80)	полизтилентерефта- латной пленки	вязующ		машин	0,45	нее 450 мм, намотан- ных на жесткую втул- ку с внутренним диа-
Пленкоэлектрокартон ПЭК		Полизфирное связующее		Пазовая и межфазная изоляция низковольтных электрических машин	0,17; 0,32; 0,45	метром (76 ±1) мм
Материал пленкосодержа- щий формовочный ПСФ (ТУ 16-503.282-87)	Один слой полизти- лентерефталатной пленки, один слой арамидной бумаги	Полиэфирное связующее	155	Пазовая изоляция стержневых обмоток, токопроводящих стержней, применяется в качестве формующего материала в электрических машинах	0,12	Изготавливается в рулонах диаметром от 300 до 400 мм и шириной не менее 450 мм, намотанных на жесткую втулку с внутренним диаметром (76 ± 1) мм
Лента полиамидная компо- зиционная ЛПМК-Т (ТУ 16-503.209-81)	Полиамидная плен- ка, стеклоткань	неское	230	Корпусная изоляция электрических ма- шин и аппаратов	0,08; 0,10; 0,13; 0,15; 0,17; 0,20	Изготавливается в ру- лонах и роликах диа- метром (100 ±1) мм
Лента полиамидная компо- зиционная ЛПМК-ТТ (ТУ 16-503.209-81)		Кремнийорганическое связующее			0,17; 0,20	и шириной от 15 до 870 мм, намотанных на жесткую втулку диаметром не менее 30 мм
ГТП-2Пл (Изофлекс)	Пленка ПЭТ (поли- этилентерефталат- ная), стеклоткань, пленка ПЭТ	Полизфирное связующее	155	Пазовая и межфаз- ная изоляция низко- вольтных электриче- Ских машин	0,15-0,47	~
Синтофол	Полизфирная бума- га, полизтиленте- рефталатная пленка	Полизфирное связующее	155	Пазовая и межфаз- ная изоляция низко- вольтных электриче- ских машин	0,12	-
		1	1	L		L

Марка	Марка Конструкция зующее декс,		Темпе- ратур- ный ин- декс, °C	Назначение	Толщина, мм	Габариты			
Синтофлекс	Различные композиции пленки ПЭТ, полизфирной бумаги, электрокартона и полизфирной бумаги	Полиэфирное связующее	120, 155, 180	Пазовая и межфаз- ная изоляция низко- вольтных электриче- ских машин	0,17-0,47	-			
Пленкоасбокартон (ТУ 16-503.044-77)	Представляет собой гибкий композиционный материал, состоящий из полизтилентерефталатной пленки толщиной 0,05 мм или 0,1 мм, оклеенной с двух сторон злектроизоляционным асбокартоном	_	_	Применяется в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах, работающих в интервале температур от -40 °C до 130 °C	0,3; 0,35	Изготавливается в листах размером 490×920; 500×890; 680×890 мм			

Таблица 4.2. Основные технические характеристики

| Fлини- | Имилофлекс |

Наименование показателей		Едини-	•			И	мидофле	екс	Пленкоэлектрокартон				
Наименов	ание показателей	ца из- мере- ния		rTN-2NJ	1	292		929		пэк		пэвс	
Номинальная толщина		мм	0,17	0,20	0,25	0,15; 0,17	0,20- 0,50	0,20- 0,50	0,17	0,27	0,32	0,45	
Массовая	стеклоткани	%	25-50	25-50	25-50	-	-	_	_	-	-	-	
доля компо- нентов	связующего веще- ства, не более		30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	
	летучих веществ, не более	мерения  мм 0,17 0,20 0,25 0,15; 0,20— 0,2 0,17 0,50 0,5  % 25-50 25-50 25-50 — — —  тв, 0,5 0,5 0,5 — — —  тв, кв 13 13 13 11 13 11  а и ком 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 м, м, мком м, м	-	-	-	-	-						
Пробивное	до перегиба	кВ	13	13	13	11	13	. 13	7,0	8,0	11,0	8,5	
напряжение при 15-35 °C, не менее	после перегиба и прокатки валиком усилием 20 Н		9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-		
	после перегиба на 180° через собст- венную толщину		_	_		_		-	7,0	7,0	9,0	7,5	
	после выдержки в течение 6 ч. при 125 °C с последующим перегибом, прокаткой валиком усилием 20 Н, среднее		6,0	6,5	7,5		_	_		_			
	после выдержки в течение 48 ч. при (23±2) °C		6,5	7,0	7,5	-	-		7,0	7,0	9,0	7,5	

	Едини-				Им	иидофл	екс	Пленкоэлектрокартон				
Наименование показателей Стойкость к надрыву, не менее	ца из- мере- ния		TTN-2N)	1	292		929	пэк			ПЭВС	
	Н	300	300	300	200	200	180	150	300	300	300	
Жесткость при изгибе, не более	Н	165	200	300	-	-	-	-	_	-	-	
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее	Н/см	-	-	-		_	_	110	170	195	300	

Таблица 4.3. Основные технические характеристики лаеитерма

		<u> </u>															
Наименование показателей	Единица измере- ния		Лавитерм-1							Лавитерм-2							
Номинальная толщина	мм	0,15	0,19	0,20	0,23	0,25	0,32	0,37	0,17	0,19	0,20	0,20	0,27	0,32	0,37	0,43	0,47
Удельная раз- рушающая на- грузка при растяжении, не менее	Н/см	130	170	180	190	200	210	300	170	190	200	210	230	320	340	380	400
Жесткость при сжатии коль- ца, не менее	Н	100	200	250	300	350	450	950	150	200	250	300	350	650	800	1000	1100
Пробивное напряжение, не менее, при 15-35°C	кВ	11	12	11	13	14	19	22	11	13	13	15	17	20	22	25	27

Таблица 4.4. Основные технические характеристики пленкосинтокартона 51

Наименование показателей Номинальная толщина		Пленкосинтокартон										
				5		51Π						
		0,17	0,19	0,25	0,32	0,37	0,42	0,18	0,20	0,27	0,33	
продольное направление	Н/см	180	190	220	250	300	350	180	190	250	300	
поперечное направление		180	190	230	250	300	350	180	190	250	300	
Стойкость к надрыву, не менее		300	350	600	800	900	950	300	350	800	900	
Пробивное напряжение, не менее при 15-35 °C, после перегиба		119	119	1514	1715	2018	2520	119	119	1715	2018	
	продольное направление поперечное направление е менее	измерения  мм  продольное направление  поперечное направление  е менее Н  не менее при кВ	мм 0,17  продольное направление поперечное направление не менее Н 300 не менее при кВ 119	мм 0,17 0,19  продольное направление Н/см 180 190 поперечное направление 180 190 е менее Н 300 350 не менее при кВ 119 119	мм 0,17 0,19 0,25  мм 0,17 0,19 0,25  продольное направление Н/см 180 190 220 поперечное направление 180 190 230 е менее Н 300 350 600 не менее при кВ 119 119 1514	казателей Единица измерения 51  мм 0,17 0,19 0,25 0,32  продольное направление Н/см 180 190 220 250  поперечное направление 180 190 230 250  е менее Н 300 350 600 800  не менее при кВ 119 119 1514 1715	казателей Единица измерения 51  мм 0,17 0,19 0,25 0,32 0,37  продольное направление 180 190 220 250 300 поперечное направление 180 190 230 250 300 е менее Н 300 350 600 800 900 не менее при кВ 119 119 1514 1715 2018	казателей Единица измерения 51  мм 0,17 0,19 0,25 0,32 0,37 0,42  продольное направление 180 190 220 250 300 350 поперечное направление 180 190 230 250 300 350 е менее Н 300 350 600 800 900 950 не менее при кВ 119 119 1514 1715 2018 2520	казателей Единица измерения 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	казателей ВЕДиница измерения 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	казателей Единица измерения 51 51П  мм 0,17 0,19 0,25 0,32 0,37 0,42 0,18 0,20 0,27 продольное направление 180 190 220 250 300 350 180 190 250 поперечное направление 180 190 230 250 300 350 180 190 250 е менее Н 300 350 600 800 900 950 300 350 800 не менее при кв 119 119 1514 1715 2018 2520 119 119 1715	

Таблица 4.5. Основные технические характеристики пленкосинтокартона 515

			ца Пленкосинтокартон							псф			
Наименование показателей Номинальная толщина		измере- ния	515				515∏						
		ММ	0,23	0,23 0,25	0,30 0,32	0,37	0,47	0,25	0,27	0,35	0,40	0,12	
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее	продольное направление	Н/см	180	190	210	240	280	370	180	190	240	280	60
	поперечное направление		190	210	230	260	30	390	190	210	260	300	60
Стойкость к надрыву, не	менее	Н	300	350	500	720	900	1050	300	350	720	900	-
Пробивное напряже- ние, не менее	при 15-35 °C	кВ	11	1	15	17	20	<b>2</b> 5	11	11	17	20	6
	после пере- гиба		9	9	13	15	17	18	9	9	15	17	4,5

Таблица 4.6. Основные технические характеристики ленты полиамидной композиционной

Наименование показателей		Единица измере- ния	🗆 Лента полиамидная композици- 🕕			ì	Лента полиамидная компо- зиционная ЛПМК-ТТ						
Номинальная толщина		4MM	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,20	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20
Удельная разрушающая нагрузка, при 15-35 °C не менее		Н/см	60	80	100	120	140	160	80	100	130	160	220
Стойкость к надрыву, не няя, при 15—35°C	Стойкость к надрыву, не менее, сред- няя, при 15—35 °C		120	130	160	180	190	200	140	160	180	190	200
Содержание летучих вещ	еств, не более	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Пробивное напряжение, не менее	при 15-35 °C	кВ	4,5	4,5	4,5	4,7	4,7	4,7	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2
	после переги- ба		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0

Таблица 4.7. Основные технические характеристики пленкоасбокартона

Наименование показателя					
Электрическая	в исходном состоянии при температуре 15-35 °С и от-	средняя	31		
прочность, кВ/мм, не менее	носительной влажности 45—75 %	минимальная	25,5		
	после двух перегибов на 180° через собственную тол-	средняя	25		
	щину	минимальная	20		
	после 24 ч пребывания в камере влажности при темпе-	средняя	25		
	ратуре 20 ±2 °C и относительной влажности 95 ±2 %	минимальная	15		
Жесткость в продол	ьном направлении, кгс, не менее	для толщины 0,3 мм	0,9		
		для толщины 0,35 мм	1,8		

# Материал электроизоляционный пленкосодержащий марки изофлекс 151п

Материал электроизоляционный пленкосодержащий марки изофлекс  $151\pi$  — ТУ 16-96 И05.0245.003 ТУ — представляет собой пропитанную стеклоткань, запрессованную между слоями полиэтилентерефталатной пленки, предназначается для использования в низковольтных электродвигателях и аппаратах с системами изоляции класса нагревостойкости В и F. Выпускается размером от 200 до 900 мм (предельные отклонения  $\pm 30$  мм при ширине листа до 500 мм включительно и  $\pm 50$  мм при стороне листа свыше 500 мм). Номинальные толщины —  $(0,13;\ 0,15:\ 0,17)\ \pm 0,02$  мм;  $0,20\ \pm 0,03$ .

Таблица 4.8. Основные технические характеристики изофлекс 151п

Наименование п	оказателя	Единица из- мерения	Норма для материала толщиной 0,13-0,50 мм
Стойкость к надрыву, не менее	в продольном направлении	Н	300
	в поперечном направлении		280
Пробивное напряжение, не менее	в исходном состоянии	кВ	13
	после перегиба		9
Удельная разрушающая нагрузка при	в продольном направлении	Н/м	140
растяжении в исходном состоянии, не менее	в поперечном направлении		100
Относительное удлинение при разры-	в продольном направлении	%	3
ве в исходном состоянии, не менее	в поперечном направлении		2

### Пленкоасбокартон

Пленкоасбокартон — ТУ 16-503.044-77 — гибкий композиционный материал, состоящий из полиэтилентерефталатной пленки толщиной 0,05 мм или 0,1 мм, оклеенной с двух сторон электроизоляционным асбокартоном. Применяется в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах, работающих в интервале температур от -40 °C до 130 °C. Выпускается размером  $(490\times920; 500\times890; 680\times890) \pm 10$  мм; толщиной —  $(0,3; 0,35) \pm 0,03$  мм.

Таблица 4.9. Основные технические характеристики пленкоасбокартона

	Наименование показателя		Единица измерения	Норма
Электрическая	в исходном состоянии при температу-	средняя	кВ/мм	31
прочность, не менее	ре (15—35) °С и относительной влаж- ности 45—75 %	минимальная		25,5
	после двух перегибов на 180° через	средняя	кВ/мм	25
	собственную толщину	минимальная		20
	после 24 ч пребывания в камере влаж-	средняя	кВ/мм	25
	ности при температуре (20 ±2) °С и относительной влажности (95 ±2) %	минимальная		15
Жесткость в продольном направлении, не менее		для толщины 0,3 мм	KLC	0,9
	,			1,8

## 4.3.2. Слюдосодержащие материалы

#### Миканиты

Миканиты — слоистый электроизоляционный материал, изготовленный методом ручной или механической клейки слюды на глифталевом, кремнийорганическом, масляно-битумном клеящем лаке с последующей печной или воздушной сушкой либо с горячим прессованием. Миканиты применяются в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах.

Миканиты подразделяются на гибкие, прокладочные и формовочные.

Миканиты гибкие (ГФС, ГФК, ГМС) — ГОСТ 6120-75 — изготавливаются толщиной от 0,15 до 0,50 мм методом ручной клейки слюды с кремнийорганическим, глифталевым и масляно-битумным связующим с последующей горячей подпрессовкой. Они имеют хорошие механические показатели, могут быть использованы в качестве электроизоляции в аппаратах любой конфигурации. Длительно допустимая рабочая температура до 130 °С. Выпускаются в листах 450×1100 мм.

Миканиты прокладочные — ПМГ (на основе слюды мусковит), ПФК, ПФГ (на основе слюды флогопит) — ГОСТ 6121-75 — изготавливаются толщиной от 0.15 до 5.0 мм путем горячего прессования механической раскладки слюды с кремнийорганическим или глифталевым связующим. Имеют повышенную устойчивость к расслоению и применяются в качестве электроизоляционных прокладок и шайб. Длительно допустимая рабочая температура до 130 °C. Выпускаются в листах  $550 \times 900$  мм.

Миканиты формовочные —  $\Phi\Phi\Gamma$ ,  $\Phi\Phi$ К,  $\Phi\Phi$ КА (миканит на основе слюды флогопит),  $\Phi$ МГА  $\Phi$ МГ (миканит на основе слюды мусковит) — ГОСТ 6122-75 — изготавливаются толщиной от 0,15 до 1,5 мм аналогично прокладочным миканитам. Имеют повышенную нагревостойкость и хорошие электрические показатели. Длительно допустимая рабочая температура до 130 °C. Выпускаются в листах 550×900 мм.

Стекломиканиты гибкие (ГФС-ТТ, ГФК-ТТ, ГМК-ТТ) — ГОСТ 8727-78 — изготавливаются толщиной от 0,20 до 0,60 мм путем ручной клейки слюды на подложке из стеклоткани с одной или двух сторон с кремнийорганическим и глифталевым связующим с последующей горячей подпрессовкой. Применяются в качестве изоляции обмоток электрических машин при напряжении до 700 В переменного тока и до 1000 В постоянного тока, а также для пазовой изоляции электрических машин. Длительно допустимая рабочая температура (130...180) °С.

Микалента (ЛМЧ-ББ, ЛФЧ-ББ, ЛФК-ТТ, ГФК-ТТ) — ГОСТ 4268-75 — представляет собой ролики электроизоляционного материала шириной от 10 до 30 мм и толщиной от 0,10 до 0,21 мм, изготовленные методом ручной клейки слюды на подложках из стеклоткани или микалентной бумаги с последующей печной или воздушной сушкой. Применяется в качестве обмоточного электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах (ЛМЧ-ББ — для корпусной изоляции обмоток электрических машин при напряжении переменного тока до 15 кВ). Длительно допустимая рабочая температура до 130 °С.

Таблица 4.10. Толщина и предельные отклонения от номинальной толщины

Марка миканита	Номинальная толщи-	Предел	ьное отклонение, мм
	на, мм	среднее	в отдельных точках
Миканит гибкий ГФК	0,15-0,25	±0,05	±0,12
	0,30-0,50	±0,08	±0,15
Миканит прокладочный ПМГ	0,15-5,0	±0,05	±0,08
		±0,75	±1,25
Миканит формовочный ФФГ	0,15-0,25	±0,05	±0,10
	0,30-0,35	±0,05	±0,12
	0,40-0,45	±0,06	±0,15
	0,50	±0,08	±0,18
	0,60	±0,09	±0,18
	0,70	±0,10	±0,21
	0,80	±0,12	±0,24
	0,90	±0,13	±0,27
	1,00	±0,15	±0,30
	1,50	±0,22	±0,45
Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ	0,20	±0,06	±0,12
	0,25		
	0,30		
	0,35-0,40		
	0,45		
	0,50	<b>!</b>	
	0,60		·
Микалента ЛФК-ТТ	0,10	±0,02	±0,04
	0,11		
	0,13		
	0,15		
	0,17		
	0,21		

Таблица 4.11. Физико-механические и электрические свойства

Наименование показателя		Единица изме- рения	ГФК	пмг	ФФГ	ΓΦC-ΤΤ	лфк-тт
Электрическая прочность в исходном состоянии, при температуре 15—35 °С и относительной влажности 45—75 %, не менее, для толщин, мм	0,15-0,25	кВ/мм	24	-	35	18	13-24
	0,30-0,50		22	21	30	17–18	<u> </u>
	0,60-0,70		-	16-18	25	17	_
Содержание компонентов (для всех толщин)	летучих ве- ществ, не более	%	5	-	1	4	1
	склеивающего вещества		12-31	8-20	14-40	15-30	17–33
	слюды		69-88	80 –92	80-86	40-55	35
Расслаиваемость, не более		%	-	10	-	-	-

#### Слюдопласты и стеклослюдопласты

Слюдопласты и стеклослюдопласты применяются в качестве межламельной и пазовой изоляции электрических машин.

Таблица 4.12. Технические характеристики некоторых коллекторных слюдопластов

Марка мате- риала	Класс нагрево- стойкости	Температурный индекс, °C	Композиционный состав	Связующее	Толщина, мм
кифЭ	F	155	Слюдобумага	На основе эпоксид- ных смол	0,4-1,5
кифЭ-А	F	155	Слюдобумага, стеклоткань	Эпоксидное	0,7-1,5

Таблица 4.13. Технические характеристики некоторых формовочных слюдопластов

Марка материала	Марка материала Класс нагре- востойкости ный индекс, °С Композиционный		Композиционный состав	Связующее	Толщина, <b>мм</b>
		Слюдобумага, стеклоткань, пленка ПЭТ (полиэтиленте- рефталатная)		0,4-1,5	
ФИФК-ТПл	Н	180	Слюдобумага, стеклоткань, пленка ПЭТ	Кремнийорга- ническое	0,25
Элмика 323 (ФИП-Апл)	Н	180	Слюдобумага, стеклоткань пленка ПЭТ	Кремнийорга- ническое	0,25

### Стеклослюдопласты и стеклопленкослюдопласты

Стеклослюдопласты, стеклопленкослюдопласты — прессованные материалы на основе слюдопластовых бумаг, стеклотканей, пропитанных эпоксидным или кремнийорганическим связующим. Применяются в качестве межламельной и пазовой изоляции электрических машин.

Таблица 4.14. Технические характеристики некоторых стеклослюдопластов и стеклопленкослюдопластов

Марка материала	Класс нагре- востойкости	Температурный индекс, °С	Композиционный состав	Связующее	Толщина, мм	
ГИП-ТС(в)	F	155	Слюдобумага, стеклоткань	Полиэфирноэпок- сидное	0,25-0,45	
ГИК-ТС(в)	н	180	Слюдобумага, стеклоткань	Кремнийорганиче- ское	0,25-0,45	
ГСП-ТПл	F	155	Слюдобумага, стекло- ткань, пленка ПЭТ (поли- этилентерефталатная)	Полиэфирноэпок- сидное	0,05-0,5	
ГИП-ЛСП-Пл(в)	F	155	Слюдобумага, стекло- ткань, пленка ПЭТ	Полиэфирноэпок- сидное	0,35-0,5	
ГИП-Т-СПл(в)	F	155	Слюдобумага, стекло- ткань, пленка ПЭТ	Полиэфирноэпок- сидное	0,25-0,4	

Примечание: (в) — влагостойкий.

#### Стеклослюдоленты, стекломикаленты

Стеклослюдоленты — это ленты, представляющие собой композицию слюдяной бумаги, стеклоткани, полимерной пленки и пропитанные кремнеорганическим или иным связующим. Применяются в качестве корпусной и витковой изоляции обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин и тяговых двигателей.

Таблица 4.15. Технические характеристики некоторых стеклослюдолент

Марка ленты	Класс нагре- востойкости	Температурный индекс, °C	Композиционный состав	Связующее	Толщина, мм
ЛСК-110ТПл (СПл)	В	130	Стеклоткань, слюдобума- га, пленка ПЭТ	Эпоксиднополиэф. компаунд	0,08-0,17
ЛСЭП-934ТПл	F	155	Стеклоткань, слюдобума- га, пленка ПЭТ	Эпоксиднополи- эфирный лак	0,08-0,17
лсьп-м	F	155	Слюдобумага, пленка ПЭТ	_	-
лсьп-т-м	F	155	Стеклоткань, слюдобума- га, пленка ПЭТ	_	-

Стекломикаленты — ленты, изготовленные на основе натуральной слюды, стеклотканей, пропитанных масляно-глифталевым или кремнийорганическим связующим. Применяются в качестве корпусной и витковой изоляции обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин и тяговых двигателей.

Таблица 4.16. Технические характеристики стекломикалент

Марка материала	Класс нагрево- стойкости	Температурный индекс, °С	Композиционный состав	Связующее	Толщина, мм
лфк-тт	Н	180	Слюда флого- пит, стеклоткань	Кремнийоргани- ческое	0,10-0,17
лмк-тт	Н	180	Слюда мусковит, стеклоткань	Кремнийоргани- ческое	0,10-0,17

## 4.3.3. Материалы пропитанные

### Стеклоткань пропитанная

Стеклоткань пропитанная марки ПС-ИФ/ЭП (ТУ 16-503.036-75) представляет собой материал, полученный путем пропитки стеклоткани фенолформальдегидным (эпоксиднофенолформальдегидным) лаком общего назначения. Применяется для изготовления из нее деталей методом горячего прессования. Стеклоткань выпускается в рулонах с номинальной шириной (690; 790; 890; 940; 1070) ±20 мм.

Таблица 4.17. Технические характеристики стеклоткани

Наименование	Смола, %	Летучие вещества, %, не более	Растворимая смола, %, не менее
ПС-ИФ/ЭП	40-55	3,0	90

#### Лакоткани

Лакоткань электроизоляционная марки  $\Pi CM(6)-105/120$ -ТУ 16-95 M05.0003.006 ТУ применяется в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до  $120\pm5$  °C.

Таблица 4.18. Технические характеристики лакоткани ЛСМ(б)-105/120

Марка лакоткани	Номиновинов товыно	Предель	ное отклонение	
марка лакоткани	Номинальная толщина	среднее	в отдельных точках	
ЛСМ(б)-105/120	0,12	0,02	0,03	
	0,15	0,02	0,03	
	0,17	0,02	0,03	
	0,20	0,02	0,03	

Таблица 4.19. Электромеханические характеристики лакоткани ЛСМ(б)-105/120

1	Наименование показателя		Норм		юмина 1н, мм	льн <b>ы</b> х
			0,12	0,15	0,17	0,20
Пробивное напряжение	при температуре 15-35 °C и относи-	среднее	4,9	5,4	6,0	6,7
лакоткани на электродах диаметром 6 мм, кВ, не	тельной влажности воздуха 45-75 %	в отдельных точках	2,9	3,2	3,5	3,9
менее	при температуре 15-35 °C и относительной влажности воздуха 45-75 % после перегиба	среднее	3,0	3,6	4,2	4,4
		в отдельных точках	2,3	2,6	2,8	2,9
	при температуре 120 ±2 °C	среднее	3,1	3,6	4,1	4,6
		в отдельных точках	2,2	2,6	3,0	3,2
	после пребывания в атмосфере с от-	среднее	1,9	2,4	3,0	3,4
носительной влажностью 93 ±2 % при температуре 23 ±2 °C в течение 96 ч		в отдельных точках	1,0	1,5	2,0	2,6
	при температуре 15—35 °C и относи- тельной влажности воздуха 45—75 % в состоянии растяжения	среднее	8,0	10,5	13,0	15,0

Наименование показателя		Норм			льных
		0,12	10,5   13,0 8,5   9,5 5   5-20   5-25	0,20	
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, кН/м, не ме-	средняя	8,0	10,5	13,0	15,0
нее, при температуре 15—35 °С и относительной влажности воздуха 45—75 %	минимальная	7,0	8,5	9,5	10,0
Нагрузка для получения нормированного относительного удлинения, равного 6 %, Н	допускаемые пределы средних значений на- грузок	4-15	5–20	5–25	6-30
	максимальное значе- ние нагрузки	20	25	30	35

Лакоткань электроизоляционная марки ЛСК(б)-155/180-ТУ 16-96 ИО5.0003.005 ТУ применяется в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до 180 °C.

Таблица 4.20. Технические характеристики лакоткани ЛСК(б)-155/180

Manya nayazyany	Наминальная тальный ми	Предельное отклонение			
Марка лакоткани	Номинальная толщина, мм	среднее	в отдельных точках		
ЛКС(б)-155/180	0,10	±0,02	±0,02		
	0,12	±0,02	±0,03		
	0,15	±0,02	±0,03		

Таблица 4.21. Технические характеристики лакоткани ЛСК(б)-155/180

	Наименование показателя		Норма дл нальных то	
			0,10 5,5 4,0 1,2 3,0 1,5 3,3 0,9	0,15
Пробивное напряже-	при температуре 15-35 °C и относи-	среднее	5,5 4,0 1,2 - 3,0 1,5 3,3	8,0
ние лакоткани на элек- тродах диаметром	тельной влажности воздуха 45—75 %	в отдельных точках	4,0	5,0
6 мм, кВ, не менее	при температуре 15-35 °C и относи-	среднее	нальных то 0,10 5,5 4,0 1,2  3,0 1,5 3,3	4,0
	тельной влажности воздуха 45—75 % после перегиба	в отдельных точках	-	2,0
	при температуре 180 ±25 °C	среднее	3,0	4,5
	при температуре 180 ±25 °C	в отдельных точках	1,5	3,0
	после пребывания в атмосфере с отно-	среднее	3,3	4,8
	сительной влажностью 93 ±2 % при температуре 23 ±2 °C в течение 96 ч	в отдельных точках	0,9	3,0
	при температуре 15-35 °C и относи- тельной влажности воздуха 45-75 % в состоянии растяжения	среднее	-	4,5

Наименование показателя		Норма д нальных то	
		0,10	0,15
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, кН/м, при	средняя	8,0	13,0
температуре 15—35 °C и относительной влажности воздуха 45—75 %, не менее	минимальная	7,0	9,5
Нагрузка для получения нормированного относительного удли- нения, равного 6 %, Н	допускаемые пределы средних значений нагрузок	4-30	5–35
	максимальное значение нагрузки	35	40
Таблица 4.22. Основные типы вы Лакоткань капронова ЛКМ-105, т. 0,10-0,15			
Лакоткань капронова ЛКМ-105, т. 0,10-0,15			
Лакоткань капроновая ЛКМС-105, т. 0,10-0,15			
Лакоткань на шелке ЛШМС-105 т. 0,06-0,15			
Лакоткань на шелке ЛШМ-105 т. 0,08-0,15			
Стеклолакоткань ЛСКК-155/180 т. 0,12-0,17			
Стеклолакоткань ЛСКК-155/180 т. 0,20			
Стеклолакоткань ЛСК-155/180 т. 0,12-0,17			
Стеклолакоткань ЛСК-155/180 т. 0,12—0,17 Стеклолакоткань ПС-ИФ/ЭП		<del> </del>	

Лакоткань капронова ЛКМ-105, т. 0,10–0,15
Лакоткань капроновая ЛКМС-105, т. 0,10–0,15
Лакоткань на шелке ЛШМС-105 т. 0,06–0,15
Лакоткань на шелке ЛШМ-105 т. 0,08-0,15
Стеклолакоткань ЛСКК-155/180 т. 0,12-0,17
Стеклолакоткань ЛСКК-155/180 т. 0,20
Стеклолакоткань ЛСК-155/180 т. 0,12-0,17
Стеклолакоткань ПС-ИФ/ЭП
Стеклолакоткань ПС-ИФ/ЭП (Э1-180ПМ-19× 1070)
Стелолакоткань ПС-ИФ/ЭП (Э1/1-100-18× 950)
Стеклолакоткань ПСС-ИФ/ЭП
Стеклолакоткань ТВФЭ-2
Стеклолакоткань ЛСМК-105/120 т. 0,13-0,15
Стеклолакоткань ЛСМК-105/120 т. 0,17-0,20
Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 т. 0,15-0,20
Стеклолакоткань ЛСММ-105/120 т. 0,17-0,20
Стеклолакоткань ЛСПК-130/155 т. 0,12
Стеклолакоткань ЛСПК-130/155 т. 0,15-0,17
Стеклолакоткань ЛСП-130/155 т. 0,12
Стеклолакоткань ЛСП-130/155 т. 0,15-0,17
Стеклолакоткань ЛСКЛ-155 т. 0,12; 0,12 (Э4-80 ×900)

Стеклолакоткань ЛСКЛ-155 т. 0,15 (ЭЗ-125); 0,15 (ЭЗ-100)

## 4.3.4. Текстолиты и гетинаксы

Таблица 4.23. Текстолиты

Марка	ГОСТ, ТУ	Состав	Температур- ный ин- декс, °C	Назначение	Габариты
Текстолит А	ГОСТ 2910-74 ТУ 05758799- 014-96 (для толщины свы- ше 50,0 мм)	Хлопчатобумажная ткань, фенолофор- мальдегидная смола	105	Для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45—75 % при температуре 15—35 °C и частоте тока 50 Гц	(450-980)× × (600-1480) мм; толщиной
Конструкцион- ный текстолит ПТК	FOCT 5-78	Хлопчатобумажная ткань, фенолофор- мальдегидная смола	105	Для изготовления шестерен червячных колес, втулок, подшипников скольжения колец	(450-950)×
Поделочный текстолит ПТ	FOCT 5-78	Хлопчатобумажная ткань, фенолофор- мальдегидная смола	105*	Для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках	(450-950)× × (600-1480) мм

Таблица 4.24. Основные технические характеристики текстолитов

Наименование показателей	Единица изме- рения	Текстолит А	Текстолит ПТК	Текстолит ПТ
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее	МПа	80	152	142
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	МПа	35	-	-
Разрушающее напряжение при сжатии, не менее, параллельно слоям	МПа	_	160	155
Ударная вязкость, по Шарли, на образ- цах без надреза, не менее	кДж/м <sup>2</sup>	с надрезом 6,8	36	36
Водопоглощение, не более для листов толщиной 3,5 мм	МГ	166	-	-
Водопоглощение, не более	%	_	0,7	0,7
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях (90°С) трансформаторного масла, не менее	кВ	12,0	_	_

щина 0,4-1,0 мм

Марка	гост, ту	Состав	Темпера- турный индекс, °С	Назначение	Габариты
СТЭФ-У	Ty16-89µ79.0066 002Ty	Стеклоткань, эпоксидофеноль- ное связующее	155*	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45—75 % при 15—35 °С и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 °С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц	Листы размером 540—980× × 600—1480 мм; тол- щина 0,35—50 мм и листы размером 700—1000× × 1500 мм; толщина 60,0—100 мм
СТ-ЭТФ	FOCT 12652-74	Стеклоткань, эпоксидофеноль- ное связующее	180*	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45—75 % при 15—35 °С и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 °С при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Повышенная теплостойкость	Листы размером 540—980× × 600—1480 мм; тол- щина 0,35—50 мм
СТЭФ-НТ	FOCT 12652-74	Материал нетканый из стекловолокна, эпоксидофенольное связующее	155*	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45—75 % при 15—35 °C и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 °C при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц	Листы размером 540-980× × 600-1480 мм; тол- щина 2,0-50 мм
СТЭБ	FOCT 12652-74	Стеклоткань, эпоксидоброми- рованное свя- зующее	140°	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности 45—75 %, при 15—35 °C и напряжении 1000 В, частоте тока 50 Гц и повышенной влажности 93 ±2 % при температуре 40 ±2 °C при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Пониженная горючесть	Листы размером 540-980× × 600-1480 мм; тол- щина 1,5-50 мм
СТЭБ-ОП	ТУ 16-503.275-86	Стеклоткань, зпоксидоброми- рованное свя- зующее	140°	СТЭБ-ОП-Р — для лакосажевых резисторов СТЭБ-ОП- П — для прокладок и плат. Пониженная горючесть	Листы размером 540-980× × 600-1480 мм; тол- щина 0,35-1,5 мм
СТЭФ-П	TY 16-503.168-78	Стеклоткань, по- лупроводящее зпоксидофеноль- ное связующее	155°	Для уплотнения статорных об- моток гидрогенераторов	Листы размером 540-980× × 600-1480 мм; тол- щина 0,2-5,0 мм
СТЭФ-ПВ	ТУ 16-503.168-78	Стеклоткань, по- лупроводящее эпоксидофеноль-	155*	Для уплотнения обмоток в па- зах статоров высоковольтных электрических машин	Листы размером 540-980× × 600-1480 мм; тол-

ное связующее

Таблица 4.26. Основные технические характеристики стеклотекстолитов

Наименование показателей		Единица измере- ния	CT-3TΦ	стэф-у	стэф-нт	стэБ	СТЭБ-ОП	стэф-п
Разрушающее напряжение при изгибе перпенди- кулярно слоям, не менее		МПа	350	220	320	350	350	225
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее		МПа	220	50	220	220	_	_
Ударная вязкость по Шарли параллельно слоям на образцах с надрезом, не менее		кДж/м <sup>2</sup>	50	35	30	50	_	
Пробивное напряжение параллельно слоям (од- номинутное проверочное испытание) в условиях (90 °C) в трансформаторном масле, не менее		кВ/мм	35	-	28	35	_	
Электрическая прочность перпендику-	1,5	кВ/мм	11,5	-	-		13,1	-
лярно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее, для толщины, мм	3,0		10,4	10,2	8,0	11,5	_	_
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1.106 Гц после кондиционирования, не более			0,04	_	0,04	0,04	0,04	-
Горючесть (время горения), не более		С	_	-	_	5	10	-
Водопоглощение, не более, для тол-	1,5	мг	23	-	_	-	19	-
щины, мм	3,0		23		23	23	_	-

Таблица 4.27. Стеклопластики профильные

Марка	гост, ту	Состав	Температурный индекс, °С	Назначение	Габариты
спп-эи	TY 16.503.210-81	Стеклоровинг, эпоксидное связующее	155	Применяется в подвесных линейных изоляторах, межфазовых изолирующих распорках, изолирующих траверсах в электрических машинах и аппаратах	Изготавливается в виде стержней длиной от 750 до 4000 мм с предельными отклонениями ±10 мм. Площадь поперечного сечения от 0,5 до 28,26 см²
СПП-БИД	TY 16-503.170-78	Стеклоровинг, полиэфиримид	155	В качестве пазовых клиньев в электрических машинах	Изготавливается в виде прутков поперечного сечения прямоугольной, трапецеидальной, круглой, полукруглой, сегментной формы, длиной не менее 1500 мм. Размеры сечения: высота 2,0—6,0 мм; ширина 4,2—16,0 мм

Таблица 4.28. Основные технические характеристики профильных пластиков

				п-эи	спп-бид
Наимено	Единица измерения	сечен	ие, см <sup>2</sup>	сечение, мм:	
		•			h = (2,0-6,0) $b = (4,2-16,0)$
Разрушающее напряж	е напряжение при растяжении, не менее е напряжение при статическом изгибе,		800	700	580
Разрушающее напряж не менее	ение при статическом изгибе,	МПа			900
Модуль упругости при	грастяжении не менее	мПа	0,3.105	0,3.105	_
Ударная вязкость,	поперек волокон	кДж/м <sup>2</sup>	-	_	250
не менее	перпендикулярно волокнам		265	265	_
Водопоглощение, не (	более	%	0,05	0,05	0,7
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не менее		Ом	1.1012	1.1012	1.1012

Таблица 4.29. Гетинаксы

Марка	гост, ту	Состав	Темпе- ратур- ный ин- декс, °С	Назначение	Габариты
Лавсановый гетинакс ЛГ	ТуЧ 6-503-224-82	Лавсановая бумага, эпоксидофенольное связующее	155	Для работы на воздухе в условиях нормальной отно- сительной влажности при 45—75 % и температуре 15—35 °С, а также в условиях повышенной влажности 93 ±2 % и температуре 40 ±2 °С без дополнительного влагозащищенного лакового покрытия	Листы размером 450-950× × 700-1480 мм; толщина 0,5 -50 мм
Гетинакс I	FOCT 2718-74	Электроизоляционная пропиточная бумага, фенолоформальдегидное связующее	120	Для работы на воздухе в условиях нормальной отно- сительной влажности при 45 —75 % и температуре 15—35 °С и в трансформаторном масле при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц	Листы размером 450-980× × 700-2480 мм; толщина 0,2-50 мм
Гетинакс V	ΓΟCT 2718-74	Электроизоляционная пропиточная бумага, эпоксидофенольное связующее	120	Для работы на воздухе в условиях нормальной отно- сительной влажности при 45 —75 % и температуре 15—35 °С и в трансформаторном масле при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц	Листы размером 450-980× × 700-2480 мм; толщина 1,0-50 мм

Таблица 4.30. Основные технические характеристики гетинаксов

Наименование показателей	Единица измерения	лг	ı	٧
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее	МПа	80	105	105
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	МПа	60	80	70
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее	• кВ	30	12	32
Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание), не менее — для толщины 3,0 мм	кВ/мм	11,5	3,7	10,2
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц после кондицио- нирования, не более		0,04	-	0,05
Водопоглощение для толщины 3,5 мм, не более	Mſ	50	575	280

## 4.3.5. Стеклоленты, ленты бандажные и утягивающие

Ленты стеклянные — это ленты, изготовленные из стеклонитей. Применяются в качестве бандажирующего и утягивающего слоя в системе изоляции низковольтных и высоковольтных электрических машинах. Выпускаемые марки стеклолент: ЛЭСБ  $0.1 \times 20$ ;  $0.1 \times 25$ ;  $0.2 \times 20$ ;  $0.2 \times 35$ .

Ленты бандажные — ленты, изготовленные из стеклянных нитей и пропитанные эпоксидным связующим. Используются для бандажирования якорей роторов электродвигателей. Выпускаемые марки бандажных лент: ЛСБЭ-155; ЛСБЭ-180; ЛСБ-155 (связующее — лак ПЭ-9180); СПЛ-155.

Ленты утягивающие (хлопчатобумажные) — ленты, изготовленные из хлопчатобумажной пряжи разного вида переплета. Применяются в качестве утягивающего слоя основной изоляции обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин. Выпускаемые марки: лента киперная шириной 25 и 30 мм, лента тафтяная шириной 25 и 30 мм.

Ленты утягивающие (самоусаживающиеся) — ленты на основе различных полимерных материалов, имеющие свойства самоусаживания. Применяются в качестве утягивающего слоя основной витковой и корпусной изоляции обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин. Марки: лента ЛЭТСАР КФ- 0,5 (лента на основе синтетического каучука, имеющая великолепные самослипающиеся и самоусаживающиеся свойства), лента лавсановая самоусаживающаяся (плетенная лента на основе лавсановых нитей).

### Лента стеклобандажная марок ЛСБЭ-155, ЛСБ-155 ТУ 6-48-00204961-22-94

Лента стеклобандажная предназначена для бандажирования якорей и роторов электрических машин класса изоляции F.

Таблица 4.31. Основные технические характеристики лент стеклобандажных

Наименование показателей	ЛСБЭ-155	ЛСБ-155	
Ширина ленты, мм	20+2-3		
Толщина ленты, мм	0,2+0,05-0,03		
Массовая доля связующего, %	24 ±2,0	22 ±2,0	
Массовая доля летучих веществ, %	0,7-2,0	0,7-2,0	
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, (кгс/мм²), не менее	720 (72)		

# Ленты электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей ГОСТ 5937-81

Ленты предназначены для изоляции обмоток электрических машин, аппаратов и проводов.

Таблица 4.32. Осноеные технические характеристики крученых комплексных нитей

Марка ленты	Толщина, мм	Ширина, мм	Число нитей осно- вы в ленте, шт.	Плотность по утку, нитей/см <sup>2</sup>	Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее	Линейная плотность
ЛЭСБ 0,10 ±0,02		10 ±1	30 ±2	15 ±1	294	100
,		20 ±1	54 ±2	15 ±1	441	230
		25 ± 1	66 ±2	15 ±1	589 (60)	290
		30 ±1	78 ±2	15 ±1	785 (80)	350
		40 ±2	105 ±2	15 ±1	981 (100)	465
лэсь	0,15 ±0,03	20 ±1	48 ±2	13 ±1	687 (70)	330
		25 ± 1	60 ±2	13 ±1	883 (90)	410
		35 ±2	84 ±2	13 ±1	1079 (110)	575
лэсь	0,20 ±0,025	15 ±1	30 ±2	12 ±1	687 (70)	330
		20 ±1	40 ±2	12 ±1	883 (90)	440
		25 ±1	50 ±2	12 ±1	1079 (110)	550
	].	30 ±2	60 ±2	12 ±1	1275 (130)	660
		35 ±2	70 ±2	12 ±1	1472 (150)	770
		40 ±2	80 ±2	12 ±1	1668 (170)	880
		45 ±2	88 ±2	12 ± 1	1864 (190)	980
		50 ±2	96 ±2	12 ± 1	2060 (210)	1090

## 4.4. Материалы для пропитки обмоток

## 4.4.1. Электроизоляционные лаки

Электроизоляционные лаки представляют собой растворы глифталевых или пентафталевых смол, модифицированных натуральными растительными маслами, жирными кислотами растительных масел, дистиллированным талловым маслом в органических растворителях.

**Лак ГФ-95 (ГОСТ 8018-70)** — электроизоляционный пропиточный лак с добавкой меламиноформальдегидной смолы, предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости В.

**Лак ГФ-985 (ТУ 16-504.012-77)** — электроизоляционный пропиточный лак, применяется в электрокабельной промышленности при изготовлении обмоточных проводов.

**Лак МЛ-92Н (ТУ 16-97И05.0235.001 ТУ)** — раствор смеси глифталевого лака и карбамидоформальдегидной смолы в органических растворителях. Лак предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.

Таблица 4.33. Основные технические характеристики электроизоляционных лаков

Наименование показателя Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре 20 ±0,5 °C		Единица изме- рения ГФ-95		ГФ-985	мл-92Н	
		С	30-50	4060	25–50	
Массовая доля неле	тучих веществ	%	46-52	не менее 60	48-53	
Кислотное число, не более		мг КОН/г	12		10	
Время высыхания до степени 3, при 105-110 °C, не более		час	2	При 210 °C — 20 мин При 280 °C — 8 мин	При 120 ±2°C - 2 час	
Термоэластичность пленки при температуре 150 ±2 °C, не менее  Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре 20 ±1 °C, не менее		час	48	При 105 °C — 20 час	48	
		усл. ед.	0,42	_	0,3	
Маслостойкость пле	нки, не менее	Н	59	_	78	
Электрическая	20 ±2	кВ/мм	70	40	70	
прочность пленки – при температу- ре °C, не менее	130 ±2		при 120°C – 45	_	40	
Электрическая прочность пленки после воздействия воды в течение 24 ч при температуре 20 ±2 °C			25	-	30	

Лак МЛ-92 (ГОСТ 15865-70) — электроизоляционный лак, представляет собой раствор глифталевого лака и меламиноформальдегидной смолы в органических растворителях. Предназначен для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов и покрытия электроизоляционных деталей. Класс нагревостойкости В.

Таблица 4.34. Основные технические характеристики лака МЛ-92

Наименование показателя	Единица измере- ния	МЛ-92		
Внешний вид пленки лака	-	глянцевая однородная гладкая, от светло- до темнокоричневого цвета		
Условная вязкость при 20 °C по ВЗ-246 (диаметр	С	25-50		
Массовая доля нелетучих веществ		%	50-55	
Кислотное число, не более	мг КОН/г			
Время высыхания при 105-110 °C, не более	yac 1			
Твердость пленки при 20 ±1 °C, не менее		усл. ед.	0,40	
Способность просыхания в толстом слое при 11	5—120 °C, не более	час	16	
Термоэластичность пленки при 150 °C, не менее		час	48	
Маслостойкость пленки, не менее		Н	78	
Электрическая прочность, не менее, при °C	20 ±21	кВ/мм	70	
	130 ±2		40	
Электрическая прочность при 20 ±2 °C, после до ние 24 час. не менее	ействия воды в тече-		30	

Таблица 4.35. Основные технические характеристики лакое ФЛ-98 и УР-231

Наимено- вание лака	гост, ту	Область применения	Метод нанесе- ния Разбавлени		Режим сушки	
ФЛ-98	ГОСТ 12294-66	Пропитка обмоток электродви- гателей с изоляцией класса на- гревостойкости В	Окунание Ксилол		При 120 ±2°C — 2 часа	
УР-231 УР-231Л	ТУ 6-21-14-90	Защита металлических изделий и печатных узлов, эксплуатируемых в интервале температур от минус 60 °C до плюс 120 °C	Налив, окуна- ние, пневмо- распыление, кисть	Смесь ксилола (4) и бутилаце- тата (1)	При 65 ±5 °C — 8 часов При 20 ±2 °C — 9 часов	

## 4.4.2. Лаки для пропитки обмоток электрических машин

Таблица 4.36. Характеристики лаков для пропитки обмоток электрических машин

		Состав	3	Темпера-		
Марка	ГОСТ, ТУ	Химическая основа	Растворители	турный ин- декс, °С	Назначение	
мл-92	FOCT 15865-70	Модифицированный глифталь	Уайт-спирит, ксилол	130	Для пропитки обмоток	
ПЭ-9180	ТУ16-93И37.0214.012ТУ	Полиэфирэпоксид	Толуол, этил- целлозола	155	электрических машин	
ПЭ-9153 ПЭ-9153м	TY 16-504.055-84	Модифицированный олигоимдалкид	Ксилол, уайт- спирит	155		

Марка		Состав	3	Темпера-	
	гост, ту	Химическая основа	Растворители	турный ин- декс, °C	Назначение
ПЭ-993	ТУ ИЗ7.0214.02-92	Полиуретан	Ксилол, цик- логексанон	155	Для пропитки обмоток
УР-9144	ТУ 16-504.047-81	Модифицированный полиуретан	Ксилол, цик- логексанон	155	электрических машин
ид-9152	ТУ 16-504.061-86	Полиэфирцианура- тимид	Циклогекса- нон толуол	180 .	

Таблица 4.37. Основные технические характеристики лаков для пропитки обмоток электрических машин

Наименование показа	телей	Единица измере- ния	мл-92	ПЭ-9180	ПЭ-9153	ПЭ-9153М	ПЭ-993	уР-9144	ид-9152
Массовая доля нелетучих	веществ	%	50-55 (2r/1ч/ 120°C)	50-55 (2r/3ч/ 130°C)	55-60 (2r/14/ 150°C)	55-60 (2r/14/ 150 °C)	48-52 (2r/2ч/ 130°C)	48-52 (2r/2ч/ 130°C)	43-47 (2r/14/ 180°C)
Вязкость по вискозиметр (диаметр сопла 4 мм) при 20 ±0,5 °C	y B3-246	С	25-50	30-60	30-50	40-90	40-110	30-90	40-80
Время высыхания лако- вой пленки до степени 3	105-110	мин	60	-	_	_	_	_	_
при °C, не более	130		_	-	30	40	30	30	30
	160		-	30	_	_	_	-	-
Время просыхания в толстом слое, не более	120	час	16	_	10	-	-	_	_
толстом слое, не облее	130		_	_	<b>-</b> ·	.6	5	5	_
	155		_	16	-	_	_	-	_
Время просыхания в закр объеме при 150 °C, не бо		час	_	_	_	_	_	_	8
Электрическая проч- ность, при °C, не менее	15–35	кВ/мм	65	80	70	80	80	80	80
nocis, lipu o, ne menee	130		40	_	60	60	60	60	_
	155		_	40	_	45	40	40	-
	180		_	-	_	-	_	_	60
Цементирующая спо- собность при °С,	15–35	н	_	300	_	_	330	330	330
не менее	155		_	100	_	_	_		-
	180		_	_	-	_	_	-	50

## 4.4.3. Электроизоляционные эмали

Эмали электроизоляционные предназначены для покрытия и отделки обмоток электрических машин и аппаратов с длительной рабочей температурой до 130 °С. Эмаль электроизоляционная марок: ГФ-92ХК, ГФ-921К, ГФ-92ХС, ГФ-92ГС — (ТУ 16-95 И05.0211.008 ТУ).

Примечание: (K) — красно-коричневая, (C) — серая, (X) — холодного отверждения,  $(\Gamma)$  — горячего отверждения.

Таблина 4.38. Основные технические характеристики электроизоляционных эмалей

Наим	енование показателя	Единица измерения	ГФ-92ХК	ГФ-92ГК	ГФ-92ХС	ГФ-92ГС
Условная вязкост 20 ±0,5 °C	гь по B3-246 при температуре	С	20-60	2060	20-60	20-60
Массовая доля н	елетучих веществ	%	49–57	49-57	49–57	49–57
Укрывистость вы	сушенной пленки, не более	г/м <sup>2</sup>	80	80	125	125
Время высыха- ния пленки	до степени 3 при температу- ре, 20 ±2 °С не более	час	24	_	24	-
	до степени 4 при температу- ре, 20 ±2 °C не более		120	-	120	<u> </u>
	до степени 4 при температу- ре, 105 ±10 °C не более		_	3	-	3
Степень перетир	а, не более	МКМ	25	25	20	20
Твердость покры М-З, не менее	тия по маятниковому прибору	усл. ед.	0,45	0,45	0,45	0,45
Термоэластичность пленки при температуре 150 ±2 °C, не менее		час	5	5	10	10

## 4.4.4. Компаунды для пропитки и заливки

		таолица 4.39. д	арактерист	ика компауноов
Марка	гост, ту	Состав	Температур- ный индекс, °С	Назначение
КП-34	Ty16-504.014-77	Смесь полимери- заионных олиго- меров	155	Для пропитки обмоток электрических машин, в т. ч. для капельной и струйной пропиток. Поставка в комплекте: инициатор — паста перекиси бензоила, 3 % к массе компаунда; ускоритель ЖК-1 или ЖКСМ, 2 % к массе компаунда
КП-103	Ty16-504.011-76	Термореактивный эпоксиднометак- риловый состав	155	Для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов влагостойкого исполнения. Поставка в комплекте: инициатор — паста перекиси бензоила, 3 % к массе компаунда; ускоритель ЖК-1 или ЖКСМ, 2 % к массе компаунда
экс		Композиция эпок- сиднодиановых смол и наполни- телей	_	Для пропитки и заливки высоковольтных элементов электро- и радиоаппаратуры. Диапазон рабочих температур (60–100 °C). Поставляется в комплекте с отвердителем

Таблица 4.40. Основные технические характеристики компаундое

	×.	F	VD 04	VD 100	240
Наименование показателе	ЭИ	Единица измерения	КП-34	КП-103	ЭКС
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (ди 4 мм) при 20 ±0,5 °C	наметр сопла	C	50110	-	-
Вязкость по вискозиметру ВЗ-1 (диан 5,4 мм) при 20 ±0,5 °C	иетр сопла	c ·	_	50-105	-
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (ди 6 мм) при 50 ±2°С не более	иаметр сопла	мин	_	_	3,5
Время просыхания в толстом слое, 125 ±2		мин	30	-	_
не более, при °C	155 ±2			15	-
Время высыхания в тонком слое до	125 ±2	мин	30	_	-
степени 3, не более, при °C	155 ±2		час	-	15
Цементирующая способность, не	20 ±0,5	Н	294	294	-
менее, при °C 155			245	-	~
Электрическая прочность, не менее при $20 \pm 0.5$ °C		кВ/мм	22	18,5	25
Диэлектрическая проницаемость на ч 10 <sup>6</sup> Гц, не более при 20 ±0,5 °C	астоте	-	_	-	4
Воспламеняемость (время горения),	С	-	-	5	

# 4.4.5. Составы без растворителей для пропитки обмоток электрических машин

Таблица 4.41. Характеристика пропиточных составов

		Соста	<u></u> ЭВ	_	
Марка	гост, ту	Химическая основа	Разбави- тель	Температурный индекс, °С	Назначение
<b>.</b> Бид-9127	ТУ16-504.038-77	Ненасыщен- ный олиго- эфиримид	Стирол	155	Для струйной пропитки об- моток электрических машин и в качестве связующего для профильных стеклопла- стиков. Поставка в комплекте: от- вердитель — третбутилпер- бензоат, 1 % к массе лака
БИД-9001	ТУ16-90И79.0266.001ТУ	Ненасыщен- ный олиго- эфиризоциа- нуратимид	Диаллил- фталат	200	Для пропитки обмоток электрических машин методом погружения или вакуумнагнетательным. Отвердитель — 50-процентный раствор перекиси дикумила в дибутилфталате, 2 % к массе лака

		Сост	ав	_	
Марка	лимическая газ		Разбави- тель	Температурный индекс, °С	Назначение
БИД-9003	ТУ16-90И79.0266.001ТУ	Ненасыщен- ный олиго- эфиримид	Диаллил- фталат	180	Для пропитки обмоток электр. машин методом погружения или вакуумнагнетательным. Отвердитель: 50-процентный раствор перекиси дикумила в дибутилфталате — 2 % к массе лака
БИД-9002 А	ТУ16-92И79.0266. 002ТУ	Ненасыщен- ный олиго- эфиримид	Олиго- эфиракри- лат	155	Для пропитки обмоток электрических машин методом погружения. Отвердитель — 2 % к массе лака
БИД-9002Б					Для пропитки капельным методом. Отвердитель — 2 % к массе лака

Таблица 4.42. Осноеные технические характеристики пропиточных составое

Наименование показа:	гелей	Единица из- мерения		БИД		БИД-	9002
		С	9001	9003	9127	Α	Б
Вязкость по вискозиметру (диаметр сопла 4 мм) при (2010,5)° С		С	Не более 60 (при 70°C)	Не более 60 (при 70°C)	30-120	60-180	60-190
Продолжительность же-	120	мин	_	_	4		
латинизации,не более, при °C	130		_	_		10	5
	150		30	20			
Цементирующая способ-	15-35	н	280	250	250	250	250
ность, не менее, при °С	155		_	-	_	100	100
	180		100	120	-	_	_
Электрическая прочность, нее, при (15–35) °C	не ме-	кВ/мм	25	<b>2</b> 5	25	20	20

## 5. Пересчет обмоточных данных при ремонте и перемотке асинхронных электродвигателей

## 5.1. Пересчет обмотки на другое напряжение

При пересчете обмоток на другое напряжение число эффективных проводников в пазу изменяется прямо пропорционально напряжению. Так, например, при увеличении напряжения в два раза число эффективных проводников увеличивается тоже в два раза, а при уменьшении напряжения в два раза — уменьшается в два раза. При пересчете используются фазные значения напряжений.

В случае изменения при перемотке числа параллельных ветвей обмотки полученное число эффективных проводников умножают на отношение нового числа параллельных ветвей к старому числу параллельных ветвей. Так, например, если старая обмотка имела три параллельные ветви, а новая будет выполнена с двумя, то множитель будет равен  $^2/_3$ , если старая имела две ветви, а новая выполняется с тремя, то множитель  $^3/_2$ .

При всех пересчетах надо помнить, что число эффективных проводников в пазу возрастает как при увеличении фазного напряжения, так и при увеличении числа параллельных ветвей и уменьшается при уменьшении напряжения и числа ветвей.

Пересчет при стандартных фазных напряжениях 127, 220, 289, 380, 500 и 660 В удобно производить по номограмме (рис. 5.1). Число проводников в соответствии с рис. 5.1 определяется следующим образом. На горизонтальной линии, против которой обозначено старое напряжение, находим старое число проводников и от найденной точки проводим вертикальную линию до пересечения с горизонтальной, против которой обозначено новое напряжение. Точка пересече-




Рис. 5.1. Определение числа эффективных проводников в пазу при перемотке на другое напряжение

ния дает новое число проводников. Например, при фазном напряжении 220 В число проводников в пазу равно 25.

В качестве примера определим, сколько должно быть проводников при фазных напряжениях 127, 289, 380, 500 и 660 В.

На горизонтали 220 В находим точку 25, проводим от нее вверх и вниз вертикальную линию и находим число проводников в пазу при других напряжениях: 14.5 — при 127 В; 33 — при 289 В; 43 — при 380 В; 57 — при 500 В; и 75 — при 660 В.

Когда число проводников в пазу большое (не менее 20), полученный при пересчете результат можно округлить до целого числа, так как при этом погрешность будет невелика (не превысит 2,5 %). При меньшем числе дробный результат можно превратить в целое число путем увеличения числа параллельных ветвей. В двухслойной обмотке при нечетном числе проводников в пазу необходимо изготовить разновитковые катушки. В однослойной обмотке число проводников может быть и дробным (с 1/2), при этом также будут необходимы разновитковые катушки.

Число эффективных проводников в пазу статора изменяется прямо пропорционально напряжению, а сечение провода — обратно пропорционально.

Новый диаметр провода по меди при сохранении числа параллельных ветвей и числа параллельных проводников находят как произведение старого диаметра на корень квадратный из отношения старого напряжения к новому. С целью удобства пересчета диаметра провода на рис. 5.2 приведена номограмма, построенная по тому же принципу, что и на рис. 5.1.

При изменении числа параллельных ветвей или числа параллельных проводников, или того и другого вместе — полученный по рис. 5.2 диаметр умножают на коэффициент, равный корню квадратному из отношения произведений старых чисел к новым. Значения коэффициента приведены в табл. 5.1. Например, по рис. 5.2 найден диаметр провода по меди 2,16 мм.




Рис. 5.2. Определение диаметра провода при перемотке на другое напряжение

В старой обмотке было две параллельные ветви и два параллельных проводника, для новой обмотки выбрано пять параллельных ветвей и два параллельных проводника. Находим произведения: для старой обмотки  $2 \times 2 = 4$  и для новой  $5 \times 2 = 10$ . На пересечении графы 4 и стоки 10 находим коэффициент 0,63. Новый диаметр будет равен  $2,16 \times 0,63 = 1,36$  мм.

Таблица 5.1. Коэффициент для нахождения провода при изменении числа параллельных ветвей и числа параллельных проводников

Произведение нового чис- ла параллельных ветвей	Козф	фици	ент пр	и проі		нии ст парал	•		•	лельных в ков	етвей	на ста	рое ч	исло
на новое число парал- лельных проводников	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	15	16	18	20
1	1	1,41	1,73	2,0	2,24	2,45	2,83	3,00	_		_	-	-	-
2	0,71	1	1,22	1,41	1,58	1,73	2,00	2,12	2,24	2,452,00	2,74	2,83	3,00	-
3	0,58	0,82	1	1,16	1,29	1,41	1,64	1,73	1,83	1,73	2,24	2,31	2,45	2,58
4	0,50	0,71	0,87	1	1,12	1,23	1,41	1,5	1,58	1,55	1,94	2,00	2,12	2,24
5	0,45	0,63	0,78	0,90	1	1,1	1,27	1,34	1,41	1,41	1,73	1,79	1,90	2,00
6	0,41	0,58	0,71	0,82	0,91	1	1,16	1,22	1,29	1,22	1,58	1,63	1,73	1,83
8	-	0,50	0,61	0,71	0,79	0,87	1	1,06	1,12	1,16	1,37	1,41	1,50	1,58
9	_	0,47	0,58	0,67	0,75	0,82	0,94	1	1,05	1,1	1,29	1,33	1,41	1,49
10	_	_	0,55	0,63	0,71	0,78	0,90	0,95	1	1,05	1,22	1,27	1,34	1,41
12		-	0,50	0,58	0,65	0,71	0,82	0,87	0,91	1	1,12	1,16	1,22	1,29
15	_	-	-	0,52	0,58	0,65	0,73	0,78	0,82	0,90	1	1,12	1,1	1,16
16	_		-	0,50	0,56	0,61	0,71	0,75	0,79	0,87	0,97	1	1,06	1,12
18	_	-	-	_	0,53	0,58	0,67	0,71	0,75	0,82	0,91	0,94	1	1,05
20	-	_	_	_	0,50	0,55	0,63	0,67	0,71	0,78	0,87	0,90	0,95	1

При изменении числа проводников и диаметра провода необходимо проверить размещение в пазу новой обмотки. Для этого должно быть соблюдено условие

$$\frac{n_{\scriptscriptstyle HOB}D_{\scriptscriptstyle HOB}^2}{n_{\scriptscriptstyle cm}D_{\scriptscriptstyle cm}^2} \leq 1,$$

где:  $n_{{\scriptscriptstyle HOB}}=N_{{\scriptscriptstyle HOB}}n_{{\scriptscriptstyle JA.HOB}}$  — полное число проводников в пазу после перемотки;  $n_{{\scriptscriptstyle cm}}=N_{{\scriptscriptstyle cm}}n_{{\scriptscriptstyle JA.HOB}}$  — полное число проводников в пазу до переметки;  $N_{{\scriptscriptstyle HOB}}$  и  $N_{{\scriptscriptstyle cm}}$  — соответствующее число эффективных проводников после перемотки и до перемотки;  $n_{{\scriptscriptstyle JA.HOB}}$  и  $n_{{\scriptscriptstyle JA.CM}}$  — число элементарных проводников после перемотки и до перемотки;  $D_{{\scriptscriptstyle HOB}}$  и  $D_{{\scriptscriptstyle cm}}$  — диаметр провода по изоляции после перемотки и до перемотки, мм.

Во многих случаях небольшое увеличение коэффициента заполнения можно допустить. При большом увеличении коэффициента заполнения (более 4...5 %) надо произвести пробную укладку одной катушки и при тугом заполнении принять необходимые меры: уменьшить толщину пазовой изоляции, толщину клина, подобрать провод с меньшей толщиной изоляции. В крайнем случае приходится уменьшать диаметр провода по меди. Но при этом мощность электродвигателя после перемотки снижается

$$P_{{\scriptscriptstyle HOB}} = P_{cm} \, \frac{d'_{{\scriptscriptstyle HOB}}}{d_{{\scriptscriptstyle HOB}}} \, ,$$

где:  $P_{cm}$  — мощность до перемотки, кВт;  $d_{nos}$  — диаметр провода по меди, определенный при пересчете (до округления), мм;  $d'_{nos}$  — диаметр провода по меди, уменьшенный после проверки заполнения паза, мм.

Емкость конденсатора однофазного двигателя при пересчете напряжения определяется по формуле:

$$C_{\text{nos}} = C_{\text{cm}} \left( \frac{U_{\text{cm}}}{U_{\text{nos}}} \right)^2,$$

где:  $C_{cm}$  — емкость конденсатора до перемотки;  $C_{nos}$  — после перемотки, мк $\Phi$ .

# **5.2.** Изменение напряжения питания электродвигателя

Почти каждый электродвигатель путем изменения схемы соединения фазных обмоток (звездой или треугольником) или изменением числа параллельно включенных ветвей можно подключить на другое напряжение. В табл. 5.2 и 5.3 приведено напряжение питания для стандартных электродвигателей при возможных комбинациях соединения обмоток.

Таблица 5.2. Комбинации соединения обмоток электродвигателей с напряжением питания 220/380 В

Число пар полю-	Соединение	Напря	жение пи	тания эл	ектродви	гателя п	ри числе	параллел	ьных вет	вей, В
сов, 2Р	обмоток	1	2	3	4	5	6	8	10	12
2P = 2	Δ	220								
	Y	380								
	2Δ		110							
	2Y		190				-			
2P ≈ 4	Δ	220								
	Y	380								
	2Δ		110							
	2Y		190							
	4∆*				<b>5</b> 5					
	4Y*				95					
2P = 6	Δ	220								
	Υ	380								1
	2Δ*		110							
	2Y*		190							
	3Δ			73						
	3Y			127						
	6∆*						37			
	6Y*					,	63			

2P = 8	Δ	220								
	Y	380								
	2Δ		110							
	2Y		190							
	4Δ				55					
	4Y				95					
	8Δ*							28		
	8Y*							48		
2P = 10	Δ	220				-				
	Y	380								
	2Δ*		110							
	2Y*		190							
	5Δ					44				
	5Y					76				į
	10∆*		<u> </u>						22	
	10Y*								38	
2P = 12 ·	Δ	220								
	Y	380								
	2Δ		110							
	2Y		190							
	3Δ			73						
	3Y		1	127						
<u> </u>	<b>4</b> Δ*				55					
	4Y*				95					
	6Δ						37			1
	6Y						63			
	12Δ*									18
j	12Y*									32

Таблица 5.3. Комбинации соединения обмоток злектродеигателей с напряжением питания 380/660 В

Число пар	Соединение	Напря		тания эл	ектродви	гателя пр	и числе	параллел	ьных вет	вей, В
полюсов, 2Р	обмоток	1	2	3	4	5	6	8	10	12
2P = 2	Δ	380								
	Y	660								
	2Δ		190							
	2Y		330							
2P = 4	Δ	380								
	Υ	660								
	2∆		190							
	2Y		330							
	4∆*				95					
	4Y*				115					
2P = 6	Δ	380								
	Y	660								
	2∆*		190							
	2Y*		330							
	3∆			127						
	3Y			220						
	6Δ*						63			
	6Y*						110			
2P = 8	Δ	380								
	Y	660						ŀ		
	2Δ		190							
	2Y		330							
	4∆				95					
	4Y				165					
	8∆*							48		
	8Y*							83		
2P = 10	Δ	380					-			
	Y	660						İ		
	2Δ*		190							
	2Y*		330							
	5Δ					76				
	5Y					132				
	10∆*								38	
	10Y*				-				66	

2P = 12	Δ	380						
	Y	660						
	2Δ		190					
 	2Y		330					
	3Δ			127				
	3Y			220				
	4Δ*				95			
	4Y*				165			
	6Δ					63		
	6Y					110		
	12∆*							32
	12Y*							55

Примечание. Звездочкой отмечены двухслойные схемы обмоток.

# 5.3. Пересчет трехфазной обмотки на однофазную

Рабочая обмотка в однофазном асинхронном двигателе обычно занимает  $^2/_3$  пазов сердечника статора. Число проводников в пазу статора

$$N_p = (0.5 - 0.7)N \frac{U_c}{U},$$

где: N — число проводников в пазу трехфазного двигателя; U — номинальное напряжение фазы трехфазного двигателя, B;  $U_c$  — номинальное напряжение однофазной сети, B.

Меньшие значения числового коэффициента в скобках соответствуют двигателям большей мощности (около 1 кВт) с кратковременным или повторнократковременным режимом работы.

Сечение и диаметр провода без изоляции для рабочей однофазной обмотки предварительно можно определить по формулам:

$$S_{\rho} = S \frac{N}{N_{\rho}} \text{ mm}^2;$$
 
$$d_{\rho} = d \sqrt{\frac{N}{N_{\rho}}} \text{ mm};$$

где: S и d, соответственно, сечение и диаметр провода без изоляции трехфазного двигателя.

Пусковая обмотка укладывается в  $^1/_3$  пазов статора и обычно выполняется с повышенным сопротивлением или с бифилярными катушками. Пусковые обмотки с дополнительным внешним сопротивлением в настоящее время применяются значительно реже.

В пусковой обмотке с дополнительным внешним сопротивлением число проводников в пазу

$$N_n = (0,7-1)N_p;$$

сечение провода

$$S_n = (1.4 - 1)S_n \text{ mm}^2.$$

Дополнительное сопротивление определяется по формуле

$$R_n = (1.6 - 8) \cdot 10^{-3} \frac{U_c}{S_n}$$
, OM

и окончательно уточняется при испытании двигателя.

В пусковой обмотке с бифилярными катушками число проводников в пазу для основной секции

$$N'_n = (1,3-1,6)N_p;$$

число проводников для бифилярной секции

$$N_n'' = (0.45 - 0.25)N_n';$$

общее число проводников в пазу

$$N_n = N'_n + N''_n;$$

сечение провода предварительно определяется как

$$S'_n = S''_n \approx 0.5 S_p.$$

С точки зрения получения наилучших пусковых свойств применение обмотки с дополнительным внешним сопротивлением предпочтительнее, т. к. здесь имеется возможность увеличения величины пускового момента без перемотки обмотки.

Ток в рабочей обмотке однофазного двигателя (при числе параллельных ветвей (a = 1)

$$I = f_p S_p$$
, A,

где:  $j_p$  — плотность тока в рабочей обмотке,  $A/mm^2$ , выбирается в пределах от 6 до  $10~A/mm^2$  (большее значение для двухполюсных микродвигателей меньшей мощности).

Полная мощность двигателя

$$P'=U_{c}I,\; \mathrm{B\cdot A}.$$

Мощность на валу двигателя

$$P \approx P' \eta \cos \varphi$$
, Bτ,

где: произведение η соѕ φ — энергетический КПД (табл. 5.4).

Во время пуска однофазный электродвигатель, переделанный из трехфазного, иногда застревает на низкой частоте вращения. Такое явление часто наблюдается у двухполюсных электродвигателей. Условия пуска улучшаются при увеличении воздушного зазора и применении двухслойных обмоток с укорочением шага на  $^{1}/_{3}$  полюсного деления.

Таблица 5.4. Энергетический КПД однофазных асинхронных двигателей с пусковым элементом

p'	ηсоѕφ при	числе полюсов
r	2p = 2	2p = 4
100	0,30	0,15
150	0,32	0,19
200	0,34	0,22
400	0,43	0,31
600	0,49	0,38
800	0,52	0,43
1000	0,54	0,46

При перемотке трехфазных микродвигателей единой серии A, AO 0—3 габаритов можно использовать обмоточные данные однофазных микродвигателей АОЛБ, АОЛГ, так как сердечники статоров унифицированы.

В однофазных электродвигателях пусковой момент может значительно снизиться из-за падения напряжения в подводящих проводах при большой величине пускового тока, на который однофазные сети обычно не рассчитаны. В этом случае необходимо увеличить сечение подводящих проводов от источника питания.

# 5.4. Подбор диаметра провода и числа параллельных проводников

Диаметр заменяющего провода и число параллельных проводников подбирают по табл. 5.5. В ней использованы обозначения:

d — диаметр провода без изоляции, мм;

D — максимальный наружный диаметр провода в изоляции, мм;

п<sub>эл</sub> — число параллельных (элементарных) проводников;

 $S_{9\phi}$  — сечение эффективного проводника, мм<sup>2</sup>;

 $v=n_{_{\mathfrak{M}}}D^{2}$  — условная площадь, занимаемая изолированными проводниками, мм $^{2}$ .

Таблица 5.5. Данные для подбора числа параллельных проводников при изменении диаметра провода

ď	Sad	S <sub>эф</sub> при числе параллельных проводников						$v = n_{_{DI}}D^2$ при числе параллельных проводников				
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0,5	0,196	0,393	0,589	0,79	0,98	1,18	0,325	0,65	0,97	1,30	1,62	1,95
0,51	0,204	0,408	0,613	0,82	1,02	1,23	0,336	0,67	1,01	1,35	1,68	2,02
0,53	0,221	0,441	0,662	0,88	1,10	1,32	0,360	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16
0,55	0,238	0,475	0,713	0,95	1,19	1,42	0,384	0,77	1,15	1,54	1,92	2,31
0,56	0,246	0,493	0,739	0,99	1,23	1,48	0,397	0,79	1,19	1,59	1,98	2,38
0.57	0.255	0.510	0.766	1.02	1 28	1 53	0.410	0.82	1 23	1 64	2.05	2.46

	Sad	при чис	ле паралл	ельных г	роводни	ков	$v = n_{\gamma}$	$v = n_{xx} D^2$ при числе параллельных проводников					
d	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
0,59	0,273	0,547	0,820	1,09	1,37	1,64	0,436	0,87	1,31	1,74	2,18	2,61	
0,60	0,283	0,565	0,848	1,13	1,41	1,70	0,449	0,90	1,35	1,80	2,24	2,69	
0,62	0,302	0,604	0,906	1,21	1,51	1,81	0,476	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	
0,63	0,312	0,623	0,935	1,25	1,56	1,87	0,490	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	
0,64	0,322	0,643	0,965	1,29	1,61	1,93	0,518	1,04	1,56	2,07	2,59	3,11	
0,67	0,353	0,705	1,058	1,41	1,76	2,12	0,563	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38	
0,69	0,374	0,748	1,122	1,50	1,87	2,24	0,593	1,19	1,78	2,37	2,96	3,56	
0,71	0,396	0,792	1,188	1,58	1,98	2,38	0,624	1,25	1,87	2,50	3,12	3,74	
0,72	0,407	0,814	1,221	1,63	2,04	2,44	0,640	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	
0,74	0,430	0,860	1,290	1,72	2,15	2,58	0,689	1,38	2,07	2,76	3,44	4,13	
0,75	0,442	0,884	1,325	1,77	2,21	2,65	0,705	1,41	2,12	2,82	3,53	4,23	
0,77	0,446	0,931	1,400	1,86	2,33	2,79	0,740	1,48	2,22	2,96	3,70	4,44	
0,80	0,503	1,005	1,510	2,01	2,51	3,02	0,792	1,58	2,38	3,17	3,96	4,75	
0,83	0,541	1,082	1,623	2,16	2,71	3,25	0,846	1,59	2,54	3,39	4,23	5,08	
0,85	0,567	1,135	1,702	2,27	2,84	3,40	0,884	1,77	2,65	3,53	4,42	5,30	
0,86	0,581	1,162	1,743	2,32	2,90	3,49	0,903	1,81	2,71	3,61	4,51	5,42	
0,90	0,636	1,272	1,910	2,54	3,18	3,82	0,980	1,96	2,98	3,92	4,90	5,88	
0,93	0,679	1,359	2,038	2,72	3,40	4,08	1,040	2,08	3,12	4,16	5,20	6,24	
0,95	0,709	1,418	2,126	2,84	3,54	4,25	1,082	2,16	3,24	4,33	5,41	6,49	
0,96	0,724	1,448	2,171	2,90	3,62	4,34	1,103	2,21	3,31	4,41	5,51	6,62	
1,00	0,785	1,571	2,356	3,14	3,93	4,71	1,210	2,42	3,63	4,84	6,05	7,26	
1,04	0,849	1,699	2,548	3,40	4,25	5,10	1,323	2,65	3,97	5,29	6,61	7,94	
1,06	0,882	1,765	2,647	3,53	4,41	5,29	1,346	2,69	4,04	5,38	6,73	8,07	
1,08	0,916	1,832	2,748	3,66	4,58	5,50	1,392	2,78	4,18	5,57	6,96	8,35	
1,12	0,985	1,970	2,956	3,94	4,93	5,91	1,488	2,98	4,47	5,95	7,44	8,93	
1,16	1,057	2,114	3,170	4,23	5,28	6,34	1,613	3,23	4,84	6,45	8,06	9,68	
1,18	1,094	2,187	3,28	4,37	5,47	6,56	1,638	3,28	4,92	6,55	8,19	9,83	
1,20	1,131	2,262	3,39	4,52	5,65	6,79	1,716	3,43	5,15	6,86	8,56	10,30	
1,25	1,227	2,454	3,68	4,91	6,14	7,36	1,823	3,65	5,47	7,29	9,11	10,94	
1,30	1,327	2,655	3,98	5,31	6,64	7,96	1,988	3,98	5,96	7,95	9,94	11,93	
1,32	1,368	2,737	4,11	5,47	6,84	8,21	2,016	4,03	6,05	8,07	10,08	12,10	
1,35	1,431	2,863	4,29	5,73	7,16	8,59	2,132	4,26	6,39	8,53	10,66	12,79	
1,40	1,539	3,079	4,62	6,16	7,70	9,24	2,280	4,56	6,84	9,12	11,40	13,68	
1,45	1,651	3,303	4,95	6,61	8,26	9,91	2,434	4,87	7,30	9,73	12,17	14,60	
1,50	1,767	3,534	5,30	7,07	8,82	10,60	2,592	5,18	7,78	10,37	12,96	15,55	
1,56	1,911	3,823	5,73	7,65	9,56	11,47	2,789	5,58	8,37	11,16	13,94	16.73	

d	Sad	S <sub>эф</sub> при числе параллельных проводников						$v = n_{_{\lambda J}} D^2$ при числе параллельных проводников					
u	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1,60	2,011	4,021	6,03	8,04	10,05	12,06	2,924	<b>5</b> ,85	8,77	11,70	14,62	17,54	
1,62	2,061	4,122	6,18	8,24	10,31	12,37	2,994	5,99	8,98	11,97	14,96	17,96	
1,68	2,217	4,433	6,65	8,87	11,08	13,30	3,204	6,41	9,61	12,82	16,02	19,22	
1,70	2,270	4,450	6,81	9,08	11,35	13,62	3,276	6,55	9,83	13,10	16,38	19,66	
1,74	2,378	4,756	7,13	9,51	11,89	14,27	3,423	6,85	10,27	13,69	17,11	20,54	
1,80	2,545	5,089	7,63	10,18	12,72	15,27	3,686	7,37	11,06	14,75	18,43	22,12	
1,81	2,573	5,146	7,72	10,29	12,87	15,44	3,725	7,45	11,17	14,90	18,62	22,35	
1,88	2,776	5,552	8,33	11,10	13,88	16,66	4,000	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	
1,90	2,835	5,671	8,51	11,34	14,18	17,01	4,080	8,16	12,24	16,32	20,40	24,48	
1,95	2,986	5,973	8,96	11,95	14,93	17,92	4,285	8,57	12,85	17,14	21,42	25,71	
2,00	3,142	6,283	9,42	12,57	15,71	18,85	4,494	8,99	13,48	17,98	22,47	26,97	
2,02	3,205	6,409	9,61	12,82	16,02	19,23	4,580	9,16	13,74	18,32	22,90	27,48	
2,10	3,464	6,927	10,39	13,85	17,32	20,78	4,973	9,55	14,92	19,89	24,86	29,84	
2,12	3,530	7,060	10,59	14,12	17,65	21,18	5,018	10,04	15,05	20,07	25,09	30,11	
2,24	3,941	7,882	11,82	15,76	19,70	23,64	5,617	11,23	16,85	22,47	28,08	33,70	
2,26	4,011	8,023	12,03	16,05	20,06	24,07	5,712	11,42	17,14	22,85	28,56	34,27	
2,36	4,347	8,749	13,12	17,50	21,87	26,25	6,200	12,40	18,60	24,80	31,00	37,20	
2,44	4,676	9,352	14,03	18,70	23,38	28,06	6,605	13,21	19,81	26,42	33,02	39,63	
2,50	4,909	9,817	14,73	19,63	24,54	29,45	6,917	13,83	20,75	27,67	34,58	41,50	

Примечание.  $v = n_u D^2$  приведено для проводов марок ПЭВ-2, ПЭМ-2, ПЭТ-155, ПЭТВ-2.

# 5.5. Замена круглого обмоточного провода двумя проводами

Отсутствующий провод нужного диаметра можно заменить двумя проводами. Суммарное их сечение должно быть равным или несколько большим сечения заменяемого провода. Допустимо небольшое (на 2—3 %) уменьшение сечения без понижения мощности двигателя.

Для трехфазных обмоток возможность выбора диаметров заменяющих проводов может быть расширена путем изменения соединения фаз. Если фазы были соединены в треугольник, то при изменении соединения на звезду ток в фазе обмотки увеличится в 1,73 раза, во столько же раз надо увеличить и сечение провода. Число эффективных проводников в пазу в этом случае должно быть уменьшено также в 1,73 раза, так как при изменении соединения фаз на звезду соответственно уменьшится и напряжение фазы обмотки.

При изменении соединения фаз со звезды на треугольник ток и сечение провода уменьшаются в 1,73 раза, число эффективных проводников в лазу должно быть увеличено в 1,73 раза.

Изменение соединения фаз в двигателях, рассчитанных на два номинальных напряжения, можно осуществлять, если заранее известно, при каком напряжении будет эксплуатироваться отремонтированный двигатель.

Увеличение суммарного сечения проводов допустимо с точки зрения сохранения мощности, но ограничивается возможностью размещения обмотки в пазах. Следует заметить, что при переходе на звезду при низшем напряжении возможность выбора провода с увеличением сечения возрастает, так как уменьшается число проводников в пазу.

Для удобства подбора диаметров заменяющих проводов приведена табл. 5.6. В ней использованы обозначения:

d — диаметр заменяемого провода, мм;

 $d_1$  и  $d_2$  — диаметры заменяющих проводов при сохранении соединения фаз, мм;

 $d_3$  и  $d_4$  — то же при изменении соединения фаз с  $\Delta$  на Y, мм;

 $d_5$  и  $d_6$  — то же при изменении соединения фаз со Y на  $\Delta$ , мм.

Таблица 5.6. Таблица замены диаметров проводов

d	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	d3; d4	d5; d6
0,47	_	. 0,62	_
0,49	-	0,64	_
0,51	_	0,67	-
0,53	-	0,69	_
0,55	_	0,72	-
0,57	_	0,74	-
0,59	_	0,77	_
0,62	-	0,44; 0,69	0,47
0,64	_	0,44; 0,72	0,49
	_	0,47; 0,69	_
	-	0,49; 0,69	_
0,67	-	0,44; 0,77	0,51
	-	0,47; 0,74	_
	_	0,51; 0,72	_
	_	0,55; 0,69	_
0,69	-	0,90	0,53
	_	0,44; 0,80	_
	_	0,47; 0,77	
	_	0,49; 0,77	-
	_	0,51; 0,74	_
	_	0,53; 0,74	-
	_	0,55; 0;72	_

d	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> ; d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> ; d <sub>6</sub>
0,69	-	0,59; 0,69	-
0,72	_	0,44; 0,83	0,55
	_	0,47; 0,83	_
	-	0,49; 0;80	-
ĺ	-	0,51; 0,80	-
	<del>-</del>	0,55; 0,77	_
	-	0,59; 0,74	-
		0,62; 0,72	_
	-	0,64; 0,69	-
0,74	-	0,57	
	-	0,44; 0,86	_
	-	0,47; 0,86	-
	-	0,49; 0,83	-
	-	0,51; 0,83	-
	-	0,55; 0,80	-
	_ ]	0,57; 0,80	-
	-	0,59; 0,77	_
		0,62; 0,74	<u> </u>
		0,64; 0,74	<u> </u>
	_	0,69; 0,69	-
0,77		1,00	0,59
	-	0,47; 0,90	_

d5; d6

0,69

0,72

0,74

0,77

100	<del></del>	J. 11 <del>0</del> p	ресчет оо	MOTTOTAL	Саппых	
d	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> ; d <sub>4</sub>	d5; d6	d	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	<b>d</b> 3; d4
0,77	_	0,53; 0,86	-	0,86	_	0,72; 0,86
	_	0,55; 0,86	_		_	0,74; 0,86
	-	0,57; 0,83	_		_	0,77; 0,83
	_	0,59; 0,83	-		_	0,80; 0,80
	_	0,62; 0,80	_	0,90	0,47; 0,80	0,49; 1,08
	_	0,67; 0,77	-		0,51; 0,77	0,55; 1,04
	-	0,69; 0;74	_		0,53; 0,72	0,57; 1,04
	-	0,72; 0,72	_		0,55; 0,72	0,62; 1,00
0,80	_	1,04	_		0,57; 0,69	0,64; 1,00
	_	0,44; 0,96			_	0,69; 0,96
	_	0,49; 0,93	_		-	0,72; 0,93
	_	0,51; 0,93	_		_	0,74; 0,93
		0,53; 0,90	_		-	0,77; 0,90
	-	0,55; 0,90	_		_	0,80; 0,86
	_	0,59; 0,86	_		_	0,83; 0,83
	_	0,62; 0,86	_	0,93	0,47; 0,80	0,49; 1,12
	- 1	0,64; 0,86	1 -		0,51; 0,77	0,51; 1,12
	_	0,67; 0,80	_		0,53; 0,77	0,57; 1,08
	-	0,69; 0,80	_		0,55; 0,74	0,59; 1,08
	_	0,72; 0,77	_		0,57; 0,72	0,64; 1,04
	-	0,74; 0,74			0,62; 0,69	0,69; 1,00
0,83	0,47; 0,69	1,08	_			0,72; 1,00
	- 1	0,44; 1,00	-		_	0,77; 0,96
	_	0,51; 0,96			_	0,80; 0,93
ĺ	-	0,53; 0,96	<u> </u>		_	0,86; 0,86
	-	0,57; 0,93	-	0,96	0,44; 0,86	1,25
	-	0,62; 0,90	-		0,47; 0,83	0,49; 1,16
	-	0,67; 0,86	-		0,49; 0,83	0,51; 1,16
	-	0,72; 0,83	-		0,53; 0,80	0,57; 1,12
	-	0,74; 0,80	-		0,57; 0,77	0,59; 1,12
	-	0,77; 0,77	_		0,62; 0,74	0,64; 1,08
0,86	0,44; 0,74	1,12	-	į	0,64; 0,72	0,72; 1,04
	0,47; 0,72	0,47; 1,04	_		0,67; 0,69	0,77; 1,00
	0,51; 0,69	0,51; 1,00	_		_	0,83; 0,96
	-	0,59; 0,96	_		_	0,86; 0,93
	-	0,64; 0,93	-		_	0,90; 0,90
	-	0,67; 0,90	_	1,00	0,44; 0,90	0,53; 1,120
	_	0,69; 0,90	_		0,51; 0,86	0,55; 1,20

		-					
đ	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	đ <sub>3</sub> ; d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> ; d <sub>6</sub> '	đ	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> ; d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> ; d <sub>6</sub>
1,00	0,55; 0,83	0,62; 1,16	_	1,12	0,80; 0,80	1,00; 1,08	-
	0,57; 0,83	0,64; 1,16	_		-	1,04; 1,04	-
	0,59; 0,80	0,69; 1,12	_	1,16	0,44; 1,08	0,59; 1,40	0,44; 0,77
	0,64; 0,77	0,74; 1,08	_		0,51; 1,04	0,62; 1,40	0,47; 0,74
	0,67; 0,74	0,80; 1,04	_		0,59; 1,00	0,69; 1,35	0,49; 0,74
	0,69; 0,72	0,86; 1,00	_		0,64; 0,96	0,72; 1,35	0,51; 0,72
	_	0,90; 0,96	-		0,64; 0,93	0,80; 1,30	0,55; 0,69
	_	0,93; 0,93	-		0,72; 0,90	0,86; 1,25	_
1,04	0,47; 0,93	0,55; 1,25	0,80		0,74; 0,90	0,93; 1,20	_
	0,51; 0,90	0,57; 1,25	-		0,77; 0,86	0,96; 1,20	_ ·
	0,53; 0,90	0,64; 1,20	-		0,80; 0,83	1,00; 1,16	-
	0,57; 0,86	0,72; 1,16	-		-	1,04; 1,12	-
	0,59; 0.86	0,74; 1,16	-		-	1,08; 1,08	-
	0,62; 0,83	0,80; 1,12	-	1,20	0,44; 1,12	1,56	0,90
	0,67; 0,80	0,83; 1,08	-		0,51; 1,08	0,62; 1,45	0,44; 0,80
	0,69; 0,77	0,90; 1,04	-		0,53; 1,08	0,64; 1,45	0,49; 0,77
	0,72; 0,74	0,93; 1,00	_		0,59; 1,04	0,72; 1,40	0,53; 0,74
	0.74; 0,74	0,96; 0,96	_		0,67; 1,00	0,80; 1,35	0,55; 0,72
1,08	0,49; 0,96	0,57; 1,30	0,83		0,72; 0,96	0,83; 1,35	0,59; 0,69
!	0,51; 0,96	0,59; 1,30	0,44; 0,69		0,77; 0,93	0,90; 1,30	-
	0,55; 0,93	0,67; 1,25	_		0,80; 0,90	0,96; 1,25	_
·	0,59; 0,90	0,69; 1,25	_		0,83; 0,86	1,04; 1,20	-
i	0,64; 0,86	0,74; 1,20	-		-	1,08; 1,16	<u> </u>
	0,69; 0,83	0,77; 1,20	_		-	1,12; 1,12	-
	0,72; 0,80	0,83; 1,16		1,25	0,47; 1,16	0,67; 1,50	0,47; 0,83
	0,77; 0,77	0,86; 1,12	_		0,55; 1,12	0,69; 1,50	0,51; 0,80
		0,93; 1,08			0,57; 1,12	0,77; 1,45	0,55; 0,77
	-	0,96; 1,04			0,62; 1,08	0,80; 1,45	0,59; 0,74
	-	1,00; 1,00			0,64; 1,08	0,86; 1,40	0,62; 0,72
1,12	0,49; 1,00	0,57; 1,35	0,86		0,69; 1,04	0,93; 1,35	-
	0,51; 1,00	0,59; 1,35	0,49; 0,69		0,74; 1,00	0,96; 1,35	-
	0,57; 0,96	0,67; 1,30			0,80; 0,96	1,00; 1,30	_
	0,59; 0,96	0,69; 1,30			0,83; 0,93	1,08; 1,25	_
	0,62; 0,93	0,77; 1,25			0,86; 0,90	1,12; 1,20	-
	0,67; 0,90	0,80; 1,25	_		_	1,16; 1,16	_
	0,72; 0,86	0,86; 1,20	_	1,30	0,49; 1,20	0,69; 1,56	0,47; 0,86
	0,74; 0,83	0,90; 1,16	-		0,51; 1,20	0,72; 1,56	0,49; 0,86
	0,77; 0,80	0,96; 1,12			0,57; 1,16	0,80; 1,50	0,53; 0,83

ď	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> ; d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> ; d <sub>6</sub>	d	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> ; d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub> ; d <sub>6</sub>
1,30	0,59; 1,16	0,83; 1,50	0,57; 0,80	1,45	0,74; 1,25	1,08; 1,56	0,69; 0,86
	0,64; 1,12	0,90; 1,45	0,59; 0,80		0,80; 1,20	1,12; 1,56	0,72;0,83
	0,67; 1,12	0,93; 1,45	0,62; 0,77		0,83; 1,20	1,16; 1,50	_
	0,72; 1,08	1,00; 1,40	0,67; 0,72		0,86; 1,16	1,20; 1,50	_
	0,74; 1,08	1,04; 1,35	-		0,93; 1,12	1,25; 1,45	-
	0,77; 1,04	1,12; 1,30	_		0,96; 1,08	1,30; 1,40	-
	0,83; 1,00	1,16; 1,25;	-		1,00; 1,04	1,35; 1,35	_
	0,90; 0,93	1,20; 1,20	-	1,50	0,53; 1,40	1,95	0,47; 1,04
1,35	0,49; 1,25	0,72; 1,62	0,44; 0,93		0,55; 1,40	0,80; 1,81	0,53; 1,00
	0,51; 1,25	0,74; 1,62	0,49; 0,90		0,64; 1,35	0,83; 1,81	0,55; 1,00
	0,62; 1,20	0,83; 1,56	0,55; 0,86		0,67; 1,35	0,90; 1,74	0,62; 0,96
	0,67; 1,16	0,86; 1,56	0,57; 0,86		0,74; 1,30	0,93; 1,74	0,67; 0,93
	0,69; 1,16	0,93; 1,50	0,59; 0,83		0,77; 1,30	0,96; 1,74	0,69; 0,90
	0,74; 1,12	0,96; 1,50	0,64; 0,80		0,83; 1,25	1,04; 1,68	0,74; 0,86
	0,77; 1,12	1,00; 1,45	0,67; 0,77		0,90; 1,20	1,12; 1,62	0,77; 0,83
	0,80; 1,08	1,04; 1,45	0,72; 0,74		0,96; 1,16	1,20; 1,56	0,80; 0,80
	0,86; 1,04	1,08; 1,40	0,72; 0,72	;	1,00; 1,12	1,30; 1,50	-
	0,90; 1,00	1,12; 1,40	_	!	1,04; 1,08	1,35; 1,45	-
i L	0,96; 0.96	1,16; 1,35	_		_	1,40; 1,40	-
	_	1,20; 1,30	_	1,56	0,67; 1,40	2,02	0,47; 1,08
	_	1,25; 1,25	_		0,69; 1,40	0,80; 1,88	0,49; 1,08
1,40	0,49; 1,30	0,74; 1,68	0,51; 0,93		0,77; 1,35	0,83; 1,88	0,55; 1,04
	0,51; 1,30	0,77; 1,68	0,53; 0,93		0,80; 1,35	0,93; 1,81	0,59; 1,04
	0,62; 1,25	0,86; 1,62	0,57; 0,90		0,86; 1,30	0,96; 1,81	0,62; 1,00
	0,64; 1,25	0,90; 1,62	0,62; 0,86		0,93; 1,25	1,08; 1,74	0,64; 1,00
	0,72; 1,20	0,96; 1,56	0,67; 0,83		1,00; 1,20	1,16; 1,68	0,69; 0,96
1	0,74; 1,20	1,00; 1,56	0,69; 0,80		1,04; 1,16	1,20; 1,68	0,74; 0,93
	0,77; 1,16	1,08; 1,50	0,74; 0,77		1,08; 1,12	1,25; 1,62	0,77; 0,90
	0,80; 1,16	1,12; 1,45	_		_	1,35; 1,56	0,83; 0,83
	0,83; 1,12	1,16; 1,45	_			1,40; 1,50	_
	0,90; 1,08	1,20; 1,40			_	1,45; 1,45	_
	0,93; 1,04	1,25; 1,35	-	1,62	0,72; 1,45	2,10	0,51; 1,12
	-	1,30; 1,30	_		0,74; 1,45	0,83; 1,95	0,53; 1,12
1,45	0,53; 1,35	0,77; 1,74	0,47; 1,00		0,80; 1,40	0,86; 1,95	0,59; 1,08
	0,55; 1,35	0,80; 1,74	0,53; 0,96		0,83; 1,40	1,00; 1,88	0,67; 1,04
	0,62; 1,30	0,90; 1,68	0,55; 0,96		0,90; 1,35	1,12; 1,81	0,72; 1,00
Ĭ	0,64; 1,30	0,93; 1,68	0,59; 0,93		0,96; 1,30	1,25; 1,74	0,77; 0,96
	0,72; 1,25	1,00; 1,62 ·	0,64; 0,90		1,04; 1,25	1,30; 1,68	0,80; 0,93

	T		T
d	₫₁; d₂	d3; d4	d <sub>5</sub> ; d <sub>6</sub>
1,62	1,08; 1,20	1,40; 1,62	
	1,12; 1,16	1,50; 1,50	
1,68	0,74; 1,50	0,86; 2,02	0,44; 1,20
	0,77; 1,50	0,90; 2,02	0,53; 1,16
	0,83; 1,45	1,04; 1,95	0,55; 1,16
	0,86; 1,45	1,08; 1,95	0,62; 1,12
	0,93; 1,40	1,16; 1,88	0,69; 1,08
	1,00; 1,35	1,25; 1,81	0,74; 1,04
	1,08; 1,30	1,30; 1,81	0,80; 1,00
	1,12; 1,25	1,35; 1,74	0,83; 0,96
	1,16; 1,20	1,45; 1,68	0,90; 0,90
		1,50; 1,62	_
		1,56; 1,156	-
1,74	0,77; 1,56	2,26	0,55; 1,20
	0,80; 1,56	0,90; 2,10	0,57; 1,20
	0,86; 1,50	0,93; 2,10	0,62; 1,16
	0,90; 1,50	1,08; 2,02	0,64; 1,16
	0,96; 1,45	1,20; 1,95	0,69; 1,12
	1,04; 1,40	1,30; 1,88	0,72; 1,12
	1,08; 1,35	1,40; 1,81	0,77; 1,08
	1,12; 1,35	1,50; 1,74	0,83; 1,04
	1,16; 1,30	1,62; 1,62	0,86; 1,00
	1,25; 1,20	_	0,90; 0,96
1,81	0,77; 1,62	1,25; 2,02	0,55; 1,25
	0,80; 1,62	1,30; 2,02	0,57; 1,25
	0,83; 1,62	1,35; 1,95	0,67; 1,20
	0,90; 1,56	1,40; 1,95	0,69; 1,20
	0,93; 1,56	1,45; 1,88	0,72; 1,16
	1,00; 1,50	1,56; 1,81	0,74; 1,16
	1,08; 1,45	1,62; 1,74	0,80; 1,12
1,88	1,16; 1,40	1,68; 1,68	0,86; 1,08
	1,20; 1,35	-	0,90; 1,04
	1,25; 1,30	_	0,93; 1,00
1,88	0,83; 1,68	_	0,57; 1,30
	0,86; 1,68		0,59; 1,30
	0,93; 1,62	_	0,67; 1,25
	0,96; 1,62	_	0,69; 1,25

	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
d	d1; d2	d3; d4	d5; d6
1,88	1,04; 1,56		0,77; 1,20
	1,12; 1,50	-	0,83; 1,16
	1,16; 1,50	_	0,90; 1,12
	1,20; 1,45		0,93; 1,08
	1,25; 1,40	_	
	1,30; 1,35	_	-
1,95	0,86; 1,74	_	0,59; 1,35
	0,90; 1,74	_	0,62; 1,35
	0,96; 1,68		0,69; 1,30
	1,00; 1,68	_	0,72; 1,30
	1,08; 1,62	_	0,80; 1,25
	1,16; 1,56	_	0,86; 1,20
	1,20; 1,56	_	0,93; 1,16
	1,25; 1,50	_	0,96; 1,12
	1,30; 1,45	_	1,00; 1,08
	1,35; 1,40	_	1,04; 1,04
2,02	0,86; 1,81	_	0,62; 1,40
	0,90; 1,81	_	0,64; 1,40
	1,00; 1,74	-	0,72; 1,35
	1,04; 1,74	_	0,74; 1,35
	1,12; 1,68	<del>-</del>	0,80; 1,30
	1,20; 1,62	_	0,83; 1,30
	1,30; 1,56	_	0,90; 1,25
	1,35; 1,50	_	0,96; 1,20
	1,40; 1,45	_	1,00; 1,16
	_	_	1,04; 1,12
		_	1,08; 1,08
2,10	0,90; 1,88	_	0,64; 1,45
	0,93; 1,88	_	0,67; 1,45
	1,08; 1,81	_	0,77; 1,40
	1,12; 1,81	_	0,83; 1,35
	1,16; 1,74	_	0,86; 1,35
	1,20; 1,74	_	0,93; 1,30
	1,25; 1,68	_	1,00; 1,25
	1,35; 1,62	_	1,04; 1,20
	1,40; 1,56	_	1,08; 1,16
	1,45; 1,50	_	1,12; 1,12
	·—_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# 6. Ремонт асинхронных электродвигателей

# 6.1. Технологический процесс ремонта электродвигателей

В объем ремонта асинхронных электродвигателей входит выполнение следующих основных работ: замена обмоток, исправление валов (устранение биения), смена подшипников, замена и проточка контактных колец, мелкие слесарные работы и окраска.

Схема технологического процесса ремонта асинхронных электродвигателей представлена на рис. 6.1. В приведенных технологических операциях дан полный перечень работ и порядок их выполнения, указаны необходимые материалы, инструмент и оборудование.

Таблица 6.1. Маршрутная твхнология рвмонта асинхронных электродвигателей

Наименование операции	Оборудование	Проверяемые показатели
Внешний осмотр и предремонтная проверка электродвигателей (операция № 1)	Стенд для проверки электрических параметров; аппарат ЕЛ- 1; мегомметры на 1000 и 500 В	1. Состояние электродвигателя 2. Целостность фаз. 3. Сопротивление изоляции обмоток не менее 0,5 мОм. 4. Испытание на пробой: 500 В + двукратное номинальное напряжение. 5.Обнаружение короткозамкнутых витков
Разборка электродвигателя (опера- ция № 2)	Стенд для разборки	_
Съем, проверка, хранение и напрессовка подшипников (операция № 3)	Пресс ручной ПЗП; съемники; щипцы или метаплические крючки; латунная конусная оправка	Легкость хода подшипника проверяется в горизонтальном положении, насадив подшипник внутренним кольцом на конусную латунную оправку
Выемка обмоток (операция № 4)	Тупиковая электропечь; приспособление для выемки обмоток; токарный станок для подрезки лобовых частей	Температура нагрева 250300 °C
Мойка деталей электродвигателя, кроме ротора и статора (операция № 5)	Ванна промывная; камера обдува	3-процентный раствор кальцинированной соды при температуре 8090 °C; ротор и статор обдуть
Определение дефектов в деталях электродвигателя (операция № 6)	Стенд для проверки биения; плита поверочная 1000х1500 мм; омметр	Биение не более 0,05 мм




Рис. 6.1. Технологическая схема ремонта асинхронных электродвигателей

Продолжение табл. 6.1

Наименование операции	Оборудование	Основные параметры
Ремонт корпуса статора и подшипни- ковых щитов (операция № 7)	Термостат Ш-0,05	Температура сушки 150 °C в течение 0,51,0 часа
Ремонт ротора (операция № 8)	Термостат Ш-0,05; стенд для проверки биения шейки вала	Биение шеек вала не более 0,02 мм; биение свободного конца вала не более 0,05 мм
Заготовка пазовой изоляции (операция № 9)	Картонорубильный станок КН-1; приспособление для формовки па- зовых коробочек	-
Изготовление выводных концов (one- рация № 10)	Ванна для пайки и лужения; зачистная машина	Припой ПОС-40 с температурой плавления 235 °C
Намотка секций обмоток статора (операция № 12)	Намоточный станок	_
Укладка обмоток статора и бандажировка (операция № 13)	Пресс гидравлический ПГ-1; стенд для проверки обмотки	-
Пропитка и сушка статорных обмоток (операция № 14)	Вакуумпропиточная установка; печь сушильная камерная с регулируемым обменом воздуха	1. Предварительная сушка обмоток при температуре 80100 °C в течение 2 часов; 2. Окончательная сушка при температуре 80100 °C в течение 2 часов при разряжении 720740 мм рт. ст.; 3. Пропитка при температуре 6070 °C в течение 510 мин. 4. Поднять давление до 34 атм., выдержать 35 мин.
Балансировка фазного ротора	Машина для динамической балан- сировки; вертикально-сверлильный станок	
Сборка электродвигателя	Пресс ручной; стенд для сборки	_
Контрольные испытания электродвигателя	Пробойная установка; стенд для проверки параметров	Проверка на пробой при напряжении 500 В + двукратное номинальное напряжение
Окраска электродвигателя	Камера окрасочная; печь сушильная	Толщина слоя 0,003 мм; сушка при температуре 80 °С в течение

# 6.2. Работы по разборке электродвигателей и определению дефектов

1,5 часа

**Технологическая операция № 1** — проведение предремонтной проверки асинхронных электродвигателей.

Оборудование, приборы, инструменты. Стенд для проверки электрических параметров; ампервольтметр; осциллограф ЕЛ-1; мегомметр на 500 и 1000 В; ручной тахометр.

### Проведение испытаний

- 1. Осмотреть электродвигатель. Ознакомиться с дефектами и состоянием изоляции.
  - 2. Подготовить электродвигатель для включения в сеть. Для этого надо:
  - убедиться в отсутствии механических дефектов, препятствующих запуску электродвигателя (поломка вала, подшипниковых щитов, подшипников, задевание ротора за статор и т. п.);
  - проверить целостность обмоток на обрыв, а также состояние выводных концов и клеммника;
  - замерить мегомметром на 1000 В сопротивление изоляции обмоток;
  - испытать электрическую прочность корпусной изоляции;
  - проверить электрическую прочность витковой изоляции аппаратом ЕЛ-1.
- 3. При удовлетворительных результатах проверок и испытаний электродвигатель включить под номинальное напряжение.
- 4. Все величины замеров и результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний записываются в ведомость дефектов.

**Технологическая операция № 2** — разборка асинхронных электродвигателей.

Оборудование, приспособления, инструменты: отвертки A150х0,5; комплект торцовых ключей; комплект рожковых ключей; съемники для съема подшипников, вентилятора и подшипниковых щитов; зубило слесарное, ширина рабочей части 10 мм; молоток слесарный типа Б № 3; молоток алюминиевый; плоскогубцы; электропаяльник 90 Вт; щуп № 2.

# Подготовительные работы

- 1. Продуть электродвигатель от пыли сжатым воздухом в обдувочной камере.
- 2. Подготовить комплектовочный ящик (укрепив на нем бирку с ремонтным номером электродвигателя, подлежащего разборке). В процессе разборки в этот ящик складывать все детали и крепеж электродвигателя.

# Разборка электродвигателя

- 1. Установить электродвигатель на верстак.
- 2. Отвернуть винты, крепящие кожух вентилятора, и снять его. Снять съемником вентилятор с вала.
  - 3. Отсоединить выводные концы.
  - 4. Снять клеммник и борно.
- 5. Отвернуть винты, крепящие крышки подшипников, и снять их (на старых моделях электродвигателей).
  - 6. Отвернуть болты, крепящие подшипниковые щиты к статору.
  - 7. Снять задний подшипниковый щит.
- 8. Вывести передний подшипниковый щит из проточки статора, не допуская при этом ударов ротора о статор.
- 9. Снять передний подшипниковый щит вместе с ротором и осторожно вывести ротор из расточки статора, не допуская задевания ротора за обмотки статора.
  - 10. Снять щит с ротора и выпрессовать подшипники.
  - 11. Передать ротор и статор на обдувку, а остальные детали в мойку.

**Технологическая операция № 3** — съем, проверка, хранение и напрессовка подшипников

Оборудование, приспособления, инструменты: пресс ручной ПЗП; съемники; щипцы или металлические крючки; латунная конусная оправка.

Промывка, консервация и контроль подшипников (неисправные подшипники не ремонтируются, они подлежат замене на новые).

- 1. Промыть подшипники в промывочной ванне (операция № 5). Окончательную промывку демонтированных подшипников производят в керосине с добавкой 3...5 % (по объему) индустриального масла или заменяющего его для предотвращения сухого трения при проверке на легкость хода.
- 2. Легкость хода подшипника проверяется в горизонтальном положении, насадив подшипник внутренним кольцом на конусную латунную оправку.
- 3. Расконсервированные новые подшипники, так же как и демонтированные, необходимо предохранить от коррозии. При осмотрах, проверках и монтаже не допускается трогать рабочие поверхности подшипника руками, так как это вызывает появление точечной коррозии.
- 4. При недлительном хранении промытые подшипники укладывают в железные банки и заливают минеральным маслом.

Съем и напрессовка подшипников

- 1. При снятии и напрессовке подшипников усилие должно передаваться только на внутреннее кольцо. При снятии это достигается подбором сменных планок (рис. 6.2).
- 2. При наличии защитной шайбы, которая опирается только на внутреннее кольцо подшипника, демонтаж производят, прикладывая усилие съемника к ней.
- 3. Монтаж подшипников производят на чистом рабочем месте, чистым исправным инструментом, с соблюдением всех мер предосторожности против по-




Рис. 6.2. Снятие подшипников с вала ротора

падания в подшипник грязи, металлических или абразивных частиц. Запрещается оставлять смонтированные подшипники открытыми.

- 4. Монтаж подшипников на шейки вала производят соответственно подобранной оправкой на специальном ручном прессе ПЗП.
- 5. Посадка подшипников должна обеспечивать непроворачиваемость внутреннего кольца на шейках вала и возможность осевого перемещения в гнездах подшипникового щита.
- 6. Перед монтажом подшипника нужно внимательно осмотреть посадочное место, состояние упорного заплечика и галтели на шейке вала и в гнездах подшипникового щита. Необходимо обратить внимание на то, чтобы на поверхностях не было забоин, царапин и вспучивания металла, чтобы плоскость заплечика была перпендикулярна шейке, а радиус галтели соответствовал фаске кольца. В противном случае нельзя обеспечить правильную установку подшипника на шейку. Правильность установки определяется по равномерному прилеганию кольца к заплечику, проверяемому обычно по величине просвета.
- 7. После запрессовки не должно быть местных заеданий и притормаживаний.

### Смазка подшипников

- 1. Работоспособность подшипников зависит от первоначально произведенной при сборке смазки, так как конструкции многих электродвигателей не предусматривают смазку их в эксплуатации.
- 2. Подшипники в электродвигателях смазывают консистентной смазкой, заполнив ею 1/3 объема подшипниковой камеры. Характеристики смазок применяемых для подшипников электродвигателей, приведены в табл. 6.2.

Наименование и марка Допустимая рабочая тем-Область применения и особенности смазки смазки пература, °С Консистентная смазка От +120 до -60 Не допускается использовать смазку при температурах ЦИАТИМ-201 100...120 °С в условиях повышенной впажности Консистентная смазка От +120 до ~60 Дпя смазки электродвигателей с высокими скоростями вра-ЦИАТИМ-202 щения ротора. По свойствам сходна со смазкой ЦИАТИМ-201 OT + 150 до -60Для смазки электродвигателей с высокой рабочей темпера-Консистентная смазка ЦИАТИМ-221 Для работы в некоторых агрессивных средах.

Таблица 6.2. Применяемые е электродвигателях смазки

**Технологическая операция № 4** — выемка обмоток из статора и фазного ротора.

Оборудование, приспособления, инструменты: установка для выемки обмотки; тупиковая электропечь; приспособление для обрезки лобовых частей обмотки статора на токарном станке; резец специальный с оправкой; зубило слесарное, ширина рабочей части 10...15 мм; молоток типа Б-3; скребки для чистки пазов стальные; приспособление для подрезки лобовых частей фазного ротора.

### Выемка обмоток

1. Установить статор (ротор) на токарный станок.

- 2. Обрезать лобовую часть обмотки статора (ротора) со стороны соединения катушек.
- 3. Разогреть изоляцию обмоток статора (ротора) в тупиковой электропечи при температуре 250...300 °C в течение 30...40 мин (при загрузке и выкатке тележки из электропечи нагреватели должны быть отключены, а местный отсос включен).
- 4. При остывании статора (ротора) до температуры 80...90 °C установить держатель активной стали и удалить по частям обмотку из пазов на установке для выемки обмоток.
  - 5. Снять держатель активной стали.
- 6. Очистить пазы скребками от остатков старой изоляции. Направить статор (ротор) на продувку.

Технологическая операция № 5 — мойка деталей электродвигателей.

Оборудование, приспособления, инструменты: корзина загрузочная, весы, термометр.

Подготовительные работы

Приготовить 3-процентный раствор кальцинированной соды. Для этого предварительно из ванны сливают старый раствор и, промыв ванну горячей водой, ее заливают свежей водой, которую подогревают до 50...60 °C. Отвесив необходимое количество кальцинированной соды (из расчета 300 г на 10 л воды), ее растворяют в ванне с подогретой водой.

Соду загружают в ванну небольшими порциями, перемешивая при этом воду и не допуская образования брызг. Подогрев полученный раствор до 80...90 °C, открывают вентиль пневмосистемы и пускают воздух в ванну для образования бурления.

Мойка деталей электродвигателя

- 1. Загрузить в корзину детали электродвигателя.
- 2. Поместить корзину на 10...15 мин в ванну с 3-процентным раствором кальцинированной соды для промывки деталей.
- 3. Поднять корзину из ванны с раствором кальцинированной соды и поместить на 3...5 мин в ванну с проточной горячей водой для нейтрализации соды.
  - 4. Обдуть детали сжатым воздухом и передать для определения дефектов.

**Технологическая операция № 6** — определение дефектов в асинхронных электродвигателях.

ных электродвигателях. *Оборудование, приспособления, инструменты*: линейки стальные, 500 мм

и 150 мм; штангенциркуль 150 мм; микрометр 0...25 мм; стенд для проверки биения с индикатором часового типа; стойка индикаторная.

Определение дефектов

- 1. Проверить (осмотреть) состояние пакета активной стали ротора и статора. Не допускается:
  - нарушение плотности шихтовки;
  - распушение крайних листов;
  - сдвиг отдельных листов;
  - коррозия и смещение пакета на валу или в корпусе.

- 2. Проверить (осмотром) на отсутствие трещин, отколов и задиров корпуса и центрирующих заточек, а также проверить исправность резьбы. Обратить при этом внимание на плотность посадки подшипниковых щитов.
- 3. Проверить целостность клеммника, исправность резьбы, наличие гаек и шайб, целостность изолирующих деталей и наличие крышки борно.
- 4. Проверить подшипниковые щиты и крышки, отсутствие трещин, отколов и короблений, а также состояние и размеры посадочных поверхностей и исправность резьбы болтов и шпилек.
- 5. Проверить целостность и легкость хода подшипников, состояние беговых дорожек, элементов качения и колец (у исправных подшипников при покачивании наружного кольца относительно внутреннего зазор не ощущается, у изношенных подшипников наружное кольцо сдвигается в радиальном направлении).
- 6. Проверить состояние посадочных поверхностей вала, шпоночной канавки. В случае занижения размеров шеек вал бракуют.
- 7. Проверить прочность посадки вентилятора на валу, внешнее состояние лопаток, корпуса и втулки.
  - 8. Проверить состояние контактных колец фазного ротора.
  - 9. Проверить состояние щеточного устройства и щеток.

# 6.3. Ремонт деталей и узлов электродвигателя

**Технологическая операция № 7** — ремонт корпусов, статоров и подшипниковых щитов.

Оборудование, приспособления, инструменты: керн; молоток А 200; метчики; шаберы; напильники; зубило; кисть; сверла; термостат Ш-0,05; струбцины.

Ремонт

Типичными повреждениями корпусов и пакетов активной стали статоров являются:

- повреждение лакокрасочного покрытия и коррозия;
- забоины и вмятины;
- отламывание и выпадение отдельных зубцов на листах стали статора при снятии обмотки;
- срыв резьбы в отверстиях для болтов, крепящих подшипниковые щиты.
- 1. Очистить пакеты от пыли сжатым воздухом или мягкой волосяной щеткой и снова покрыть антикоррозионным лаком, предварительно удалив со всей поверхности антикоррозионное покрытие и коррозию при механическом повреждении антикоррозионного лакового покрытия, а также при наличии коррозии на наружной поверхности корпусов или статоров, в которых пакет железа одновременно служит и корпусом, со всей поверхности удалить антикоррозионное покрытие и коррозию.
  - 2. Выбраковать статоры, в которых коррозия проникла между пластинами.
- 3. При наличии на корпусе вмятин и забоин сборку электродвигателя производить без устранения этих повреждений только в тех случаях, если они не вызвали изменения размеров активной стали статора по внутреннему диаметру

или размера посадочных замков или внутреннего диаметра статора. В противном случае производят зачистку выпуклых мест или забоин шабером до соответствующего размера и покрывают антикоррозионным лаком.

- 4. При срыве резьбы в отверстиях корпусов под болты, крепящие щиты, производят рассверловку отверстий и нарезание резьбы большего размера, при этом в подшипниковом щите также рассверливается отверстие на больший размер.
- 5. Нарезать резьбу в силуминовых и алюминиевых корпусах только вторым метчиком. При нарезке тремя метчиками резьба будет слабой.
  - 6. Отслоившиеся листы пакета склеить клеем БФ-2.
- 7. Очистить бензином от грязи, пыли, коррозии и следов жира склеиваемые поверхности перед нанесением клея.
  - 8. Клей на подготовленные поверхности нанести кистью.
  - 9. Покрывать поверхность клеем БФ-2 в два приема.
- 10. Подсушку после 1-го покрытия при комнатной температуре вести в течение 1 часа. После второго покрытия подсушку вести при 55...60 °С в течение 15 мин.
- 11. Склеиваемые листы после подсушивания плотно прижать к пакету при помощи струбцин, обеспечив давление на склеиваемые поверхности порядка  $50...150~{
  m H/cm}^2$ .
  - 12. Сушить клеевой шов при температуре 150 °C в течение 0,5...1 часа.
- 13. Если в процессе разборки или удаления обмотки на последних листах отломились зубцы, то удалить эти листы из пакета.
  - 14. При смещении пакета железа в корпусе запрессовать пакет на место.

# Технологическая операция № 8 — ремонт роторов.

Оборудование, приспособления, инструменты: стенд для проверки биения; стойка индикаторная; индикатор; кисть; призмы.

### Ремонт

К основным неисправностям роторов, влияющих на работу электродвигателей, относятся:

- увеличение биения выступающих концов вала;
- коррозия на пакетах и валах;
- отслоение листов пакета.
- 1. Рихтовку валов производят на разобранном электродвигателе.
- 2. Установить призмы на разметочную плиту и установить на них ротор.
- 3. Проверить биение концов вала индикатором, закрепленным в стойке, и отметить точку максимального отклонения стрелки индикатора. Осторожно ударяя неметаллическим молотком по концу вала, в точке, противоположной точке максимального отклонения стрелки индикатора, выравнивают вал.
- 4. Ликвидировать коррозию и подклеить отслоившиеся листы фазного ротора в соответствии с технологической операцией № 7.
- ра в соответствии с технологической операцией № 7.

  5. Выпрессовать сердечник с вала при помощи оправки на прессе при ослаблении посадки сердечника на вал.
- 6. Накатать на валу на токарном станке продольно-посадочную поверхность под сердечник, обеспечив прессовую посадку.
  - 7. Запрессовать сердечник, обеспечив свободное вращение.

# 6.4. Обмоточно-изоляционные работы

**Технологическая операция № 9** — заготовка изоляции для асинхронных электродвигателей.

Оборудование, приспособления, инструменты: ручные рычажные ножницы; штангенциркуль 150 мм; нож; ножницы портняжные; приспособление для формовки пазовых коробочек.

Заготовка изоляции

- 1. Определить размеры заготовок пазовой коробочки по размерам паза электродвигателя.
- 2. Отрезать рычажными ножницами заготовку для одной пробной пазовой коробочки.
  - 3. Отформовать на приспособлении пазовую коробочку.
- 4. Усилить выступающую часть пазовой коробочки, обеспечив размер вылета пазовой коробочки. Внешний вид пазовой коробочки с манжетой для усиления показан на рис. 6.3. Ширина манжеты должна быть 8...20 мм (в зависимости от типоразмера электродвигателя).
- 5. Заложить для контроля пазовую коробочку в паз и уточнить размеры заготовок. Расположение пазовой коробочки в пазу показано на рис. 6.4, а длина вылета приведена в табл. 6.3.




Рис. 6.3. Внешний вид пазовой коробочки с манжетой для усиления: 1 — пазовая коробочка, 2 — отогнутая манжета




Рис. 6.4. Расположение пазовой коробочки в пазу и вылет манжеты: a — манжета, образованная внутренним слоем пазовой коробочки,  $\delta$  — манжета, образованная тремя слоями пазовой коробочки; 1 — пакет железа, 2 — электрокартон, 3 — внутренний слой лакоткани или миканита

Таблица 6.3. Примерная длина вылета пазовой коробочки из паза для электродвигателей разной мощности

MOULLOOT, OROXTOORDUSTOOR	кВт	Длина вылета пазовой коробочки, мм
Мощность электродвигателя	При двухслойной манжете (рис. 6.4а)	При трехслойной манжете (рис. 6.4б)
До 5	10	8
От 5 до 40	15	12
От 40 до 100	20	15

- 6. Отрезать рычажными ножницами полосы изоляционного материала шириной, равной длине заготовки.
- 7. Нарезать из этих полос рычажными ножницами заготовки по развернутой ширине пазовой коробочки.
  - 8. Отформовать заготовки и скомплектовать пазовые коробочки.
- 9. Определить по электродвигателю размеры междуслойных прокладок в пазу и междуфазовых прокладок в лобовой части.
- 10. Заготовить по одной пробной прокладке и уточнить их размеры по электродвигателю.
- 11. По уточненным размерам заготовить аналогично пунктам 6 и 7 комплект междуслойных прокладок в пазу и комплект междуфазовых в лобовых частях.
- 12. Определить после укладки первой катушки необходимость уплотнения обмотки путем установки прокладок под клин.

**Технологическая операция № 10** — изготовление выводных проводов. Оборудование, приспособления, инструменты: круглогубцы специальные;

паяльник; ванна для пайки; линейка масштабная; штангенциркуль; ножницы для резки провода; щипцы или клещи для снятия изоляции.

Изготовление выводных проводов:

- 1. Выбрать провод необходимого сечения.
- 2. Разрезать по длине на куски необходимой длины.
- 3. После резки зачистить концы проводов от изоляции, удалить оксидную пленку, скрутить жилы и облудить.
- 4. Длина зачистки провода от изоляции должна обеспечивать надежность закрепления и пайки или сварки. Обычно длина зачистки не превышает 10—20 мм. Зачищать провод от изоляции ножом не допускается во избежание подрезания токопроводящей жилы провода. Для удаления изоляции применяют специальные щипцы и приспособления (клещи), рис. 6.5.
- 5. Провода с волокнистой изоляцией требуют закрепления концов изоляции, которое производят электроизоляционными трубками. Одновременно с заделкой концов производят маркировку проводов.
  - 6. Перед заделкой концов многожильных проводов жилы скрутить.
- 7. Специальными круглогубцами свернуть кольцо для крепления на клеммнике.
- 8. Зачищенные и скрученные концы выводов подвергнуть горячему лужению. Для этого концы проводов погрузить на 1-2 с в электрованну с расплав-




Рис. 6.5. Инструмент для удаления изоляции с выводных концов

ленным припоем ПОС-40, предварительно покрыв место лужения спиртовым раствором канифоли.

**Технологическая операция № 11** — зачистка концов провода с винифлексовой изоляцией в муравьиной кислоте (данная операция является частью операций № 10 и № 13).

Оборудование, приспособления, инструменты: защитные очки; резиновые перчатки; песочные часы на 10 мин; стеклянная ванна; вытяжной шкаф.

Подготовка к травлению

- 1. Надеть защитные очки и перчатки.
- 2. Заполнить стеклянную ванну на 3/4 объема муравьиной кислотой.
- 3. Долить ванну защитным слоем керосина толщиной 10...15 мм.
- 4. Приготовить 3-процентный раствор кальцинированной соды на 1 л воды 30 г кальцинированной соды. При попадании кислоты на стол его необходимо промыть 3-процентным раствором кальцинированной соды, а затем водой. При промывке и очистке от эмали держать провода концами вниз, чтобы не было затеков кислоты и воды.

### Травление кислотой

- 1. Выправить концы провода и разъединить параллельные провода.
- 2. На одном изделии определить опытным путем высоту поднятия призмы на штативе.
- 3. Подвесить изделие на призму и плавно опустить концы в ванну с муравьиной кислотой.
  - 4. Выдержать концы в ванне в течение 5...10 мин (до вспучивания пленки).
  - 5. Плавно поднять призму с изделием.
- 6. Перенести протравленное изделие в промывочную ванну с проточной водой. Площадь стола вытяжного шкафа от травильной ванны до промывочной ванны рекомендуется посыпать кальцинированной содой для нейтрализации натеков муравьиной кислоты.
  - 7. Выдержать изделие в проточной воде не менее 10...12 мин.

8. Очистить набухшую эмаль ветошью, тщательно промыть концы проводов в проточной воде и насухо протереть ветошью.

Технологическая операция № 12 — намотка секций и катушек.

Оборудование, приспособления, инструменты: приспособление для шаблонировки катушек; намоточный станок; шаблон для намотки; штангенциркуль; линейка 300 мм; ножницы портняжные; омметр.

Намотка статорных секций

1. Закрепить шаблон на станке (на рис. 6.6 показан ручной станок) для намотки катушек. Закрепить провод на первой ступеньке шаблона и намотать вручную начало катушки.




Рис. 6.6. Станок для ручной намотки катушек с раздвижным шаблоном: 1 — колодка шаблона; 2 — диск; 3 — счетчик оборотов; 4 — рукоятка; 5 — станина

- 2. Намотать катушку.
- 3. Сделать переход на другую ступень шаблона.
- 4. Намотать катушку. Данные операции повторить до завершения намотки секции.
- 5. Перевязать каждую катушку в двух местах по разъему шаблона отходами провода. В случае обрыва провода допускается одна пайка на шаблон с выводом ее на лобовую часть с изоляцией хлорвиниловой трубкой.
- 6. Снять шаблон с катушкой со станка, вынуть катушку, перевязать ее в одном месте и уложить в тару.
  - 7. Замерить сопротивление и проверить вес катушки.

**Технологическая операция № 13** — укладка обмоток статора асинхронных электродвигателей.

Оборудование, приспособления, инструменты: подставка для укладки: инструмент обмотчика (рис. 6.7); плоскогубцы; молоток; молоток резиновый; ножницы портняжные; пресс гидравлический ПГ-1; паяльник; игла специальная




Рис. 6.7. Набор инструмента обмотчика: a — фибровая пластинка; b — фибровый язык; b — обратный клин; b — угловой нож; d — выколотка; d — топорик; d — ключи для гибки роторных стержней

для бандажировки; приспособление-шаблон для правки лобовых частей; аппарат ЕЛ-1; пинцет; сварочный трансформатор 0,5 кВт, 13 В; мегомметр.

### Подготовка статора к укладке

- 1. Продуть статор сжатым воздухом. Тщательно проверить состояние пазов; при обнаружении заусениц произвести их опиловку.
- 2. Заложить в пазы электродвигателя пазовые коробочки, обеспечив их одинаковые вылеты.
- 3. Оправить заложенные пазовые коробочки оправкой и установить статор на специальную подставку.

### Укладка секций

- 1. Взять комплект секций на электродвигатель и положить слева от подставки.
  - 2. Взять одну группу фазы и развязать нитки, связывающие группу.
- 3. Первую секцию согнуть. Секцию сгибать так, чтобы части секции, вкладываемые в пазы, были параллельны. Вязки сдвинуть на лобовые части.
- 4. В первый паз вставить одну сторону секции, заправляя проводники ножом, оправкой, изготовленным из твердых пород дерева или текстолита, эбонита и т. д. Первым пазом считается паз (если смотреть слева), лежащий напротив кармана или места выхода из статора выводных концов. Укладку производят по часовой стрелке.
  - 5. Закрепить секции пазовой крышкой.
  - 6. Обжать секцию в пазу гладилкой и заклинить клином.

- 7. В зависимости от шага по пазам отсчитать необходимый паз и вставить в него вторую сторону секции, повторяя операции по укладке первой стороны.
  - 8. Уложить в том же порядке остальные катушки секции.
  - 9. Согласно схеме обмотки уложить остальные секции.
- 10. Установить шаблон для формовки лобовых частей в расточку статора и оправкой отформовать лобовую часть (рис. 6.8). Вставить лобовые межфазные прокладки.




Рис. 6.8. Формовка лобовых частей обмотки статора: a — с помощью одной конусной оправки, b — с помощью двух оправок, b — с помощью оправки с радиально расходящимися сегментами. 1 — статор; b — цилиндрическая часть оправки; b — коническая часть оправки; b — основание оправки; b — вторая съемная оправка; b и 9 — радиально расходящиеся сегменты

- 11. Повернуть электродвигатель другой стороной, повторить процесс формовки лобовой части. Вставить лобовые межфазные прокладки.
- 12. Статор установить вертикально, расправить концы секций и надеть на них поливинилхлоридные или линоксиновые трубки.
- 13. На концы секций в местах межкатушечных соединений надеть поливинилхлоридные или линоксиновые трубки по одной на каждое.
  - 14. Зачистить места сварки от изоляции и соединить катушки (рис. 6.9).
  - 15. Подсоединить выводные концы.
- 16. Места соединений сварить при помощи сварочного трансформатора. Концы обмотки свариваются на стыковом аппарате. Для этого к зачищенным и скрученным вместе проводам прикладывают металлический электрод. В данном случае используют плоскогубцы, к которым присоединен один провод от сварочного трансформатора. Ручки плоскогубцев изолированны. К концу скрутки прикладывают угольный электрод. Возникшая дуга оплавляет провода и сваривает их. Момент сварки изображен на рис. 6.10.
  - 17. Зачистить место сварки, отогнуть скрутку и надвинуть трубку.




Рис. 6.9. Соединение проводов: a — скрутка;  $\delta$  — изолировка




Рис. 6.10. Сварка проводов

- 18. Надвинуть линоксиновую (поливинилхлоридную) трубку большего диаметра на отогнутую скрутку с выводным концом так, чтобы каждый ее конец находил на трубку меньшего диаметра не меньше чем на 10 мм.
- 19. Уложить выводные концы, направив их к карману или месту вывода, а затем связать в пучок.
- 20. Забандажировать лобовую часть хлопчатобумажным шнур-чулком или стеклошнур-чулком, прошивая обмотку возле каждого паза. Шнур завязать узлом у первого паза.
  - 21. Повернуть статор и забандажировать вторую лобовую часть.
- 22. Установить статор в приспособление для опрессовки. Выводные концы заправить в соответствующую прорезь. Опрессовать лобовую часть. Повернуть статор и опрессовать вторую лобовую часть.
- 23. После опрессовки произвести перетяжку бандажа. Развязать крепление шнур-чулка, выбрать слабину, образовавшуюся при опрессовке и завязать узлом заново.

При изготовлении приспособления для опрессовки лобовых частей статора необходимо учитывать, что после опрессовки обмотки лобовых частей немного пружинят, увеличивая размер на 2...3 мм. Кроме того, необходимо также учитывать увеличение размера лобовых частей обмотки на 2...3 мм после пропитки и сушки.

- 24. Установить шаблон для оправки лобовых частей и оправить последние с обеих сторон статора.
  - 25. Произвести контроль обмотки на контрольном стенде.
  - 26. Отправить статор на пропитку и сушку.

# 6.5. Пропитка и сушка статорных обмоток

**Технологическая операция № 14** — пропитка и сушка статорных обмоток.

Оборудование: печь сушильная камерная с регулированием обмена воздуха и аппаратурой для контроля и регулирования температуры; вакуумпропиточная установка; пульверизаторы и пульверизаторная камера, оборудованная вентиляцией; мегомметр; вискозиметр.

Пропитка статорных обмоток

- 1. Лаки и эмали довести до нормальной консистенции и вязкости. Разбавители должны быть подобраны с учетом недопустимости коагуляции лаков и эмалей.
- 2. Не реже одного раза в неделю, а также при каждой загрузке новой порции проверять вязкость лака и его качество по лаковой пленке, нанесенной на полоску конденсаторной бумаги или кальки. Для этого лак в баке тщательно перемещать, погрузить в него полоску чистой бумаги шириной 40...45 мм и диной 150...200 мм, вынуть и после того, как стекут излишки лака, осмотреть качество пленки. Лак хорошего качества образует гладкую, ровную, без просветов пленку.
  - 3. Очистить от пыли и загрязнений узлы до предварительной сушки.

- 4. При сушке обмоток статоров необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к ним горячего воздуха.
- 5. Предварительную сушку без вакуума производить в автоклаве, для чего после его загрузки ненагретыми обмотками крышку автоклава не закрывать, включить обогрев, повысить температуру в нем до 80...100 °С и сушить в течение 2 часов.
- 6. Закрыть крышку, плотно затянуть винты, включить вакуумный насос и создать в автоклаве разряжение до 720...740 мм рт. ст. Окончательную сушку производить в течение 2 часов.
- 7. Включить обогреватель смесителя, подогреть лак до температуры 50...60 °С и, перемешивая, перекачать в автоклав.
- 8. Наблюдать за уровнем лака в смотровое окно и после того, как он покроет все узлы и уровень поднимется на 4...5 см выше узлов, подачу лака прекратить.
- 9. Прекратив подачу лака в автоклав, сохранить в течение 5...10 мин оставшееся в нем разряжение при температуре 60...70 °C, а затем повысить давление до атмосферного и выдержать обмотки еще 5...10 мин.
- 10. Включить компрессор, поднять давление в автоклаве до 3...4 атм. и выдержать его в течение 3...5 мин.
  - 11. Снизить давление до атмосферного и выдержать его в течение 3...5 мин.
- 12. Повысить давление до 3...4 атм. на такое же время, после чего снизить его до атмосферного и цикл повторить.
- В зависимости от условий работы двигателя и коэффициента заполнения паза проводом, а также при пропитке многовитковых катушек пропитка по такому тренировочному режиму может иметь 3—5 циклов.
- 13. По окончании последнего цикла пропитки в автоклаве снизить давление до величины, несколько превышающей атмосферное, открыть вентиль и перегнать лак в смеситель.
- 14. Когда лак перейдет в смеситель, вентиль не перекрывать в течение 30 мин; за это время лак стечет с узлов и перейдет в смеситель, после чего вентиль закрыть.
- 15. Не открывая крышку автоклава, включить нагреватель, довести температуру обмоток до 70...80 °C, включить вакуумный насос и при вакууме не менее 720 мм рт. ст. сушить их в течение 4 часов.
  - 16. Соединить автоклав с атмосферой, открыть крышку и выгрузить статор.
- 17. Все металлические поверхности и выводные концы обмоток протереть салфеткой, смоченной в скипидаре. Для придания эластичности выводным концам их после пропитки перед сушкой смазать касторовым маслом.
- 18. При снижении температуры печи до 100 °C время сушки удваивают. Время пребывания обмоток в печи при температуре ниже 100 °C не учитывают.
- 19. Общее время нахождения на воздухе пропитанных обмоток до загрузки их в сушильную печь не должно превышать 40 мин.
- 20. Сушку лобовых частей, покрытых эмалью СВД, производят при температуре 60—70 °C в течение 3 час, затем при температуре 20 °C до прекращения отлипа.

21. Лакировку лобовых частей обмоток статора производят пульверизатором с последующей сушкой по режимам, указанным в табл. 6.4. Наносить эмаль на обмотки при температуре последних 50...70 °C.

Наименование операции	Марка лака, эмали	Температура, °С	Продолжительность сушки, час.
Сушка после пропитки	Nº 447	110120	818
	. № 458	110120	615
	321T	120125	515
	мл-92	130150	7
Сушка после лакировки	ГФ-92-ХС (СВД)	6070	3
	ГФ-92-ГС (СПД)	110120	46

Таблица 6.4. Режим сушки после пропитки и лакировки

22. Качество сушки контролируют по величине сопротивления изоляции после окончательной пропитки и сушки. Величину сопротивления изоляции обмоток статоров после окончательной пропитки и сушки измеряют мегомметром на 500 В по истечении не более 10 мин после выгрузки статоров из печи.

Величина сопротивления изоляции при этом должна быть не менее  $1\,$  МОм. В случае меньших значений величины сопротивления изоляции производят повторное измерение с замером температуры обмоток, которая должна быть не менее  $100\,$  °C.

23. Обмотки статоров, не удовлетворяющие указанной величине сопротивления изоляции, должны подвергаться дополнительной сушке до получения требуемой величины сопротивления изоляции.

# 7. Изготовление деревянных клиньев

Секции обмоток статоров и роторов электродвигателей после укладки обмотки в паз заклиниваются клиньями из крепкого дерева. На рис. 7.1 показан общий вид станка для изготовления клиньев. Литая станина (1) в виде прямо-угольной коробки имеет салазки (2) горизонтального хода и салазки (3) поперечного хода. Доска — заготовка укрепляется зажимами. Вращение вала (4) с фасонной фрезой (5) осуществляется электродвигателем (6) мощностью 5 кВт, 1440 об/мин. Вращение вала (7) с пилой (8) осуществляется другим таким же электродвигателем (9).




Рис. 7.1. Общий вид станка для изготовления клиньев: 1 — литая станина, 2 — салазки горизонтального хода, 3 — салазки поперечного хода, 4 — вал фасонной фрезы, 5 — фасонная фреза, 6 и 9 — электродвигатель, 7 — вал дисковой пилы, 8 — дисковая пила, 10 — штурвал

Станок работает следующим образом. Доска-заготовка салазками (3) подводится своей кромкой к фасонной фрезе. Затем при помощи штурвала (10) стол приводится в движение в продольном направлении. При этом фрезеруется кромка доски и одновременно отрезается несколько заготовок, которые потом разделяются на клинья.

Изготовление клиньев схематично изображено на рис. 7.2.




Рис. 7.2. Схема изготовления клиньев

# 8. Обмоточные данные электрических машин

Таблица 8.1. Условные обозначения величин, принятых в таблицах обмоточных данных

таолица 8.1	. Условные обозначения величин, принятых в таблицах обмоточных данных
Обозначение	Наименование
Р	Номинальная мощность на валу
U <sub>1</sub>	Номинальное линейное напряжение статора
U <sub>2</sub>	Номинальное линейное напряжение ротора
11	Номинальный линейный ток статора
12	Номинальный линейный ток ротора
П	Частота вращения при номинальной нагрузке
ПС	Синхронная частота вращения
Dc	Наружный диаметр активной стали статора
d <sub>c</sub>	Внутренний диаметр активной стали статора
l	Длина железа сердечника статора
Q	Площадь паза в штампе
Qиз	Площадь изолированного паза
δ	Воэдушный эаэор междужелеэного пространства
Z <sub>1</sub>	Число пазов статора
72	Число пазов ротора
<b>у</b> 1	Шаг обмотки по пазам статора
У2	Шаг обмотки по паэам ротора
d <sub>np</sub>	Диаметр голого обмоточного провода

Обозначение	Наименование
a × b	Размер голого прямоугольного обмоточного провода
Пк	Число полюсных катушек
Π <sub>K1</sub>	Число катушек в группе обмотки статора
П <sub>К2</sub>	Число катушек в группе обмотки ротора
Пк.ф	Число катушек на фазу
2р	Число полюсов
Sn	Чиспо эффективных проводников в пазу
Пэт	Число элементарных проводников в пазу статора
П <sub>32</sub>	Число элементарных проводников в пазу ротора
N	Число сторон секций в пазу
m <sub>1</sub>	Число параллельных проводников обмотки статора
m <sub>2</sub>	Число параллельных проводников обмотки ротора
aı	Число параллельных ветвей обмотки статора
a <sub>2</sub>	Число параллельных ветвей обмотки ротора
W <sub>K</sub> 1	Число эффективных витков в катушке обмотки статора
Wφ	Число эффективных витков в фазе
ω1	Число витков последовательно на фазу
G <sub>1</sub>	Масса обмоточного провода статора
G <sub>2</sub>	Масса обмоточного провода ротора
R	Сопротивление обмотки
rı	Активное сопротивление фазы обмотки статора
r <sub>2</sub>	Активное сопротивление фазы обмотки ротора

# 8.1. Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и A02 и их модификаций 1—9-го габаритов на напряжение 220/380 В

Таблица 8.2. Обмоточные данные электродеигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 1-го габарита

							на н	апряже	на напряжение 220/380 В	_								
•										Статор								Ротор
им электро- двигателя	. ê	MWH-1	<u>-</u> - 4	Dc/dc,	≩نہ	δ,	12	y,	Тип обмотки	N <sub>K</sub> 1	Ոց1	mı	aı	Wĸt	Диаметр провода	G1	ı,	22
AOJ12-11-2	8,0	2815	3,1/1,8	133/73	72	0,4	24	1-12;	Однослойная	2	97	-	J	97	0,64	1,48	9,28	20
AOJC2-11-2	6'0	2670	3,7/2,1					2-11		-	93			93	0,64	1,41	8,75	
AO/12-11-2-X	9,0	i	i								92			92	0,51	0,855	13,5	
A0.72-11-2-60	8'0	-									98			98	29'0	1,42	7,52	
A02-11-2	8,0	2815	3,1/1,8								97			97	0,64	1,46	8,97	
A0C2-11-2	6,0	2670	3,7/2,1	133/73	25	0,35	24	1-12;			93			93	0,64	1,40	9'8	20
A02-11-2-X	9'0	1	1					2-11		<b>-</b>	92			92	0,51	1,03	13,4	
A02-11-2-60	8,0	ı	ı								86			98	29'0	1,37	7,37	
АОЛ2-12-2	=	2815	4,2/2,4	133/73	29	0,4	24	1-12;	Однослойная	2	78	-	1	78	0,72	1,58	6,28	20
АОЛС2-12-2	1,3	2670	5,2/3					2-11			75			75	0,72	1,51	6,02	
АОЛ2-12-2-X	8,0	-	_								81			81	0,55	0,93	11,1	
АОЛ2-12-2-60		1	-	-	_						69			69	0,74	1,48	5,25	
A02-12-2	1.	2815	4,2/2,4	133/73	99	0,35	24	1-12;			78		,	78	0,72	1,56	6,05	20
A0C2-12-2	1,2	2670	5,2/3					2-11			75			75	0,72	1,60	5,83	
A02-12-2-X	8'0	ı	l								81			81	0,55	1,1	10,8	
A02-12-60	1,1	١	_								69			69	0,74	1,43	5,15	

0,64

86

8,0

A02-12-4-60

														ски		_					•
Ротор	22	99				<u></u>	30		****			30			*****		30				
	-	12,5	12	23,4	18,7	11,8	11,6	11,5	21,8	16,9	11,2	9,4	8,35	14,1	11,3	8,1	8,8	7,57	13,2	10,2,	-
	15	1,25	1,19	0,611	1,19	1,17	1,19	1,18	0,74	1,12	1,09	1,31	1,32	0,746	1,29	1,28	1,26	1,23	0,865	1,2	
	Диаметр провода	75,0	75,0	0,41	0,51	75'0	75,0	0,57	0,41	0,51	75'0	29'0	0,64	0,49	0,59	0,64	0,62	0,64	0,49	0,59	
	W <sub>K1</sub>	129	124	125	154	122	129	128	125	150	122	107	101	100	116	86	107	86	100	112	
	a,	ł						,		,		ı	•		•			•		<b></b>	
	E I	-										-								~	
	กิลา	129	124	125	154	122	129	128	125	150	122	107	101	100	116	86	107	86	100	112	
Статор	Pict	2										2				·				•	
	Тип обмотки	Однослойная	•							,		Однослойная									_
	۱۲	1-8;	/-2				1-8;	7-2		-		1-8;	)-Z				1-8;	7-2			
	12	24					24					24					24		_		
	δ, MM	0,3	0,3	6,0	0,4	0,3	0,25					6,0	0,3	0,3	0,4	0,3	0,25				-
	L' MM	25					25					29					65				-
	Dc/dc,	133/80					133/80					133/80					133/80				_
	, ¥	2,8/1,6	3,2/2,8	ı	2,1/1,2	1	2,8/1,6	3,1/1,8	ı	2,1/1,2	ı	3,6/2,1	4,3/2,5	ı	3/1,7	_	3,6/2,1	4,3/2,5	ı	3/1,7	
	л, мин <sup>-1</sup>	1360	1300	_	1370	-	1370	1370	ı	1370		1360	130	ı	1370	-	1360	1300	1	1370	-
٥	r, xBT	9,0	9'0	0,4	0,4	9,0	9,0	9'0	0,4	0,4	9,0	8,0	6,0	9'0	0,5	8,0	8'0	6'0	9,0	9'0	_
Tun anovino.	тин электро- двигателя	АОЛ2-11-4	A0ЛС2-11-4	АОЛ2-11-4-Х	АОЛ2-11-4-Ш	АОЛ2-11-4-60	A02-11-4	A0C2-11-4	A02-11-4-X	A02-11-4-III	A02-11-4-60	АОЛ2-12-4	A0ЛC2-12-4	АОЛ2-12-4-Х	A0Л2-12-4-Ш	АОЛ2-12-4-60	A02-12-4	A0C2-12-4	A02-12-4-X	A02-12-4-Ш	_

134			8	. Об.	мот	очнь	іе да	нные	эле	ктр	ичес	KUX N	иаші	iH			
Ротор	22	56		11-2	56			56	<del></del>				56			***************************************	<u>,</u>
	Ξ	17,5	17,5	15,2	17,1	15,6	13,8	10,8	10,7	18,9	14,3	10,4	10,4	10,3	18,3	12,4	10,2
	15	1,51	1,51	1,51	1,51	1,6	1,53	1,73	1,69	1,0	1,62	1,64	1,7	1,68	1,19	1,73	1,58
	Диаметр провода	0,55	0,55	0,57	0,55	0,57	0,57	0,64	0,64	29'0	0,59	0,64	0,64	0,64	0,49	0,62	0,64
	Wk1	120	120	112	122	120	111	95	94	97	106	91	95	94	97	106	91
	E	1	L	J				ı		l				J			
	Ę															· ·	
	n <sub>31</sub>	120	120	112	122	120	=======================================	35	94	97	106	91	95	94	97	106	91
Статор	Пк1	2						2									
	Тип обмотки	Однослойная						Однослойная			-						
	۲×	18;	1-7		7-8-	1 7		7-8-7	Ī.				1-8;	Ì			
	12	36			36			36					98				
	δ, ·	0,3			0,25			6,0		•			0,25				
, ,	-, ₹	29			65			12					75				
	Dc/dc,	133/80			133/80			133/80					133/80				
	<u>.</u> - ∢	2,4/1,4	2,4/1,4	ı	2,4/1,4	2,4/1,4	1	3,3/1,9	3,5/2	I	2,5/1,5	ı	3,3/1,9	3,5/2	ı	2,5/1,5	1
	п, мин <sup>-1</sup>	915	870	ı	916	870	1	915	870	ı	920	ı	915	870	ı	920	
	т. Ж	0,4	0,4	4,0	0,4	4,0	4,0	9,0	9,0	4'0	4,0	9,0	9,0	9,0	0,4	0,4	9,0
	іип электро- двигателя	АОЛ2-11-6	AOJIC2-11-6	АОЛ2-11-6-60	A02-11-6	A0C2-11-6	A02-11-6-60	АОЛ2-12-6	AOJIC2-12-6	АОЛ2-12-6-Х	АОЛ2-12-6-Ш	АОЛ2-12-6-60	A02-12-6	AOC2-12-6	A02-12-6-X	А02-12-6-Ш	A02-12-6-60

Таблица 8.3. Обмоточные данные электродвигателей единой серии А2 и АО2 и их модификаций 2-го габарита

			-	8.	Об	Mon	поч	ные	е ∂а	нн	sie :	эле	ктр	оич	еск	ux N	лаи	шн					13
	Ротор	22	20		-6.1		20		,		20		-		20				30			*******	
		Ε,	4,19	3,67	5,47	3,23	4,1	3,58	7,08	3,47	26'2	2,5	4	2,21	2,86	2,45	4,52	1,97	5,69	4,88	7,16	7,05	4,94
		15	2,15	2,25	2,11	2,26	2,12	2,22	1,69	2,16	2,32	2,34	2,46	2,43	2,3	2,32	1,93	2,53	1,89	1,88	1,8	1,99	1,9
		Диаметр провода	98'0	6'0	8'0	0,93	98'0	6'0	69'0	6'0	96'0	1,0	6'0	1,04	96'0	1,0	8,0	1,08	0,77	8,0	0,72	0,74	8'0
		Wĸ1	69	99	78	62	69	99	75	64	54	20	65	48	54	20	28	<b>.</b> 47	35	85	101	105	98
		1.	ı					L			1	·		l	·		!	L	ı		L		
		Ē	-								-								-				
		Пэ1	69	99	78	62	69	99	75	64	72	20	65	48	ൂ	20	58	47	35	85	101	105	98
m	Статор	Jk1	2	•	•				•		2								2				
на напряжение 220/380 В		Тип обмотки	Однослойная		•						Однослойная								Однослойная				
апряже		ž	1-12;	2-11			1-12;	2-11			1-12;	2-11			1–12;	2-11			1-8;	7-2			
нан		12	24				24				24	24						24					
		δ, MM	0,45				4'0			•	0,45						0,3						
		-î ₩	65				ಜ				95				90				70		•	•	
		Dc/dc, MM	153/86				153/86				153/86				153/86		•		153/94				
	_	4	5,6/3,2	7,1/4,1	ı	-	5,6/3,2	7,1/4,1	_	1	7,8/4,5	9,7/2,6	ı	1	7,8/4,5	9,7/2,6	I	-	4,7/2,7	6,1/3,5	1	3,8/2,2	Ι
		п, МИН <sup>-1</sup>	2860	2730	ı	1	2860	2730	1	I	2860	2730	ı	ı	2860	2730	1	1	1400	1300	ı	1400	1
	c	r, ĸBī	1,5	1,8	1,1	1,5	1,5	1,8	1,1	1,5	2,2	2,5	1,5	2,2	2,2	2,5	1,5	2,2	Ξ.	1,3	8,0	8,0	1,1
	Tun onomino	лип элекі ро- двигателя	A0Л2-21-2	A0JIC2-21-2	A0Л2-21-2-X	АОЛ2-21-2-60	A02-21-2	A0C2-21-2	A02-21-2-X	A02-21-2-60	АОЛ2-21-2	A0лC2-21-2	АОЛ2-21-2-Х	АОЛ2-21-2-60	A02-21-2	A0C2-21-2	A02-21-2-X	A02-21-2-60	A0Л2-21-4	A0ЛC2-21-4	АОЛ2-21-4-Х	АОЛ2-21-4-Ш	АОЛ2-21-4-60

Ротор	22	30	· ·	•				30					30						56	<del></del>			
	11	5,55	4,33	8,82	6,75	4,89	6,75	3,65	2,8	4,9	4,27	2,9	3,55	2,57	5,86	4,38	3,04	4,38	8,48	7,15	11,2	10,2	89'9
	G1	1,86	1,96	1,39	1,92	1,9	1,92	2,24	2,23	2,19	2,2	2,3	2,2	2,13	1,64	2,26	2,15	2,26	1,81	1,79	1,78	1,94	1,89
	Диаметр провода	0,78	0,83	0,62	0,74	8'0	0,74	6,0	96'0	0,83	98'0	96'0	6'0	96'0	0,72	98'0	0,93	98'0	69'0	0,72	0,64	29'0	0,74
	Wĸ1	92	83	93	103	87	103	71	62	81	76	22	7.1	99	74	80	65	80	85	78	97	97	11
	a1	ı		-				ı									•		ı				
	Ē,	1										•							-				
	Пэ1	95	83	93	103	87	103	7.1	62	81	92	64	71	90	74	80	65	80	85	78	97	97	77
Статор	Π <sub>K</sub> 1	2						2											2			············	
	Тип обмотки	Однослойная						Однослойная											Однослойная				
	5	1-8;	2-7					1-8;	2-7				1-8;	72					1-8;	17			
	12	24						24			•		24						36				
	δ, MM	0,25	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	6,0	0,3	6,0	9,0	6,0	0,25	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	6,0	0,3	6,0	0,35	0,3
	M <sub>M</sub>	70		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>-</b>	<b> </b>	97					95						70				
	Dc/dc,	153/94			-,			153/94					153/94						153/98				
-		4,7/2,7	6,1/3,5	ı	3,8/2,2	1	2,66/1,54	6/3,5	8,5/4,9	ı	5,2/3	ı	6/3,5	8,5/4,9	ı	5,2/3	ı	4,45/2,58	4/2,3	5,8/3,4	1	3,45/1,99	1
	 МИН <sup>-1</sup>	1400	1300	1	1400		1420	1400	1300	ı	1400	ı	1400	1300	ı	1400	ı	1420	930	870	-	930	ı
	, <del>1</del> 8	1.1	1,3	8'0	8,0	=	8,0	1,5	2	1.1	<b>:</b>	1,5	1,5	2	1,	1,1	1,5	1,1	8'0	-	9'0	9'0	8'0
	ип электро- двигателя	A02-21-4	A0C2-21-4	A02-21-4-X	A02-21-4-W	A02-21-4-60	A0T2-21-4	АОЛ2-22-4	AOJIC2-22-4	AOJ 2-22-4-X	АОЛ2-22-4-Ш	AOJ12-22-4-60	A02-22-4	A0C2-22-4	A02-22-4-X	A02-22-4-W	A02-22-4-60	A0T2-22-4	АОЛ2-21-6	AOJIC2-21-6	АОЛ2-21-6-Х	АОЛ2-21-6-Ш	A0Л2-21-6-60

											<u> </u>							
		<u> </u>						T					1		.,			******
Ротор	22	56						92		,			56	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			<b>,</b>
	Ε	8,1	5,71	12,3	10,1	6,65	10,1	5,57	4,61	7,32	6,65	4,37	5,3	4,08	9,15	7,55	4,7	7,55
	G1	1,74	1.9	1,41	1,93	1,87	1,93	2,15	2,06	2,06	2,2	2,25	2,06	2,32	1,64	2,14	2,11	2,14
	Диаметр провода	69'0	72,0	0,57	29'0	0,74	29'0	8'0	0,83	0,74	72,0	98'0	8,0	98'0	0,64	0,74	0,93	0,74
	Wĸ1	35	75	7.	50	79	100	£3	28	E	72	23	65	82	69	79	62	79
	aı	ı						1				•			•			
	Ę							-										
	<sub>Пэ1</sub>	85	75	74	100	79	100	65	58	73	72	59	65	58	69	79	62	79
Статор	Пķ1	2						2			•		•		•			
	Тип обмотки	Однослойная						Однослойная				,						
	١٨	1-8:	1-3					1-8;	)_ <b>7</b>			-	1-8;	1-7				
	12	98						36					36				***************************************	
	δ,	0,25	0,25	0,25	6,0	0,25	0,25	6,0	6,0	6,0	0,35	6,0	0,25	0,25	0,25	6,0	0,25	0,25
	L,	70	i	·				97					95	L			I	i. <u> </u>
	Dc/dc, MM	153/98	1					153/98					153/98					
	, A	4/2,3	5,8/3,4	1	3,45/1,99	i	2,96/1,71	5,2/3	7,3/4,2	1	4,35/2,5	ı	5,2/3	7,3/4,2	i	4,34/2,5	1	3,79/2,19
	п, Мин <sup>-1</sup>	026	028	ı	930	1	920	930	870	ı	930	I	930	870	ı	930	ı	920
	кВт	8'0	-	9'0	9'0	8'0	9'0	1,1	1,3	8'0	8'0	1,1	1,1	1,3	8,0	8,0	<del>-</del> -	8'0
Tun once and	двигателя	A02-21-6	A0C2-21-6	A02-21-6-X	АО2-21-6-Ш	A02-21-6-60	A0T2-21-6	AOJ12-22-6	АОЛС2-22-6	АОЛ2-22-6-Х	АОЛ2-22-6-Ш	АОЛ2-22-6-60	A02-22-6	A0C2-22-6	A02-22-6-X	АО2-22-6-Ш	A02-22-6-60	AOT2-22-6

Таблица 8.4. Обмоточные данные электродеизателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 3-го габарита на напряжение 220/380 В

				<u> </u>				DIC	Car	1110	<i>-</i>	7761	ПР		CAL	X 101		un					
	Ротор	22	50				20				20				50		<u></u>		- Se				ļ
	Po	2		2	~	<u></u>		ا د	~	-2		<u>~</u>	·6	_					<del></del> j		~	<u> </u>	-3
			1,7	1,25	2,63	1,46	1,84	1,52	2,97	1,46	1,21	0,88	3,86	1,01	1,19	1,07	1,89	1,07	2,34	2,01	4,97	3,25	1,96
		. <u>5</u>	3,51	3,51	2,66	3,36	3,15	3,51	2,28	3,37	3,86	3,91	2,94	3,6	3,82	3,88	2,6	3,88	2,99	3,0	2,12	3,06	2,9
	and the second	Диаметр провода	98'0	0,93	1	1,25	1,16	1,25	0,93	1,25	96'0	1,04	1,12	1,40	96'0	1,4	1,08	1,4	1,08	1,12	1,08	1,0	1,12
		Wĸ1	51-25-22	43-22-15	53-26-23	46-23-20	56	25	27	24	40-21-18	35-18-15	43-21-19	36-19-16	21	50	21	20	42	39	49	20	38
		aı	t				-				1				i				1				
	İ	m	2	2	-	1	1				2	2	-	1	2	-	-	1	-				
		Пэt	102 и 94	86 и 74	53 и 49	46 и 43	52	20	54	48	80 и 78	99 и 02	43 и 40	36 и 35	84	94	42	40	42	39	49	22	38
_	Статор	Πκ1	3				4				3	3	က	က	4	4	4	4	က				
на наприжение 220/300 в	3	Тип обмотки	ੋ	слойная			Двухслойная				õ	Слоиная			Двухслойная				Однослойная				
на наприже		y1	1-12; 2-11;	3-10			1-9				1-12; 2-11;	3-10			1-9				1-12; 2-11;	3-10			
		12	24				24				24				24				88				
		δ, MM	0,5				4,0				0,5				0,4				0,35	0,35	0,35	0,4	0,35
		L,	8			•	88				117				115				8				
		Dc/dc,	180/106				180/106				180/106				180/106				180/112				
	_	<u>-</u> - •	10,5/6	13,3/7,7	1	ı	10,5/6	13,3/7,7	-	I	13,8/8	17,5/10,1	ı	1	13,8/8	17,5/10,1	_	-	8,5/4,9	12,6/7,3	l	6/3,5	-
		MMH <sup>-1</sup>	2880	2760		1	2880	2700	ı	1	2880	2760	ı	ı	2880	2700	-	1	1430	1350	ı	1430	-
	c	7. BŽ	က	3,5	2,2	က	3,0	3,5	2,2	3,0	4,0	4,8	3,0	4,0	0,4	8,4	3,0	4,0	2,2	3,0	1,5	1,5	2,2
	T.	ин электро- двигателя	АОЛ2-31-2	A0/IC2-31-2	АОЛ2-31-2-Х	АОЛ2-31-2-60	A02-31-2	A0C2-31-2	A02-31-2-X	A02-31-2-60	АОЛ2-32-2	A0лC2-32-2	АОЛ2-32-2-Х	АОЛ2-32-2-60	A02-32-2	A0C2-32-2	A02-32-2-X	A02-32-2-60	АОЛ2-31-4	A0JIC2-31-4	АОЛ2-31-4-Х	АОЛ2-31-4-Ш	АОЛ2-31-4-60

												-	,,,,,,	Pu	еск	<u> </u>	,,,,,,			_			739
Ротор	22	56						56		<del></del>			56						4				
	11	2,4	1,83	4,88	3,25	1,89	3,25	1,53	1,25	3,04	2,04	1,39	1,58	1,28	2,83	2,04	1,37	2,05	3,12	2,68	5,66	4,45	2,58
	G1	3,09	3,15	2,08	3,06	3,23	3,08	3,49	3,53	2,3	3,48	3,16	3,63	3,47	2,47	3,48	3,7	3,51	3,42	3,44	2,42	3,54	3,34
	Диаметр провода	1,08	1,16	8'0	1,0	1,16	1,0	1,25	6,03	6,93	1,16	1,25	1,25	1,3	96'0	1,16	1,3	1,16	1,04	1,08	8,0	96'0	1,08
	W <sub>K1</sub>	43	38	48	90	39	50	33	30	36	38	30	34	30	36	38	32	38	99	56	63	71	54
	a <sub>1</sub>	1		i	i			1		L						1			1			1	
	Ē	-						1	2	1	1	1	1						-				
	Пэ1	43	38	48	50	39	50	33	09	36	38	30	34	30	36	38	32	38	60	56	63	71	54
Статор	I ¥	က						က											2				
၁	Тип обмотки	Однослойная						Однослойная											Однослойная				
	yı	1-12; 2-11;	3-10					1-12; 2-11;	3-10				1-12; 2-11;	3-10			•		1-8; 2-7				
	12	38	•					36					36					•	36				
	δ,	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35	0,3	0,3	0,3	0,35	0,35	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35
	-ī ₩	88	•					117					115						06				
	Dc/dc, MM	180/112						180/112					180/112						180/118				
_	<u>-</u> - €	8,5/4,9	12,6/7,3	ı	6/3,5	ı	6/3,48	11,2/6,5	16,1/9,4	1	8,5/4,0	_	11,2/6,5	16,2/9,4	Ι	8,5/4,9	_	8,4/4,85	6,6/3,8	10,3/5,9	-	5,1/2,95	ı
	, МИН <sup>-1</sup>	1430	1350	ı	1430	1	1430	1430	1350	ı	1430	-	1430	1350	ı	1430	ŀ	1430	950	870	ı	950	ı
	r, g	2,2	3,0	1,5	1,5	2,2	1,5	3,0	4,0	2,2	2,2	3,0	3,0	4,0	2,2	2,2	3,0	2,3	1,5	2,0	1,1		1,5
•	ип электро- двигателя	A02-31-4	A0C2-31-4	A02-31-4-X	A02-31-4-III	A02-31-4-60	A0T2-31-4	A0Л2-32-4	A0ЛC2-32-4	АОЛ2-32-4-Х	АОЛ2-32-4-Ш	АОЛ2-32-4-60	A02-32-4	A0C2-32-4	A02-32-4-X	A02-32-4-W	A02-32-4-60	A0T2-32-4	A0Л2-31-6	A0JIC2-31-6	АОЛ2-31-6-Х	АОЛ2-31-6-Ш 1,1	АОЛ2-31-6-60 1,5

140	·····			8. U	бмо	точ	ные	оанг	ые:	элек. 	при	ческ	— M	аши	<u>н</u> ——			
Ротор	12	33	33	33	46	33	33	44				.,,	33	33	33	46	33	33
	Ξ	3,45	2,87	5,75	4,45	2,94	4,45	2,12	1,75	3,72	2,79	1,86	2,39	1,95	3,84	2,79	. <u>0</u>	2,8
	25	3,28	3, 19	2,48	3,54	3,25	3,56	3,8	4,0	2,81	4,14	3,6	3,55	3,83	2,94	4,14	3,74	4,16
	Диаметр провода	1,0	1,04	8,0	96'0	1,04	96'0	0,83	1,25	0,93	1,12	1,2	1,12	1,20	0,93	1,12	1,20	1,12
	Wĸ1	09	54	64	11	55	11	46	43	49	. 54	42	46	43	51	54	42	54
	<u>e</u>	1	L	l	<u> </u>	L		1		L	l	1	L	ļ	L	<u>i</u>	i	L
	Ē	-						2	-	-	-	-	-					
	N <sub>9</sub> 1	09	72	64	7.1	55	7.1	95	43	49	54	42	46	43	51	54	42	54
Статор	n <sub>k1</sub>	2	J	i	L	<u> </u>		2	1	<b></b>	<u> </u>	l		<u>.</u>	1	·		<u></u>
٥	Тип обмотки	Однослойная						Однослойная										
	y <sub>1</sub>	1-8; 2-7	838.39					1-8; 2-7					1-8; 2-7	j, iiji				
	1.2	36			•			36	·				36	.,				
	δ,	6,0	6,0	0,3	0,35	0,3	6,0	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35	0,3	6,0	6,0	0,35	0,3	0,3
	۳. ₹	88						117					115	J				
	Dc/dc,	180/122						180/118					180/122					
_	<u>-</u> - •	6,6/3,8	10,3/5,9		5,1/2,95	1	4,9/2,84	9,2/5,3	13,1/7,6	1	6,8/3,9	1	9,2/5,3	13,1/7,6	I	6,8/3,9	       	6,45/3,73
1	MMH 1	950	870	ı	950	1	950	950	870	1	950	ı	950	870	1	950	1	950
c	<u> ~</u> 쯽	1,5	2,0	7-	1.1	1,5	7.	2,2	2,7	1,5	1,5	2,2	2,2	2,7	1,5	1,5	2,2	1,5
<b>1</b>	ип электро- двигателя	A02-31-6	A0C2-31-6	A02-31-6-X	А02-31-6-Ш	AO2-31-6-60	AOT2-31-6	AOЛ2-32-6	АОЛС2-32-6	АОЛ2-32-6-Х	АОЛ2-32-6-Ш	АОЛ2-32-6-60	A02-32-6	A0C2-32-6	A02-32-6-X	A02-32-6-Ш	AO2-32-6-60	A0T2-32-6

Таблица 8.5. Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 4-го габарита на напряжение 220/380 В

Q.		<del></del>	-																			- 1 -
Ротор	22	8				8				56		,						26				
	Ξ	0,671	0,584	1,17	0,584	0,47	0,427	0,82	0,428	1,1	0,93	0,898	1,33	1,33	1,74	1,29	0,894	0,675	9'0	0,572	0,914	8,0
	5	6,28	6,4	4,85	6,4	6,94	6,58	5,3	6,58	5,76	2,63	5,43	5,65	5,65	4,31	5,45	5,43	6,32	6,55	6,27	6,37	9'9
	Диаметр провода	1,25	1,3	1,0	1,3	1,4	1,0	1,12	1,0	1,08	1,12	1,12	1,45	1,45	1,25	1,45	1,12	1,25	1,3	1,3	1,16	1,2
	Wĸ1	1	91	19	16	22	52	15	22	33	30	భ	36	36	32	32	ಣ	24	ಜ	22	88	56
	ä	1				2	2	1	2	1						, <del></del> ,	,	ı				
	Ē	2	,			-	-	2	2	2	2	2	-	1	-	-	2	2	2	2	2	2
	Пз	88	25	9/	54	54	20	09	100	99	09	28	36	36	35	35	28	84	46	4	26	52
Статор	nkt	4				4				က								က				
)	Тип обмотки	Двухслойная				Двухслойная				Однослойная								Однослойная				
	yı	1-10				1-10				1-12; 2-11; Однослойная	3-10							1-12; 2-11;	3-10			
	ız	24				24				36								36				
	δ, MM	9'0				9,0				0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	MM ,	110				148				110								148				
	Dc/dc, MM	208/123				208/123				208/133								208/133				
	, A	18,8/10,9	24,2/14	1	1	25,4/14,7	31,2/18,1	ı	1	14,3/8,3	15,2/8,8	19,4/11,2	10,7/6,2	11,6/6,7	ı	11,5/6,7	1	19,3/11,1	20,2/11,7	27,4/15,8	13,7/7,95	15,4/8,8
c	MNH-1	2900	2760	- 1	1	2910	2760	ı	ı	1450	1440	1350	1460	1410	1	1450	ı	1450	1440	1350	1460	1420
	ĸBī	5,5	8,9	4,0	5,5	7,5	თ	5,5	2,2	4	4	5,2	·w	က	က	က	4	5,5	5,5	7,5	4	4
Tun one mu	лин электро- двигателя	A02-41-2	A0C2-41-2	A02-41-2-X	A02-41-2-60	A02-42-2	A0C2-42-2	A02-42-2-X	A02-42-2-60	A02-41-4	A002-41-4	A0C2-41-4	A0T2-41-4	A0K2-41-4	A02-41-4-X	A02-41-4-W	A02-41-4-60	A02-42-4	AOU2-42-4	A0C2-42-4	AOT2-42-4	A0K2-42-4

Тип электро-

двигателя

A02-42-4-60

AOC2-41-6 AOC2-41-6 AOT2-41-6 AOK2-41-6

A02-41-6

A02-42-4-W

A02-42-4-X

33 46

1,8

8 8

8 | 8

0,35

15,8/9,2

630

က

AOC2-41-8 AOC2-41-8 AOT2-41-8

A02-41-8

A02-42-6-60

A02-42-6-W

A02-42-6-X

A0K2-42-6

AOT2-42-6

3,61

1,2

142					3. O	бм	omo	ОЧН	ые	дан	НЫ	е эл	пек	mp	иче	ски	X M	аш	ин			
Ротор	22	56			33	56	46	33	27	33	46	33	33	56	46	33	27	33	46	33	33	26
	1	1,13	0,83	0,572	1,5	1,06	1,19	1,6	1,68	2,38	1,57	1,2	1,05	762,0	0,797	1,07	1,0	1,43	1,04	0,798	2,18	1,66
	61	5,05	6,15	6,27	4,86	5,16	4,61	5,1	5,34	3,82	2,0	4,61	5,51	5,56	5,56	2'9	6,1	4,79	5,93	5,56	3,8	3,89
	Диаметр провода	1,45	1,16	1,3	1,35	1,5	1,0	1,35	1,35	1,12	1,35	1,0	1,08	1,16	1,16	1,56	1,12	1,35	1,56	1,16	1,16	1,25
	Wk1	22	22	22	41	36	36	44	46	45	43	36	32	28	28	34	33	34	38	28	26	23
	aı	ı			ļ			,	Γ	T		ļ	ı					1			ı	
	Ę	-	2	2	-	-	2	-	-	_	-	2	2	2	2	_	2	-	_	2	-	
	Пэ1	27	54	44	4	36	72	4	46	45	<b>£</b>	72	64	99	99	34	99	34	38	99	52	46
Статор	N <sub>K</sub> 1	က	-		2								2								1; 2; 1; 2;	
	Тип обмотки	Однослойная			Однослойная								Однослойная							•	Двухслойная	
	,	1-12; 2-11;	3-10		1-8; 2-7				-				1-8; 2-7								1-5	•••
	17	36			36								36								36	
	δ,	0,35	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35	0,35	0,35
	, <u>™</u>	48			110			<b></b>	<b>L</b>				148	····				<b>.</b>	<b>+</b>	J	110	l
	Dc/dc,	208/133			208/144								208/144	•						, and	208/144	
	<u>.</u> «	1	14,8/8,55	1	12,4/7,2	15,4/8,9	19,7/10,8	9,4/5,43	9,9/5,7	1	9,9/5,7	ı	15,8/9,2	19,2/11	21,2/12,2	12,2/7,05	13,1/7,6	ı	13/7,55	1	15,8/9,2	13/7,3
	л, МИН <sup>-1</sup>		1450	,	096	955	870	970	930	1	970	1	096	955	870	970	940	1	970	1	630	710
1	т. <del>В</del>	4	4	5,5	.63	65	4	2,2	2,2	2,2	2,2	က	4	4	4,7	က	60	က	က	4	2,2	2,2

AO2-41-6-W AO2-41-6-60

AOU2-42-6 AOC2-42-6

A02-42-6

A02-41-6-X

Ротор	22	33	46	33	33	26	46	33	33	46	33
	Ε'	3,42	2,5	1,8	1,64	1,22	1,31	1,6	2,24	1,33	1,15
	G1	3,01	4,38	3,61	4,15	4,51	4,18	5,1	3,61	5,26	4,26
	Диаметр провода	96'0	1,16	1,2	6'0	1,4	1,35	1,35	1,12	1,4	1,4
	Wĸ1	28	30	23	20	18	18	22	21	21	17
1	a	ı			_						
	<i>و</i> 1	-			2	-	1	-	1	-	1
	n <sub>31</sub>	99	09	46	80	36	36	44	42	42	34
Статор	Π <sub>κ</sub> 1	Двухслойная 1; 2; 1; 2;			Двухслойная 1; 2; 1; 2;						
	Тип обмотки	Двухслойная			Двухслойная						
	y1	1~5			1~5						
	12	36			36						
	δ, MM	0,35	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,4	0,35
	L, MM	110			148						
	Dc/dc,	208/144			208/144						
<u>۔</u>	A	ŀ	7,9/4,6	ł	14/8,1	16,3/9,4	18/10,4	10,35/6	1	11,4/6,6	ı
c	н, Мин <sup>-1</sup>	_	720	-	720	710	630	730	-	720	_
٥	кВт.	1,5	1,5	2,2	3	3	3,5	2,2	2,2	2,2	က
Tue property	ині электро- г, п, двигателя кВт мин <sup>-1</sup>	A02-41-8-X	АО2-41-8-Ш 1,5	A02-41-8-60 2,2	A02-42-8	AOI12-42-8	A0C2-42-8	A0T2-42-8	A02-42-8-X	А02-42-8-Ш 2,2	A02-42-8-60

4,26 34

									-									
			-							Статор								Ротор
іип электро- двигателя	кВт п, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п,	×××,		Dc/dc, MM	™ .	δ, MM	12	5	Тип обмотки	Π <sub>K</sub> 1	N <sub>3</sub> 1	Ē	<u>e</u>	W <sub>K</sub> 1	Диаметр провода	5	Ξ	22
A02-51-2	10	2900	2900 29,8/17,2 243/140	243/140	135	2'0	24	110	1-10 Двухслойная	4	100	2	2	25	1,25	10,7	0,287	50
A0C2-51-2	10	10 2760	39,6/23								100	2		25	1,25	10,7	0,287	
A02-51-2-X	7,5	1	1	,							99	-		28	1,5	9,1	0,444	
A02-51-2-60	10	ı	ţ								88	7	, —	22	1,35	=	0,217	
A02-52-2	13	2900	43,5/25,2 243/140	243/140	170	2'0	24	1-10	1-10 Двухслойная	4	120	က	2	20	1,16	12,1	12,1 0,194	23
A0C2-52-2	13	2760	45,7/26,4								120	က	,	.20	1,16	12,1	12,1 0,194	
A02-52-2-X	10	ţ	ı								48	-	r 1	24	1,62	9,85	9,85 0,368	
AO2-52-2-60	5	1	1								108	က	,	82	1,20	11,7	0,163	

144				8	. 06	бмо	mo	чнь.	е д	анн	ые	эле	ект,	рич	еск	ux i	иаи	ин					
Ротор	22	26	56	46	56	48	26	46	56	56	56	46	56	18	56	46	56	46	56	46	46	45	46
	11	0,587	0,4	0,4	0,68	0,59	0,85	0,788	0,504	66,0	0,3	0,3	0,468	0,39	0,645	0,623	0,324	0,812	0,653	0,71	0,865	1,23	1,27
	61	7,45	7,75	7,75	7,45	7,4	6,3	7,35	7,4	8,2	9,8	9'8	8,4	8,2	6,4	8,8	8,0	5,65	6,1	5,7	6,05	5,95	4,9
	Диаметр провода	1,35	1,5	1,5	1,3	1,35	1,16	1,25	1,4	1,25	1,35	1,35	1,2	1,25	1,25	1,45	1,3	1,16	1,25	1,2	1,16	1,5	1,4
	X EX	13	=	1	14	13	14	15	12	10	6	6	=	10	Ξ	12	თ	15	14	14	16	13	17
	eg.									ı								1					
	Ě	2								က	က	က	က	က	2	2	သ	2	2	2	2	-	-
	Пээ	52	44	44	26	52	29	09	48	09	54	54	99	09	44	48	54	09	26	56	64	38	34
Статор	D <sub>K</sub> 1	က		•	·•					က				<del></del>				2					
100 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m	Тип обмотки	Двухслойная	-							Двухслойная		-						Двухслойная					
	ř,	8-1-	1							<del>2</del> -								1-6					
	1,7	36								36								36					
	δ. MM	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,55	0,45	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	₹ ر	135								170								135					
	Dc/dc,	243/158								243/158		•						243/173					
-	<u>.</u> . •	25,6/14,8	27,3/15,8	34,6/20	18,6/10,7	21,2/12,3	1	17,5/10,1	ı	34/19,7	36/20,8	43,7/25,2	25,6/14,8	28,5/16,4	1	25,4/14,7	I	20,8/12	23,1/13,4	29/16,7	14,9/8,65	16,9/9,8	ı
	л, мин <sup>-1</sup>	1450	1450	1350	1460	1420	1	1450	ı	1450	1440	1350	1460	1420	ı	1450	I	970	955	890	970	955	ì
	7, 8ã	7,5	7,5	9,4	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	10	10	12	7,5	7,5	7,5	7,5	10	5,5	5,5	7	4	4	4
	і ип электро- двигателя	A02-51-4	AOI12-51-4	A0C2-51-4	A0T2-51-4	AOK2-51-4	A02-51-4-X	A02-51-4-III	A02-51-4-60	A02-52-4	AOF12-52-4	A0C2-52-4	A0T2-52-4	AOK2-52-4	A02-52-4-X	A02-52-4-III	AO2-52-4-60	A02-51-6	AOF12-51-6	A0C2-51-6	A0T2-51-6	AOK2-51-6	A02-51-6-X

Ротор

Статор

-				8	. 0	бмс	то	чнь	е ∂	анн	ые	эле	ект	рич	еск	ux i	маи	иин					145
Ротор	22	46	46	46	56	46	46	45	46	46	46	46	56	46	46	48	46	46	46	46	56	46	46
	Ε	0,946	909'0	0,493	0,387	0,418	0,623	0,73	0,805	0,675	0,418	0,935	0,84	0,82	1,21	1,74	1,76	1,26	992'0	0,695	0,55	0,593	0,873
	15	6,25	5,7	7,25	7,5	20'2	8,9	6,85	5,55	5,4	7,05	5,65	9'9	2,7	5,45	5,5	4,4	5,9	5,35	6,5	7,0	6,5	6,95
	Диаметр провода	1,62	1,25	1,4	1,5	1,45	1,3	1,25	1,62	1,3	1,45	1,12	1,62	1,16	1,04	1,35	1,25	1,5	1,16	1,25	1,35	1,3	1,2
	W <sub>k1</sub>	17	13	=	10	2	12	13	12	13	10	11	16	16	19	23	20	20	15	13	12	12	15
	a T	ı		1								ł								-			
	Ē	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2
	n <sub>3</sub> ‡	34	52	44	40	40	48	55	24	52	40	68	32	64	76	46	40	40	09	52	48	48	90
Статор	, N <sub>K</sub> ţ	. 2		2			I					1; 2; 1; 2;			لسنت					1; 2; 1; 2;			
	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная						,		Двухслойная								Двухслойная	, '		
	уţ	1-6		1–6								1-5								15			
!	21	36		36								36	,							36	,		
	δ, MM	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	6,0	4'0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	6,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	₩ ₩	135		190	,							135								190			
	Dc/dc,	243/173		243/173								243/173								243/173			
_	<u>-</u> •	16/9	١	27,5/15,9	30,6/17,6	36/21	20,2/11,7	22,7/13	-	22/12	1	17/10	20,7/11,9	24,2/14	13,4/7,75	14,4/8,3	ı	15/9	ı	24/14	27,4/15,8	30,1/17,4	17,6/10,6
	MMH <sup>-1</sup>	975	1	970	955	890	970	955	_	975	-	725	710	099	730	710	ı	725	-	725	710	099	730
٥	, <del>2</del>	4	5,5	7,5	7,5	6	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	4	4	5	3	က	က	ဗ	4	5,5	5,5	6,4	4
Tun Souttoo.	двигателя	A02-51-6-III	A02-51-6-60	A02-52-6	AOI12-52-6	A0C2-52-6	A0T2-52-6	AOK2-52-6	A02-52-6-X	А02-52-6-Ш	A02-52-6-60	A02-51-8	AOI12-51-8	A0C2-51-8	AOT2-51-8	AOK2-51-8	A02-51-8-X	A02-51-8-III	AO2-51-8-60	AO2-52-8	AOU2-52-8	AOC2-52-8	AOT2-52-8

-										Статор							-	Ротор
ип электро- г, двигателя кВт	KBT MMH <sup>-1</sup>	MINH.	<u>-</u> * ∢	Dc/dc,	MM.	δ, MM	21	¥	21 У1 Тип обмотки	n <sub>K</sub> 1	Пэ‡	Nat M1 a1	e ±	W <sub>K1</sub>	Диаметр провода	<b>G1</b>	Ε	22
AOK2-52-8	4	710	4 710 18,5/10,6	243/173	190	0,4	36	1-5	Двухслойная	243/173 190 0,4 36 1-5 Двухслойная 1; 2; 1; 2;	89	2	1	17	1,08 6,4 1,22	6,4	1,22	48
A02-52-8-X	5	1	ı			0,4					30	-		15	1,5	5,7	5,7 1,11	46
₩-8	4	725	AO2-52-8-III 4 725 19/11			0,5					09	2		15	1,2	6,95	6,95 0,875	46
A02-52-8-60 5,5	5,5	1	1			0,4					48	2		12	12 1,3 6,5 0,594	6,5		46

Таблица 8.7. Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 6-го габарита

104	ные	е дані	ные	эл	екг	при	ие	ски.	X M	аш	ин					
	Ротор	22	58		58						46	46	46	56	46	46
		Ε	0,19	0,177	0,154	0,142	0,171	0,307	0,307	1,158	0,27	0,257	0,268	0,235	0,206	0,249
	. [	G1	11,1	10,3	11,75	10,8	11,4	9,2	9,2	10,6	10,15	9,3	10,0	10,25	10,4	10,8
		Диаметр провода	1,4	1,4	1,5	1,5	1,45	1,16	1,16	1,45	1,25	1,25	1,25	1,3	1,35	1,3
		W <sub>K</sub> 1	15	14	13	12	13	15	15	12	50	19	61	18	17	19
ļ		a	2		7						2			,		
		Ë	2		2	,					2	2	2	2	2	2
		n <sub>3</sub> †	09	26	52	48	52	09	09	48	80	9/	9/	72	89	92
30 B	Статор	ПK1	9		9						က					
на напряжение 220/380 В		Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная	171					Двухслойная					
напря		λ,	1-12		1-12	-					18					
на		12	36		36						36					
		S,	2,0		2,0						0,55					
		₹	.110		135	135	150	150	150	150	120	120	135	135	135	135
		Dc/dc,	291/153		291/153						291/180					
	<del>-</del>	¥	57,5/33,2	ı	73,5/42,5	1	56,3/32,5	ı	t	1	43,8/25,3	-	43/25	46,2/26,7	52,3/30,2	34/19,6
		MAH-1	2900	ı	2900	ı	2900	ı	i	1	1450	ı	1450	1440	1350	1460
	٥	- <del>2</del>	17	17	22	22	17	13	13	17	13	13	13	13	14,5	10
	-	ин электро- двигателя	A2-61-2	A2-61-2-60	A2-62-2	A2-62-2-60	A0262-2	A02-62-2T	A02-62-X	A02-62-2-60	A2-61-4	A2-61-4-60	A02-61-4	A0П2-61-4	A0C2-61-4	A0T2-61-4

9,69

œ, \_\_

5

38

150

Ротор	22	46	46	46	46	46	46	46	56	46	46	46	46	46	46	49	42	64	42	64	22	38
	Е	0,28	0,364	0,364	0,225	0,189	0,177	0,185	0,161	0,14	0,198	0,172	0,288	0,288	0,173	0,464	0,442	0,425	0,392	0,344	0,455	0,495
	61	9,82	8,7	8,7	9'6	11,1	10,0	10,85	10,9	10,8	1,5	11,6	8,65	90'8	10,2	8,87	8,5	9,65	9,45	9,5	10,2	10,0
	Диаметр провода	1,25	1,56	1,56	1,25	1,4	4,1	1,4	1,45	1,5	1,4	1,45	1,16	1,16	1,4	1,5	1,5	1,56	1,12	1,16	1,56	1,5
	Wk1	19	20	20	81	16	15	15	4	13	16	15	16	16	14	19	18	17	16	.15	18	<u>~</u>
	a T	2				2			·		·					2				k. <u>-</u>		
	m <sub>1</sub>	2	-	-	2	2										-	-	-	2	2	-	-
	n <sub>31</sub>	9/	40	40	72	64	99	09	29	52	64	09	22	64	26	38	36	*	64	09	99	36
Статор	n <sub>K1</sub>	ဗ				3								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3						Per accommon com
	Тип обмотки	Двухслойная				Двухслойная			11-216-18							Двухслойная						
	χ,	1-8				1-8	<del></del>							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1-8			•			
	12	36				36										54						
	δ,	0,55				0,55							<del></del>			0,4						
	MM,	135	135	135	135	150	150	165	165	165	165	165	165	165	165	120	120	150	150	150	150	150
	Dc/dc, MM	291/180			`	291/180					I,					291/206						
_	. <b>4</b>	37,6/21,6	1	ł	ı	56,5/32,7	-	56,5/32,6	60,5/35	66/38,1	43,3/25	48,4/28	1	1	1	35/20,3	1	33,6/19,4	36,8/21,3	46/26,8	26,2/15,1	28,6/16,5
2	MNH-1	1420	ı	ı	ı	1450	ı	1450	1440	1350	1460	1420	-	ı	1	965	ı	970	970	006	970	096
	r, KBT	10	10	10	5.	17	17	17	17	18,5	13	13	13	13	17	10	10	10	10	12,5	7,5	7,5
Tun onovino.	ині элекіро- двигателя	A0K2-61-4	A02-61-4-T	A02-61-4-X	A02-61-4-60	A2-62-4	A2-62-4-60	A02-62-4	AOI12-62-4	A0C2-62-4	AOT2-62-4	A0K2-62-4	A02-62-4-T	A02-62-4-X	A02-62-4-60	A2-61-6	A2-61-6-60	A02-61-6	A0112-61-6	A0C2-61-6	A0T2-61-6	A0K2-61-6

A0K2-61-6 A02-61-6-T

148	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			8	. 06	бмо	то	ЧНЬ	е ∂	анн	ые	эле	экт	рич	еск	cux .	мац	иин	<u> </u>				
Ротор	22	75	49	64	42	49	42	64	49	36	49	49	49	42	25	42	42	49	42	36	29	79	64
		69'0	0,405	0,287	0,268	0,290	0,247	0,247	0,313	0,34	0,465	0,465	0,29	0,591	0,565	0,562	0,535	0,413	0,592	0,645	0,965	996'0	0,535
	G1	8,1	9,3	10,75	10,5	10,8	10,8	10,8	11,6	11,1	8,3	8,8	10,8	8,71	8,3	9'26	10,0	9,38	11,0	9,6	7,3	7,3	9,1
	Диаметр провода	1,3	1,56	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3	1,25	1,2	1,45	1,45	1,25	1,4	1,4	1,45	1,45	1,56	1,45	1,4	1,16	1,16	1,45
	W <sub>K</sub> 1	19	16	14	13	13	12	12	14	14	14	14	13	22	21	20	13	17	21	21	22	22	13
	aţ	2		2				,		,				2	r <del></del>		····			<del></del> ,		,	<u> </u>
	Ë	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	n <sub>31</sub>	38	32	99	52	52	48	48	26	99	28	28	52	44	45	40	38	89	45	42	4	4	38
Статор	Πκt	က		8										2; 2; 2; 3; 2;									
	7ип обмотки	Двухслойная		Двухслойная										Двухслойная									
	<u>~</u>	1-8		1-8										1-7									
	Zį	54		54										25									
	δ, MM	0,4		0,4										0,4								,,,,	
	₹ ت	150	150	165	165	190	190	130	190	190	190	190	190	120	120	150	150	150	150	150	150	150	150
	Dc/dc,	291/206		291/206										291/206									
	<u>-</u> 4	ı	t	45/26,1	1	43,5/25,2	47,5/27,4	52,2/33,2	34,6/20	37,2/21,4	ı	ı	ı	29,7/17,2	ſ	28/16	32/18,5	40,7/23,6	21,7/12,5	24,4/14,1	ŧ	ı	1
	MMH <sup>-1</sup>	1	Į	965	ı	970	970	006	970	096	ı	ı	ı	725	ı	725	720	099	730	710	1	1	ı
	, <u>क</u>	7,5	10	13	13	13	13	15,5	10	2	2	2	13	7,5	7,5	7,5	7,5	10	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5
	ин электро- двигателя	A02-61-6-X	A02-61-6-60	A2-62-6	<b>A2-</b> 62-6-60	A02-62-6	AOI12-62-6	A0C2-62-6	AOT2-62-6	AOK2-62-6	A02-62-6-T	A02-62-6-X	A02-62-6-60	A2-61-8	A2-61-8-60	A02-61-8	AOI12-61-8	A0C2-61-8	AOT2-61-8	AOK2-61-8	A02-61-8-T	A02-61-8-X	A02-61-8-60

2,1 291/206 165 2,1 291/206 165 165 17 190 190 190 190 190 190											
кВт         мин¹¹         A         DC/dC, L, S, MA         L, S, MA         21         7ип обмотки         пл. т         пл. т         пл. т         пл. т         пл. т         пл. т         дияметр провода         GT           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         Двухспойная         2; 2; 2; 3; 2;         64         2         2         16         1,2         11,12           10         725         36/21         190         41,6/24         190         41,6/24         190         2         15         15         1,6         11,65           12,5         660         49,2/28,5         190         49,2/28,5         40         2         15         16         1,65         11,1           7,5         710         32,8/13         190         4         4         4         2         15         1,6         11,6         11,6         11,6         11,0         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1	22	64	64	64	42	64	54	36	. 49	64	64
кВт         мин¹¹         A         DC/dC, L, S, MA         L, S, MA         21         7ип обмотки         пл. т         пл. т         пл. т         пл. т         пл. т         пл. т         дияметр провода         GT           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         Двухспойная         2; 2; 2; 3; 2;         64         2         2         16         1,2         11,12           10         725         36/21         190         41,6/24         190         41,6/24         190         2         15         15         1,6         11,65           12,5         660         49,2/28,5         190         49,2/28,5         40         2         15         16         1,65         11,1           7,5         710         32,8/13         190         4         4         4         2         15         1,6         11,6         11,6         11,6         11,0         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1         11,1	1	0,344	0,324	0,352	0,375	0,375	0,4	966,0	0,675	0,675	0,33
kBT         MuH <sup>-1</sup> A         DC/dC, L, MuH, MN         L, S <sub>1</sub> S <sub>1</sub> Tun o6Motku         nkt         nkt         nt         at         wk1           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         AB9Xcnoйная         2; 2; 2; 3; 2;         64         2         16           10         725         36/21         190         2         4         4         54         1-7         AB9Xcnoйная         2; 2; 2; 3; 2;         60         2         16           10         725         36/21         190         2         4         4         54         1-7         AB9Xcnoйная         2; 2; 2; 3; 2;         60         2         16           10         726         41,6/24         190         2         4         4         5         15           7,5         730         29,4/17         190         2         4         2         6         2         16           7,5         -         -         -         190         -         -         4         1         1           7,5         -         -         -         -         -         -	15		_			_	12,4				10,4
кВт         мин-1         A         DC/dC, L, S, Min         Z1         Y1         Тип обмотки         пкі         пі         пі         а1         пі         а1         пі         а1         пі         а1         пі         а1         пі         а1         пі         пі         а1         пі	Диаметр провода	1,2	1,2	1,2	1,16	1,16	1,16	1,62	1,3	1,3	1,2
кВт         мин-1         A         DC/dC, L, B, MM         AM         Z1         Y1         Тип обмотки         пкі         П31         П1           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         Двухслойная         2; 2; 2; 3; 2;         64         2           10         725         36/21         190         2         4         1-7         Двухслойная         2; 2; 3; 2;         60         2           10         725         36/21         190         2         4         60         2           12,5         660         49,2/28,5         190         2         60         2           7,5         710         32,8/19         190         2         6         2           7,5         -         -         190         2         3         1           7,5         -         -         190         3         3         1           7,5         -         -         190         3         3         1           7,5         -         -         -         190         3         3         1           10         - <t< td=""><td>Wĸ</td><td>16</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>16</td><td>16</td><td>17</td><td>17</td><td>7</td></t<>	Wĸ	16	15	15	15	15	16	16	17	17	7
кВт         мин <sup>-1</sup> A         Dc/dc, MM         L, S, MM         21         у1         Тип обмотки         пк1         пэ1           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         Двукслойная         2; 2; 2; 3; 2;         66           10         725         36/21         190         3         3         4         60         60           10         720         41,6/24         190         3         4         4         60         60           7,5         730         29,4/17         190         3         4         4         6         6         6           7,5         -         -         190         3         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         6	40	2		·	·		<b></b>				
кВт         мин <sup>-1</sup> A         Dc/dc, MM         L, S, MM         21         у1         Тип обмотки         пк1           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         Двукслойная         2; 2; 2; 3; 2;           10         725         36/21         190         1	Ē	2	2	2	2	2	2	-	_	-	2
кВт         мин <sup>-1</sup> A         DC/dC, L, Muh <sup>-1</sup> L, S, Muh <sup>-1</sup> Z1         У1         Тип обмотки           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7         Двухслойная           10         -         -         -         165         0,4         54         1-7         Двухслойная           10         -         -         190         -         190         - <t< td=""><td>n<sub>31</sub></td><td>64</td><td>09</td><td>09</td><td>99</td><td>09</td><td>64</td><td>32</td><td>34</td><td>34</td><td>26</td></t<>	n <sub>31</sub>	64	09	09	99	09	64	32	34	34	26
кВт         мин-1         A         Dc/dc, L, S, MM         L, S, MM         Z1         Y1           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54         1-7           10         725         36/21         190         190         1-7           10         720         41,6/24         190         190         190           7,5         710         32,8/19         190         190         190           7,5         —         —         190         190         190         190           7,5         —         —         190         190         190         190         190           7,5         —         —         —         190	Πκt	2; 2; 2; 3; 2;									
кВт         мин-1         A         Dc/dc, L, S, MM         L, S, MM         Z1           10         725         38,2/22,1         291/206         165         0,4         54           10         725         36/21         190         165         190           10         720         41,6/24         190         190         190           7,5         730         29,4/17         190         190         190           7,5         —         —         190         190         190           7,5         —         —         190         190         190         190           7,5         —         —         —         190         190         190         190           7,5         —         —         —         —         190	Тип обмотки	Двухслойная			•					-	
кВт         мин¹¹         A         Dc/dc, L, S, MM         MM <td>ı,</td> <td>1-7</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td>	ı,	1-7			_		_			-	
кВт         мин-1         A         Dc/dc, L, MM         L, MM           10         725         38,2/22,1         291/206         165           10         725         36/21         165           10         725         36/21         190           10, 720         41,6/24         190           12,5         660         49,2/28,5         190           7,5         710         32,8/19         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           7,5         —         —         190           10         —         —         190	12	54					_		-		
кВт мин <sup>-1</sup> A Dc/dc, мин <sup>-1</sup> 10 725 38,2/22,1 291/206 10 725 36/21 10 720 41,6/24 12,5 660 49,2/28,5 7,5 710 32,8/19 7,5 — — — — 10 7,5 10 32,8/19 7,5 — — — — 10 10 — — —	δ, MM	0,4									
квт мин-1 А 10 725 38,2/22,1 10 725 36/21 10 725 36/21 10 720 41,6/24 12,5 660 49,2/28,5 7,5 730 29,4/17 7,5 710 32,8/19 7,5 — — 7,5 — —	₹۲	165	165	190	190	190	190	190	190	190	190
кВт         мин-1         A           10         725         38,2/22,           10         -         -           10         725         36/21           10         720         41,6/24           12,5         660         49,2/28,           7,5         710         32,8/19           7,5         -         -           7,5         -         -           7,5         -         -           10         -         -	Dc/dc,	291/206									
квт минт 1 10 725 10 725 10 726 12,5 660 7,5 730 7,5 710 7,5 — 7,5 — 10	⋖		ı	36/21	41,6/24	49,2/28,5	29,4/17	32,8/19	ı	ı	,
10 10 10 10 10 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10	MNH-1		ı	725	720		730	710	ı	ı	1
двигателя A2-62-8 A2-62-8-60 A02-62-8 A012-62-8 A012-62-8 A02-62-8-1 A02-62-8-1 A02-62-8-1	KB.	9	10	10	10	12,5	7,5		7,5	7,5	2
	двигателя	A2-62-8	A2-62-8-60	AO2-62-8	AOI12-62-8						A02-62-8-60

Ротор

Статор

ص َ

Тип электро-

Таблица 8.8. Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 7-го габарита

<u></u>	_							Статор								Ротор
- X	<u>.</u> . «	Dc/dc,	₹ ر	δ, ₹	12	, Y	Тип обмотки	nkt	n <sub>3</sub> 1	Ę	aı	Wĸ1	Диаметр провода	G1	μ	22
290	0 97,2/56,2	343/183	115	0,85	36	1-12	Двухслойная	9	72	က	7	12	1,4	14,9	711'0	28
1	ı		115						09	3		10	1,56	15,9	8/0'0	
290(	0 72,8/42,1		130						75	2		12 и 13	1,35	14,9	0,135	
,	1		130						99	2		14	1,4	11,9	0,209	
1	1		130	,					26	2		14	1,4	11,9	0,209	
1	ı		130						99	3		Ξ	1,45	15,3	0,102	
	кВт мин 30 2900 30 – 22 2900 17 – 17 – 22 22	Тип электро- Р, пин- двигателя     P, пин- пин- квт мин- квт мин- ка-71-2     11, а мин- пин- ка-71-2       A2-71-2-60     30	11, Dc/dc, MM 7,2/56,2 343/183	11, Dc/dc, MM 7,2/56,2 343/183	1, A Dc/dc, L, S, M M M M M M M M M M M M M M M M M M	1, A Dc/dc, L, S, Z1 7,2/56,2 343/183 115 0,85 36 - 115 2,8/42,1 130 - 130 - 130 - 130	1, A Dc/dc, L, S, Z1 7,2/56,2 343/183 115 0,85 36 - 115 2,8/42,1 130 - 130 - 130	1, A Dc/dc, L, S, M M M M M M M M M M M M M M M M M M	1, A ми ми ми д.2/56,2     L, S, 21 д. Тип обмотки       7,2/56,2     343/183     115 0,85 36 1-12 Двухслойная       2,8/42,1     130	1, A MM         L, S, MM         Z1 MM         Y1 Tun обмотки         пк1         пь1           7,2/56,2         343/183         115 MM         115 MM         112	1, A ми ми ми ми т, 1/2/56,2         L, S, 343/183         г, 1/2 (115)         36         1-12 (115)         Тип обмотки пкл плл плл плл плл плл плл плл плл плл	1, A MM         DC/dC, L, S, MM         Z1         y1         Тип обмотки         nк1         ns1         m1         a1           7,2/56,2         343/183         115         0,85         36         1-12         Двухслойная         6         72         3         2           2,8/42,1         130	1, A MM         DC/dC, L, S, MM         Z1         y1         Тип обмотки         nк1         ns1         m1         a1           7,2/56,2         343/183         115         0,85         36         1-12         Двухслойная         6         72         3         2           2,8/42,1         130	1, A mm         DC/dC, L, S, Mm         Z, S, Mm         Z, Mm         Mm obmodified month         nk1         nk1         nh3 mm         m, Mm         Mm obmodified month         nk1         nh3 mm         m, Mm         Mm obmodified month         nposoga           7,2/56,2         343/183         115         1         1         1         2         1         2         1         1         1         1         4	1, A mm         DC/dC, L, S, Mm         Z, S, Mm         Z, Mm         Mm obmodified month         nm in obmodified month         nm in obmodified month         nm in obmodified month         m i	I, Amaner II, Amaner III, Aman

0,108

18,3

7,

12

2

က

72

205

71/41,1

1460

22

A0T2-72-4

									-	um												
Ротор	22	28				<del></del>		46	46	46	56	46	46	24	46	46	46	46	46	46	56	46
	L	0,077	0,055	0,0827	0,181	0,181	0,058	0,15	0,104	0,12	60'0	0,106	0,143	0,154	0,229	0,229	980'0	980'0	290'0	80'0	0,0817	0,0817
	61	16,3	16,5	16,3	11,8	11,8	17,3	13,2	13,0	14,8	15,2	15,4	15,6	14,7	11,2	12,1	14,8	15,2	15,6	16,5	16,0	16,0
	Диаметр провода	1,62	1,5	1,56	1,45	1,45	1,50	1,56	1,2	1,2	1,5	1,45	1,35	1,3	1,35	1,35	1,5	1,5	1,62	1,56	1,62	1,62
	Wĸ1	6	æ	9и10	12	12	6	15	13	15	Ξ	12	14	14	15	15	Ξ	Ξ	10	10	6	თ
	a t	2						2	2	4	2	7	2	2	2	7	2	2	2	2	2	2
	É	က	4	အ	2	2	4	2	4	2	က	က	ო	က	2	2	က	က	က	က	ო	က
	n <sub>3</sub>	54	64	57	48	48	64	09	106	110	99	72	84	84	60	90	99	99	09	90	54	54
Статор	Πκt	9						3										3				
	Тип обмотки	Двухслойная		-				Двухслойная										Двухслойная				
	y,	1-12						9-1				_						1-8				
	12	99		_				36										36			-	
	δ,	0,85						2,0										2,0				
	L,	150	150	165	165	165	165	115	115	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	205	205	205
	Dc/dc,	343/183						343/214			,							343/214				
_	<b>«</b>	129/74,5	ı	98/26,8	1	ı	1	72,7/42		71,5/41,2	77,4/44,7	77,5/44,7	56/32,4	61,1/35,1	ı	1	1	99/57,3	1	95/55	105/60,7	94/54,5
	- HMM	2900	ı	2900	1	ı	1	1455	'	1455	1450	1400	1460	1430	ı	1	ı	1455	1	1455	1450	1400
il	7. 현	40	40	8	22	22	8	22	22	22	22	22	17	11	11	17	22	8	30	8	8	27
	ния электро- двигателя	A2-72-2	A2-72-2-60	A02-72-2	A02-72-2T	A02-72-2-X	AO-72-2-60	A2-71-4	A2-71-4-60	A02-71-4	AOI12-71-4	A0C2-71-4	AOT2-71-4	AOK2-71-4	A02-71-4-T	A02-71-4-X	A02-71-4-60	A2-72-4	A2-72-4-60	A02-72-4	AOI12-72-4	AOC2-72-4

0,261

1,0

<del>ر</del> در

0

#

4 |

56,2/32,5

970

A0T2-72-6

60,2/34,7

980

AOK2-72-6

į

17

A02-72-6-T

82/47,5

77,8/45 71/41

> AOI12-72-6 A0C2-72-6

970 970 930

A02-72-6

ı

23 22 22 ន 1 7

A2-72-6-60

			8	. 0	бмо	то	ЧНЬ	е д	анн	ые	эле	жт	рич	еск	ux I	маи	u
			· · · · · ·		,												
22	24	46	46	46	64	64	64	42	64	64	36	64	64	64	64	64	İ
1	0,1	0,152	0,152	0,057	0,253	0,175	0,207	0,176	0,189	0,239	6'0	0,385	0,385	0,134	0,164	0,133	
61	15,8	13,1	13,4	16,1	12,5	13,3	13,5	13,2	13,1	13,6	13,6	8'6	8'6	13,8	14,3	14,6	
Диаметр провода	1,5	1,56	1,56	1,2	1,35	1,5	1,45	1,5	1,2	1,4	1,35	1,62	1,62	1,35	1,56	1,35	
Wxt	=	12	12	6	14	12	12	=	17	13	14	14	14	10	=	0	

Ротор 22

ä S

Ę

3

¥

Тип обмотки

Ξ

71 38

ώΣ

Dc/dc,

<u>-</u>- ≺

e. HMH

주, 현

Гип электро-

двигателя

0,7

205 202 305

343/214

78,5/45,2

1430

22 22 22 8 7 17 7

AOK2-72-4

ı ı

ţ į

A02-72-4-T

ß

0,5

8

343/245

57,5/33,2

965

A2-71-6

A02-72-4-60

A02-72-4-X

202

165 165 59 165 165 59 165 165 165 65 83 202 205 205 205 205

55,3/32

970 970 930 970 96

A02-71-6

A2-71-6-60

61,6/35,6 68,3/39,6

1

AOR2-71-6 AOC2-71-6 A0T2-71-6

9 2 5

47,2/27,2

ı ı

5 2 7

A02-71-6-T

40K2-71-6

43,4/25

8

Статор

		8	. 00	бмо	то	ЧНЬ	іе д	анн	ые	эле	экт	рич	еск	ux i	мац	иин				····.
24	46	46	46	94	49	42	42	94	64	99	49	45	64	49	49	64	42	64	25	36
2	4	4	4	9	မ	9	*	9	9	E.	9	9	9	ဖ	9	9	4	9	9	<sub>6</sub>
0,1	0,152	0,152	0,057	0,253	0,175	0,207	0,176	0,189	0,239	0,3	0,385	0,385	0,134	0,164	0,133	0,154	0,132	0,154	0,173	0,198
15,8	13,1	13,4	16,1	12,5	13,3	13,5	13,2	13,1	13,6	13,6	8'6	8'6	13,8	14,3	14,6	15,5	14,6	14,1	15,2	14,7
1,5	1,56	1,56	1,2	1,35	1,5	1,45	1,5	1,2	1,4	1,35	1,62	1,62	1,35	1,56	1,35	1,62	1,35	5,1	1,56	5,1
11	12	12	6	14	12	12	Ξ	11	13	- 14	41	14	10	=	2	10	6	14	10 и 11	Ξ
2	2	2	4	2									·	2	2	2	2	က	2	2
က	2	2	က	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	2	က	2	က	2	2	2
99	48	48	108	26	48	<b>4</b> 8	4	88	52	26	88	28	40	44	09	40	54	29	42	4
ဗ				က										က					•	
Двухслойная	•			Двухслойная										Двухслойная						
1-8				1-8										1-8						

54

5.

343/245

74,3/43

965

22

A2-72-6

ı

ı

AO2-71-6-60

A02-71-6-X

										ui ii i						<u> </u>							
		_								_													
Ротор	22	64	64	64	64	64	42	64	64	36	64	64	64	64	64	64	42	64	64	36	64	64	26
	τ	0,261	0,118	0,31	0,217	0,302	0,225	0,263	0,301	0,35	0,448	0,447	0,195	0,226	0,154	0,186	0,156	0,186	0,203	0,255	0,292	0,292	0,142
	61	11,2	15,2	11,3	12,5	12,7	12,8	12,8	12,7	12,7	8,6	9,75	13	13,0	13,7	13,9	13,7	13,9	15,2	14,4	10,6	10,6	14,7
	Диаметр провода	1,3	1,4	1,25	1,4	1,3	1,4	1,35	1,3	1,25	1,56	1,56	1,45	1,4	1,56	1,50	1,56	1,50	1,50	1,40	1,25	1,25	1,62
	Wĸ1	11	6	16	14	15	13	14	15	16	16	16	12	13	=	=	0	Ξ	12	13	12	12	Ξ
	a1	2	2	2										2									
	Ē	2	ເນ	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	7									
	n <sub>31</sub>	4	54	64	26	8	52	99	8	42	32	32	84	52	44	4	40	4	48	52	25	25	40
Статор	nkl	က		2; 2; 2; 3; 2;										2; 2; 2; 3; 2;									
	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная									,	Двухслойная				•					
	yı	8-		1-7										1-7									
	12	54		54										54									
	o, ∑	0,5		0,5										0,5									
	₹ بـ	205	205	130	130	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	205	205	205	205	205	205	205	205
	Dc/dc,	343/245		343/245							•			343/245	-								
	<u>.</u> 4	1	ı	47,5/27,5	ı	48/27	53,8/31,1	58/21,9	38/21,9	43/24,8	ŀ	I	ı	61,5/35,6	ı	60/35	70/40,4	68/39,3	47,5/27,4	55,4/32	_	_	-
	MNH-1	1	ı	725	ı	725	730	700	730	715	ı	1	ı	725	1	725	730	200	730	715	-	ì	ı
	~ 현	17	22	55	5.	5	55	15	2	10	9	10	55	17	17	17	17	18	13	55	13	-13	17
	ии электро- двигателя	A02-72-6-X	A02-72-6-60	A2-71-8	A2-71-8-60	A02-71-8	AOI12-71-8	A0C2-71-8	A0T2-71-8	A0K2-71-8	A02-71-8-T	A02-71-8-X	A02-71-8-60	A2-72-8	A2-72-8-60	A02-72-8	AOI12-72-8	A0C2-72-8	A012-72-8	AOK2-72-8	A02-72-8-T	A02-72-8-X	A02-72-8-60

Таблица 8.9. Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 8-го габарита на напряжение 220/380 В

			3. O	бм	omo	ЭЧН	ые	дан	ΙНЫ	е э.	пек	mpi	иче	ски	X M	аш	ин					153
Ротор	22	28			<u></u>	<del></del> <del>-</del>		78			-			58	58	58	38	28	09	09	58	58
	_	0,054	0,0378	0,0569	0,122	0,122	0,0496	0,0347	0,0252	0,0432	0,0920	0,0920	0,0309	0,0692	0,0664	0,0631	9950'0	0,0504	0,0725	0,0725	0,119	0,119
	5	25,1	24,1	26,6	23,5	22,5	25,2	27,4	27,4	27,3	23,1	23,1	29,1	24,1	23,3	25,7	26,8	26,0	25,7	25,7	22,4	22,4
	Диаметр провода	1,5	1,62	1,5	1,5	1,5	1,62	1,56	1,56	1,62	1,62	1,62	1,62	1,56	1,56	1,62	1,5	1,4	1,56	1,56	1,5	1,5
	Wĸ1	9 и 8		8 и 9	=	=	7	2и9	5и6	7	6	6	6	17	91	15	7	13	16	16	6	6
	e e	~	,		• -			2						4	4	4	2	4	4	4	7	2
	Ē	2	2	5	က	က	5	9	7	5	က	3	9	2	2	2	5	က	2	7	က	က
	n <sub>3</sub> 1	82	20	82	99	99	0/	82	11	20	\$	54	72	89	25	09	20	78	64	64	75	24
do	ž	9						9						4								
Статор	Тип обмотки	Двухслойная	·		L			Двухслойная						Двухслойная								
	5	1-12						1-12						1-11								
	12	36						36						48								
	S M	0,1						0,-						6,0		-						
	٦ ₹	140	4	170	170	170	170	190	190	210	210	210	210	140	140	190	190	160	190	96	190	190
	Dc/dc,	393/211	· . –	<u> </u>		•		393/211	1				•	393/247								
	×	177/102		129/74,8	75/5'86	98,5/57	1	214/124		175/101	127/73	127/73		130/75		125/72,7	133/76,9	135,5/78,4	139/80,4	107/61	95/55	95/55
	л, Мин <sup>-1</sup>	2900	1	2920	2935	2935	1	2900	1	2920	2940	2940		1460		1460	1470	1400	1440	1450	1470	1470
	۳, <del>2</del> 8	뫊	#S	8	ಜ	ಜ	各	75	75	55	\$	64	55	\$	5	\$	5	\$	\$	೫	ಜ	೫
	Тип электро- двигателя	A2-81-2	A2-81-2-60	A02-81-2	A02-81-2-T	A02-81-2-X	A02-81-2-60	A2-82-2	A2-82-2-60	A02-82-2	A02-82-2-T	A02-82-2-X	A02-82-2-60	A2-81-4	A2-81-4-60	A02-81-4	AOI12-81-4	A0C2-81-4	AOT2-81-4	AOK2-81-4	A02-81-4-T	A02-81-4-X

1,35 <u>د</u>

**₽** ω

က

8 8

4

Двухслойная

1-1

72

9'0

98 9

393/285

130/75

970

6 **\$** 

A2-82-6

A2-82-6-60

က

က

0,0604 0,09

22,9 22,6

154	<u> </u>				3. O	Бмс	omo	УНІ	ые	дан	НЫ	е эл	тек	трі	иче	ски	х м	аш	ин			
Ротор	22	58	28	58	58	38	28	99	09	58	58	58	82	82	82	28	82	81	81	82	82	82
	Ξ	0,0466	0,0456	0,0840	0,0380	9080,0	0,0419	0,039	0,039	0,0860	0,0860	0,0257	0,123	0,0897	0,101	360'0	0,0948	0,092	0,10	0,214	0,214	0,0605
	61	27,2	9'92	26,7	29,8	32,4	28,6	30,6	30,6	24,7	24,7	30,7	20,7	20,6	23,0	23,9	23,9	23,4	23,0	19,5	19,5	22,8
	диаметр провода	1,45	1,45	1,56	1,56	1,45	1,50	1,56	1,56	1,45	1,45	1,5	1,5	1,62	1,62	1,35	1,35	1,35	1,62	1,25	1,25	1,5
	Wĸ1	13	13	11	11	10	=	11	11	14	14	6	25	21	7	10	10	10	7	13	55	80
	a	4	4			l							9	9	7	ເລ	ເນ	က	2	က	3	ເລ
	Ē	က	ເວ	က	က	4	က	3	က	2	2	4	-	1	က	သ	ເນ	က	က	2	2	3
	n <sub>31</sub>	78	82	99	99	80	99	99	99	99	99	72	20	42	42	09	09	09	42	25	52	48
do do	nkı	4	4										4									ļ
Crarop	Тип обмотки	Двухслойная	Двухслойная										Двухслойная				1					
	5	1-11	1-11										1-11									
	12	48	48										72									
	δ, MM	6,0	6'0										9,0	7	-1/1-20							
	, M	130	190	190	260	245	260	260	260	260	260	260	140	140	190	190	190	190	190	190	190	190
,	Dc/dc, MM	393/247	393/247						•				393/585		•							
	÷ •	 	176/1-2	ı	170/98	183/105,8	155/88,6	190/109,5	140/80,8	127/73	127/73	i	99,3/57,5	I	95/55	101/58,4	114/66,5	105,5/61	77,6/43,8	70/40,5	70/40,5	ı
	п, мин <sup>-1</sup>	1	1460	1	1460	1470	1400	1440	1450	1470	1470	ı	970	ı	980	970	930	096	965	086	980	ı
	σ, ∯	40	20	55	55	22	47	22	6	\$	<del>\$</del>	22	စ္က	တ္တ	င္တ	8	ន	စ္က	22	22	22	စ္က
	Тип электро- двигателя	AO2-81-4-60	A2-82-4	A2-82-4-60	A02-82-4	AOI12-82-4	AOC2-82-4	AOT2-82-4	AOK2-82-4	A02-82-4-T	AO2-82-4-X	AO2-82-4-60	A2-81-6	A2-81-6-60	AO2-81-6	AOI12-81-6	A0C2-81-6	AOT2-81-6	AOK2-81-6	AO2-81-6-T	AO2-81-6-X	AO2-81-6-60

700

335

AOT12-82-8

A0C2-82-8

730

A02-82-8

A2-82-8-60

725

A2-82-8

ŧ

AO2-81-8-60

A02-81-8-X

A02-81-8-T

AOK2-81-8

			ε	3. O	бм	omo	ЭЧН	ые	дағ	ны	е э.	пек	mp	иче	СКЦ	X M	аш	ин					15
22	82	58	82	84	84	82	82	82	82	82	82	58	82	84	84	82	82	82	82	82	82	58	82
11	9690'0	0,0576	0,0621	0,0605	2690'0	0,142	0,142	0,053	0,177	0,126	0,157	0,128	0,1116	0,157	0,157	0,248	0,248	0,1031	0,112	0,092	0,107	2060'0	0,0744
G1	26,4	29,8	27,8	27,0	26,3	23,4	23,4	27,2	18,0	18,1	20,0	21,9	25,2	20'3	20,3	18,3	18,3	19,2	22,0	21,0	24,7	25,5	26,4
Диаметр провода	1,5	1,4	1,35	1,35	7,5	1,45	1,45	1,62	1,62	1,25	1,4	1,25	1,35	1,40	1,40	1,45	1,45	1,45	1,56	1,62	1,62	1,2	1,56
Wĸī	8	15	15	15	80	0	10	7	21	17	6	17	16	6	6	10	10	&	8	7	7	13	12
aı	က	9	9	9	က	က	3	3	4	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Ē	က	2	က	2	က	2	2	3	-	2	3	7	2	က	က	2	2	e	က	က	က	က	7
n <sub>3</sub> t	48	8	8	99	\$	₽	40	42	42	88	54	89	64	24	54	40	40	48	48	45	45	28	84
l Yu	4								3										ro				
Тип обмотки	Двухслойная								Двухслойная	-									Двухслойная				
r <sub>Y</sub>	1-1								1-8								•		<del>-</del>				
12	72							5772	72		-								72	1, 25			
δ, MM	9'0							!	9'0										9'0				:
Ľ.	260	260	260	260	260	260	260	260	140	140	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	260	260	260
Dc/dc,	393/285							•	393/285									<del></del>	383/285				
<u>-</u> - ≺	126/73	134/77,3	136/78,5	139/80,4	104,5/60,4	95/22	70/40,5	,	79,3/45,8	1	76/44	79,2/45,8	103,5/60	83,6/48,4	71,5/41,3	58,2/34	58,2/34	,	104/60,2	,	29/66	106/61,2	123/71,3

730

A02-81-8

A2-81-8-60

725

A2-81-8

ı

各 25 22 22 22

AO2-82-6-60

735

AOI12-81-8

720 725 735 735

22 1 1 7 22 8 ္က 8 ജ ဗ္ဗ

AOT2-81-8

200

27,5

A0C2-81-8

Ротор 22

\_-` ⋖

л. МЖН<sup>-1</sup>

주, 쮸

Тип электро-

двигателя

980

6 各 5 4

A02-82-6

970 930 98

AOI12-82-6 A0C2-82-6 965

ജ ဗ္ဗ ဗ္ဗ

AOK2-82-6

AOT2-82-6

980 980

A02-82-6-T A02-82-6-X

Статор

0,074

22,6

1,35

17 и 18

2 5

20

245

1

1

 $\approx$ 

AO2-82-10-60

156	` 			8.	Об	мог	поч	ные	да	ннь	<i>1</i> е э.	пек	тρι	иес	ких	ма	ши	Н			
Ротор	22	84	84	82	82	82	74	74	46	74	75	74	74	74	74	74	46	74	75	74	74
	Ε	0,0935	0,108	0,187	0,187	0,0816	0,145	0,160	0,125	0,0975	0,180	0,256	0,256	0,112	0,0972	0,125	0,0815	0,071	0,145	0,174	0,174
	5	25,0	25,2	21,6	21,6	24,4	16,1	17,6	18,5	19,0	18,3	17,0	17,0	18,8	19,1	21,0	21,4	21,3	21,3	21,4	21,4
	Диаметр провода	1,45	1,62	1,62	1,62	1,5	1,35	1,35	1,45	1,56	1,62	1,4	1,4	1,5	1,56	1,16	1,4	1,5	1,45	1,62	1,62
	Wĸ1	13	7	æ	æ	9	=	=	10	6	12	12	12	6	8и9	23	ω	7	10	10	10
	ā	4	2	2	2	2	2								2	5	2	2	2	2	2
	Ē	7	က	2	~	4	က	ო	ო	က	2	7	2	3	3	2	4	4	က	2	2
	l <sub>3</sub> 1	52	42	32	32	48	99	99	99	54	48	48	48	54	51	35	64	26	8	40	40
гор	5	3					2								2						
Статор	Тип обмотки	Двухслойная					Двухслойная								Двухслойная						
	ž	8		-			9-1								1-6						
	12	72					90								09						
	δ, MM	9'0	-				0,5					•			0,5		-				
	MM.	260	260	260	260	260	140	190	190	190	190	190	190	190	190	245	245	245	245	245	245
	Dc/dc,	383/285					393/285					<del></del>			393/285						
	<u>-</u> 4	114/65,8	92/53	74,5/43	74,5/43	1	1	65/38	70,5/40,7	89,3/51,8	54,5/31,4	52/30	52/30	-	ı	-	92,4/53,4	102/59	69,7/40,1	68/39	68/39
	п, МИН <sup>-1</sup>	720	725	735	735	1	ı	280	585	550	570	585	585	1	I		585	550	570	585	585
	۳. 6ã	္က	22	22	22	30	17	17	17	19,8	13	13	13	12	22	22	22	24,5	17	17	17
į	ип электро- двигателя	AOT2-82-8	AOK2-82-8	A02-82-8-T	AO2-82-8-X	AO2-82-8-60	A2-81-10-60	AO2-81-10	AOI12-81-10	AOC2-81-10	AOK2-81-10	A02-81-10-T	A02-81-10-X	AO2-81-10-60	A2-82-10-60	A02-82-10	AOI12-82-10	AOC2-82-10	AOK2-82-10	A02-82-10-T	AO2-82-10-X

Таблица 8.10. Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 9-го габарита из изписаменне 2007/280 R

	Porop	22	40	o. 	_	OOM	COMOTIO	COMOTITO 411B	COMOTIVATBLE	6 A											
		Ξ	0,0209	0,0167		0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282 0,054 0,05 0,018 0,0144	0,0582 0,054 0,05 0,018 0,0144	0,0282 0,054 0,05 0,018 0,0104 0,0195	0,0282 0,054 0,05 0,018 0,0104 0,0195 0,034	0,0282 0,054 0,05 0,018 0,0144 0,0195 0,034	0,0282 0,054 0,05 0,018 0,0104 0,0195 0,034 0,013	0,0582 0,054 0,05 0,018 0,0104 0,0195 0,034 0,032	0,0282 0,054 0,05 0,018 0,0104 0,0195 0,013 0,0113 0,0172	0,0282 0,054 0,056 0,018 0,0144 0,0195 0,034 0,032 0,032 0,0272	0,0282 0,054 0,018 0,0144 0,0195 0,034 0,032 0,032 0,0272 0,0282	0,0282 0,054 0,018 0,0104 0,0195 0,0134 0,0113 0,0272 0,0283	0,0282 0,054 0,018 0,0144 0,0195 0,034 0,032 0,0272 0,0283 0,0283
		61	43,0	42,5	45,7		37,5	37,5 37,5	37,5 37,5 45,7	37,5 37,5 45,7 44,0	37,5 37,5 45,7 44,0 44,7	37,5 37,5 45,7 44,0 44,7 49,5	37,5 37,5 45,7 44,0 49,5 39,5	37.5 37.5 45.7 44.0 44.7 49.5 39.5	37,5 37,5 45,7 44,0 44,7 49,5 39,5 39,5	37,5 45,7 44,0 49,5 39,5 39,5 38,5	37,5 37,5 44,0 44,7 49,5 39,5 39,5 38,5 37,9	37,5 45,7 44,0 44,7 49,5 39,5 39,5 38,5 37,9 45,7	37,5 37,5 44,0 44,0 49,5 39,5 39,5 39,5 39,5 48,4 45,7 45,7 44,2	37,5 37,5 45,7 44,0 44,7 49,5 39,5 39,5 39,5 48,4 45,7 44,2 46,7 46,7 47,7 47,7 48,4 48,4 48,7 48,4 48,4 48,7	37,5 37,5 44,0 44,0 49,5 39,5 39,5 39,5 48,4 45,7 48,4 45,7 46,7 48,2 39,0 39,0
		Диаметр провода	1,62	1,62	1,62		1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,62 1,62 1,62 1,62 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63	1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
		Wĸi	4и5	10	ဆ	9		9	10	6 10 3и4	이 일 물 물	6   2   2   2   9	6   2   6   2   5   5   5	6 10 3 n 4 13 10 4 n 5 4 n 5	6 10 3 n 4 13 10 4 n 5 4 n 5 13	6 10 3 14 4 13 10 4 10 4 10 5 13 13 10 10 10 10	6 10 10 13 13 14 4 15 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		ai	2				_			2	8	2	2	2	2	G 4	2 4	и <b>4</b>	α 4	и 4	и 4
		æ,	6	4	5	5		5	5 4	5 4 11	2 4 5 6	3 1 1 4	3 4 11 6 4 7	2 4 1 6 4 7 7	2 4 1 8 7 7 8	2 4 1 8 4 7 7 8 4	0 4 1 8 4 7 7 8 4 4	2 4 1 8 4 7 7 8 4 4 4	υ 4 II ω 4 L L ω 4 4 4 Ω	0     4     1     0     4 <td>0     4     1     0     4     1     0     4</td>	0     4     1     0     4     1     0     4
	Статор	Пэt	81	08	80	09		09	09 08	09 08 12	80 77 78	60 80 77 78 80	60 80 77 78 80 80 80 80 80 80 80 80	60 80 77 78 80 63 63	60 80 77 78 80 83 63 63	60 80 80 63 63 63 80 80 80	60 80 77 78 80 63 63 63 78 78	60 80 80 83 63 63 72 72	60 80 80 63 63 63 72 72 80 80 80 80	60 80 77 78 80 63 63 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	60 80 80 63 63 63 63 72 72 72 72 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
	0	nkt	80					-	-	σ.	∞	ω	- ∞	- ∞	Φ	ω ν	<b>ω</b> υ	αο rυ	ω ισ	ω ν	ω ισ
		Тип обмотки	Двухслойная						İ	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная
		y,	1-16							1-16	1-16	1-16	1-16	1 0	1-16	1-16	1-16	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-16	1-16	1-13
		12	\$				-			84	48	48	84	89	48	60	09	60	80 09	60	99
		δ, MM	1,2	-						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,0
		. ₹	170	170	215	215	21.0	613	215					_ <del></del>		_			<del></del>	_ <del></del>	<del></del>
		Dc/dc,	458/247	<del></del>	т					458/247	458/247	458/247	458/247	458/247	458/247	458/247	458/247				
	_	<u>-</u> ∢	311/180	ı	220/127	172/95,5		1/2/95,5	1/2/95,5	- 387/224	- 387/224	387/224	387/224  387/224  312/108 232/134	387/224  387/224  312/108  232/134	387/224 - 387/224 - 312/108 - 232/134	387/224 	387/224 	387/224 	172/95,5 - 312/108 232/134 - - 237/137 - 237/137 - 246,5/142,5		172/95,5 - 387/224 - 312/108 232/134 - 237/137 - 232/134 246,5/142,5 182,5/105,6 256/148
		п, Мин <sup>-1</sup>	2920	ı	2940	2955	2955	2	1	2920	2920	2920 2940	2920 2920 - - 2940 2955	2920 2920 - 2940 2955	2920 2920 2940 2955 2955	2920 2920 2940 2955 2955 2955 1470	2920 2920 2940 2955 2955 1470	2920 2920 2940 2955 2955 2955 1470	2920 2920 2940 2955 2955 1470 1470	2920 2920 2920 2940 2955 2955 2955 1470 1480	2920 2920 2920 2940 2955 2955 2955 2955 1470 1470 1480
		<u>.</u> 8	5	5	75	55	7.	3	75	75 125	75 125 125	75 125 125 100	75 125 125 100 75	75 125 125 100 75 75	75 125 125 100 75 75	75 125 100 100 75 75 75 75	75 125 125 100 75 75 75 75 75 75	75 125 125 100 75 75 75 75 75 75	75 125 125 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75	75 125 125 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75	75 125 125 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
_		ии электро- двигателя	A2-91-2	A2-91-2-60	A02-91-2	A02-91-2-T	A02-91-2-X	44.12.40	A02-91-2-60	A02-91-2-60 A2-92-2	A02-91-2-60 A2-92-2 A2-92-2-60	A02-91-2-60 A2-92-2 A2-92-2-60 A02-92-2	A02-91-2-60 A2-92-2 A2-92-2-60 A02-92-2	A02-91-2-60 A2-92-2 A2-92-2 A02-92-2 A02-92-2-7	A02-91-2-60 A2-92-2 A2-92-2-60 A02-92-2-T A02-92-2-X A02-92-2-X	A02-91-2-60 A2-92-2 A2-92-2 A02-92-2-T A02-92-2-X A02-92-2-X A02-92-2-X	A02-91-2-60 A2-92-2 A02-92-2-7 A02-92-2-7 A02-92-2-X A02-92-2-X A02-92-2-60 A2-91-4	A02-91-2-60 A2-92-2 A02-92-2-7 A02-92-2-7 A02-92-2-X A02-92-2-X A02-91-4-60 A2-91-4-60	A02-91-2-60 A2-92-2 A02-92-2-7 A02-92-2-7 A02-92-2-X A02-92-2-60 A2-91-4 A012-91-4	A02-91-2-60 A2-92-2 A02-92-2-60 A02-92-2-7 A02-92-2-7 A02-92-2-60 A2-91-4 A07-91-4 A07-91-4	A02-91-2-60 A2-92-2 A02-92-2-7 A02-92-2-7 A02-92-2-X A02-92-2-X A02-91-4 A0112-91-4 A012-91-4 A012-91-4

0,102

28,3

1,35

6

က

က

54

240

123/71,5

980

**\$** 

A02-91-6-T

<u>158</u>				8.	Обі	иоп	1041	ные	да	ННЫ	е эл	пекі	три	иес	ких	ма	ши	4			
Ротор	22	70	70	70	70	70	70	50	70	72	72	70	20	70	98	986	98	58	98	81	81
	1	0,0581	0,0581	0,0236	0,0209	0,017	0,0203	0,0142	0,0204	0,021	0,0204	0,0341	0,0341	0,0146	0,0618	0,0446	0,0508	0,043	0,0482	0,059	0,051
	G1	37,8	37,8	44,2	44,6	43,0	51,4	53,6	53,4	46,3	57,6	45,0	45,0	53,5	31,5	30,0	34,3	33,2	34,5	31,1	38,2
	Диаметр провода	1,45	1,45	1,5	1,56	1,62	1,62	1,62	1,62	1,56	1,62	1,5	1,5	1,62	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5
	Wĸ1	Ξ	=	∞	&	7	7	9	7	80	7	∞	89	9	17	15	7	7	7	17	7
	a.	4			4			L		L					9	9	ဗ	3	က	9	m
	Ē	က	က	5	5	5	S.	9	5	5	5	4	4	9	2	2	4	4	4	2	4
Статор	n <sub>31</sub>	99	99	80	80	70	70	72	02	80	02	64	64	72	. 89	09	56	56	56	89	26
ပ	n <sub>K</sub> 1	2	l	L	2			L	l	I	L				4						
	Тип обмотки	Двухслойная	7		Двухслойная										Двухслойная						
	۲۶	1-13			1-13			- <del></del>							1-1						
	12	99			09		,								72						
	ω, M	0,			0										2,0						
	⊼ ب	240	240	240	215	215	330	330	330	215	330	330	330	330	170	170	240	240	240	170	240
	Dc/dc, MM	458/290			458/290										458/334						
-	<u>;</u>	169/97,5	1	l	313/181	ı	306/177	329/190	242/198	342/198	252/149	228/132	1	1	176/102	I	169/98	183/105,8	161/93,3	189/109	138,5/80
	л, Мин <sup>-1</sup> -	1475	1	ı	1470	ı	1470	1480	1400	1450	1455	1475		ı	980	ı	985	980	930	096	965
	<del>7</del> . ∯	55	53	75	9	8	5	9	8,97	9	75	75	75	8	55	55	55	55	49,5	55	4
•	ј ип электро- двигателя	A02-91-4-T	A02-91-4-X	A02-91-4-60	A2-92-4	A2-92-4-60	A02-92-4	АОП2-92-4	A0C2-92-4	AOT2-92-4	A0K2-92-4	A02-92-4-T	A02-92-4-X	A02-92-4-60	A2-91-6	A2-91-6-60	A02-91-6	A0112-91-6	A0C2-91-6	A0T2-91-6	A0K2-91-6

0,070 0,126

29,5 26,2

12 7

2 ~

84 26

240 240

121/70 100/58

A02-91-8-T

AOK2-91-8

740

AOI12-91-8

200 720 725 735

A0C2-91-8 AOT2-91-8

740

A02-91-8

ı

A2-91-8-60

730

A2-91-8

AO2-92-6-60

A02-92-6-X

A02-92-6-T

AOK2-92-6

1,30 1,62

			8. (	Обм	iom	ЭЧН	ые с	анн	ые	эле	ктр	риче	ски	х ма	эши	'H			
																			_
22	98	98	98	98	86	58	86	81	81	86	98	86	86	98	98	58	98	84	
τ	0,102	0,0352	0,0348	0,0234	0,0296	0,0294	0,029	0,035	0,0298	0,000	0,070	0,0244	0,074	0,059	8690'0	0,057	0,0565	980'0	_
5	29,3	32,2	36,7	33,7	44,8	38,7	39,6	37,0	45,5	33,8	33,8	39,7	25,9	23,9	28,4	29,9	30,5	26,6	
Диаметр провода	1,35	1,62	1,5	1,62	1,5	1,45	1,45	1,5	1,5	1,56	1,56	1,56	1,56	1,62	1,62	1,40	1,40	1,50	
W <sub>K-1</sub>	6	9	9	5	11 и 10	5	5	9	11 и 10	7	7	6	14	12	12	11	11	15	
a F	က	3	က	ဗ	9	3	က	3	9	3	3	9	4				<u> </u>		_
Ē	က	4.	5	2	က	9	9	5	3	က	3	က	2	2	2	က	က	2	
Пэ1	25	48	09	22	ន	09	99	90	ಜ	42	42	25	56	48	48	99	99	09	
Пк1	4		4										က						
Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная										Двухслойная						
ž	1-1		1-11						-				1-8						
12	72		72										72						_
δ, MM	7'0		7,0										7,0						
₹ ت	240	240	240	240	330	330	330	240	330	330	330	330	170	170	240	240	240	170	
Dc/dc, MM	458/334		458/334										458/334						
<u>-</u> * •	123/71,5	ţ	238/138	,	230/133	248/143,2	219/127	253/146	190,6/110	169/98	169/98	1	137/79,3	1	130/75	141/81,5	147,5/85,3	148/85,7	

Ротор

<u>-</u>-- ≺

E HN HN ⊷

σ, 원

Тип электро-

двигателя

98

**\$** 22 75 75 75 75

A02-91-6-X

A02-91-6-60

980

A2-92-6

985 980 89 960 965 980 88

A02-92-6

67,7

A0C2-92-6

A0112-92-6

75 22 22 55 75 6 4 各 <del>4</del> 4 **\$** စ္တ 8

A0T2-92-6

ı

A2-92-6-60

Статор

0,067

20,0

2

7и8

4

9

215

ဗ္ဗ

A02-91-10-60

100				0.	OON	OHI	ЭЧН	5/6 (	ланн	ые	эле	киц	личе	CKU	X IVIC	awu	<del></del>		-	
g										_					_		_		_	
Ротор	22	98	86	98	98	98	58	98	84	84	98	98	98	74	74	46	74	75	74	74
	=	0,126	0,0485	0,057	0,0378	0,0453	0,035	0,0348	0,051	0,0454	0,090	0,090	0,0326	0,0693	0,099	0,0657	0,065	0,113	0,143	0,143
	5	26,2	28,4	29,2	29,5	35,6	37,2	37,9	31,4	36,4	35,3	35,3	39,0	20,6	25,9	23,7	25,8	22,0	21,4	21,4
	Диаметр провода	1,30	1,45	1,4	1,56	1,56	1,45	1,45	1,45	1,56	1,5	2,1	1,5	1,5	1,45	1,56	1,56	1,56	1,4	1,4
	W <sub>K</sub> }	14	10	=	0	6	8	8	10	6	11	11	8	7и8	ဆ	7	7	6	6	6
	<u>a</u>	4		4										2						
	Ē	2	က	က	က	က	4	4	က	က	2	2	4	4	4	4	4	က	က	က
Статор	n <sub>3.1</sub>	56	90	99	54	54	64	49	09	54	44	44	64	09	64	26	56	54	54	54
Ö	ı, y	ເນ	I	က		<b></b>	·	1,		L	١١			2					<u></u>	
	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		-								Двухслойная						
	17.	8		1-8		-					-			1-6						
	17	72		72										09						
	δ. MM	7,0		7'0	,,,,,,,,									9'0						
	М بـ	240	240	240	240	330	330	330	265	330	330	330	330	170	270	215	215	215	215	215
	Dc/dc,	458/334	,	458/334										458/334		,				
	-;- <b>∀</b>	100/58	ı	180/104	1	173/100	194/112	201/116,5	198,8/114,8	161/92,5	100/58	129/75		١	100/61	123/70,7	130/75,5	90/52	79/48	83/48
	л, МИН <sup>-1</sup>	735	١	730	ı	740	740	700	725	730	735	735	ı	ı	585	590	555	570	590	590
	٠ <u>. %</u>	စ္က	04	55	55	53	돲	57,8	55	40	6	40	55	ಣ	ಜ	ಜ	31,6	22	22	22
,	тип электро- двигателя	A02-91-8-X	A02-91-8-60	A2-92-8	A2-92-8-60	A02-92-8	AOf12-92-8	A0C2-92-8	AOT2-92-8	AOK2-92-8	A02-92-8-T	A02-92-8-X	AO2-92-8-60	A2-91-10-60	A02-91-10	AOI12-91-10	A0C2-91-10	AOK2-91-10	A02-91-10-T	A02-91-10-X

										Статор	£.							Ротор	
или электро- двигателя	, <del>8</del>	MMH <sup>-1</sup>	<u>.</u> 4	Dc/dc,	۳ ب MM	S,	Z1	y.	Тип обмотки п	n <sub>k1</sub> n <sub>31</sub>	<u> </u>	- a		Wk1	Диаметр провода	61	_	22	
A2-92-10-60	40	1	ŀ	458/334	215	9'0	09	1-6	Двухслойная (	2 60	5		2	9	1,5	23,2	0,0497	74	
A02-92-10	40	585	140/85		330					09	. 5		2	9	1,5	29,4	0,0626	74	
АОП2-92-10	40	590	162/93,6		270					102	2		5	4	1,56	26,7	0,0472	46	8.
A0C2-92-10	37,9	555	150/86,5		270					9 <u>2</u>	2		5	4	1,56	27,9	0,0466	74	Обі
AOK2-92-10	30	570	121,7/70,4		270					26	4		2	7	1,56	25,9	0,074	75	иоп
A02-92-10-T	30	290	113/65,5		270					42	es .	2	6.	7	1,62	25,1	0,0936	74	10Ч
A02-92-10-X	30	290	89,5/45,5		270					42	ر ا	2		7	1,62	25,1	0,0936	74	ые
AO2-92-10-60 40	40	1	-		270					20	5	2		5	1,62	25,4	0,04	74	дан
Примечания	анпъ					-													НЫ

гором; а также специальных исполнений: тропического АО2-72-4Т, химостойкого АО2-81-8-X, малошумного АО2-22-4-Ш и для частоты 50 Fu A2-82-8-60

1. В таблицу включены электродвигатели основного исполнения и его модификации: АОП2 с повышенным пусковым моментом, АОТ2

с повышенными энергетическими показателями для текстильной промышленности, АОС2 с повышенным скольжением. АОК2 с фазным ро-

- 2. Обмоточные данные электродвигателей влагоморозостойкого исполнения 1—5-го и 8, 9-го габаритов, а также тропического исполне-
- дует при необходимости пересчитать прямо пропорционально напряжению, а поперечное сечение проводника обратно пропорционально ния 1—5-го габаритов, которые в таблице не приведены, такие же, как и у соответствующих им электродвигателей основного исполнения АО2. Обмоточные данные электродвигателей 6-го и 7-го габаритов влагоморозостойкого исполнения такие же, как и у соответствующих им 3. Обмоточные данные электродвигателей приведены для номинальных напряжений 220/380 В, а для тропического исполнения 230/400 В при соединении фаз обмотки статора Δ/Ү. Для других номинальных напряжений число эффективных проводников в пазу слеэлектродвигателей 6-го и 7-го габаритов в тропическом исполнении.
- 4. Обмотки статоров электродвигателей влагоморозостойкого и тропического исполнений 6—9 го габаритов выполняют проводом марки IIСД, обмотки статоров электродвигателей химостойкого исполнения 1—9-го габаритов — проводом марки IIСДТ, обмотки статоров

5. Пазовая изоляция обмоток электродвигателей АОЛ2 1—3-го габаритов, АО2 1—5-го габаритов и А2 6—9-го габаритов имеет класс

электродвигателей всех остальных габаритов и исполнений — проводом марки ПЭТВ.

напряжению. Схема соединения обмотки при этом не изменяется.

- Е, а электродвигателей АО2 6—9-го габаритов изоляция повышенной нагревостойкости.

8.2. Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей серий АОК2 и АК2 4—9-го габаритов

	8. 0	Обм	ото	чны	е да	ННЬ	ie 3	пекг	npu	ческ	CUX N	лаш	ин				
	72	0,343		0,298	0,387	. 0,0655	0,0732	0,103	0,123	0,0476	0,053	0,078	0,085	0,076	0,085	0,071	080'0
	G2, KT	3,9	4,45	3,15	3,85	6,45	7,2	8,35	10	6,75	8,25	7,3	7,9	12,2	13,5	11,3	12,6
	Размер прово- да, мм	Ø1,3		Ø 1,3		1,35 ×3,05		1,68×4,4		1,35×3,8		2,1×3,8		2,1×4,7		2,1×4,7	
	Средняя длина витка, мм	500	580	436	516	610	089	260	670	510	620	682	742	9/9	756	622	702
	W <sub>K</sub> 2	13		11		3		5		3		3		5		5	
Ротор фазный	a2	-		I		ł		1		1		t		ı	,	ı	
Рото	m <sub>2</sub>	2		2		2		-		2		1		-		_	
	Пэ2	52		4		12		10		12		9		10		10	
	n <sub>K2</sub>	2		1; 2;		4		2; 3;		2		4		2		1; 2;	
	Тип обмотки	Двухслойная															
	Y <sub>2</sub>	1-7		1–5		1-11	Trailing Address of the Control of t	1-7		1-6		1-1		1–6		1–5	
	72	24		27		48		45		48		48		36		36	
	7. <u>6</u>	3	4	2,2	8	5,5	7,5	4	5,5	က	4	10	13	7,5	10	5,5	7,5
	Iип электро- двигателя	AOK2-41-4	AOK2-42-4	AOK2-41-6	AOK2-42-6	AOK2-51-4	AOK2-52-4	A0K2-51-6	AOK2-52-6	AOK2-51-8	AOK2-52-8	AOK2-61-4	AOK2-62-4	AOK2-61-6	AOK2-62-6	AOK2-61-8	AOK2-62-8

0,0162

39,8

1366

2,63×15,6

~

3; 4; ...

1-12 и 1-11

8

8 8

AOK2-91-6 AOK2-92-6 AOK2 91-8

A0K2-92-4

AOK2-81-10 AOK2-82-10

A0K2-91-4

AOK2-81-6 AOK2-82-6 AOK2-81-8 AOK2-82-8

AOK2-82-4

3 1	A. 74 ( T. 1)				Рото	Ротор фазный					
	Υ2	Тип обмотки	n <sub>K2</sub>	n <sub>32</sub>	m <sub>2</sub>	<b>3</b> 2	W <sub>K</sub> 2	Средняя длина витка, мм	Размер прово- да, мм	<b>و</b> 2, تر	72
i	1-6	Двухспойная	2	24	2	I	9	810	1,81×3,28	11,9	0,0607
								890		13,1	990'0
36	1–6		2	10	-	l	5	765	2,44×6,4	18,5	0,0543
								845		20,4	090'0
36	1-5		1; 2;	10	-	ı	5	727	2,44×6,4	17,6	0,0517
								807		19,5	0,0572
09	1–16		2	2	-	1	2	976	2,63×15,6	21,1	0,00865
								1016	L	24,1	0,00895
8	1-15 и 1-14	1	3; 4;	2	-	ı	2	918	2,63×15,6	26,8	0,011
								1058		30,9	0,0125
84	1-12 и 1-11		3; 4;	2	-	,	2	882	2,63×15,6	26,7	0,0109
	<b>.</b>	,						1022	1	30,9	0,0126
75	1-7		2; 3;	24	4	,	3	780	2,63×1,16	17,9	0,091
								890	1	19,7	0,104
72	1-19	Односпойная	9	2	-	1	2	1230	2,63×15,6	31,8	0,0129
								1410	i	36,4	0,0148
1	1-15и 1-14		4; 5;	2	-		2	1140	2,63x15,6	33,3	0,0135
		_	_	_					_		

Тип электродвигателя

AOK2-71-4 AOK2-72-4 AOK2-71-6 AOK2-72-6 AOK2-71-8 AOK2-72-8 AOK2-81-4

Тип электродвигателя

AOK2-91-10 AOK2-92-10

AK2-81-4

AK2-82-4

AK2-82-6 AK2-82-6 AK2-81-8 AK2-82-8

AOK2-92-8

164				3. O	бмог	почі	ные	дан	ные	элеі	ктрі	ичес	ких	маи	шн	
		က	7	<b></b>	35	55	6	9	6	9	ഹ	4	<b>б</b>	S.	3	9
	12	0,0153	0,0407	0,0448	0,00865	0,00895	0,0109	0,0126	0,0109	0,0126	0,0115	0,0124	0,0119	0,0135	0,0113	0,0136
	G <sub>2</sub> , кг	37,3	22,4	25,3	21,1	24,1	26,8	30,9	26,7	30,9	28,2	30,5	26,5	33,2	27,7	33,4
	Размер прово- да, мм	2,63×15,6	2,83×1,25		2, <b>6</b> 3×15,6		2, <b>6</b> 3×15,6		2,60x15,6		2,63×15,6		2,63×15,6		2,63×15,6	
	Средняя длина витка, мм	1235	876	985	976	1016	918	1058	882	1022	1090	1180	1000	1140	915	1105
	W <sub>K</sub> 2	2	2		2		2		2		2		2		2	
Ротор фазный	<b>a</b> 2	I	ł		1		1		ı		ı		ş		ı	
Poro	m <sub>2</sub>	-	9		-		-	-	-		1		-		1	
	N <sub>3</sub> 2	2	24		2		2	•	2		2		2		2	
	N <sub>K</sub> 2	3; 4;	2; 3;		5	,	4; 5;		3; 4;		9		4; 5;		3; 4;	
	Тип обмотки	Однослойная	Двухслойная													
	۲2	1-12 и 1-11	1-7		1–16		1-15 и 1-14		1-12и1-11		1–19		115 n 1-14		1-12 и 1-11	
	72	84	75		09		81		84		72		18		84	
-	r, KB	6	22	30	40	55	30	40	22	30	75	100	55	75	40	55

ными стеклолентой. 2. Обмотки фазного ротора электродвигателей соединяют Y.

Примечания.

AK2-91-6 AK2-92-6 AK2-91-8 AK2-92-8

AK2-91-4 AK2-92-4 1. Фазные роторы электродвигателей АОК2 4-го габарита выполняются проводом марки ПЭТВ, АОК2 5-го габарита — проводом марки ПЭТВП, АОК2 6-го и 7-го габаритов — проводом марки ПСД, АК2 и АОК2 8-го и 9-го габаритов — голыми медными шинами, изолирован-

8.3. Обмоточные данные электродвигателей серии 4А

Таблица 8.11. Обмоточные данные электродвигателей серий 4A50, 4A56 и 4A63

Ротор 5 8 8 22 8 б 0,426 0,440 0,542 0,542 0,534 0,419 0,485 노 0,534 0,42 0,45 0,48 0,55 0,38 0,55 0,63 0,58 0,44 0,50 2 r1, 0M 92,3 57,8 35,2 91.0 12,0 17,6 67,2 44,6 26,20 28,2 37,0 59,1 14,7 52,4 4,4 19,1 22,7 8,41 1270 1000 016 520 90 456 88/ 578 372 328 468 292 504 ♦ 734 664 572 532 ä 9 9 9 က 9 5 260 450 228 635 289 200 99 43 33 254 117 203 126 394 73 ဟ် 367 83 82 Диаметр провода, мм 0,35 0,27 0,41 0,31 0,33 0,27 0,38 0,41 0,29 0,44 0,33 0,41 0,29 0,44 0,33 0,51 0,38 0,31 Статор печная (концентри**шечная (вразвалку)** Однослойная катулечная (вразвалк**у**) Однослойная кату-Однослойная кату-Гип обмотки Однослойная ческая) 24 24 24 2 24 7 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 2 Š Σ 42 29 26 26 42 آـــ 47 47 81/46 100/54 Dc/dc, 81/41 89/48 89/55 0,63/0,46 1,63/0,95 2,18/1,26 1,31/0,76 0,94/0,54 1,09/0,63 0,32/0,53 1,38/0,80 0,95/0,55 1,26/0,73 1,62/0,937 0,54/0,31 0,53/0,31 0,8/0,46 0,76/0,44 2,0/1,16 1,16/0,67 2,8/1,62 <u>-</u> ≺ 127/220 127/220 220/380 220/380 127/220 220/380 220/380 127/220 220/380 220/380 127/220 220/380 127/220 127/220 220/380 127/220 127/220 220/380 Š 2720 E H 330 1320 2760 1380 1370 2740 120 8 250 20 8 370 90 ᇫᄧ 9 90 ип электро-**4AA56A2**ПУ3 4AA56A4N3 4AA63A2IIY3 4AAB56A2Y3 4AAB56A2Y3 4AA56A2IIY3 4AAB56A4Y3 4AA56A4N33 4AAB63A2y3 **цвигате**ля 4AAB56A4Y3 4AA56A2Y3 4AA56A2Y3 4AA56A4Y3 4AA56A4y3 4AA63A2Y3 4AA50B2 4AA50A2 4AA50A4 4AA50B4

<del>700</del>		81		∞.								ктрических маш				
Ротор	(1 22		01	18		•		t 28	01		-5	,	Ротор	22	70	
	G <sub>1</sub> , Kr	09,0	0,62	0,59	0,61	0,59	0,61	0,64	0,62	0,83	0,85			f1,	12	25
	rı, 0M	5,62	16,70	10,1	29	7,4	21,4	16,8	51,9	10,5	30					_
	*	232	404	392	929	316	548	588	1020	456	786			, g, ≱	0,91	60.0
	a <sub>1</sub>	-		-				-								_
	Y.	2		9				9						метр прово да, мм	53	,
	s,	28	101	86	169	79	137	98	170	76	131	u 4A71		Диаметр прово- да, мм	0,53	
Статор	Диаметр про- вода, мм	0,57	0,44	0,49	0,38	0,53	0,41	0,44	0,33	0,53	0,41	лелей сери	do	ea E	-	<u></u>
່ວ	Тип обмотки Д	Однослойная кату-	шечная (вразвалку)	Однослойная кату-	шечная (концентри		L		<u> </u>			ны для частоты 50 Гц. тора Д/Ү. гора ПЭТВ. ьный. Таблица 8.12. Обмоточные данные электродецгателей серии 4A71	Статор	1,K	1-12; 2-11	
	1 <sub>Z</sub>	24	ă	24 0	<u> </u>			36				анные		<b>5</b>	68	
	δ, MM	0,3		0,25			<del></del>	0,25	<del> </del>			tbie d		12	24	
	MM N	65 (		56 0		65		56 0		75		) Гц.		δ, MM	0,35	
	<u></u>	<u> </u>		<u> </u>		9				7		ты 50		₹ ر	65	
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	100/54	ı	100/61	1	ı	·	100/65				часто /Y. ЭТВ.	100000	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	116/65	
-	<u>.</u> 4	3,98/2,3	2,3/1,33	2,57/1,49	1,49/0,86	3,6/2,08	2,08/1,2	3,12/1,37	1,37/0,79	3,12/1,8	1,8/1,04	Примечания. 1. Обмоточные данные приведены для частоты 50 Гц. 2. Соединение фаз обмотки статора ∆/Y. 3. Марка провода обмотки статора ПЭТВ. 4. Режим работы продолжительный.  Таблица 8.12. Обмото		I <sub>1</sub> , A, при U = 380 В	1,7	
	Ū,	127/220	220/380	127/220	220/380	127/220	220/380	127/220	220/380	127/220	220/380	Примечания. 1. Обмоточные данные приведены д. 2. Соединение фаз обмотки статора 3. Марка провода обмотки статора I 4. Режим работы продолжительный.			220/380	
	M. M.	2730	-	1370		1360		006				ые фаз вода ( оты п		п, мин <sup>-1</sup>	2840	1
	~ 면	550		250		370		180		250		тания оточни инени ка прс		д. <u>Р</u>	0,75	
	ип электро- двигателя	4AA63A2Y3	4AAB63A2Y3 4AA63A2∏Y3	4AA63A4y3	4AAB63A4Y3 4AA63A4ПУ3	4AA63A4Y3	4AAB63A4Y3 4AA63A4ПУ3	4AA63A6Y3	4AAB63A6Y3 4AA63A6ПУ3	4AA63A6Y3	4AAB63A6У3 4AA63A6ПУ3	Примечания 1. Обмоточні 2. Соединени 3. Марка прс 4. Режим раб		тип электро- двигателя	4A71A2	

0	-	,		A						Статор					Ротор
двигателя	. <b></b>	MMH-1-	'n	U = 380 B	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	, MM	δ, MM	12	۳	۸۱	a <sub>1</sub>	Диаметр прово- да, мм	КГ	гı, Ом	22
4A71B2	1.1	2810	220/380	2,5	116/65	74	0,35	24	73	1-12; 2-11	-	0,59	96'0	8,35	20
			380/660						126		-	0,44	0,92	25,9	
			200						96		-	0,51	1	_	
4A71A4	0,55	1390	220/380	1,7	116/65	65	0,25	24	113	1-8; 2-7	-	0,53	0,92	12,2	- 81
			380/660					L	192		-	0,41	0,93	35,0	<del></del>
			200					L	149		-	0,47	1	-	
4A71B4	0,75	0,75 1390	220/380	2,17	116/65	74	0,25	24	35	1-8; 2-7	-	0,57	0,94	9,45	8-
			380/660					l	164		-	0,44	26'0	27,3	
			200		-			I	125		-	0,49	1	1	
4A71A6	0,37	910	220/380	2,17	116/76	65	0,25	36	114	1-8; 2-7	-	0,47	76'0	21,2	<u>~</u>
			380/660					l	1		1	1	ì	ı	
			200					L	150		-	0,38	-	ı	
4A71B6	0,55	006	220/380	1,26	116/76	96	0,25	36	85	1-8; 2-7	-	0,53	1,08	14,45	28
			380/660						147		-	0,41	1,11	41,8	
			200		-			!	112		-	0,47	-	ı	
4A71B6	0,25	089	220/380	1,05	116/76	74	0,25	36	148	1-6; 2-4* и 1-6**	_	0,41	0,95	35,6	28
			380/660						1		ı	ı	ı	1	
			200						195		-	0,35	ł	1	
<i>Примечания</i> * Для катуше	<i>чаниз</i> катуп	я. Іечноя	<i>Примечания.</i> * Для катушечной группы из	43 двух катушек.	тушек.										
*	. !		,												

<sup>1.</sup> Соединение фаз статора при напряжении 220/380 и 380/660 В  $\Delta/\mathrm{Y}$ , при напряжении 500 В — Y. \*\* Для катушечной группы из одной катушки.

Марка провода обмотки статора ПЭТВ-939.
 Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,2 мм.

пазовун изоляцки 0,2 мм.

Таблица 8.13. Обмоточные данные электродеигателей серии 4A80

	C				_						Cr	Crarop							Ротор
ии электро- двигателя	چ <u>ب</u>	мин-1	соедине- ние фаз	ā	<u>.</u> 4	Dc/dc,	Mg 'L	Š,	12	Тип об- мотки	y,	Диаметр провода, мм	Sn	m1	a <sub>1</sub>	W <sub>K</sub> 1	o r.	G1, Kr	22
4A80A2	1,5	2850	λ/2	220/380	5,7/3,3	131/74	78	0,35	24	Одно-	1-12; 2-11	8,0	19	-	-	244	4,1	1,59	20
4AX80A2 4AA80A2				380/660	3,3/1,4					слоиная		65'0	106			424	13,1	1,51	
4A80B2	2,2	2850	٧/٧	220/380	ł	131/74	86	0,35	24	_	1-12; 2-11	0,93	48	_	-	192	2,6	1,82	20
4AX80B2 4AA80B2				380/660	ļ					слойная		0,64	83			332	8,14	1,74	
4A80A4	1,1	1400	λ/Δ	220/380	4,9/2,8	131/84	78	0,25	98		1–12;	79,0	09	-	-	360	1,15	1,36	82
4AX80A4 4AA80A4				380/660	2,8/1,6	and the state of t				слойная	2-11; 3-10	0,51	102	1		612	2,1	1,35	
4A80B4	1,5	1400	λ/2	220/380	6,2/3,6	131/84	98	0,25	36	<u> </u>	1–12;	0,74	49	-	-	294	5,3	1,49	28
4AX80B4 4AA80B4				380/660	3,6/2,1					слойная	2-11; 3-10	0,55	85			510	16,5	4,1	
4A80A6	0,75	920	λ/2	220/380	4/2,3	131/88	78	0,25	36	Одно-	1-8; 2-7	0,59	82	-	-	492	10,8	1,24	28
4AX80A6 4AA80A6				380/660	2,3/1,35					слойная		0,44	142			852	33,6	1,19	
4A80B6	=	920	Λ/Δ	220/380	5,3/3	131/88	115	0,25	36	-он фо	1-8; 2-7	0,72	58	-	-	348	6,25	1,58	28
4AX80B6 4AA80B6				380/660	3/1,75					слоиная		0,53	101			909	20	1,51	
4A80A8	0,37	675	Λ/Δ	220/380	2,5/1,45	131/88	78	0,25	36	Одно-	1-6; 2-5	0,49	121	-	-	726	21,4	1,16	28
4AX80A8 4AA80A8				380/660	1,45/0,85					слойная		0,38	200			1200	48,8	1,16	
4A80B8	0,55	675	λ/Δ	220/380	3,5/2	131/88	86	0,25	36	Одно-	1-6; 2-5	0,57	91	-	-	545	13,7	1,33	88
4AX80B8 4AA80B8				380/660	2/1,15					слойная		0,44	153			818	37,7	1,34	
Примечания. 1. Обмоточнь	<i>чания</i> эточн	ые дан	ные прив	<i>Примечания.</i> 1. Обмоточные данные приведены для частоты 50 Гц.	т частоты	50 Гц.													

Марка провода обмотки статора ПЭВТВ.
 Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,2 мм.

Таблица 8.14. Обмоточные данные электродецгателей серии 4A90

	- June	·	8	. 08	бмо	точ	<i>ІНЫ</i> (	e ∂a	HHE	іе э	лек	mp	иче	ских	( ма	ши	H				
	δ, MM	0,4					0,4					0,25					0,25				,
	G1, Kr	2,51	2,39	2,54	2,44	2,6	1,92	1,84	1,87	1,84	1,87	1,95	1,89	1,94	1,93	1,92	1,58	1,6	1,66	1,53	Ţ
	r1, OM	1,96	6,2	89'0	2,21	3,27	3,1	7,6	1,07	3,58	5,62	4,37	13,5	1,51	4,97	9,7	8,3	24,9	2,68	9'6	1
	W <sub>K</sub> 1	176	304	104	184	232	240	414	138	252	318	306	528	180	324	402	444	892	258	468	1
	Ε	-	<u></u>	2	-	4	-		L	L		-		ł	I		-				_
Crarop	Диаметр про- вода, мм	1,08	8,0	1,0	1,04	96'0	6'0	0,67	1,16	98'0	72,0	0,83	0,62	1,08	8,0	0,72	0,67	0,51	6,0	0,64	
	ςς	44	9/	26	46	88	40	69	23	42	53	51	88	98	54	29	74	128	43	78	İ
	y <sub>1</sub>	1-12; 2-11			i.		1–12;	2-11; 3-10				1-8; 2-7	1		·		1-6; 2-5				_
	Тип обмотки	Однослойная					Однослойная					Однослойная				-	Однослойная				
	<u>-</u> 4	10,53/6,1	6,1/3,51	10,53	5,79	4,63	8,67/5,02	5,02/2,89	8,67	4,77	3,82	7,08/4,1	4,1/2,36	7,08	3,89	3,11	4,66/2,7	2,7/1,55	4,66	2,56	
0	ние фаз	Δ/Υ		>	4.***********		Δ/Υ		>			λ/0		>			Δ/Υ		>		
	5	220/380	380/660	220	400	200	220/380	380/660	220	400	200	220/380	380/660	220	400	200	220/380	380/660	220	400	L
	, HMM	2840					1425	*				935					700				
	<u>7</u> . Დ	က					2,2					1,5					0,75				_
	Тип электродвигателя	4A90L2, P3, AB, 5, YII					4A90L4, P3, H, E, YII					4A90L6, P3, H, E, YR					4A90LA8, P3, AB, H, E, YN				

170				8.	Обл	ıom	очн	ые с	данн	ње	эле	ктр	оиче	эски	х м	аши	IH				
	<del></del>	<del></del>		t	, oʻ																<del>,</del>
	δ,	0,25					0,4					9,0					0,4				
	G, ب	1,91	1,83	1,87	1,85	6,1	2,5	2,4	2,55	2,45	2,42	1,92	1,84	1,87	1,87	1,93	1,88	1,88	1,92	1,9	
	r1, OM	5,75	18,1	2,0	6,53	10,0	1,7	5,25	95,0	1,9	3,05	3,1	2'6	1,07	3,58	5,62	3,74	11,8	1,25	4,27	89'9
	Wĸ1	348	909	204	366	456	164	284	96	172	216	240	414	138	252	318	282	492	162	300	372
	Ę	-			1	L	_	<b></b>	7	-	l	-					-				
Статор	Диаметр про- вода, мм	72'0	0,57	1,0	0,74	29'0	1,12	0,83	1,04	1,08	96'0	6,0	29'0	1.16	98'0	11,0	98'0	0,64	1,12	0,83	0,74
	٦	28	101	34	19	9/	4	11	24	£	42	6	69	23	42	53	47	82	27	20	62
Award Commence of the Commence	y,	1-6; 2-5			•		1-12; 2-11	<u></u>		•		1–12;	2-11; 3-10	1			1-8; 2-7	•			
	Тип обмотки	Однослойная					Однослойная			-	,	Однослойная					Однослойная				
-	<u>-</u> - ×	6,04/3,5	3,5/2,01	6,04	3,32	2,66	13,3/7,7	7,7/4,43	13,3	7,31	5,85	10,2/5,9	5,9/3,4	10,2	5,6	4,5	8,6/5	5,0/2,8	9'8	4,7	3,8
	соедине- ние фаз	Λ/Δ		>			Λ/Δ		>			ν/ν		>			ν/ν		>		
	5	220/380	380/660	220	400	200	220/380	380/660	220	400	200	220/380	380/660	220	400	200	220/380	380/660	220	400	200
	п, МИН <sup>-1</sup>	700					2,775					1360					900				
(	<del>7</del> . 🛭	1-1		,			3,5			<del></del>		2,4	•	•	, , ,		1,7				
	Тип электродвигателя	4A90LB8, AB, H, E, YN, P3	,				4AC90L2, 5, ABC					4AC90L4, 5, ABC			١		4AC90L6, <b>5</b> , ABC		e mente de la Constancia de Co		

426 8,16 1,87

69'0

				8.	Об	моп	поч	ные	да	ннь	/
	δ, MM	0,25	<u>- 111</u>				0,25			****	_
	GI, Kr	1,59	1,53	1,64	1,58	1,53	1,91	1,82	1,85	1,87	
	rı, Om	7,42	23,7	2,34	8,3	13,4	4,95	15,9	1,68	2,63	
	Wĸ1	420	732	240	444	552	324	564	186	342	
	m <sub>1</sub>	-					-				
Статор	Диаметр про- вода, мм	69'0	0,51	0,93	29'0	65'0	8'0	0,59	1,04	72,0	
	က္ခ	70	122	40	74	92	54	94	31	22	
	Ŋ.	1-6; 2-5					1-6; 2-5	_			
	Тип обмотки	Однослойная		,			Однослойная			••	
_	<u>-</u> ∢	5,87/3,4	3,4/1,95	9'2	4,18	3,34	7,6/4,4	4,4/2,53	9',2	4,18	
	соедине- ние фаз	7/∇		<b>&gt;</b>			λ/\Δ		>		
	Ü,	220/380	380/660	220	400	500	220/380	380/660	220	400	
	п, Мин <sup>-1</sup>	099					099				•
c	<del>г.</del> <u>Р</u>	6,0			-		1,2				_
	Тип электродвигателя	4AC90LA8, 5, ABC					4AC90LB8, 5, ABC				

3,34 200

Примечание. Марка обмоточного провода ПЭТ-155 или ПЭТВ-939.

чес	ких	Má	ши	Н				17
		δ, мм	0,45	<del></del>		6'0	<del>.</del>	
		г1, Ом G1, кг δ, мм	1,54 3,54 0,45	3,62	3,5	2,81	2,85	2,95
		rı, 0M	1,54	4,53	2,72	1,9	5,53	3,14
		Wĸ1	176	304	232	210	360	276
		щ	-			1		
Габлица 8.15. Обмоточные данные электродвигателей серии 4A100	Статор	Диаметр провода, мм	1,25	96'0	1,08	1,12	0,86	1,0
тродви		Пэт	44	9/	28	35	09	46
учные данные элеі		, 1 <sub>4</sub>	1-12; 2-11			220/380 14,85/8,6 1–12; 2–11; 3–10		
15. Обмотс	H,	4	220/380 18,36/10,5	380/660 10,5/6,05	7,98	14,85/8,6	8,6/4,95	6,53
блица 8.1	=	O.I	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200
Ta	u, n	MMH <sup>-1</sup>	2880	-		1430		
	ď	Вт	5,5			4		
	ŀ	ии электродвигателя	4A100L2K			4A100LA4K		

172	?				8	. 0	БМС	mo	ЧНЕ	ие с	дан	ны	e 3/	текі	трі	иче	ски	х м	аш	ин					
	δ, мм	0,3			0,3			0,3			0,3			0,45			0,45			0,3			0,3		
	G <sub>1</sub> , Kr	2,55	2,44	2,5	2,28	2,2	2,25	2,28	2,2	2,25	2,56	2,49	2,49	3,76	3,58	3,64	4,12	4,15	4,0	2,8	2,85	2,95	3,39	3,18	3,33
	г, Ом	1,9	5,53	3,14	3,63	11,4	6,45	90'8	25,4	14,2	2,0	15,6	8,8	1,19	3,81	2,14	0,81	2,44	1,42	1,9	5,53	3,14	1,28	3,98	2,24
	W <sub>K</sub> 1	210	360	276	336	582	444	516	006	829	390	829	510	152	264	200	120	208	156	210	360	276	168	288	222
	E I	-			-			-			-			2	-	1	2	-	2	-			-		
Статор	Диаметр провода, мм	0,93	69'0	0,8	0,74	0,55	0,64	0,74	0,55	0,64	98'0	0,64	0,74	96'0	1,0	1,16	1,08	1,16	0,93	1,12	98'0	1,0	1,3	96'0	1,12
	Пэ1	35	99	46	26	97	74	98	150	113	65	113	85	38	99	20	30	52	39	35	09	46	28	48	37
	y,	1-12; 2-11; 3-10			1-8; 2-7	<u> </u>		1-6; 2-5	<u> </u>	I	1-6; 2-5		<b>i</b>	1-12; 2-11			1-12; 2-11			1-12; 2-11; 3-10	L		1-12; 2-11; 3-10		
	₹	1			9,75/5,65	5,65/3,25	4,29	8,11/4,7	4,7/2,7	3,57	ı			13,47/7,8	7,8/4,4	5,92	1			11,57/6,7	6,7/4,27	5,09	ı		
=	- - 5	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200
-	WWH.	1430	i	I	950	i	1	700		1	700	i	1	2880	1	L	2880	I		1435	I	l	1435	I	
Б	В	4			2,2			1,5			1,7			4			5,5			က			4		
<u>.</u>	ип электродвигателя	4A100LB4K			4A100L6K			4A100LA8K			4A100LB8K			4A100L2, P3, AB, 112K, E, 5			4A100L2, P3, AB, E, 5			4A100S4, P3, AB, 4y3, E, 5			4A100L4, P3, AB, 112K, E, E		

					8	. 0	бмс	mc	ЧНЕ	не (	дан	ΙНЫ	е эл	пекі	mpı	иче	ски	X M	aw	ин					173
	δ, мм	6,0		·	6,0			0,4			9,0			0,45			0,45	Pharmach Turks Valence		0,3			6,0		
	G1, KT	2,81	2,87	2,78	2,71	2,6	2,66	2,04	1,92	1,98	2,35	2,24	2,3	3,58	3,7	3,66	4,02	4,12	4,16	2,85	2,97	2,76	3,23	3,24	3,27
	rı, 0м	2,55	7,4	4,52	3,85	12,1	28'9	5,25	16,8	9,23	3,36	10,45	5,95	1,13	3,36	1,88	9/9'0	2,0	1,1	1,67	4,8	2,94	1,15	3,44	1,93
	Wĸſ	258	444	342	336	582	444	396	684	516	300	516	396	144	252	188	108	188	140	198	342	258	156	270	204
	mı	-			1			-			-			2	-	1	2			-			2	-	-
Статор	Диаметр провода, мм	1,04	8,0	6'0	0,93	0,69	8,0	8,0	0,59	69'0	0,93	69'0	8'0	0,96	1,04	1,2	1,12	0,86	1,0	1,16	6'0	1,0	0,93	1,0	1,16
	n <sub>31</sub>	43	74	22	56	26	74	33 ×2	57×2	43×2	25×2	43×2	33× 2	36	63	47	27	47	35	33	22	43	56	45	34
	y <sub>1</sub>	1-8; 2-7			1-6; 2-5			1–8			1–8			1-12; 2-11			1-12; 2-11			1-12; 2-11; 3-10			1-12; 2-11; 3-10		
<u>-</u>	4	1						ı			1			17,79/10,3	10,3/5,93	2,0	23,14/13,4	13,4/7,71	10,18	13,47/7,8	7,8/4,4	10,16	17,44/10,1	10,1/5,81	7,67
=	5	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	500	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	500	220/380	380/660	500	220/380	380/660	200
c,	MMH <sup>-1</sup>	950			700			1435	•		1435		,	2805			2805			1395		-	1395		
۳,	В	2,2			1,5			က			4			4,8			6,3			3,2			4,25		
	і ин электродвитателя	4A100L4, P3, AB, 112K, E, 5			4A100L6, P3, AB, 112K, E, B			4A100L04			4A100L4			4AC100S2, 5			4AC100L2, 5	202 ****		4AC100S4, 5	the continuous	Sealer and the sealer	4AC100L4, 5		

8 н мин.         А         у в разоната         при провода, ми ми провода, ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми провода, ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми провода, ми ми ми провода, ми провеждения провода, ми провода, ми провода, ми провода, ми провода,	920 675		y1	-						
920         220/380         11,96,9         1-8; 2-7         40         1,08         1         240         2.2         2.8         0,3           800,660         5,24         69         0,83         1         414         6,42         2,87         9.8           800         5,24         52         69         0,96         1         318         3,59         2,93           807         2,20/380         9,445,7         1-6,2-5         52         0,96         1         318         3,59         2,93           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,35         1         40         1,12         3,48         0,45           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,16         20         2,69         3,58         2,69         0,45           2805         220/380         -         1-10         17x2         1,16         20         2,93         3,48         0,45           2805         220/380         -         1-10         17x2         1,10         20         2,91         3,73           2806         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1	920			n <sub>31</sub>	Диаметр провода, мм	Ē	Wĸ1	r, 0M	Gı, Kr	δ, ΜΜ
675         280,660         6,93,97         69         0,83         414         6,42         2,87           500         5,24         53         0,96         1         316         3,69         2,93           675         250/380         9,84/5.7         1-6,2-5         52         0,96         1         312         3,55         2,68         0,3           2805         250/380         -         1-10         20x2         1,35         1         16         3,6         3,7           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,16         208         5,6         3,7         3,8           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,16         208         3,6         3,7           2805         220/380         -         1-10         17x2         1,16         240         2,9         3,7           2805         220/380         -         1-10         17x2         1,16         240         2,9         3,7           2805         220/380         -         1-18         19x2         1,12         240         2,9         3,4           2806         -         1,28	67.5	-	1-8; 2-7	40	1,08	-	240	2,2	2,8	6,0
675         520         6.96         3.18         3.69         2.93            675         220/380         9.84/5.7         1-6.2-5         52         0.96         1         312         3.56         2.69         0.93           380/660         5.77/3.28         90         0,72         540         10,3         2.6         0,9           2805         250/380         -         1-10         20x2         1,15         280         5.88         2.62         0,45           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,16         280         3.58         3.73           2805         220/380         -         1-10         1/x2         1,16         2.88         3.62         0,45           380/660         -         1-10         1/x2         1,16         2.86         2.83         0,45           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         3.78         3.78         3.78           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         3.78         3.78         3.78           1400         220/380         -         1-8         1,22 </td <td>675</td> <td></td> <td></td> <td>69</td> <td>0,83</td> <td></td> <td>414</td> <td>6,42</td> <td>2,87</td> <td></td>	675			69	0,83		414	6,42	2,87	
675         220/380         9.845,7         1-6;2-5         52         0.96         1         312         3.35         2.68         0.3           380/660         5.773,28         90         0,72         408         5.88         2.62         0.63         2.66         0.72         3.6         0.72         2.60         10.3         2.66         0.83         2.60         0.75         2.66         0.75         0.65         0.75 <t< td=""><td>675</td><td>5,24</td><td></td><td>53</td><td>96'0</td><td></td><td>318</td><td>3,69</td><td>2,93</td><td></td></t<>	675	5,24		53	96'0		318	3,69	2,93	
380/660         5,7/3,28         90         0,72         540         10,3         2,6           2805         250/380         -         1-10         20x2         1,35         1         160         1,12         3,48         2,62           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,16         1         160         1,12         3,48         0,45           2805         220/380         -         1-10         17x2         1,16         208         3,58         3,37           380/660         -         1-10         17x2         1,16         208         3,58         3,78           1400         220/380         -         1-10         17x2         1,10         208         1,97         3,78           380/660         -         1-8         19x2         1,12         3,96         5,26         2,98           500         220/380         -         1-8         19x2         1,12         3,96         5,26         2,98           500         220/28         1,25         1,26         3,96         3,26         2,96         3,26         3,96         3,26         3,96         3,26         3,96         3,26	380/660	-	1-6;2-5	52	96'0	-	312	3,35	2,68	0,3
2805         220/380         4,33         68         0,83         408         5,88         2,62           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,35         1         160         1,12         3,48         0,45           2805         220/380         -         1-10         20x2         1,16         20         1,12         3,48         0,45           2805         220/380         -         1-10         17x2         1,16         20         1,97         3,48         0,45           380/660         -         1-10         17x2         1,10         1         136         0,96         3,62         0,45           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1         240         2,9         3,73           380/660         -         1-8         19x2         1,12         1         28         1,6         3,82         2,6         2,98         3,73         2,64         2,98         3,73         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6         3,6	200			96	0,72		540	10,3	2,6	
2805         220/380         -         1-10         20x2         1,35         1         160         1,12         3,48         0,45           380/660         -         1-10         26x2         1,16         280         3,58         3,37           2805         2500         -         1-10         17x2         1,16         280         1,97         3,36           1400         220/380         -         1-10         17x2         1,12         1         126         0,96         3,62         0,45           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1         128         1,79         3,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1         128         1,79         3,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1         128         1,79         3,64         0,3           380/660         -         1-8         15x2         0,96         30         3,2         5,55         0,3           380/660         -         1-6         22x2         1,08         1         <		4,33		89	0,83		408	5,88	2,62	
380/660         3680         3682         1,0         280         3,58         3,37           2805         500         -         1-10         17×2         1,16         208         1,97         3,36           380/660         -         1-10         17×2         1,08         240         2,9         3,73           1400         220/380         -         1-8         19×2         1,12         1         228         1,79         3,64           1400         220/380         -         1-8         19×2         1,12         1         228         1,79         2,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         19×2         1,12         1         228         1,3         2,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         15×2         0,96         30         3,2         2,55         2,98           1400         220/380         -         1-8         15×2         0,96         3,2         2,55         2,98           250         20,00         -         1,08         1         240         2,9         2,9         2,94           250         20,30 <td< td=""><td>2805</td><td></td><td>1-10</td><td>20×2</td><td>1,35</td><td>1</td><td>160</td><td>1,12</td><td>3,48</td><td>0,45</td></td<>	2805		1-10	20×2	1,35	1	160	1,12	3,48	0,45
2805         500         1-10         17x2         1,16         208         1,97         3,36           2805         220/380          1-10         17x2         1,0         1         136         0,96         3,62         0,45           380/660          1-8         19x2         1,12         1         220         2,93         3,73           1400         220/380          1-8         19x2         1,12         1         228         2,64         0,3           1400         220/380          1-8         19x2         1,12         1         228         1,66         3,82           1400         220/380          1-8         15x2         0,96         300         3,2         2,64         0,3           380/660          1-8         15x2         1,25         1         180         1,29         2,94         0,3           500         220/380          1-6         22x2         1,08         240         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94         2,94<	380/660	0		35×2	1,0		280	3,58	3,37	
2805         220/380         —         1—10         17×2         1,0         1         15         0,96         3,62         0,45           1400         220/380         —         1—8         19×2         1,12         1         184         1,66         3,82         0,45           1400         220/380         —         1—8         19×2         1,12         1         228         1,79         2,64         0,3           1400         220/380         —         1—8         15×2         0,96         300         3,2         2,64         0,3           1400         220/380         —         1—8         15×2         0,96         300         3,2         2,55         3,94           500         220/380         —         1—6         25×2         0,96         312         3,78         3,02         3,25         5,55         5,94         3,02         3,03         3,02         3,03         3,02         3,03         3,02         3,04         3,02         3,04         3,02         3,04         3,02         3,04         3,02         3,04         3,02         3,03         3,02         3,04         3,02         3,04         3,03         3,04         <	200			26×2	1,16		208	1,97	3,36	
1400         220/380         -         1-8         19x2         1,08         240         2,9         3,73           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1         228         1,76         3,82           1400         220/380         -         1-8         19x2         1,12         1         228         1,79         2,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         19x2         0,96         300         3,2         2,55         0,3           1400         220/380         -         1-8         15x2         1,25         1         180         1,29         2,95         0,3           500         220/380         -         1-6         22x2         1,08         240         2,29         2,94           500         220/380         -         1-6         22x2         1,08         240         2,29         2,94           500         220/380         -         1-6         29x2         0,98         3,8         2,66         0,3           500         220/380         -         1-5         29x2         0,98         3,8         2,66         0,3 <td>2805</td> <td></td> <td>1-10</td> <td>17×2</td> <td>1,0</td> <td></td> <td>136</td> <td>96'0</td> <td>3,62</td> <td>0,45</td>	2805		1-10	17×2	1,0		136	96'0	3,62	0,45
1400         220/380         -         1-8         19×2         1,12         1         228         1,79         2,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         19×2         1,12         1         228         1,79         2,64         0,3           1400         220/380         -         1-8         15×2         0,96         30         32         2,55         0,3           1400         220/380         -         1-8         15×2         1,25         1         180         1,29         2,96         0,3           500         220/380         -         1-6         22×2         1,08         240         2,29         2,94           500         220/380         -         1-6         22×2         1,08         1         264         2,29         2,94           500         220/380         -         1-6         22×2         1,08         456         7,05         2,72           500         220/380         -         1-6         29×2         0,93         1         348         3,99         2,86           500         50x2         0,69         0,69         60         11,9         2,	380/660	0		30×2	1,08		240	2,9	3,73	•••
1400         220/380         —         1—8         19×2         1,12         1         228         1,79         2,64         0,3           1400         220/380         —         1—8         15×2         0,96         30         3,2         2,58         0,3           1400         220/380         —         1—8         15×2         1,25         1         180         1,29         2,98         0,3           500         220/380         —         1—6         22×2         1,08         240         2,29         0,3           950         220/380         —         1—6         22×2         1,08         1         264         2,29         2,94           700         220/380         —         1—6         22×2         1,08         1         264         2,29         2,94           700         220/380         —         1—6         22×2         0,98         348         3,99         2,8           700         220/380         —         1—5         29×2         0,93         1         348         3,99         2,8           800         1         456         6,07         11,9         2,54         2,64         0,3 <td>200</td> <td></td> <td></td> <td>23×2</td> <td>1,25</td> <td></td> <td>184</td> <td>1,66</td> <td>3,82</td> <td></td>	200			23×2	1,25		184	1,66	3,82	
380/660         33x2         0,86         5,26         2,98           1400         250/380         -         1-8         15x2         0,96         30         3,2         2,55           380/660         -         1-8         15x2         0,96         1         10         1,29         2,95           950         220/380         -         1-6         22x2         1,08         1         264         2,29         2,94           700         220/380         -         1-6         22x2         1,08         1         264         2,29         2,94           700         220/380         -         1-6         22x2         0,98         1         264         2,24         2,87         0,3           700         220/380         -         1-6         22x2         0,98         1         456         7,05         2,72         2,87           700         220/380         -         1-5         29x2         0,993         1         348         3,99         2,86         0,3           700         220/380         -         1-5         29x2         0,993         1         348         3,99         2,54         2,54	1400		1–8	19×2	1,12	-	228	1,79	2,64	0,3
1400         220/380         -         1-8         15×2         1,25         1         180         1,29         2,55         0,3           380/660         -         1-8         15×2         1,25         1         180         1,29         2,95         0,3           950         220/380         -         1-6         22×2         1,08         1         264         2,29         2,94         2,9           700         220/380         -         1-6         22×2         1,08         1         264         2,29         2,94         2,9           700         220/380         -         1-6         22×2         1,08         1         264         2,24         2,87         0,3           700         220/380         -         1-6         22×2         0,93         348         3,99         2,8           700         220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66         0,3           700         50×2         0,69         600         11,9         2,54         0,3         1         2,59         2,59         2,59         2,59         2,59         2,59         2,59<	380/660	0		33×2	0,86		396	5,26	2,98	
1400         220/380         -         1-8         15×2         1,25         1         180         1,29         2,95           380/660         500         20×2         1,08         24         2,29         2,34         3,02           950         220/380         -         1-6         22×2         1,08         1         264         2,24         2,87           500         500         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,99         2,8           700         220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66           700         220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66           800         -         1-5         29×2         0,69         60         11,9         2,54           800         -         1-5         0,8         6,67         1,56         6,74         2,54	200			25×2	96'0		300	3,2	2,55	
380/660         26x2         0.96         312         3.78         3.02           500         20x2         1,08         240         2,29         2,94           950         220/380         -         1-6         22x2         1,08         1         264         2,29         2,94           700         220/380         -         1-6         22x2         0,93         1         264         2,72         2,87           700         220/380         -         1-5         29x2         0,93         1         348         3,99         2,8           700         220/380         -         1-5         29x2         0,93         1         348         3,99         2,54           50x2         38x2         0,69         60         11,9         2,54           50x9         38x2         0,69         60         11,9         2,54           50x9         50x9         0,8         456         6,7         2,59	1400		1-8	15×2	1,25	1	180	1,29	2,95	6,0
950         220/380         -         1—6         22×2         1,08         1         264         2,29         2,94           380/660         -         1—6         22×2         1,08         1         264         2,24         2,87           700         220/380         -         1—5         29×2         0,93         1         348         3,99         2,8           700         220/380         -         1—5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66           800         1         38×2         0,69         600         11,9         2,54           800         38×2         0,8         456         6,7         2,59	099/088	0		26×2	96'0		312	3,78	3,02	
950         220/380         -         1-6         22×2         1,08         1         264         2,24         2,87         2,87           380/660         500         1-5         29×2         0,93         1         348         3,99         2,8           700         220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66           50×2         50×2         0,69         600         11,9         2,54           500         50         38×2         0,8         456         6,7         2,59	200			20×2	1,08		240	2,29	2,94	
380/660         38×2         0.8         456         7,05         2,72           700         220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,99         2,8           380/660         -         1-5         29×2         0,69         600         11,9         2,54           500         50         38×2         0,8         456         6,7         2,59	920		1-6	22×2	1,08	1	264	2,24	2,87	6,0
500         29×2         0,93         348         3,99         2,8           700         220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66           380/660         50x         0,69         600         11,9         2,54           500         38×2         0,8         456         6,7         2,59		0		38×2	8'0		456	7,05	2,72	•
700         2220/380         -         1-5         29×2         0,93         1         348         3,8         2,66           380/660         50x2         0,69         600         11,9         2,54           500         38x2         0,8         456         6,7         2,59	200			29×2	0,93		348	3,99	2,8	
380/660     50×2     0,69     600     11,9       500     38×2     0,8     456     6,7	700	<u> </u>	1-5	29×2	0,93	-	348	3,8	2,66	6,0
38×2 0,8 456 6,7	i	0		50×2	69'0		009	11,9	2,54	
	200			38×2	0,8		456	2'9	2,59	

Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭТВ.
 Число параллельных ветвей обмотки статора 1.
 Обмотка однослойная.

Таблица 8.16. Обмоточные данные электродвигателей серии 4A112

Q.	Ī		Обмо	точні	ые да		элекп	приче	CKUX N	<i>1</i> ашин	1		
Ротор	72	22				34				51			
	5	4,79	4,81	4,85	4,71	3,49	3,61	3,44	3,53	3,05	3,09	3,12	2,99
	Ξ	0,174	0,521	1,55	0,912	0,323	66'0	3,1	1,79	0,687	2,06	6,02	3,73
	, Y	1-12; 2-11				1-12;	3-10			1–12;	3-10		
	Wĸ1	09	<b>1</b> 04	8-	136	28	150	258	198	<del>-</del> 4	252	432	333
	<u>6</u>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ς	30*	27*	44	34*	14*	25	43	23	16*	28	48	23
Статор	Диаметр провода	1,16	1,25	1,35	1,08	1,30	1,40	1,04	1,20	1,04	1,12	0,86	96'0
	Тип обмотки	Однослой- ная			<u> </u>	Однослой- ная				Однослой- ная		:	•
	72	24			,	36				54			
	δ,	9'0	·			0,3				6,0			
	L, мм	125				125				100			
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	191/110				191/126				191/132			
	соедине- ние фаз	Ν/۵			>-	λ/∇			>	Ν⁄Δ			λ
_	<u>.</u> 4	44/25	25/15	15/8,5	=	34,4/19,9	19,9/11,5	11,5/6,62	8,74	22,2/12,8	12,8/7,4	7,4/4,3	5 63
	5 a	127/220	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200
	п, Мин <sup>-1</sup>	2900				1450				950			-
	<del>,</del> <del>Й</del>	7,5				5,5				က			
	тателя гателя	4A112M2Y3 4AB112A2Y3	4A112M2Y2 4A112M2Y2	4A112M2CY1		4A112M4Y3 4AB112A4Y3	4A112M4Y2 4A112M4Y2	4A112M4CY1		4A112M6Y3 4AB112A6Y3	4A112MA6T2 4A112MA6Y2	4A112MA6CY1	

176			8. C	бмог	почн	ые д	анны	е эл	ектр	ичес	KUX N	лаши	'H
Ротор	22	51	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			44		**		44			
	ē	3,42	3,51	3,37	3,42	3,04	3,03	3,08	3,16	3,45	3,68	3,52	3,65
	Ξ	0,498	1,51	4,77	2,65	0,945	2,73	7,91	4,46	899'0	1,87	2,67	3,28
	y <sub>1</sub>	1-12;	3-10			1-8;		'		1-8;	-		
	Wĸ1	112	207	360	270	184	312	536	408	144	248	424	328
	a1		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	۳	13*	23	40	30	23*	39	19	51	±8+	31	53	14
Стагор	Диаметр провода	1,16	1,25	0,93	1,08	96'0	1,04	0,80	0,93	1,03	1,20	06'0	1,04
	Тип обмотки	Однослой-	5			Однослой-	3		:	Однослой-	3	1	
	Z <sub>1</sub>	25				48				48			
	δ, M.	6,0				0,3				0,3			
	L, MM	125				100				130			
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	191/132				191/132				191/132			
	Соедине- ние фаз	λ/∇			>	Λ/Δ		,	>	٧/٧			<b>*</b>
-	<u>-</u> - 4	27,4/15,9	15,8/9,1	9,1/5,3	6,95	18,4/10,6	.10,6/6,1	6,1/3,6	4,68	32,3/13,5	13,5/7,8	7,8/4,5	5,93
	5 B	127/220	220/380	380/660	200	127/220 18,	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200
	л, Мин⁻¹	950				700				700			
	~ 현	4				2,2				ო			
•	I ип электродви- гателя	4A112MB6Y3	4A112MB672 4A112MB692	4A112MB6XY3 4A112MB6CY1		4A112MA8Y3	4A112MA872 4A112MA892	4A112MA8XY3 4A112MA8CY1		4A112MB8Y3	4A1 12MB872 4A1 12MB892	4A112MB8XY3 4A112MB8CY1	,

примечания. \* Двоиных проводников. 1. Обмоточные данные приведены для частоты 50 Гц.

2. Для электродвигателей нормального исполнения применяют провод марки ПЭТВ, для всех остальных электродвигателей — провод марки ПЭТ-155.

3. Класс изоляции для двигателей нормального исполнения — В, для тропического исполнения — F.

Таблица 8.17. Обмоточные данные электродвигателей серии 4A132

					8. C	бм	om	ОЧН	ые	дан	НЬ	е э	лек	тр	иче	ски	IX N	аш	ин					17
	Ротор	<b>Z</b> 2	51							···········				51	<u></u>			÷ • • • • •				<b>100 100 100</b>		
		ي با	4,35	4,33	3,70	4,18	4,30	4,38	4,20	4,10	4,10	4,33	4,38	4,94	5,10	4,24	5,05	5,05	5,15	4,95	4,92	4,92	5,10	5,07
		ī	0,348	0,976	0,341/1,365	1,11	1,185	2,93	3,26	3,71	3,71	3,91	1,624	0,239	0,649	0,239/0,955	0,738	0,738	1,906	2,14	2,51	2,51	2,59	1,15
		, I,	1-12; 2-11;	3–10	1-8			1-12; 2-11;	3-10					1-12; 2-11;	3-10	1-8			1-12; 2-11;	3-10				
70104		Wĸ1	108	180	108/216	189	198	315	324	342	342	360	234	81	135	81/162	144	144	234	243	261	261	270	180
2	٩	<u>8</u>	_	-	2/1		-	-	-		-		-	-	-	2/1		-	1	-	-		-	-
כחובה	Статор	့ က်	12*	20*	12x2	21*	22	35	36	38	38	40	56	**6	15*	9*x2	16*	16*	56	27	29	29	30	20*
Uluya U. I I. Oomolio Indie Oannale Sileniipoosueallesieu Cepuu 70132		Диаметр провода	1,35	1,04	1,30	1,0	1,40	1,12	1,08	1,04	1,04	1,04	1,30	1,25	1,20	1,04	1,16	1,16	1,30	1,25	1,20	1,20	1,20	1,04
dilivaire a		Тип об- мотки	Одно-	слойная	Двух-	слойная		Одно-	слойная					Одно-	слойная	Двух-	слойная		Одно-	слоиная				
DIGUL		17	54											55										
c car		δ, MM	0,35											0,35				•						
au L		. ₩ ۳. ۳	115											160										
		D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	225/158	,								,		225/158	, ,								,	
70.	Соеди-	нение фаз	Δ/Λ	Y/ /\	۸/۸	Λ/Δ	√√	ν/√	٧	۷ ا	٥	ν .	>	ν/ν	Y/ /\	√√	ν/√	۸⁄۷	√√	∇	ಶ	V	٥	>-
	       -	<u></u> «	37/21	21/12	21/11	20/12	19/11	12/7,1	12	=	=	11	9,3	48/28	28/16	28/14	27/15	26/15	15/9,4	15	15	15	14	12
	:	- B	127/220	220/380	220/440	230/400	240/415	380/660	400	415	420	440	200	127/220	220/380	220/440	230/400	240/415	380/660	400	415	420	440	200
		п, Мин <sup>-1</sup>	696											096										
		구. 현 -	5,5											7,5	turner of the Princip									
	ŧ	і ип электродви- гателя	4A132S6P3Y3	4A132S6P3T2 4A132S6MPOM5	4A132S6HY3	4A132A6Y3	4A132S6T2	4A132S6Y2 4A132S6XY3	4A132S6Cy1	4A132S6П2У4				4A132M6P3Y3	4A132M6P3T2 4A132M6MPOM5	4A132M6HY3	4A132 B6y3	4A132M6T2	4A132M6XY3	4A132M6Cy1	4A132M6П2У4		7.00000	

178				•	8. (	Эбν	ion	104	ные	e ∂a	энн	ые	эл	екп	npu	чес	ских	х м	аш	ин				
Ротор	Z <sub>2</sub>	8								WC1. // W.W			8						<del></del>					
L	Ū	5,44	5,27	5,17	5,11	5,33	5,30	5,18	5,44	5,44	5,27	5,2	60'9	6,14	60'9	6,02	6,05	6,21	5,98	6,19	6,19	6,14	6,26	
		0,193	0,251	0,189/0,757	0,650	9/9'0	1,70	1,93	2,02	2,02	2,29	1,01	0,121	0,346	0,121	0,484	0,398	0,418	1,045	1,16	1,20	1,1385	0,583	
	ì,	1-12; 2-11;	3-10										1-12; 2-11;	3-10										í
	Wĸī	78	132	75/150	138	144	228	240	252	252	264	174	57	96	57/114	102	105	168	174	180	180	192	126	
۵	ë	-	-	2/1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2/1	-	-	-	-	_	-	-	-	
Статор	လို	13**	22*	25*	23*	24	38	40	42	42	44	29*	19*	32*	19*	34*	35	56	58	90	09	64	42	
	Диаметр провода	1,35	1,25	1,16	1,20	1,20	1,35	1,30	1,30	1,30	1,25	1,08	1,35	1,04	1,35	1,0	1,40	1,12	1,08	1,08	1,08	1,04	1,30	
	Тип об- мотки	Одно-	слойная		<u></u>								Одно-	слойная						<u></u>				
	Zı	36											36											ков.
	δ, MM	0,35	4										0,35											водни
	Å L	115											160											odи
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	225/145				,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		225/145											ройных
Соеди-	фаз	λ/Δ	٨/٨	λ/\	√√	√√	Λ/Δ	٧	٥	۷	∇	>	λ/Δ	<b>YY/Y</b>	√√	Λ/۵	Δ/Υ	Δ/Υ	٥	۷	∇	٥	>-	в. ** Трой
_	<u>.</u> 4	45/26	26/15	26/13	25/14	24/14	15/18,7	14	14	14	14	13	86/38	38/22	38/19	36/21	35/20	22/13	21	20	20	19	17	зоднико
=	- B	127/220	220/380	220/440	230/400	240/415	380/660	400	415	420	440	200	127/220	220/380	220/440	230/400	240/415	380/660	400	415	420	440	200	ных пров
	MMH <sup>-1</sup>	1450		•	•	•	•		•	•	•••	•	1450		•	•			-	*				Двой
	KBT MUH <sup>-1</sup>	7,5	• • •										=											* '81
þ	тателя гателя	4A132S4P3Y3	4A132S4P3T2	4A132S4HY3	4A132A4Y3	4A132S472	4A132S4y2	4A132S4XY3	4A132S4XJ11	4A132S4N2Y4			4A132M4P3Y3	4A132M4P3T2	4A132M4HY3	4A132 B4y3	4A132M4T2	4A132M4Y2	4A132M4CV1	4A132M4XJ11	4A132M4N294			Примечания. * Двойных проводников. ** Тройных проводников.

2. Для электродвигателей нормального исполнения применяют провод марки ПЭТВ, для всех остальных — провод марки ПЭТ-155. Класс изоляции В для электродвигателей нормального исполнения, для тропического исполнения — F.

14,4

0,23

108

2

18+18

1,35

380/660 54,2/31,4

				8.	06	мог	поч	ные	да	ннь	іе э	лек	трі	ичес	ких	ма	шиі	1			
[	Q.						*****							What :: : =							
	Ротор	22	28	· · ·	28		41		41		22		20		44		4		28		28
ļ		۾ جُ	0,6	9,2	2,6	9'6	6,6	10,9	11,3	11,2	7,9	8,1	9,2	9,3	7,3	7,3	8,4	8,5	12,5	12,3	14,8
		rı, OM	0,288	0,860	0,226	0,670	0,270	0,810	0,196	0,592	0,52	1,59	0,33	1,02	0,672	1.95	0,412	1,24	0,15	0,449	0,087
		yı	1–13		1-13		1-12; 2-11	,	1-12; 2-11		1-12; 2-11;	3-10	1-12; 2-11;	3-10	1-8; 2-6		1-8; 2-6		1-12; 1-13		1-12; 1-13
180		Wĸ1	96	168	84	144	108	188	88	152	138	243	102	180	168	288	120	208	84	144	09
u 4A		a <sub>1</sub>	2		2		2		2		က	-	က	-	2	2	2	2	2	2	2
A 160		Ē	2	-	2	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	3	2	က
cepuŭ 4	ď	n <sub>31</sub>	16+16	28+28	14+14	24+24	27	47	22	38	46	27	34	20	42	72	30	52	14+14	24+24	10+10
вигателей	Статор	Диаметр провода, мм	1,20	1,30	130	1,40	1,25	1,35	1,40	1,50	1,16	1,08	1,35	1,25	1,30	1,00	1,08	1,16	1,25	1,16	1,50
ца 8.18. Обмоточные данные электродвигателей сврий 4A160 и 4A180		Тип обмотки	Двухслойная пет-	левая			Однослойная,	концентрическая вразвалку			Однослойная	концентрическая							Двухслойная рав-	носекционная	
ле да		12	36		36		48		48		72		72		48		48		36		36
ОЧИЕ		δ, MM	8'0		8,0		0,5		0,5		0,45		0,45		0,45		0,45		1'0		1,0
бмот		₹	1.10		130		140		180		145		200		145		200		110		145
8.18.00		Dc/dc,	272/155		272/155		272/185		272/185		272/197		272/197		272/197		272/197		313/171		313/171
Таблица		I1, A	48,1/27,8	27,8/16,0	58,4/33,7	33,7/19,6	49,5/28,6	28,6/16,5	59,1/34,2	34,2/19,8	38,2/22,1	22,1/12,8	51,0/29,5	29,5/17,1	30,6/17,6	17,6/10,8	43,8/25,3	25,3/14,6	71,0/40,9	40,9/23,7	94,0/54,2
		U <sub>I</sub> , B	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380 43,8/25	380/660	220/380	380/660	220/380
		мин-1	2940	•	2940		1470	•	1470		970		970	•	734		734		2950		2950
	4	z. <u>p.</u>	5.		18,5		15		18,5		=		15		7,5		=		22		30
	_	иип электро- двигателя	4A160S2		4A160M2		4A160S4		4A160M4		4A160S6		4A160M6		4A160S8		4A160M8		4A180S2		4A180M2

80				8.	OOM	иот	ОЧН	ые	оан
Ротор	22	88		38		28		28	
	G <sub>1</sub> ,	13,2	0,49 13,2	14,5	0,288 14.4	0,24 12,1	0,378 12,2	11,7	0,95 11,9
	۲۱, OM	-,151	0,49	0,099	0,288	0,24	0,378	0,32	0,95
	y1	1-12; 2-11; -,151	3-10	1-12; 2-11; 0,099 14,5	3-10	1-11		1-8	
1	Wki	92	160	89	116	120	210	138	240
	a T	2	2	2	2	2	2	4	2
!	Ĕ	က	2	4	2	2	-	-	-
<u>a</u>	Пэ1	23	40	17	53	10+10	18+17	23+23	20+20
Статор	Диаметр провода, мм	1,25	1,16	1,25	1,35	1,35	1,45	1,25	1,35
	Тип обмотки	Одно- и двух-	Слойная			/36,0 313/220 145 0,45 72 Двухспойная рав-	носекционная		
	12	48		48		72		72	
	L, δ, MM MM	9'0		9'0		0,45		0,45	
	Æ ر	145		185		145		170	
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	313/211		313/211		313/220		/32,3 313/220 170 0,45 72	
	I1. A	69,2/40,0 313/211 145 0,6	40,0/23,2	1470 220/380 94,0/54,4 313/211 185 0,6	54,4/31,6	62,4/36,0	36,0/20,7	56,3/32,3	380/660 32,3/18,6
	U <sub>1</sub> , B	22 1470 220/380	380/660	220/380	380/660	976 220/380 62,4	380/660	730 220/380	380/660
	.п МИН-	1470		1470	1	976		730	
	<del>7</del> . В	22		8		18,5		15	
F	тип электро- Р., п. двигателя Вт мин <sup>-1</sup>	4A180S4		4A180M4	12.11	4A180M6		4A180M8	

Примечания.

1. Соединение обмотки фаз статора —  $\Delta/Y$ .

2. Марка провода обмотки статора ПЭТ-155.

 Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,4 мм.
 Чередование катушек для 2p = 4: 16; 16; 16; 16; 16; 16 ...; для 2p = 6: 18; 18; 17; 17; 18; 18;.... 3. Класс изоляции F.

Таблица 8.19, Обмоточные данные электродвигателей серии 4A200

1				C								- Colodor		
	3							Статор						Ротор
	п, U1,	$U = 380 B$ $D_c/dc$ , $L$ , $\delta$ , MM $Z_1$ (	Dc/dc,	₹يا	δ, MM	12	Соединение фаз	r.S	y,	<b>a</b> 1	Диаметр про- G1, вода, мм кг	G <sub>1</sub> ,	rı, OM	Z <sub>2</sub>
	37 2945 220/380	70	349/194 130 0,9 36	130	6'0	36	λ/∇	(10+10)4 1-12	1-12	2	1,5	19,7	19,7 0,067	28
	380/660					,		(17+17)3			1,5	19,5 0,203	0,203	ļ
1 74	45 2945 220/380	83,8	349/194 160 0,9 36	99	6'0	99	λ/∇	(8+8)5	1-12	2	1,45	21,0	21,0 0,051	28
	380/660							(15+15)3			1,40	20,7 0,160	0,160	

0,141

15,9

1,35

က

=

(12+12)2

 $\Delta/\Delta$ 

72

0,5

215

349/250

57,7

220/380

975

30

4AH200M6

380/660

(21 + 21)

	_			8.	. 06	бмо	mo	чны	е д	анн	ые	элє	кт	рич	еск	ux I	иаи	иин				
,																						
Ротор	72	38		38		28		28		58		58	i	28		28		38		38	1	(
	г1, Ом	060'0	0,259	0,065	0,202	0,193	0,575	0,129	0,389	0,234	0,750	0,195	909'0	0,046	0,136	0,033	0,094	620'0	0,223	0,057	0,163	
	ر. مر,	17,6	18,1	20,5	19,5	15,9	15,6	16,8	16,6	13,5	13,1	14,5	14,5	20,6	19,8	22,4	22,0	18,2	18,3	20,4	20,3	
	Диаметр про- вода, мм	1,35	1,20	1,35	1,30	1,25	1,16	1,40	1,50	1,40	1,04	1,50	1,12	1,35	1,25	1,50	1,25	1,40	1,25	1,56	1,20	
	aį	2		2		3	2	က		2		4		2		2		2		2		
	۲۲	1-1		1-11		1-1		1-11		1-8		1-8		1-12		1-12		1-12		1-11	į	
Статор	Sn	(9+8)4	(14+15)3	(7+7)5	(12+12)3	(14+14)2	(16+16)2	(11+11)2	(19+19)	(11+12)2	(19+19)2	(19+19)	(33+33)	9(8+8)	(13+14)4	9(2+9)	(11+11)5	(8+8)4	(14+13)3	(6+7)4	(11+11)4	
	Соединение фаз	Δ/Υ	<u> </u>	Λ/Δ		λ/\Δ		NΔ	<b>L</b>	√√	L ,	Δ/Υ		Λ\Δ		Ŋν		NΔ		Δ/Υ		
	12	48		48		72		72		72		72		36		36		48		48		1
	δ, мм	2,0		7,0		0,5		0,5		0,5		0,5		6,0		6'0		7,0		7,0		
	M, L	170		215		160		185		160		185		160		200		170		215	,	
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	349/238		349/238		349/250		349/250		349/250		349/250		349/194		349/194		349/238		349/238		
4	11, A, IIDN U = 380 B	68,8		82,6		41,3		56		37,8		45		93		137		84,4		102		
=	- - - -	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	
-		·—						T						T						T		_

, п МИН <sup>1</sup>

P, P

Гип электродвигателя 1475

37

4A200M4

1475

45

4A200L4

975

22

4A200M6

980

30

4A200L6

735

18,5

4A200M8

2940

22

4AH200M2

730

22

4A200L8

2940

75

4AH200L2

1475

45

4AH200M4

1475

25

4AH200L4

182				8.	06	мо	mo
Ротор	Z <sub>2</sub>	28		28		28	
	OM.	0,095	0,285	14,9 0,210	0,623	18,6 0,125	0,370
	G <sub>1</sub> ,	17,8 0,095	17,5 0,285	14,9	14,7 0,623	18,6	18,5 0,370
	Диаметр про- вода, мм	1,25	1,16	1,20	1,12	1,25	1,35
	a a	က		2		4	
	y,	1-1		1-11		18	
Статор	ςς	(6+6)3	(15+16)2	(10+10)3	(17+17)2	(14+14)2	(24+24)
	Соединение фаз	٨/٧		λ/Δ	<del></del>	Δ/Υ	
	12	72		72		72	
	L, 8, MM Zi	0,5		0,5		0,5	
		215		260		260	
	Dc/dc, MM	349/250 215 0,5		349/250 260 0,5 72		349/250 260 0,5 72	
-	и, А, при U = 380 В	7,07		42		62	
:	<u>,</u> m	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660
	мин <sup>-</sup>	980		730		30 730	
ſ	<del>г.</del> Ф	37		22		30	
ŀ	ип электро- Р, двигателя Вт	4AH200L6		4AH200M8		4AH200L8	

Примечания.

1. Марка провода обмотки статора ПЭТ-155, класс нагревостойкости F.

2. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,4 мм.

4. Неравновитковые катушки в двухслойной обмотке при нечетном шаге чередовать через одну, при четном — поларно. Например, для двигателя 4Ф200М2 при шаге 1—12 чередование следует выполнять: 17; 18; 17..., а для двигателя 4А200М4 — при шаге 1—11: 9; 9; 8; 3. Толщина клина 2,5 мм.

Ротор 0,042 -. Q 24,8 ≠څ 1 - 12Ξ 45 WKI Таблица 8.20. Обмоточные данные электродвигателей серий 4A225 и 4A250 ä N ξ 9 Статор 7+8 131 Диаметр провода, мм 1,45 36 7 0,1 Š,ν M 180 ≨ تـ 392/208 Dc/dc, Σ 168/97,4 -- ≺ 220/380 ± a п, 2980 9, P 22 Гип электро-

38

0,05

25,8

1-1

0,124

24,7

78 22 8 8

က က ~

13+13 13+13 23+22 10+10 12+12

1,56 <del>6</del>, 93 8 1,20

48

0,85

200

392/264

169/97,9

1480

22

4A225M4

97,4/56,5

380/660 220/380

двигателя

4A225M2

0,146

25,1

28 22

92

0,098

21,3 21,6

1-1

က က

72

9'0

175

392/284

118/68

980

37

4A225M6

68,1/39,4

380/660

94,9/26,9

380/660 220/380 0,31

144

2

Ротор	72	2 56	· ·	40	8. 0	40		50		20		56		56	7 7	99		56	
	. OM	0,112	0,336	0,0233	0,074	0,019	0,059	0,028	0,092	0,0233	0,077	0,069	0,205	0,052	0,15	0,098	0,264	0,065	0,207
	£, P	19,4	19,3	33	33	34,8	35	39,6	38	43,8	40	26,6	26,6	27	27,9	22,7	23,5	26,8	25,8
	75	<del>-</del>		1-15	<b>.</b>	1-15		1-13		1-13	-	1-11		1-1		1-8		1-8	
	₩ĸį	96	162	36	64	32	95	45	80	40	70	72	124	09	104	06	150	72	126
	e Ti	2	4	2	2	2	2	4	4	4	4	က	က	ო	က	4	4	4	4
	Ē	က	-	80	9	6	9	4	2	2	3	4	2	4	က	2	-	2	2
Статор	N <sub>31</sub>	8+8	27+27	4+5	8+8	4+4	7+7	6+6	16+16	8+8	14+14	6+6	15+16	7+8	13+13	15+15	25+25	12+12	21+21
	Диаметр про- вода, мм	1,50	1,40	1,56	1,35	1,56	1,45	1,56	1,62	1,50	1,40	1,30	1,40	1,40	1,25	1,40	1,56	1,62	1,20
	12	72		48		48		09		09		72		72		72		72	
	δ, MM	9,0		1,2		1,2		0,+		0,		7,0		7'0		2,0		7,0	
	, <u>M</u>	175		200		230		220		230		180		200		180		220	
	Dc/dc,	392/284		437/232		437/232		437/290		437/290		437/317		437/317		437/317		437/317	
	<u>-</u> : ≺	105,5/61	63/36,4	230/133,5	134/77,3	275/158,4	158/91,7	230/131,7	132/76,2	270/156,5	157/90,8	142/82	82,1/47,4	173,8/100,5	100,5/58,1	125/72,4	73,4/42,4	152/87,8	87,8/50,7
-	<u>,</u> a	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660
	, HM	740		2960		2960		1480	•	1480		980	<u> </u>	980		740		740	
ij.	- E	93		75		6		75		6		45		55		45		45	
	ип электро- двигателя	4A225M8	-	4A250S2y3		4A250M2 Y3		4A250S4 Y3		4A250M4 Y3		4A250S6 Y3		4A250M6 y3	•	4A250S8 y3		4A250M8 y3	

2. Марка провода обмотки статора ПЭТ-155.
 3. Обмотка двухслойная равносекционная.
 4. Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,4 мм.
 5. Класс изоляции F.
 6. Чередование катушек у двигателя 4A225 для 2p = 2: 7; 8; 7; 8; ...; для 2p = 4: 23; 23; 23; 23; 23;....
 7. Чередование катушек у двигателя 4A250 для 2p = 2: 4; 4; 5; 5; 4; 4; 5; 5; ...; для 2p = 6: 15; 15; 16; 16; 15; 16; 16; 16; ....

Тил электродвигателя

4AH280M2

4A280S2

4A280M2

4AH280S2

184	1			8	B. 00	бмо	точ	ны	е да	ннь	ле з	лек	трі	иче	ских	( ма	ши	Н				
	Ротор	22	38				20	72	20	72	20	72	50	72	82	81	82	81	82	81	82	
	-	г, Ом	0,0343	0,0264	0,0129	0,0308	0,0511	0,0511	0,0359	0,0359	0,0175	0,0175	0,053	0,053	0,0314	0,0314	0,0255-	0,0255	0,0382	0,0382	0,0287	
		G1, KF	6,79	7,17	75,0	74,0	63,5	63,5	71,5	71,5	75,0	75,0	72,4	72,4	47,5	47,5	52,0	52,0	49,3	49,3	49,8	
355		ахЪт или д <sub>пр</sub> , мм	1,16×4,1	1,35×4,1	1,95×4,1	1,25x4,1	1,08×3,53	1,08×3,53	1,35×3,53	1,35×3,53	1,95x3,53	1,95×3,35	1,25×2,53	1,25x3,53	1,81×3,05	1,81x3,05	1,08×3,05	1,08×3,05	1,68x3,05	1,68×3,05	1,0×3,05	
315 u 4A		Wĸ1	6и7*1	5и6*2	4	9	13	13	Ξ	11	13	13	11	11	6и7*3	6и7*3	11	11	7	7	11 и 12	
), 4A		42	2	ı	J		4	L	<b></b>						3	3	9	9	က	က	9	i
A28(		Ē	4				2								2							
uŭ 4	do	L <sub>C</sub> L	25	4	32	48	52	25	4	44	52	52	44	44	26	26	44	44	28	29	46	
ей сер	Статор	ı,	1-15	1-14	1-16	1-16	1-12	<b></b>	·	L		L	L		1-10		1-11				L	
21. Обмоточные данные электродеигателей серий 4A280, 4A315 и 4A355		Тип обмотки	Двухслойная петлевая	концентрическая		:	Двухслойная петлевая	концентрическая							Двухслойная петлевая	концентрическая						
НЬ		12	48				99								72							_
е да		δ, MM	t. 6,1				6,0								8,0							
4HP		۳, ۳ ۳,	165	230	175	205	205	206	235	235	220	220	240	240	200	200	230	230	1 30	190	225	
Обмот		Dc/dc,	520/275			1	525/335								520/370							-
Таблица 8.21.	-	<u>-</u> . ≺	288/166	. 359/207	355/255	248/142,5	243/141	246/142	291/168	295/171	337/195	347/200	234/135	238/137	289/167	298/172,5	346/200	363/210	240/138	246/143	286/165	
Ta		- <u>-</u> 8	380/660	380/660	220/380	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	220/380	220/380	380/660	380/660	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	
		л,	2962	2965	2970	2970	1470	1455	1470	1455	1470	1455	-	1465	980	970	980	970	980	980	385	
		τ. <u>₽</u>	160	200	110	132	132	132	160	160 1455	110	110	132 1475	132	06	06	110	110	75	75	06	H
		•	<del>  -</del>	14	<del>  -</del> -	+	-	<del>  -</del> -		Ε-	<del>-</del>		<del> </del>	Η-	<del>                                     </del>	-	<del></del>			<del> </del>	-	Ļ

4AHK280M4

4AHK280S4

4AH280S4

4AH280M4

83

0,0287

49,8

1,0x3,05

11 и 12

9

46

225

294/170

220/380

970

96

4AK280M6

4AK280S6

4A280M6

4A280S6

4AHK280M6

4AHK280S6 4AH280M6

4AK280M4

4AK280S4

4A280S4

4A280M4

4AH280S6

0,0287 0,0287 82,0 0,0225

0'22 0,77

1,56×3,53 1,56×3,53 1,81x3,53

0 σ

9 38

210 250

367/212 448/259

380/660 380/660

4AHK315S4

4AH315M4

200 1480 380/660

4AH315S4

200

4A315M2

250 9

4AH315M2

4A315S2

4AK280M10

45 45

4A280M10

37 37

4A280S10

4AK280S10

4AHK280M10

1-12

				8	. O	бмс	то	чнь	ле с	ан <b>і</b>	ње	эл	ект	pu	ieci	kux	маі	иин	<i>!</i>		
Ротор	22	98	84	98	84	98	84	98	84	90	20	106	20	90	20	98	202	38			22
۵	r, 0 <sub>M</sub>	0,0367	0,0367	0,0297	0,0297	0,05	0,05	0,0311	0,0311	0,0547	0,0547	0,0402	0,0402	0,0599	0,0599	0,0536	0,0536	0,01824	0,0226	0,0148	0,0287
	·	-		<del> </del>		0	0		_					<del></del>		0,0	!	0'0		0,0	<del>                                     </del>
	G <sub>1</sub> , Kr	53,0	53,0	58,8	58,8	45,1	45,1	52,9	52,9	43,0	43,0	48,0	48,0	41,2	41,2	42,6	42,6	90,5	82,5	93,4	0'22
	ахът или с <sub>пр</sub> , мм	1,25×3,28	,25x3,28	1,45×3,28	1,45×3,28	1,0×3,28	1,0×3,28	1,35×3,28	1,35x3,28	Ø1,35	Ø1,35	Ø1,5	Ø1,5	Ø1,35	Ø1,35	Ø1,48	Ø1,48	1,68×4,4	1,56×4,1	2,1×4,1	1,56×3,53
	Wri	5	5	6	6	12	12	6	6	ဖ	9	5	2	16	16	16	16	5	5	4	10
	a F	2	2	4	4	4	4	4	4	2				2				2			4
	Ē	4	4	5	2	7	2	2	7	∞	ω	ω	∞	က	ო	က	က	4			2
Статор	P <sub>3</sub> 1	9	5	38	36	48	48	99	36	96	96	80	8	96	96	8	8	4	40	32	8
ػ	5	-6				<u>م</u>				<del>1</del> -6					,		1	1-15	1-16		1-13
	5	тлевая	жая							нден-				левая	ray.			евая			евая
	Тип обмотки	Двухслойная петлевая	концентрическая							Двухслойная концен-	трическая			Двухслойная петлевая	концентрическая			Двухслойная петлевая			Двухслойная петлевая
	гі Тип обмот	72 Двухслойная пе	концентричес							90 Двухслойная ко	трическая			Двухслойная пет	концентричес			48 Двухслойная петл			60 Двухслойная петл
	·		концентричес								трическая			Двухслойная пет	концентричес				1,3		<u> </u>
	12	72	хонцентричес	240	240	185	185	250	250	8	185 трическая	220	220	170 Двухслойная пет	170 концентричес	180	180	48	250 1,3	310	8
	δ, z <sub>1</sub>	0,8 72		240	240	185	185	250	250	06 2'0		220	220			180	180	1,5 48		310	1,0 60
	L, 8, 21	210 0,8 72		300/173 240	313/180	188/108	193/11,5	248/143 250	256/148 250	185 0,7 90		197/114 220	204/118			164/94,5	171/98,8	210 1,5 48	250	351/203	210 1,0 60
	D <sub>C</sub> /d <sub>C</sub> , L, δ, z <sub>1</sub>	520/385 210 0,8 72	210							520/400 185 0,7 90	185			170	5 170			590/310 210 1,5 48	520/275 250	351/203	590/380 210 1,0 60

22

4A280M8

22

4AK280S8

75

4AK280M8

5 55 55

4AHK280S10 4AH280M10

4AH280S10

22

4A280S8

75 23

4AH280S8

8

4AH280M8

4AHK280S8

9

4AHK280M8

ᅂ

Тип электро-

двигателя

4AHK315M4

Р. Вт

Гип электро-

двигателя

132

4AH315S6

132

4AHK315S6

160 160

4AH315M6

200

4AK315M4

4A315M4

4AK315S4

4A315S4

110 110

4A315S6

4AK315S6

4AHK315M6

110 110

4AH315S8

4AHK315S8

132 132

4AH315M8

4AHK315M8

32 32

4A315M6

4AK315M6

186				8	3. O	бм	отс	ЭЧН	ые	дан	ны	е эл	пек	тр	иче	ски	X M	аш	ин	
Ротор	22	72	50	72	50	72	82	81	82	81	82	81	82	81	98	84	98	84	98	84
	rı, 0M	0,0225	9020'0	9080,0	0,0203	0,0203	0,058	0,058	0,0447	0,0447	0,0203	0,0203	0,043	0,043	0,0222	0,0222	0,0527	0,0527	0,0228	0,0228
	G <sub>1</sub> , Kr	82,0	82,3	82,3	0'96	0,96	029	65,0	67,5	67,5	9,95	9,95	65,2	65,2	64,8	64,8	65,3	65,3	61,2	61,2
	ахртили d <sub>пр</sub> , мм	1,81×3,53	1,56×3,53	1,56x3,53	1,95×3,53	1,95×3,53	1,35×3,53	1,35×3,53	1,56×3,53	1,56×3,53	1,25×3,05	1,25×3,05	1,81×3,05	1,81×3,05	1,68×3,53	1,68×3,53	1,08×3,53	1,08×3,53	1,68×3,28	1,68×3,28
	Wĸſ	ø,	10	10	8	8	10	10	8и9*4	8и9*4	9и10*5	9 N 10*5	7	7	8	8	12	12	2 и 8∗6	7 и 8∗6
	ä	4					က				9		က		4		·			
	Ě	2					2				2				2					
do	Пэт	36	5	64	32	32	40	40	34	34	36	36	28	28	32	32	48	48	30	30
Статор	y.	1-12		L	,		1-10				1-1				1 –8			L)	1	
	Тип обмотки	Двухслойная петлевая					Двухслойная петлевая								Двухслойная петлевая	,				-
U 	12	09					72								72					
	S,	0,1	6,0				6'0				8'0				6,0				8'0	
	L,	250	290	290	360	360	190	190	220	220	275	275	320	320	240	240	280	280	300	300
	Dc/dc,	590/380	520/335				590/425				520/370				590/440				520/385	
	<u>.</u>	447/258	282/164	285/165	351/203	348/201	242/140	248/143	293/169	297/171,5	346/200	359/207	240/138	248/143	259/208	370/214	250/145	256/148	300/173	306/177
-		4		İ	1			5		ł	<del></del>	1	<del> </del>	<del></del>				1		
	.; <b>a</b>	380/660 4	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	220/380	220/380	380/660	380/660	220/380	220/380	380/660	380/660	220/380	220/380
		ļ.,		-	1480 380/660	1470 380/660	985 380/660	975 380/660	985 380/660	975 380/660	985 220/380	975 220/380	985 380/660	980 380/660	735 220/380	730 220/380	735 380/660	730 380/660	740 220/380	730 220/380

106 120

47,6 47,6

2 12

S 4

<del>-</del>8

Двухслойная петлевая концентрическая

8 8,0

590/450

264/152,5 368/212

220/380 220/380 220/380

110

4AK315M8

73 72

4AH315S10

270/156

580

4AHK315S10

0,0351 0,0351

98 8

63,2 63,2

1,0×3,28 1,0×3,28 <u>4</u>,1 Ø1,4

9 9

8 84 96 96

370 370 200 200

363/209

220/380

740 730 590

10

4A315M8

8 8

4A315S8

4AK315S8

0,01755 0,01755

2 2 8

0,0164

95,0

1,95×4,1 1,95×4,1 1,16×4,1

ထားတြာ

2 4

1-12

Двухслойная петлевая

1,2 60

245 245 305

660/435

545/315

380/660

1485

4A355S2 4A355M2 4AH355S4

315

380/660

315

4AHK355S4

8

4AH355M4

380/660

2970 2970 2970

4AH355M2

2970

315 400 250

4AH355S2

485

4AK315M12

355/320 702/406

8 8

0,0164

95,0 98,4

6и7

52

				8.	06	мог	поч	ныє	е да	ннь	<i>1</i> е э	лек	mpı	ичес	ских	ма	ши	4	
Ротор	22	106	120	106	120	106	120	106	108	106	108	106	108	106	108	38			
	г, Ом	0,0249	0,0249	0,0351	0,0351	0,0261	0,0261	0,0517	0,0517	0,0292	0,0292	0,0512	0,0512	980'0	0,0365	0,01165	0,00939	0,0126	0,01035
	G1, KF	54,2	54,2	20'0	20'0	56,8	8'99	45,0	45,0	51,6	51,6	46,7	46,7	55,0	55,0	98,3	103	108,6	114,2
	ахb і или d <sub>пp</sub> , мм	Ø1,56	Ø1,56	Ø1,62	Ø1,62	Ø1,56	Ø1,56	Ø1,3	Ø1,3	Ø1,56	Ø1,56	Z9'1Ø	Ø1,62	Ø1,5	Ø1,5	2,1×4,7	1,56×4,7	2,26×4,4	1,68×4,3
	Wĸ1	01	10	11	=	б	6	18	18	5.	13	œ	ω	13	13	4	3и4	4	3и4
	a_	2		r.				9				က		မ		2			
	έ	4		က		4		က				4		က		4	ယ	4	9
dc	N31	80	80	99	99	72	72	108	108	78	78	64	64	78	78	32	42	32	42
Статор	y.	- 8 - 1		1-9.	<u> </u>	·		1-7				<del>1</del> -8				1-16	1-15	1-16	
	Тип обмотки	Двухслойная петлевая	концентрическая					Двухслойная петлевая	концентрическая							Двухслойная петлевая			
	12	8						96								48			
	S,	8'0		7'0		,		8,0		_		7,0				8,		2,1	
	₩, Ļ	240	240	250	250	305	305	200	200	240	240	250	250	305	305	210	265	230	360
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	590/450		520/400				590/450				520/400				660/345	<b></b>	590/310	
_	¥	315/182	318,5/184	197,5/114	216/125	260/150	288/166,5	204/118	218/123	277/160	288/166	171/99	173/100	204/118	208/120	545/315	962/389	442/255	542/313

220/380

4AHK315M10

220/380

590 580 590 590 590 490

8

4AH315M10

÷ 6

Мин. -

۳. ۳

Гил электро-

двигателя

220/380

4AK315M10 4AH315S12

220/380 220/380 220/380

> 475 490 490 490

4AHK315S12

4AH315M12

220/380

4AK315S10

4A315S10

4A315M10

220/380

4AHK315M12

220/380

220/380 220/380 220/380 380/660

480

4AK315S12

4A315S12

4A315M12

Тип электро-

двигателя

4AHK355M4

84

0,0311

83,7

1,56×3,53

6

36

375

304/176

380/660

735 160

4AK355M8

4A355M8

4AHK355M8

4A355S8 4AK355S8

4AH355M8

4AHK355S8

4AH355S8

4AK355M6

4A355M6

188	!			8.	06	мог	поч	ные	да	ННЬ	<i>1</i> е э.	лек	тρι	1400	ских	ма	шиі	4			
Ротор	22	72	50	72	50	72	82	81	82	81	82	81	82	81	98	84	98	84	98	84	98
	r1, 0M	0,0124	0,0161	0,0161	0,01325	0,01325	0,0439	0,0439	0,0224	0,0224	0,0329	0,0329	0,0229	0,0229	0,0439	0,0439	0,0298	0,0298	0,0517	0,0517	0,0311
	G1, Kr	98,4	93,0	93,0	104	104	76,4	76,4	84,5	84,5	78,8	78,8	87,0	0,78	74,3	74,3	93,6	93,6	71,77	7,11	83,7
	ахът или d <sub>пр</sub> , мм	1,16×4,1	1,16×3,53	1,16×3,53	1,35×3,53	1,35×3,53	1,0×3,53	1,0×3,53	1,25×3,53	1,25×3,53	1,95×3,53	1,95×3,53	1,25×3,53	1,25×3,53	1,08×4,1	1,08×4,1	1,45×4,1	1,45×4,1	1,25×3,53	1,25×3,53	1,56×3,53
	WK1	5и3	7	7	9	9	15	15	12	12	7	7	11	11	12	12	10	10	10 и 11	10 и 11	6
	42	4	4				9				ო		2		4						
l	Ē	2	4				~								~						
do	n <sub>31</sub>	25	29	26	₩	₩	99	99	84	48	82	28	4	4	84	48	40	9	42	42	36
Статор	75	1-12					1-10			L		I-,			1-8	<u> </u>		·			
	Тип обмотки	Двухслойная петлевая					Двухслойная петлевая								Двухслойная петлевая						
	72	9					72								72						
	δ, M	1,2	1'0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	0,1	,		,	6,0	,	,		0 1		,		6,0		
	₹ ئـ	305	360	360	450	450	220	220	275	275	295	295	370	370	250	250	310	310	325	325	375
:	Dc/dc,	660/435	590/380				660/470				590/245				600/490				590/440		
_	<del>.</del> ≺	706/408	432/250	447/259	537/310	546/315	355/205	366/211,5	442/256	452/261	287/166	293/169	358/206	364/210	291/168,5	300/177	377/218	273/215	254/147	257/148,5	301/174
-	- Ω .	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660
	Р, п, Вт мин <sup>-1</sup>	1475	1485	1480	1485	1480	985	980	985	980	985	086	985	985	740	730	740	730	740	735	740
	7. 면	408	250	250	315	315	200	200	250	250	160	160	200	200	160	160	200	200	132	132	160
	<u>.</u>			_	1	1			T		1	T	T				1				l

4AHK355M6

4A355S6 4AK355S6

4AHK355S6

4AK355M4 4AH355S6

4A355M4

4AK355S4

4A355S4

4AH355M6

					3. C	ЮМ	om	ОЧН	ые	da	HHE	ie :	эле	кт	оич	ecr	cux	Ma
Ротор	22	106	120	106	120	901	120	106	120	106	108	106	108	106	108	106	108	
	r1, 0M	0,0207	0,0207	0,0448	0,0448	0,0233	0,0233	0,0167	0,0167	0,0227	0,0227	0,0174	0,0174	0,0266	0,0266	0,0195	0,0195	
	G <sub>1</sub> , Kſ	74,6	74,6	80,2	80,2	59,2	59,2	99'2	99'2	74,2	74,2	77,4	77,4	63,3	63,3	71,3	71,3	
	ахb; или d <sub>пр</sub> , мм	1,56×3,28	1,56×3,28	1,08×3,28	1,08×3,28	Ø1,62	Ø1,62	Ø1,62	Ø1,62	1,25×3,28	1,25×3,28	1,45×3,28	1,45×3,28	Ø1,68	89'100	Ø1,62	01,62	
	WK1	თ	6	13 и 14	13 n 14	6	6	7	7	12	12	10	10	11	11	6	6	
1	a1	5						·		9								
	Ē	2				4		2		2				က		4		
do.	n <sub>31</sub>	99	36	54	54	72	72	70	2	48	48	40	40	99	99	72	72	
Статор	y,	1-8						1–9		1-7								
	Тип обмотки	Двухслойная петлевая	концентрическая							Двухслойная петлевая				Двухслойная петлевая	концентрическая			
	12	06								90								
	δ,	6,0				8,0				6,0				8'0				
	7, ₹	225	225	260	260	295	295	355	355	225	225	260	260	295	292	355	355	
	Dc/dc,	005/099				590/450			,	005/099				590/450				
	<u>.</u> 4	379/219	386/223	260/150,5	267/154,5	294/169,5	308/178	357/206	360/208	332/192	360/208	405/234	431/349	286/165	294/170	346/99,5	365/211	
	<u>-</u> 0	220/380	220/380	380/660	380/660	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	
	MANH.	290	280	590	580	590	585	290	585	490	480	490	480	490	485	490	485	
	7. P2	110	110	132	132	96	96	10	110	8	06		110	75	75	8	90	
7.11	ииі электро- двигателя	4AH355S10	4AHK355S10	4AH355M10	4AHK355M10	4A355S10	4AK355S10	4A355M10	4AK355M10	4AH355S12	4AHK355S12	4AH355M12 110	4AHK355M12 110	4A355S12	4AK355S12	4A355M12	4AK355M12	

\*! Чередование витков в катушке 6; 7; 7; ...

2. Односторонняя толщина пазовой изоляции для всех электродвигателей 0,55 мм.

Класс нагревостойкости изоляции F.

 $<sup>^{*2}</sup>$  Чередование витков в катушке  $^{7}$ ;  $^{6}$ ;  $^{7}$ ;  $^{6}$ ;  $^{1}$ ;  $^{8}$  Чередование витков в катушке  $^{8}$ ;  $^{9}$ ;  $^{6}$ ;  $^{1}$ ;  $^{6}$ ;  $^{1}$ 

<sup>\*5</sup> Чередование витков в катушке 9; 9; 10; 10; 9; 9; 10; 10.

<sup>\*6</sup> Чередование витков в катушке 7; 8; 7; 8.

Соединение фаз обмотки статора при напряжении 220 В Δ, при напряжении 380 В Y.

# 8.4. Обмоточные данные роторов электродвигателей серий 4АНК и 4АК с высотой оси вращения 280—355 мм

1 -	5					Рото	Ротор фазный					
		U <sub>2</sub> , B	l2, A	22	y2	П32	m <sub>2</sub>	a2	<b>♦</b>	Размер провода, мм	G2, Kr	12
>	380/660	257	326	72	1-19	2	-	-	24	3,05×18,0	40,3	0,00915
~	380/660	302	325								42,5	0,00965
1 ~	380/660	217	326					,			40,0	0,0091
1 ~	380/660	279	300								42,9	0,0098
	220/380	206	277	81	1-15 и 1-14	2	-	-	27	3,05× 15,6	36,2	0,01095
	220/380	233	303								38,1	0,01155
	220/380	183	261								34,5	0,0108
	220/380	223	256							:	36,5	0,0115
	220/380	178	279	84	1-12 и 1-11	2	-	-	28	3,05×15,6	34,5	0,01042
	220/380	190	308								36,5	0,01085
	220/380	149	231								32,6	0,00983
	220/380	200	232								37,2	0,0112
	220/380	160	177	120	1–13	2	-	-	40	2,63×14,5	35,8	0,0169
	220/380	185	180								37,3	0,0176
	220/380	151	153								34,9	0,0164
	220/380	162	169								35,4	0,0168
	380/660	324	394	72	1-19	2	-	1	24	3,8×19,5	19	0,00751
	380/660	373	413								65	86,00,0

0,0093

3,8× 19,5

0,00823

96,6 75,0

485 330

515 485

380/660 380/660

4AHK355M4

4AK355S4

		<del></del>	<u>.</u> _		8. O	бмс	omo	ЧНЬ	е д	анн	ые :	элеі	ктр	иче	СКИ	х ма	аши	Н		<u></u> .
	72	0,0105	0,01037	0,00830	0,00876	0,01255	0,0135	0,00875	0,00936	0,0124	0,014	0,0154	0,0166	0,0192	0,0213	0,01415	0,0155	0,0168	0,0187	0,00753
	G <sub>2</sub> , Kr	46,4	47,57	49,8	52,5	41,4	43,7	51,9	55,5	40,7	45,5	35,3	38,6	40,6	45,0	34,8	37,7	35,2	39,0	0,08
	Размер провода, мм	3,05×18,0		3,8×16,8		3,05×15,6		4,4×14,5		3,05×15,6		2,83×15,5		2,63×14,5		2,44× 16,8		3,28×11,6		4,4× 19,5
,	φ*	24		27				28				40				36				24
	a <sub>2</sub>	-		-				-				-				-			,	-
Ротор фазный	m <sub>2</sub>	-		-				-				-				-				-
Ротор	n <sub>32</sub>	2		2		<del></del>	<del></del>	2				2				2				2
	y <sub>2</sub>	1-19		1-15 N 1-14	-			1-12 w 1-11				1–13				1–10				1-19
	22	72		81				84				120				108				72
	I2, A	295	321	353	361	253	253	328	364	.231	229	221,5	218,5	157,5	172	235	228	176	168	460
	U <sub>2</sub> , B	337	390	231	272	270	320	212	247	240	299	214	258	222	272	165	207	164	201	420
=	5	380/660	380/660	380/660	380/660	220/380	380/660	220/380	380/660	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	380/660
Тип электро-	двигателя	4AK315S4	4AK315M4	4AHK315S6	4AHK315M6	4AK315S6	4AK315M6	4AHK315S8	4AHK315M8	4AK315SB	4AK315M8	4AHK315510	4AHK315M10	4AK315S10	4AK315M10	4AHK315S12	4AHK315M12	4AK315S12	4AK315M12	4AHK355S4

Тип электро-	_					Рото	Ротор фазный						192
двигателя	5	U <sub>2</sub> , B	l2, A	22	, уг	Пэ2	m <sub>2</sub>	a <sub>2</sub>	W	Размер провода, мм	G2, KF	72	·,
4AK355M4	380/660	586	350	72	1–19	2	-	-	24	3,8× 19,5	83,7	0,01035	
4AHK355S6	380/660	309	409	81	1-15 и 1-14	2	-	-	27	4,1×18,0	62,4	0,00784	
4AHK355M6	380/660	385	393								68,2	0,00862	
4AK355S6	380/660	333	296			-				3,8×16,8	59,1	6600'0	3. O
4AK355M6	380/660	425	288								66,5	0,01105	бмс
4AHK355S8	380/660	260	392	84	1-12 n 1-11	2	-	-	28	4,7× 15,6	64,4	0,00822	то
4AHK355M8	380/660	303	389								71,2	0,00908	ЧНЬ
4AK355S8	380/660	298	274			-				4,4× 14,5	60,73	0,010	је ∂а
4AK355M8	380/660	348	285								64,5	0,0109	анні
4AHK355S10	220/380	283	239	120	1–13	2	_	-	40	2,83×15,6	46,9	0,0167	ые :
4AHK355M10	380/660	327	250			*****					50,1	0,0179	элен
4AK355S10	220/380	289	195			- <del>1</del> - <del>1</del> - 1					50,3	0,01865	ктр
4AK355M10	220/380	355	223								59,1	0,0207	иче
4AHK355S12	220/380	282	259,5	108	1-10	2	-	-	36	2,44×18,0	40,3	0,0146	ски.
4AHK355M12	220/380	265	265					-			43,2	0,0153	х ма
4AK355S12	220/380	217	187							2,44× 16,8	41,8	0,01715	ши
4AK355M12	220/380	302	185									46,7	Н
Примечания.	Тримечания.	>											

Соединение фаз Y.
 Односторонняя корпусная толщина пазовой изоляции 0,65 мм.

<sup>3.</sup> Обмотка ротора стержневая, двухслойная.

<sup>4.</sup> Класс изоляции F.

## 8.5. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО 0-9-го габаритов

		8. O	бмо	точ	ІНЫЄ	e da.	нны	е эл	екп	прич	еск	ux N	1aw	ин				193
	Ротор	Z <sub>2</sub>	19				19				18	·			18			
		ε	79,3	47,4	26,3	8,42	54,7	30,2	17,5	5,85	6,8	53	29	9,35	90	33,2	19,5	6,4
		G <sub>1</sub>	99'0	69'0	0,72	0,74	962'0	0,82	0,82	0,826	0,734	0,775	0,805	0,82	0,87	6,0	0,91	0,91
<b>6apuma</b>		Диаметр провода	0,31	0,35	0,41	0,55	0,35	0,41	0,47	0,62	0,31	0,35	0,41	0,55	0,35	0,41	0,47	0,62
)-20 <i>a</i> a		W <sub>K</sub> 1	225	171	130	75	185	140	107	62	315	240	183	104	251	190	146	84
340 (		a1 ·	-				_						<u> </u>		-			
nnd		m,	-		_		-				-				-			
тей се		N <sub>3</sub> 1	225	171	130	75	185	140	107	62	315	240	183	104	251	190	146	84
Таблица 8.22. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО 0-го габарита	Статор	тип обмотки	Однослойная				Однослойная				Однослойная	-			Однослойная			
ценных элекі		y1	1-12; 2-11				1-12; 2-11				1-8; 2-7				1-8; 2-7			
samun		Z1	24	-			24			e non	24	A-4			24			
рыво		S,	6,0				0,3				6,0				6,0			
se 83		۳, ۲. ۳, ۲.	48				09				48				09			
е данн		Dc/dc,	120/60				120/60				120/72		*		120/72			
точны			0,1/0,3	8,0	1,0/1,7	1,7/3,0	0,8/1,4	1,2	1,4/2,5	2,5/4,4	0,1/9,0	2,0	1,0/1,7	1,7/3,0	0,8/1,3	1,0	1,3/2,3	2,3/4,0
. Обмс	Соеди-	нение фаз	٧/٨	>-	√/\Δ	√/\	√/Λ	>-	λ/λ	√/Λ	۲/۸	Υ	λ/λ	√/\Δ	Λ/Λ	Υ	√/Λ	۷/۸
пица 8.22	=	. a	088/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127
Ta6,		KAH.	2750				2750				1400				1400			
	r	7. <del>8</del>	0,4			,	9'0								0,4			-
	Тип элек-	тродвига- теля	BAO 071-2	111111111111111111111111111111111111111			BAO 072-2				BAO 071-4 0,27				BAO 072-4			

Таблица 8.23. Обмоточные данные езрыеозащищенных электродвигателей серии ВАО 1-го габарита

94	<u> </u>				<u>0.</u>	00	MOI	IIU'	400	10 0	Јап	ны	<del>- 3</del> .	1101	Ш	141	JUK	ux	ivia	uu						
F										<del></del> i																
	Ротор	72	20		·——		20				30	,			30	·,	· ,		7 5	,	,		79			
		ح	24,5	13,7	8,35	2,63	1,68	9,44	5,72	1,82	33,5	18,2	10,5	3,62	23,5	12,1	8,05	2,56	53,6	31,1	17,2	5,8	38,6	23,0	12,8	4,46
		5	1,35	1,39	1,35	1,37	1,48	1,52	1,47	1,5	1,21	1,2	1,22	1,26	1,31	1,32	ر. در	1,33	1,46	1,46	1,51	1,4	1,81	1,75	1,81	1,75
oaponia		Диаметр провода	0,49	0,57	0,64	98'0	0,55	0,64	0,72	96'0	0,44	0,51	0,59	22,0	0,49	0,57	0,64	98'0	0,41	0,47	0,55	0,72	0,47	0,53	0,62	8,0
200		Wĸ	148	112	98	49	120	91	70	40	205	150	115	99	165	123	96	55	201	153	116	29	170	129	86	27
2		a.	-				-				-				-				-				-			
pad		m <sub>1</sub>	-				-				-				-				_				-			
יפת כב		Пэ1	148	112	98	49	120	91	70	40	205	150	115	68	165	123	96	55	201	153	116	29	170	129	86	57
meniipoosusamansu cepuu DAO 1-50 suoapuma	Статор	Тип обмотки	Однослойная				Однослойная				Однослойная				Однослойная		1		Однослойная				Однослойная			
MOINOTHBIE GANDBIE GSPBIGOSAMUMENDBIA SIEN		y1	1-12; 2-11				1-12; 2-11				1-8; 2-7				1-8; 2-7				1-8; 2-7				1-8; 2-7			
samor		17	24				24				24				24				36				36			
horad		δ, MM	0,4				0,4				6,0				6,0				0,25				0,25			
200		L,	99				7.5				20				7.5	_			65				85			
Cann		D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	133/73				133/73				133/80				133/80				133/80				133/80			
IGHEON		4 '-	1,1/1,9	1,45	1,9/3,3	3,3/6,7	1,5/2,5	1,95	2,5/4,3	4,3/7,5	1,1/1,9	1,45	1,9/3,3	3,3/5,7	1,4/2,4	1,8	2,4/4,2	4,2/7,3	0,8/1,5		1,5/2,6	2,6/4,5	1,3/2,2	1,72	2,2/3,8	3,8/6,6
200	Соеди-	нение фаз	Υ/Δ	>-	√\Δ	√/A	Λ/Λ	>	Λ/Λ	γ/\Δ	√\Δ	>	Λ/Λ	Y/A	Λ/Λ	>	, √/Y	, ∆/Y	Y/∆ (	>	√/Λ	λ/Δ	Λ/Λ	>-	√/∆	Y/A
aminda 0.43. OO	=	5° a	088/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127
, a		я, МИН <sup>-1</sup>	2860	•	•		2860			•	1400	•			1400		•		915	****		***************************************	915			
		7. <u>Ã</u>	8,0				<u>-</u> ,				9'0				8,0				0,4	-			9'0			
	Тип элек-	тродвига- теля	BAO 11-2				BAO 12-2				BAO 11-4				BAO 12-4				BAO 11-6		٠		BAO 12-6			

Таблица 8.24. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО 2-го габарита

				0.	_					Јан				777			-								190
۵	T								-		*				- MANAGE			1200							
Ротор	72	20				20		,		30				30				26				26			
	-	13,1	7,45	4,55	1,43	8,17	4,58	2,7	0,89	16,7	9,2	5,3	1,82	11,1	6,37	3,53	1,12	27,8	15,7	9,34	3,02	16,2	9,1	5,17	1,8
	5	2,13	2,15	2,08	2,15	2,36	2,4	2,47	2,41	1,7	1,78	1,79	1,74	2,14	2,15	2,22	2,23	1,84	1,84	1,8	1,9	2,3	2,33	2,35	2,34
	Диаметр провода	0,64	0,74	0,83	1,12	0,74	98'0	1,0	1,3	0,57	0,67	0,77	1,0	0,67	22,0	6,0	1,2	0,51	0,59	0,67	6,0	0,62	0,72	0,83	80'
		-	o	0	-	0	0	-	-			0	1		0	0	-			0	0		0	0	_
	Wĸ1	120	5	70	40	06	68	52	30	152	115	88	51	123	94	7	40	145	110	84	49	110	83	63	37
	8	-				-		·		-				-		J		-				-			
	Ē	-	, 4	,		-				-	,			-				-				-			
	Пэ1	120	91	,02	40	06	89	52	30	152	115	88	21	123	94	77	40	145	110	84	49	110	83	63	37
Статор	ЮТКИ	йная				йная				йная				йная				йная				йная		_	
	Тип обмотки	Однослойная				Однослойная				Однослойная				Однослойная				Однослойная				Однослойная			
	F	<del> </del>				i						_													
	y .	1-12; 2-11				1-12; 2-11				1-8; 2-7				1-8; 2-7				1-8; 2-7				1-8; 2-7			
		<u>-</u>				7				-												-			
	71	24				24				24				24				36				36			
	δ, MM	0,45				0,45				0,3				0,3				0,25				0,25			
	۾ ر	63				90				22				92				70				95			
	Dc/dc,	153/86				153/86				153/94				153/94			,	153/98				153/98			
	<b>4</b>	1	7	385	۲,	<u> </u>	,,	9,0	4,0		~	2,0	9,6			5,4	-,-			4,3	2,7		9	6,9	0,2
	f1, A	2,0/3,4	2,57	3,4/5,85	5,85/10,	2,7/4,6	3,6	4,6/8,0	8,0/14,0	1,7/2,9	2,2	2,9/5,0	5,0/8,6	2,1/3,7	2,8	3,7/6,4	6,4/11,1	1,5/2,5	1,9	2,5/4,3	4,3/7,5	1,9/3,4	2,6	3,4/5,9	5,9/10,2
	соеди- нение фаз	٧/٨	>	√/Y	۸/۷	Λ/Λ	>-	√\Δ	٧/٨	۷/۸	>-	Λ/Υ	۷/۸	۸/۸	>-	۷/۸	۷/۷	۷/۸	>-	Λ/Λ	۷/۸	Λ/Λ	>-	√/\	Λ/Δ
, ,	о, г. В	086/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127	660/380	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127
-		+	2	380	220		2	380	220			380	220			380	220	999	2	380	220	999	2	380	220
	п, МИН <sup>-1</sup>	2860				2860				1420				1420				930				930			
	. <del>В</del>	1,5				2,2				<u></u>				1,5				8,0				Ξ.			
Tun onek	тродвига- теля	BAO 21-2				BAO 22-2				BAO 21-4				BAO 22-4				BAO 21-6				BAO 22-6			
7	10dT	BAO	v			BAO				BAO				BAO				BAO	*****			BAO	····		

Таблица 8.25. Обмоточные данные езрывозащищенных электродвигателей серии ВАО 3-го габарита

90							1101	1121	, 04	11112	100		mpe	1700	KUX	1010	u u u					
n					····					· · · · · ·									· · · · ·			
	Ротор	Z <sub>2</sub>	20				50				56				56				46			
		LI	5,05	2,91	1,65	9,0	3,56	2,04	1,24	0,35	90'8	4,5	2,8	0,87	5,78	3,2	1,98	0,628	10,8	6,1	3,75	1,17
		Gı	3,21	3,25	3,29	3,34	3,4	3,51	3,38	3,6	2,73	2,83	2,69	2,82	3,02	3,06	3,0	3,06	3,14	3,2	3,04	3,2
acapaina		Диаметр провода	6,0	1,04	1,2	1,2	1,0	1,16	1,3	1,25	0,77	6'0	1,0	96'0	98'0	1,0	1,12	1,12	0,74	98'0	96'0	1,3
2-50 5		Wĸ1	43	33	25	15	34	56	20	=	75	22	44	25	09	45	35	20	105	8	61	35
כ כ		a1	1				ļ				+				-		·		1			
chan		Ę	1			2	-			2	-			2	-			2	-			
מוכח		Пзі	98	99	20	09	89	25	40	44	75	57	44	20	99	45	35	40	105	8	61	35
wolloansie oannsie oappidosattuttemas stientipoodeatiiche oepuu DAO 3-co caoapuita	Статор	Тип обмотки	Двухслойная				Двухслойная				Однослойная				Однослойная				Однослойная			
cunera stren		yı	1–9				1-9				1–12;	2-11; 3-10			1–12;	2-11; 3-10			1-8; 2-7			
the char		71	24				24				36				36				36			
2000		S,	0,55				99'0				35,0				98'0				0<3			
o o		L M	88				115				88				115				88			
Cannor		D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	180/106				180/106				180/112				180/112				180/122			
DIGHT OIL		( <sub>1</sub> , A	3,8/6,5	5,0	6,5/11,3	11,3/19,5	4,7/8,2	6,3	8,2/14,2	14,2/24,6	3,0/5,0	3,8	5,0/8,7	8,7/15,1	4,0/6,5	6,4	6,5/11,2	11,2/19,5	2,4/4,2	3,2	4,2/7,3	7,3/12,6
	Соеди-	нение фаз	۷/۸	>	۲/۸	۷/۸	٧/٨	Y	۸/۸	√/Y	Λ/Λ	>	Λ/Υ	Λ/γ	٧/٨	>	√7/Δ	√/\	۷/۷	٨	٧/٨	٧/٨
aminga 0.23. Oo	=		088/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127	086/099	200	380/220	220/127	088/099	200	380/220	220/127
, G		MANH-1	2900				290		, ,		1430				1430				950			
	1	. тВ	3,3				4				2,2				က				1,5			
	Тип элек-	тродвига- теля	BAO 31-2				BAO 32-2				BAO 31-4				BAO 32-4				BAO 31-6			

46			
4,13 6,56 46	3,76	2,12	0,74
4,13	4,21 3,76	4,24 2,12	4,25 0,74
6,0	1,04	1,2	1,2
80	61	46	54
-			
-			2
80	61	46	54
1-8; 2-7 Однослойная			
1-8; 2-7			
36			
0,3			
125			
180/122			
3,4/5,9 180/122 125 0,3	4,5	5,9/10,2	10,2/17,6
۷/۸	>	۲/۵	Λ//Δ
086/099	200	380/220	220/127
950			
2,2			
BAO 32-6			

Ротор 22

Ξ

5

Диаметр провода

W<sub>x</sub>

ä

Ē

n<sub>3</sub>1

Тип обмотки

Ξ

71

δ, M ⊻ تـ

Dc∕dc, MM

Соеди-нение фаз

⇒<u>,</u> ¤

л, МИН<sup>^1</sup>

**-**, <del>2</del>

тродвига-Тип электеля

Статор

Ротор	<b>Z</b> 2	20				20			26			
	Ξ	0,256	0,75	2,17	1,285	0,57	1,7	0,945	0,465	1,435	4,27	2,44
	G <sub>1</sub>	ι	·	6,24	ι	t ·	6'9	l	ı	·	5,46	ı
	Диаметр провода	1,3	1,2	1,3	1,04	1,08	1,0	1,08	1,35	1,0	1,08	1,25
	W <sub>K1</sub>	10	17	29	22	14	24	82	50	34	29	45
	a <sub>1</sub>	-				-			-			
	Ē	ဗ	2	-	2	က	2	2	2		-	
و.	n <sub>31</sub>	09	89	28	88	84	96	72	40	89	59	45
Статор	Тип обмотки	Двухслойная				Двухслойная			Однослойная			
	y <sub>1</sub>	1-10				1-10			1-12;	2-11; 3-10		
	17	24				24			99			
	δ, MM	0,55				150 0,55			0,4			
	٦ ₹	110							110			
	Dc/dc, MM	208/123				208/123			208/133			
<u>.</u>	<b>V</b>	34,3/19,8	19,8/11,5	11,5/6,6	8,7	26/15	15/8,7	I	25/14,5	14,5/8,4	8,4/4,9	6.4
Соеди-	нение фаз	V/∇	Ŋ∇	Δβ	<b>\</b>	ΛΛ	ΛΛ	<b>\</b>	ŊΩ	ŊΔ	ΛΛ	<b>&gt;</b>
=	5 m	127/220	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200
c	MAH.1	2900				2900			1450			_
۵	r, KBT	5,5				7,5			4			
Тип элек-	тродвига- тепя	BAO 41-2				BAO 42-2		-16	BAO 41-4			

198		8. Оомоточные оанные электрических машин																			
Ротор	Z <sub>2</sub>	56				46				46				46				46			
	5	0,264	0,828	2,42	1,41	0,58	1,71	5,37	3,06	0,348	1,1	3,12	1,87	0,93	2,65	76,7	4,72	0,618	1,745	5,16	2,84
	Ğı	1	-	6,45	_	I	ı	5,1	ı	I	1	90'9	-	ι	ı	4,11	ı	ı	ı	4,86	ı
	Диаметр провода	1,3	1,2	1,3	1,04	1,25	1,35	1,0	1,16	1,2	1,08	1,2	1,35	1,04	8,0	98'0	69'0	1,2	1,3	1,0	1,16
	Wĸ1	14	52	43	32	25	43	75	27	18	31	54	41	16	27	47	36	12	20	35	56
	a <sub>1</sub>	-				-								-				-			
	Ē	3	2	-	2	2	-			3	2	-		2	2	-	2	2	-		
۵	Пэ1	42	20	43	42	20	43	75	27	54	62	ቖ	41	22	108	94	144	48	40	20	54
Статор	Тип обмотки	Однослойная				Однослойная				Однослойная				Двухслойная				Двухслойная			
	уı	1-12;	2-11; 3-10			1-8; 2-7				1-8; 2-7				1–5				1-5			
	21	36				36				36				36				36			
	ν, Σ Σ	0,4				0,4				0,4				0,4				0,4			
	Ä. L	150				110				150				110				150			
	Dc/dc,	208/133				208/144				208/144				208/144			•	208/144			
	A	34/19,5	19,5/11,3	11,3/6,5	9,8	22/13	13/7,4	7,4/4,3	5,6	29,3/17	17/9,8	9,8/5,6	7,4	18,9/10,9	10,9/6,3	6,3/3,6	5,0	25,1/14,5	14,5/8,4	8,4/4,8	6,4
Соеди-	нение фаз	λγ	Δ/Y	λΛ	<b>&gt;</b>	ΛΛ	λΔ	Δ/Y	>	λΛ	Δ/Y	λ/V	<b>&gt;</b>	λΔ	λΛ	ΔN	>	ΛΛ	Δ/Y	Δ/Y	<b>&gt;</b>
-	5 œ	127/220	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200	127/220	220/380	380/660	200
	MANH-1	1450				096				096			_	720				720			
El .	ĸBī	5,5				က				4				2,2				က			
Тип элек-	тродвига- теля	BAO 42-4				BAO 41-6				BAO 42-6				BAO 41-8				BAO 42-8			

Таблица 8.27. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО 5-го габарита

			8.	Обі	иот	ЮЧН	ые	дан	ные	эле	экт,	рич	ески	IX M	аш	JH				19
Ротор	Z <sub>2</sub>	20			20			46			46			46		=		46		
	Ŀ	0,284	0,836	0,527	0,209	0,62	0,361	0,61	1,66	1,08	0,405	1,12	0,675	0,318	0,885	2,61	1,6	0,566	1,58	0,915
	Gı	ļ	11,76	ļ	,	11,8	,	ı	8,1	ı	ı	8,7	ţ	١	6,18	ı	ļ	1	7,68	l
	Диаметр провода	1,45	1,35	1,25	1,4	1,5	1,4	1,35	1,5	1,16	1,25	1,16	1,35	1,5	1,16	1,25	1,4	1,35	1,5	1,2
i da	Wĸ1	12	21	16	10	17	13	13	22	17	10	17	13	6	16и15	26	20	11	19	14
İ	æ	-	L	L	-			-		L	-			-			L	-		
	Ē	က	2	က	4	2	က	2	-	2	က	2		2		-		2	-	2
Статор	n <sub>3</sub> ,	72	82	96	80	89	78	52	44	99	09	89	52	36	62	52	40	44	38	26
Ü	Тип обмотки	Двухслойная			Двухслойная			Двухслойная			Двухслойная			Двухслойная				Двухслойная		
	λ,	1-10			1-10			1-8			1-8			1-6				1-6	,	
	72	24	-		24			36		*	36			36				36	•	
	ω. WM	7,0			7,0			9'0	-		9'0		,,,,,	0,5				0,5		
	۾ ۾ آھ	135			170			135			170			135				190		
	Dc/dc, MM	243/140			243/140			243/158			243/158			243/173				243/173		
	l, A	25/30	20/11,5	15,5	45/26	26,15	20	26,5/15,3	15,3/8,8	11,6	35/20	20/11,5	15,3	38/22	22/13	13/7,4	7,6	29,4/17,0	17,0/9,8	13
Соеди-	фаз	Δ/٧	Δ/٧	>-	VV	Ŋ⁄∇	>-	ν⁄γ	Δ/٧	>-	ν⁄ν	ν⁄γ	>-	VV	Ν⁄۷	Δ/٧	>-	V/∇	λ/V	>-
_	5 m	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200	220/380	380/660	. 500	127/220	220/380	380/660	200	220/380	380/660	200
	мин-1	2940	•		2940		•	1460			1460		<u> </u>	970		<b></b>	·	970		
	7. <del>Ř</del>	10			55			7,5	-		0			5,5				7,5		
Тип элек-	тродвига- теля	BAO 51-2			BAO 52-2		OP-	BAO 51-4			BAO 52-4			BAO 51-6				BAO 52-6		

1,27

1,08

89

	*******							
ا م								
Ротор	72	46				46		
	ū	0,349	1,17	3,36	1,84	0,211	0,735	1,95
1	G <sub>1</sub>	ı	1	5,91	ı	ı	1	7,32 1,95
	Диаметр провода	1,45	1,5	1,16	1,35	1,4	1,25	1,4
	Wĸ1	10	18	31	23	7	13	22
	a <sub>1</sub>	-				-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Ē	2	<del></del>			3	2	-
Статор		40	36	62	46	42	52	44
5	Тип обмотки пэт	1—5 Двухслойная 40				1—5 Двухслойная 42		
	y,					1-5		
	Zı	36				36		
	L, 8,	0,5				0,5		
	≩َات	135		_		190		
	Dc/dc,	243/173 135 0,5				44/25,5 243/173 190 0,5		
	1, A	33/19	19/11	11/6,4	8,4	44/25,5	25,5/15	15/8,5
Соеди-	фаз	Λ/Δ	Λ/Δ	ŊΩ	>	ΛΔ	λ/۷	Λ/Δ
		127/220 A/Y	220/380	380/660 △/٢	200	127/220	220/380	380/660 △/
	п, мин <sup>-1</sup>	730				730		
٥	7. 현	4				5,5		_
Тип элек-	тродвига- кВт мин <sup>-1</sup> теля	BAO 51-8				BAO 52-8 5,5 730 127/220 Δ/Y		

Ротор	Диаметр G <sub>1</sub> г <sub>1</sub> Z <sub>2</sub>	1,4 10,2 0,66 28	1,25 9,2 0,91 46	1,4 10,7 0,68 46	1,56 9,1 1,51 64	1,2 9,7 1,13 64	1,45 8,7 1,93 64	1,62 9,6 1,38 64
	Wĸ1	=	15	12	14	21	16	12
	a <sub>1</sub>	-	-	-	-	2	-	-
	m <sub>1</sub>	2	2	2	-	-	-	-
Статор	Пэ1	44	09	48	28	42	32	24
	Тип обмотки	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная
ĺ	Y.	1-12	1-8	1-8	9-1	1-8	1-7	1-7
	71	36	36	36	54	54	54	54
	δ,	0,85	9,0	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45
	MM		150		150	210	150	210
	D <sub>c</sub> /dc,	291/153	291/180	291/180	291/180	291/180	291/206	291/206
	- ≺	32,5/18,7 291/153 165	26/15	33,5/19,5 291/180 210	21/12	27/15,5 291/180 210	18,5/10,5 291/206	23,5/13,5 291/206 210 0,45
Соеди-	нение фаз	Δ/Υ	VV	٨/٧	ΔN	Δ/Λ	λ/Δ	ΛΔ
=	5 m	2940 380/660	1460 380/660	1460 380/660	380/660	970 380/660	380/660	730 380/660
	MWH.	2940		1460	970	970	730	730
c	r. <del>Ω</del>	17	5	17	0,	5.	7,5	9
Тип элек-	тродвига- теля	BAO 62-2	BAO 61-4	BAO 62-4	BAO 61-6	BAO 62-6	BAO 61-8	BAO 62-8

0,665

ı

1,5

17

3

34

Двухслойная

1-7

54

0,55

250

343/245

38/22

7∕∨

380/660

735

17

BAO 72-8

Таблица 8.29. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО 7-го габарита

			8.	. 00	<u> МО</u>	THO	ны	е да
Ротор	<b>Z</b> 2	28	28	46	46	64	64	64
	Ξ	0,432	0,317	0,41	0,28	0,672	0,518	66'0
	6,	1	-	1	_	_	ı	1
	Диаметр провода	1,68	1,5	1,68	1,56	1,45	1,62	1,3
	Wĸ1	10	8	10	8	6	15	Ξ
	a <sub>1</sub>	-	<b>+</b> -		+	-	2	<del>, -</del>
	Ē	2	3	2	3	2 ·	<b>,</b>	2
Статор	Пэ1	40	48	40	48	36	30	44
	Тип обмотки	41,5/24 343/183 145 1,0 36 1-12 Двухслойная	56/32,6 343/183 190 1,0 36 1-12 Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная
	у1	1-12	1–12	36 1-8	1-8		1-8	1-7
	Zı	36	36	36	36	54	54	54
	Š,	1,0	1,0	2,0	2,0	0,55	0,55	0,55
	L, MM	145	190	190	250	190	250	190
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	343/183	343/183	343/214 190 0,7	343/214	343/245	343/245	343/245
	1, A	41,5/24	56/32,6	42/25	58/33,5 343/214 250 0,7	35,5/20,5 343/245 190 0,55 54 1-8	43,5/25 343/245 250 0,55 54	30/17,7 343/245 190 0,55 54 1-7
Соеди-	фаз	Δ/Υ	Λ⁄Λ	√√	NΔ		λ/Δ	Δ/Υ
	U1, B	380/660	30 2940 380/660	22   1460   380/660	1460 380/660	380/660	099/088 086	380/660
,	. п, кВт мин <sup>-1</sup>	2940	2940	1460	1460	980	980	735
c	r. RB	22	8	22	30	17	22	13
Тип элек-	тродвига- теля	BAO 71-2 22 2940 380/660 Δ/Y	BAO 72-2	BAO 71-4	BAO 72-4	BAO 71-6 17 980 380/660 Δ/Y	BAO 72-6 22	BAO 71-8 13 735 380/660

тект	ричес	ких	ма	ши	4				20
Ротор	Z <sub>2</sub>	28	28	58	58	82	82	82	28
<u>a</u>	Ξ	0,17	0,111	0,174	0,118	0,364	0,244	0,51	0,34
	G <sub>1</sub>	ı	-	1	ı	i	1	1	1
Статор	Диаметр провода	1,68	1,56	1,68	1,56	1,56	1,56	1,4	1,4
	W <sub>K</sub> 1	13	10	Ξ	8 и 9	5и6	8и9	7	10 n 11
	a <sub>1</sub>	2	2	2	2		2		2
	Ę	2	2	2	က	က	2	က	2
Статор	N <sub>31</sub>	52	40	44	51	33	34	42	42
0	Тип обмотки	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная	Двухслойная
	1,4	1-12	1-12	1-11	1-11	1-11	1-11	1-8	1-8
	72	36	36	48	48	72	72	72	72
	δ,	Ξ	=	6'0	6'0	8'0	8,0	8,0	8,0
	-√ W	200	250	210	280	210	280	210	280
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	393/211	393/211	393/247	393/247	393/285	393/285	393/285	393/285
-	, 4 -	77,5/45	107,5/62	77/44,5	102/61	59,5/35	78,5/45,5	45/28	65/38
Соеди-	нение фаз	Λ/Λ	7∕∨	λ/Δ	Δ/Υ	$\Delta \mathcal{N}$	Λ/V	Λ/Δ	Λ/Δ
	9	2950 380/660	2950 380/660	1470 380/660	1470 380/660	380/660	380/660	380/660	735 380/660
;	п, мин <sup>-1</sup>	2950	2950	1470	1470	980	980,	735	735
c	γ. Ř	40	55	40	55	30	40	22	30
Тип элек-	тродвига- теля	BAO 81-2	BAO 82-2	BAO 81-4	BAO 82-4	BAO 81-6	BAO 82-6	BAO 81-8	BAO 82-8

Таблица 8.31. Обмоточные данные взрыеозащищенных электродвигателей серии ВАО 9-го габарита

			T	T		T		
Ротор	<b>Z</b> 2	28	38	38	58	58	58	58
	ū	0,0738	0,0507	0,077	0,0505	0,13	0,084	0,197
   	Gı	ı	ı	I	ı	1	1	ı
	Диаметр провода	3,05× 6,4	3,8× 6,4	1 4и5 3,28×6,4	6и7 2,1×6,4	2,83×5,5	3,8× 5,5	2,1×5,9
	Wĸ1	5	4	4и5	6и7	4	ဗ	2
	a <sub>1</sub>	-			2	1	1	1
	m <sub>1</sub>	1	1	1	1		<b></b>	, ·
Статор	n <sub>31</sub>	10	8	6	13	8	9	10
	Тип обмотки	36 1-12 Двухслойная	36 1-12 Двухслойная	164/84 458/290 240 0,9 48 1-11 Двухслойная	195/113 458/290 330 0,9 48 1-11 Двухслойная 13	109/63 458/334 240 0,7 72 1-11 Двухслойная	148/85,5 458/334 330 0,7 72 1-11 Двухслойная	Двухслойная
,	75	1-12	1-12	1-1	1-11	1-11	1-11	1-8
	17	36	36	48	48	72	72	72
	δ, MM	1,5	1,5	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
	L, 8,	220	275	240	330	240	330	240
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	458/247	458/247	458/290	458/290	458/334	458/334	458/334 240 0,7 72 1-8
	I1, A	145/83,5 458/247 220 1,5	190/110 458/247 275 1,5	164/84	195/113	109/63	148/85,5	88/51
Соеди-	нение фаз	Δ/Υ	Λ/Δ	Δ/Λ	λ/Δ	Λ/Δ	7/∇	7/∇
	Л, В	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660
	л, Мин <sup>-1</sup>	2960	2960	1470	1470	086	980	735
	주, 줘	7.5	100	75	100	55	7.5	40
Тип элек-	тродвига- теля	BAO 91-2 75 2960 380/660	BAO 92-2 100 2960 380/660 Δ/Y	BAO 91-4 75 1470 380/660	BAO 92-4 100 1470 380/660	BAO 91-6 55 980 380/660 Δ/Y	BAO 92-6 75 980 380/660	BAO 91-8 40 735 380/660 Δ/Y

*Примечание*. Обмотки статоров электродвигателей 0—5-го габаритов выполнены проводом марки ПЭТВ с изоляцией паза класса В, 2,83×5,5 Двухслойная - P 72 458/334 | 330 | 0,7 116/67 ۸⁄۷ 380/660 735 22 BAO 92-8

## 8.6. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО с высотой оси вращения 315, 355 и 450 мм 6—9-го габаритов — проводом марки ПСДК с изоляцией паза класса Н.

Табпица 8.32. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей ВАО 315

Н				
Ротор	77	40	40	50
<u>a</u>	Ę	-	,0217	
	- l	10,0	10,5	10,8 0
	a: w <sub>\$\psi\$</sub> axb, mm G:	3,05×6,9 10,0 0,03	3,8×6,9 10,5 0,0217	2,83×5,9 10,8 0,0368
	φ	2 48	40	20
	aı	2	2 40	2
do.	Ę	-		
Статор	n <sub>31</sub> m <sub>1</sub>	12	10	10
	۲	270 1,8 48 1–14 12	335 1,8 48 1-14 10	300 1,2 60 1-13 10
	Zı	48	48	09
	δ, мм	1,8	4,8	1,2
	L, MM	270	335	300
	Dc/dc, MM L, MM 8, MM Z1	520/290	520/290	520/340
-	Æ	Δ/Υ 241/139 520/290	Δ/Υ 288/166	Δ/Υ 212/140 520/340
Соеди-	нение фаз	7/∇	Δ/Υ	l
=	<u>.</u> a	2963 380/660	380/660	380/660
_	MMH <sup>-1</sup>		2963 380/660	1482
۵	кВт	132	160	132
Тип эпектип-	двигателя	BAO 315 S-2	BAO 315 M-2 160	BAO 315 S-4 132 1482 380/660

		<del> </del>		8.	Об	моп	1041	ње	дан	ные з	лек	тр			
Ротор	Z2	520/340         375         1, Мм         21         уз         нз на на на на на на на на на на на на на													
	Ξ	0,026		0,0326	7570,0	0,054	0,0417	7070,0	990'0						
	G.	17,6	13,6	14,5	51,8	99	80,5	09	73			d			
	ах b, мм	3,53×5,9	2,83×5,9	3,53×5,9	1,95×5,9	2,25×5,9	3,05×5,9	1,95×5,9	2,44×5,9	355					
	φ	40	99	54	96	84	99	96	78	ŭ BAO					
	aı	2	2	2	2	2	2	2	2	теле					
Top	Ē			-		+-	-			вига	гор	È			
Статор	Пэ1	8	10	4+5	16	14	2+6	16	2+9	ктрос	Статор				
	γı	1-13	1-11	1-11	1-8	1-8	1-8	1-7	1-7	ых эле		3			
	72	09	72	72	72	72	72	72	72	щенн		7.			
	δ, мм	1,2	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	2,0	2,0	озащи		·			
	L, MM	37.5	300	375	260	300	375	300	37.0	взрыв		-			
	Dc/dc, мм	520/340	520/360	520/360	520/370	520/370	520/370	520/370	520/370	е данные		D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,			
	₹	291/161	206/119	244/141	149/85	177/102	217/125	128/74	168/97	моточны	_	<u>-</u> «			
Соеди-	фаз	7/∇	ΛΛ	Ŋ∇	Δ/Υ	Δ/Y	Ŋ∇	Ŋ∇	ŊΩ	.33. 06	Соеди-	нение			
	۵	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660	блица 8		5 œ			
ć	MMH-1	1483	286	987	738	737	738	591	590	Ta		мин <sup>-1</sup>			

132

BAO 315 M-6

75

BAO 315 S-8 BAO 315 S-8

1 10

160

BAO 315 M-4 BAO 315 S-6

<del>,</del> ф

Тип электро-двигателя

90

22

BAO 315 S-10 BAO 315 M-8

BAO 315 M-10

110

i		7	Таблица 8	8.33. 06	8.33. Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей ВАО 355	іе данны	н взры	возащ	инетг	ых эле	ктрос	Эвиган	леле	i BAO	355			
Þ			=	Соеди-	_						Статор	тор						Ротор
іип электро- двигателя	ф	мин- <sub>1</sub> -	<u>ξ</u> ω	нение фаз	-, A	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	Ь, мм δ, мм	δ, мм	Z <sub>1</sub>	۲,	Пэ	Ē	a t	Μφ	ах b, мм	Ğı	Ľ	72
BAO 355 M-2	200	2970	380/660	Δ/Υ	364/210	590/320	335	2,0	48	1-15	16	2	2	32	2,63×6,9	106,5	106,5 0,0135	40
BAO 355 L-2	250	2970	099	>	260	590/320	415	2,0	48	1-15	24	2	2	48	1,68×6,9	109	0,0322	40
BAO 355 M-4	200	1485	380/660	λλ	365/211	590/380	350	1,6	09	1-13	8+8		4	40	2,44×6,9	112,5	112,5 0,0168	20
BAO 355 L-4	250	1484	099	<b>\</b>	260	590/380	430	1,6	09	1-13	1+7		4	35	2,83×6,9	122,4	122,4 0,0135	50
BAO 355 M-6	160	988	380/660	Λ/Δ	297/172	590/405	350	1,0	72	1-11	2+9		က	52	2,83×6,9	115,5	0,0225	28
BAO 355 L-6	200	886	380/660	λ/∆	365/211	590/405	430	1,0	72	1-11	2+6		က	44	3,53×6,9	137	0,0169	28
BAO 355 M-8	132	741	380/660	λ/∇	250/145	590/430	350	8'0	72	1-8	5+6	-	2	99	3,28×6,9	100,6	0,0328	28
BAO 355 L-8	160	741	380/660	λ/Δ	303/175	590/430	430	8'0	72	1-8	4+5	-	2	54	4,1×6,9	115,4	115,4 0,0224	58

3,55×6,9 | 110,0 | 0,0302

90

- 2

0,8 | 72 | 1-7 | 10 | 1

430

380/660 A/Y 272/157 590/430

593

BAO 355 L-10 132

Ротор	Z <sub>2</sub>	58	58
	ב	0,05	0,037
	G <sub>1</sub>	83,5	8,86
	ахр, мм	2,44×6,9 83,5	3,05×6,9 98,8
	Wφ	84	72
	aı	2	2
Статор	m <sub>1</sub>		<b></b> .
Ста	Пэ1	14	12
	у1	0,8 72 1-7 14	0,8 72 1-7 12
	17	72	72
	δ, мм	8,0	8,0
	L, MM S, MM Z1	300	350
	Dc/dc, MM	590/430	590/430
_		190/110	230/133
Соеди-	фаз	√√	٨/٧
:	- a	380/660	380/660
,	мин. Т.	593	593
	r. <del>Q</del>	06	110
F	двигателя	BAO 355 M-10	BAO 355 M-10 110

Ротор	Z <sub>2</sub>	40	50	58	58	58	58	58	58	
P(	ī.	0,0233	0,0243	0,038	0,0285	0,0184	0,0135	0,0204	0,0177	
	Gı	133,8	139,3	158	171 (	123,1	144,0	117,1	139,8	
	ах b, мм	2,25× 6,9	2,25× 6,9	3,8×6,9	3,05×6,9	2,44× 6,9	3,05× 6,9	2,26× 6,9	2,63×6,9	
	Φ <b>M</b>	40	45	55	52	45	36	48	42	
	a1	2	4	2	ო	4	4	2	2	
Статор	Ē	2		-		-	-	2	2	
	n <sub>31</sub>	20	18	10	2+9	2+8	12	16	8+9	
	y,	1-15	1-13	1-11	1-11	1-8	1-8	1-7	1-7	
	71	48	09	72	72	72	72	72	72	
	δ, мм	2,9	1,8	1,3	6,	1,0	1,0	1,0	1,0	
	L, MM	450	470	470	590	470	590	470	590	
į	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	098/099	660/430	094/099	660/460	660/480	660/480	660/480	660/480	
	l, A	327	335	260	330	374/216	269	340/196	402/232	
	соедине- ние фаз	◁	V	V	◁	7/∇	∇	√\⁄	Λ/Δ	
	U1, B	099	099	099	099	380/660	099	380/660	380/660	
	мин-1	2975	1486	06	066	743	743	593	593	
	<del>7</del> . Ф	320	320	250	320	200	250	160	200	
	ип электро- двигателя	BAO 450 S-2	BAO 450 S-4	BAO 450 S-6	BAO 450 M-6	BAO 450 S-8	BA0450 M-8	BAO 450 S-10	BAO 450 M-10 200	

- 1. Обмотка статора двухслойная, выполнена проводом марки ПСД.
- 2. Односторонняя толщина пазовой изоляции для электродвигателей с высотой оси вращения 315 и 355 мм 0,9 мм, а для электродвигателей с высотой оси вращения 455 мм — 1 мм.
  - 3. При двойных проводниках в пазу витковая изоляция между ними не ставится.

### 8.7. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей 8.7.1. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии АО2 1-9-го габаритов на напряжение 380 В

моточные данные многоскоростных электродвигателей АО2 1 и 2-го габаритов	S. O dotod	тт ат wф Диаметр про- G1, F1, Z2 WУ ВОДа, мм кг Ом Z2	1 1 1144 0,35 1,2 81,0 22 G	2 572 20,2	1 1 880 0,41 1,34 50,4 22 Q	2 440 TH	1 1 800 0,49 1,79 33,2 22 $\frac{\Theta}{\omega}$	2 400 8,3	1 1 632 0,57 2,15 21,7 22	2 316 3,4 ahr	1 1 1000 0,38 1,16 57,4 22 X	500 14,3 W	1 1 880 0,41 1,26 46,3 22 E	2 440 HI	1 1 704 0,53 1,87 25,1 22	2 352 6,27	1 1 536 0,62 2,18 15,5 22	2 268 3,87
елей,	do	Wĸ1	143		110		100		79		125		110		88		29	
zam	Статор	Ę	4		4		4		4		4		4		4		4	
электродви		Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная	
ных		λ,	8-		1-8		8-		1-8		1-8		1-8		1-8		1-8	
росп		12	24		24		24		24		24		24		24		24	
эско		δ, M	0,3		0,3		6,0		0,3	_	0,25		0,25		0,25		0,25	
иног		۳ ب MM	54		29		70		97		52		65		70		95	
данные і		Dc/dc,	133/80		133/80		153/94		153/94		133/80		133/80		153/94		153/94	
точные		соедине-	λ/√		۵/۲۲		Δ/ΥΥ		λ,/Δ		∆/YY		Δ/ΥΥ		۷,۷۷		۵/۲۲	
Обмс	-	<u>.</u> 4	1,4	1,5	1,7	2,1	က	က	3,6	3,2	1,4	1,5	1,7	2,1	3,0	3,0	3,6	3,2
Таблица 8.35. Об	ı	п, мин <sup>-1</sup>	1410	2730	1410	2750	1420	2770	1420	2770	1410	2750	1420	2770	1420	2770	1420	2770
Табл	c	7. 현	0,45	9'0	9'0	0,85	2,0	6,0	-	1,4	0,45	0,85	9,0	0,85	1,0	1,3	1,4	1,9
		2p	4/2		4/2	•——	4/2		4/2		4/2 ·		4/2		4/2		4/2	
	-	ип электро- двигателя	АОЛ2-11-4/2		АОЛ2-12-4/2		АОЛ2-21-4/2		АОЛ2-22-4/2	- Mr.	A02-11-4/2		A02-12-4/2		A02-21-4/2		A02-22-4/2	

*Примечание.* Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.

Таблица 8.36. Обмоточные данные многоскоростных электродеигателей АО2 3-го габарита

00	5			8	. 06	бмо	mo	иные (	дан	ные э	лек	трич	ески	их ма	иин	<u> </u>				
	Ротор	22	26	-	56		56		56		26		26		56			26		
		Γ1, OM	12,3	3,08	7,8	1,95	9,15	9,35	6,35	6,9	10,8	7,1	6,9	5,0	14,7	35,3	8,83	7,35	19,8	4,95
		Gı, Kr	3,1		3,5		1,45	1,31	1,61	1,47	1,24	1,52	1,49	1,67	-,-	1,62		1.41	1,72	
apania		Диаметр провода, мм	0,72		0,83		0,64	0,62	0,72	69'0	0,59	69'0	69'0	0,77	0,53	0,47		0,67	0,55	
J-co caoapar		Wφ	552	276	420	210	402	330	312	270	402	312	312	246	444	672	336	312	468	234
		a <sub>1</sub>	1	2		2	-	+		-	-	+	-				2	-		2
700		Ē					-	1	-	<b></b>		+		<b>+</b>	-	-		-	+-	
		Wĸ1	46		35		29	55	52	45	29	52	52	41	74	56		52	33	
200	Статор	Ę	9		9		2	က	7	က	2	3	7	က	2	9		2	9	
Sichinpoor	Стаг	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная	Двухслойная		Однослойная	Двухслойная	
mnococyopociinaia sileniiipooedeaiiled		y1	1-11		1-11		1-8; 2-7	1-12; 2-11; 3-10	1-8; 2-7	1-12; 2-11; 3-10	1-8; 2-7	1-12; 2-11;	1-8; 2-7	1-12; 2-11; 3-10	1-8; 2-7	1-11		1-8; 2-7	11-11	
200		12	36		36		36		36		36		36		36			36		
		ν, M	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,33			0,35		
מששל		₩ ئـ	90		117		90		117		06		117		06			117		
Compliant and the connection		Dc/dc,	180/112		180/112		180/112		180/112		180/112		180/112		180/112			180/112		
	Соеди-	фаз	Δ/ΥΥ		۷,/√		>	>	>-	>-	>	>-	>	>	>-	λ√√		>	νν/∇	
6.5		H., A	4,53	5,3	5,4	6,2	2,7	2,2	3,4	2,9	2,5	2,7	3,2	3,8	2,4	2,5	2,93	3,27	3,3	3,29
i aculuda o.oo.		п, Мин <sup>-1</sup>	1450	2850	1450	2850	920	1440	950	1440	940	1440	940	1440	940	1440	2800	940	1440	2800
-		~ 현 	82	2,3	2,3	2,9	6'0	I	1,2		0,75	-		1,6	0,75	6,0	1,2	=	1,3	1,7
		2p	4/2	<b>_</b>	4/2	L	6/4		6/4		6/4		6/4		9	4/2		9	4/2	
	-	гип электро- двигателя	АОЛ2-31-4/2		АОЛ2-32-4/2		AOJ12-31-6/4	P = const	5/4	P = const	3/4	M = const	3/4	M = const	АОЛ2-31-6/4/2			AOJ2-32-6/4/2		

				8.	Об.	моп	почнь	іе ∂	анны	е эл	ек <b>т</b> р	иче	ских і	иаи	иин				2
Ротор	72	56		26		26		56		26		26		56			26		
	OM,	10,5	2,63	7,55	1,88	9,15	9,12	6,35	6,73	10,8	6,95	6'9	4,92	11,75	27,9	6,97	7,35	19,2	4,8
	Ğ1,	2,99		3,39		1,46	1,28	1,61	1,45	1,24	1,50	1,49	1,64	1,18	1,52		1,41	1,56	
	Диаметр провода, мм	0,74		0,83		0,64	0,62	0,72	69'0	0,59	69'0	69'0	22'0	0,57	0,49		0,67	0,55	
	ΜΦ	516	258	420	210	402	330	312	270	402	312	312	246	408	009	300	312	468	234
	a <sub>1</sub>	-	2		7	-	-	-	-				-			7		-	2
	Ē	-		-		-	<del>-</del>		-		-		-					-	
	WK1	43		35		29	55	52	45	29	52	52	41	89	22		52	39	
rop	nk1	9		9		2	က	7	က	2	က	2	က	2	9		2	9	
Статор	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная	Двухслойная		Однослойная	Двухслойная	
	y1	1-11		1-11		1-8;2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1-12; 2-11; 3-10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1-11		1-8; 2-7	1-11	
	12	36		36		36		36		36	<u> </u>	36		36			36		
	δ, MM	6,0		6,0		0,3		0,3		0,3		6,0		0,3			0,3		
	, L, MW	88		115		88		115		88		115		88			115		
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> , ₩M	180/112		180/112		180/112		180/112		180/112		180/112		180/112	,,,,,,		180/112		
Соеди-	нение фаз	Μ⁄α		λ√√		>	<b>&gt;</b>	>	<b>&gt;</b>	>	>-	>-	>	>-	Δ/W		>-	λ√√	
	l, A	4,53	5,3	5,4	6,2	2,7	2,2	3,4	2,9	2,5	2,7	3,2	3,8	2,4	2,5	2,93	3,27	3,3	3,39
	Мин <sup>-</sup> 1	1450	2850	1450	2850	920	1440	920	1440	950	1440	950	1440	940	1440	2800	940	1440	2800
il	ĸB.	1,8	2,3	2,3	2,9	6'0		1,2		0,75	<u>-</u> ,	=	1,6	0,75	6,0	1,2	=	1,3	1,7
	2p	4/2		4/2		6/4		6/4		6/4		6/4		9	4/2	-	9	4/2	
<b>-</b>	ип электро- двигателя	A02-31-4/2		A02-32-4/2		A02-31-6/4	P = const	A02-32-6/4	P = const	A02-31-6/4	M = const	AO2-32-6/4	M = const	A02-31-6/4/2			AO2-32-6/4/2		

Примечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.

Таблица 8.37. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей АО2 4-го габарита

3			- {	3. C	бм	ome	очные	е да	нныє	эл	ектр	иче	ских	маг	иин	1	<u></u>			
Ротор	22	56		56		56		56		56		26		33		33		26		
	r1, OM	4,96	1,24	3,17	0,793	3,28	4,49	2,07	3,28	4,26	3,03	3,07	1,97	10,7	2,68	6,82	1,70	4,26	11,9	2,99
	ج ج 1,	5,58		6,35		2,86	2,06	3,15	2,07	2,25	2,48	2,51	3,01	4,23		4,90		2,25	2,61	
	Диаметр провода, мм	1,04		1,20		96'0	0,83	1,12	06'0	98'0	96'0	96'0	1,12	8,0		0,93		98'0	69'0	
	νφ	396	198	300	150	282	246	210	186	294	222	228	174	648	324	480	240	294	420	210
	a1	-	2	-	2		1	-	-	1	<b></b> -	1	1		2	1	2	-		2
	m 1	-				-	-	-	-	1	-	1	1	-					•	
	WK1	33		25		47	41	35	31	49	37	38	29	72		40		49	35	
Статор	n <sub>K1</sub>	9		9		2	က	2	က	7	က	2	က	က		က		2	9	
Ста	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Однослойная	;	Однослойная		Однослойная		Однослойная		Двухслойная		Двухслойная		Однослойная	Двухслойная	
	y1	1-11		1-11		1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-6		1–6		1-8; 2-7	1-1	
	12	36		36		36		36		36		36		36		36		36		
	δ,	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		
	M <sub>M</sub>	110		148		110		148		110		148		110		148		110		
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	208/133		208/133		208/133		208/133		208/133		208/133		208/144		208/144		208/133		
Соеди-	фаз	Δ/ΥΥ		Δ/₩		>	>-	>	>-	>	>-	>-	>-	Δ/₩		Δ/ΥΥ		>	Δ/ΥΥ	
-	- ×	7,26	9,8	9,77	11,3	4,7	4,2	6,2	5,47	4,21	5,2	5,46	5,87	4,8	5,44	6,87	8,35	4,47	4,7	5,54
	MMH <sup>-1</sup>	1460	2860	1450	2880	950	1450	950	1450	950	1440	950	1440	685	1370	685	1370	940	1440	2800
li .	7. fð 	3,3	4,1	4,7	5,5	1,8	L	2,4	L	9,1	2,3	2,1	3,0	1,6	2,5	2,3	3,9	1,7	2,0	2,4
	2p	4/2	I	4/2	1	6/4		6/4		6/4	l	6/4		8/4	I	8/4	L	9	4/2	
	ип электро- двигателя	AO2-41-4/2	-	A02-42-4/2		A02-41-6/4	P = const	A02-42-6/4	P = const	A02-41-6/4	M = const	A02-42-6/4	M = const	AO2-41-8/4		AO2-42-8/4		AO2-41-6/4/2		

Ротор	r <sub>1</sub> , z <sub>2</sub>	,07 26	0,0	2 50
		51	2,90 10,0	
	Диаметр G1, провода, мм кг	0,96 2,51 3,07	0,74 2,	
	₩.	228	360	180
	a <sub>1</sub>	-	-	,
	Ę			l
	W <sub>K1</sub>	38	30	
тор	بر	2	9	
Статор	Тип обмотки пкт мкт тт ат wф	208/133 148 0,35 36 1-8, 2-7 Однослойная 2 38 1	Двухслойная	
	y,	1-8; 2-7	1-11	
	1,2	36		
	L, δ, 2 <sub>1</sub>	0,35		
	L,	148		,
	Dc/dc,	208/133		
Соеди-	нение фаз	>-	∆/W	
ي .	, A	5,46	5,5	9.9
	го 2р г, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п, п,		4/2 2,4 1440	2.9 2800
۵	, ф	2,1 940	2,4	2.9
	2р	9	4/2	
Tuenche	двигателя	A02-42-6/4/2		

9	
_	
	ב
	Ċ
	0
	TO HOUSE WOLLD THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT
	9
2	ì
3	
J	
3,	Š
	0
_	100

	do		T (0		, o		,,,		100	·····		<del></del>	
	Por	72			26	i	26	т	ļ	1	26		
		r, O	1,87	0,468		0,353	1,4	1,44	1,03	1,02	1,87	66'0	
		g, z	0,6		10,8		4,4	3,38	4,98	3,73	3,73	4,17	
apuma		Диаметр провода, мм	1,5		1,16		1,35	1,25	1,50	1,40	1,2	1,45	
0 296		Μφ	264	132	216	108	198	150	162	120	210	138	
)2 5-e		a <sub>1</sub>		2	-	2	-	-		-			
ŭ AC		Ē	-		2		-	<del></del>	-		-	-	
теле		WK1	22		1.8		33	22	27	20	35	23	
suea	тор		۵		ဖ		2	က	2	က	2	က	
злектроде	Cra	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Однослойная		Однослойная		Однослойная		
ПЭТВ. экоростны		y1	1-11		1-11		1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	1-8; 2-7	1–12; 2–11; 3–10	
рки <i>1020</i> 0		12	36		36		36		36		36		
M Ma		δ,	0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		
оводс <b>Эанн</b>		۳, ۳	135		170		135				135		
ияют пр <b>точные</b>		D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	243/158		208/158		243/158		243/158		243/158		
а выпол	Соеди-	нение	Δ/ΥΥ		Δ/ΥΥ		γ	>-	¥	>-	>	>-	
статор: <b>ца 8.38</b>		I1, A	12,8	15,0	17,6	20,5	8,9	90'8	10,9	10,1	7,7	10,7	
отку <i>(</i> <b>Габли</b>		п, мин <sup>-1</sup>	1450	2880	1450	2880	960	1470	940	1470	960	1450	
Oóm	,	, <del>Д</del>	6,1	7,3	8,3	10,2	3,7		4,7		3,1	4,7	
ание.		2p	4/2		4/2		6/4		6/4		6/4		
Примеч.	ŀ	ип электро- двигателя	AQ2-51-4/2		AO2-52-4/2		AO2-51-6/4	15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	AO2-52-6/4	r - collst	AO2-51-6/4	M - 501151	
	Примечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ. Таблица 8.38. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей AO2 5-го габарита	чание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.  Таблица 8.38. Обмоточные данные многоскоростных электродеигателей АО2 5-го габарита  Статор	<i>зчание.</i> Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ. <i>Таблица 8.38. Обмоточные данные многоскоростных электродеигателей АО2 5-го габарита Статор квт мин-1 н, A нение де/ds, L, S, y тин-1 нение даз мм мм мм мм мм мм кг тип обмотки пкт мкт тип обмотки пкт мкт тип м м пкт мк кг тип обмотки пкт мкт тип м м провода, мм кг тип м м провода, мм кг тип м м кг тип обмотки пкт м м провода, мм кг тип м м провода, мм кг тип м м кг тип м м м кг тип м м м м кг тип м м м м кг тип м м м м м м м м м м м м м м м м м м м</i>	ечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.           Таблица 8.38. Обмотмочные данные многоскоростных электродецзателей АО2 5-го габарита           статор         Статор <td>ечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.           Таблица 8.38. Обмоточные данные многоскоростных электродецвателей АО2 5-го габарита           о квт мин-1 да квт мин-1 да квт мин-1 да квт мин-1 да квт да да да да да да да да да да да да да</td> <td>выполняют проводом марки ПЭТВ.           Свращия 8.38. Обмотку статора выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения поре</td> <td>- 2p</td> <td>жанты не на на на на на на на на на на на на на</td> <td>Commontalia         Commontalia         <th colspa<="" td=""><td>12 в в в в в в в в в в в в в в в в в в в</td><td>10</td><td>  Part  </td></th></td>	ечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.           Таблица 8.38. Обмоточные данные многоскоростных электродецвателей АО2 5-го габарита           о квт мин-1 да квт мин-1 да квт мин-1 да квт мин-1 да квт да да да да да да да да да да да да да	выполняют проводом марки ПЭТВ.           Свращия 8.38. Обмотку статора выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения выполняют проводом марки поредения поре	- 2p	жанты не на на на на на на на на на на на на на	Commontalia         Commontalia <th colspa<="" td=""><td>12 в в в в в в в в в в в в в в в в в в в</td><td>10</td><td>  Part  </td></th>	<td>12 в в в в в в в в в в в в в в в в в в в</td> <td>10</td> <td>  Part  </td>	12 в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	10	Part   Part

10				<i>8.</i> (	)6N	10M	ОЧН	ые	da	ннь	іе э	лен	(/
Ротор	22	26		56		56		56			56		
	ŗ. Q	1,14	0,724	1,32	1,08	2,87	0,717	1,88	6,26	1,57	1,33	4,3	
	Ğ, π	4,18	4,73	6,5		7,85		3,73	4,46		4,18	4,8	
	Диаметр провода, мм	1,40	1,62	1,12		1,3		1,20	0,93		1,35	1,04	
	φ	156	114	423	216	324	162	210	336	168	168	264	
; !	a <sub>1</sub>	-		(	2		2		-	2		-	
į	Ē		-					-				-	
	W <sub>K</sub> 1	26	1.9	36		27		35	28		28	22	
Статор	발	2	က	က		3		2	9		2	9	
Cra	Тип обмотки	Однослойная		Двухслойная		Двухслойная		Однослойная	Двухслойная		Однослойная	Двухслойная	
	y,	1-8; 2-7	1-12; 2-11; 3-10	1–6		1		1-8; 2-7	1-10		1-8; 2-7	1-10	
	71	36		36		36		36			36		
	δ,	0,45		0,4		0,4		0,45			0,45		
	, M	170		135		190		135			170		
	Dc/dc, MM	243/158		243/173		243/173		243/158			243/158		_
Соеди.	нение фаз	>	<b>&gt;</b>	Δ/ΥΥ		Δ/ΥΥ		>-	Δ/W		>	Δ/ΥΥ	-
	I, A	10,3	13,2	8,1	8'6	10,9	13,4	7,8	7,3	9,11	10,1	8'6	
	г, п, кВт мин <sup>-1</sup>	096	1450	685	1370	695	1370	940	1440	2850	940	1440	
c	κΒ,	4,5	6,7	3,0	4,8	1,4	9,9	3,0	3,3	4,0	4,0	4,5	
	2p	6/4		8/4		8/4		9	4/2		9	4/2	•
F	ин электро- двигателя	A02-52-6/4	M = const	A02-51-8/4		A02-52-8/4		A02-51-6/4/2			A02-52-6/4/2		

2 132 Примечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ. 5,7 2850 12,8

Таблица 8.39. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей АО2 6-го габарита	
Ta6	

				Š	Соеди-						S	Статор								Ротор
I ип электродви- гателя		2р Р, п, кВт мин <sup>-1</sup>				D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> , L, δ, мм мм мм	, MM	δ,	12		у і Тип обмотки $n_{K1}$ $w_{K1}$ $m_1$ $a_1$ $w_{\Phi}$ провода, ми $\kappa$ Oм	J <sub>K</sub> 1	W <sub>K</sub> 1	Ę	a <sub>1</sub>	ф Ж	Диаметр провода, мм	G1,	r,1,	22
4/	2 8,	4/2 8,5 1450 18,2	31 05	i 	Æ	291/180	135	0,55	36	1-11	Д/ҮҮ 291/180 135 0,55 36 1—11 Двухслойная 6 18 2 1 216	9	18	2		216	1,25 11,2 1,215	11,2	1,215	56
	<u> </u>	10 2880 20,1	30 20	=											2 108	108			0,304	
4	2 11	4/2 11,5 1450 24,1	50 24		æ	291/180	165	0,55	36	=	Δ/ΥΥ 291/180 165 0,55 36 1-11 Двухслойная 6 15 2	9	15	2		180	1,40 12,6 0,87	12,6	0,87	56
		14.5 2880 25.8	55	_ «								•			,	G			0.218	

		•			3. C	бм	omo	ЭЧН	ые	dar	НЫ	е эл	текі	трі	иче	ски.	X M	аші	IJН				
Ротор	72	44		44		44		4		44		#www.	4			44		-1-3 <sub>7-1</sub> -1-		44	~~~		
	-; <b>Q</b>	2,30	0,575	1,60	0,40	3,16	62'0	2,64	99'0	4,16	1,04	1,12	3,6	6,0	0,965	10,7	2,68	2,68	1,67	7,4	1,85	4,08	1,02
	ج ق	9,8	<b></b> -	10,4	1	8,8		98'6	L	5,48		3,71	6,53	L	4,34	4,15	I	4,16	i	4,92	i	4,64	L
	Диаметр провода, мм	1,45		1,62		1,30		1,40		1,08		96'0	1,20		1,04	08'0		06'0		06'0		1,04	
	*	360	180	270	135	450	225	378	189	360	188	306	306	153	270	558	279	396	198	432	216	306	153
	a <sub>1</sub>	<u> </u>	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2
	Ē	-		1		-		-		-		-	-		-	-		-		-		-	
	Wĸ1	20		15		25		21		8		17	17		15	33		22		24		17	
Статор	n L	4и5		4и5		က		က		4 и 5		က	4и5		က	က		4и5		က		4 M 5	
٥	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная	
	y.	1-8	•	1-8		1–6		1-6		1-8		1-8	1-8		1-8	1-6		1-8		9-1		8-1	
	12	54		55		54		25		75			54			72		I		54			
	δ,	0,4		4,0		0,4		0,4		0,4			0,4			0,4				0,4			
	L, MM	150		190		150		96		150			190			150				96			
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	291/206		291/206		291/206		291/206		291/206			291/206			291/206				291/206		Committee on	
Соеди	нение фаз	Δ/ΥΥ		Δ/ΥΥ		Δ/ΥΥ		Δ/₩		Μ/∇		γ	Δ/ΥΥ		γ	Δ/ΥΥ		νν/∇		ν/ν/		Δ/W	
_	<u>-</u> - ≺	13,8	17,3	17,1	21,1	11,3	12,9	14,2	15,4	10,3	12,6	11,5	12,6	15,4	12,6	7,02	7,22	8,65	10,6	8,52	10,2	10,7	13,6
c	мин <sup>-1</sup>	695	1400	700	1400	460	920	465	920	710	1450	950	710	1430	950	460	910	700	1400	470	910	700	1400
	rBr	5,5	8,5	0,7	10,5	3,2	0,9	3,8	2,7	3,8	0'9	4,8	4,8	7,5	2,7	9'1	3,2	3,2	2,0	2,0	4,6	4,6	6,5
	2р	8/4		8/4		12/6		12/6		8/4		9	8/4		9	12/6	,	8/4		12/6		8/4	
Tun once the	іміі злектродви- гателя	A02-61-8/4		A02-62-8/4		A02-61-12/6		A02-62-12/6		AO2-61-8/6/4			A02-62-8/6/4			A02-61-12/8/6/4				A02-62-12/8/6/4			

Таблица 8.40. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей АО2 7-го габарита

2	·			3. C	МО	ome	ЭЧН	ые	oar	НЫ	е э	лек	тр	иче	СКИ	X M	aw	ин					
Ротор	72	44		4		44		4		44		44		44			44			4			
	r. 0	0,546	0,136	0,397	660'0	1,19	0,297	0,256	0,214	1,61	0,405	1,04	0,252	2,13	0,532	0,717	1,54	0,384	0,452	5,55	1,39	3,08	11,0
	<sub>۲</sub> .	17,4		19,4		12,6		16,0		12,3		14,7		6,7		4,9	8,4		4,8	5,3		0'9	
	Диаметр провода, мм	1,40		1,56		1,30		1,50		1,20		1,40		1,40		1,16	1,56		1,30	1,0		1,20	
	φφ	144	72	120	90	252	126	216	108	324	162	252	126	270	135	126	216	108	90	414	207	288	144
	a,	-	2	-	2	-	2		2	-	2	1	2	-	2	-	-	2	-	-	5	-	2
	m <sub>1</sub>	3		3		2		7		2		2		-		2	-		2	-		_	
	Wĸ1	12		10		14		12		18		14		15		7	12		2	23		16	
Статор	골.	9		9		4и5		4и5		က		33		4и5		က	4и5		က	က		4 M 5	
0	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная	
	y1	1-11		11-11		1-8		1-8		1-6		1-6		1-8		1-8	1-8		1-8	1-6		1-8	
	12	36		36		54		54		54		54		54			54			54			
	δ, MM	7,0		2'0		6,0		6,0		0,5		0,5		0,5			0,5			6,0			
	L,	165		205		165		205		165		205		165			202		•••	165			
	D <sub>c</sub> /dc,	343/214		343/214		343/245		343/245		343/245		343/245		343/245			343/245			343/245			
Соеди-	нение фаз	Δ/ΥΥ		۵/۳۷		۸/۷۷		۷√√		Δ/ΥΥ		Δ/W		VV/∇		<b>&gt;</b>	Δ/ΥΥ		>-	VV/∇		Δ/ΥΥ	
	۱, A	32,0	38,5	38,7	47,5	22,7	28,2	30,2	36,6	22,6	22,1	28,4	30,1	17,5	21,2	17,9	22,4	0,72	22,8	12,6	12,2	14,5	17,9
	п, мин <sup>-1</sup>	1450	2880	1450	2880	700	1400	700	1400	470	950	480	950	725	1450	965	725	1450	965	480	930	710	1420
72	<u> 주</u>	15,5	19,5	19,0	24,5	10,0	14,5	13,5	19,5	6,4	11,0	7,5	14,0	7,1	10,5	8,3	9,2	13,5	10,7	3,3	5,8	5,8	9'8
	2р	4/2		4/2		8/4		8/4		12/6		12/6		8/4		9	8/4		9	12/6		8/4	
-	иип электродви- гателя	A02-71-4/2		A02-72-4/2		A02-71-8/4		A02-72-8/4		A02-71-12/6		A02-72-12/6		A02-71-8/6/4			A02-72-8/6/4			A02-71-12/8/6/4			

Ротор	22	44			
	r1, OM	3,24	0,81	2,21	0,552
	1. ⊼	6,2		6,75	
	Диаметр G1, г1, провода, мм кг Ом	1,20 6,2 3,24 44		1,35 6,75 2,21	
	φ.	306	2 153	234	2 117
	42	-		-	2
	Ē			-	
	W <sub>K1</sub>	11		13	
Статор	П <sub>К</sub> 1	က		4и5	
0	$D_c/d_c$ , L, $\delta$ , $Z_1$ $\gamma_1$ $T_{M\Pi}$ $06$ MOTK $M$ $\Pi_{K1}$ $W_{K1}$ $M_1$ $a_1$	15,5 $\Delta/YY$ 343/245 205 0,5 54 1-6 Двухслойная 3 17 1		1-8 Двухслойная 4 и 5 13 1 1 234	
	۲,	1-6		1-8	
	12	54			
	δ,	6,0			
	MM.	205			
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	343/245			
Соеди	нени <b>е</b> фаз	λ./∇		18,3 A/YY	
	I1, A	15,5	17,5	18,3	23,9
	нин <sub>-1</sub>	480	8,5 930	710	12,0 1420
c	γ. <del>X</del>	4,2	8,5	8/4 7,5 710	12,0
	2р	12/6		8/4	
į.	гателя 2p г, п, гателя	A02-72-12/8/6/4 12/6 4,2 480			

0	
i	
_	
2	
	пэтв.
	31
	рки
	M M
	одо
	ровс
	ЮТ
	лня
	ыпо
3,9	рав
0	гато
142	cy c
12,0	MOT
	00
	чие.
	euai
	мпс
	111

	ип электродви - 2p   P, п, п, нение D <sub>c</sub> /dc, L, б, г, ул Тип обмотки пкт гателя	4/2 32 1450 58,9 Д/ҮҮ 393/247 190 0,9 48 1—14 Двухолойная 8	38 2940 69,5	4/2 38 1450 68,7 Δ/ҮҮ 393/247 245 0,9 48 1-14 Двухслойная 8	45 2940 80,7	8/4 19,0 735 41,6 Д/ҮҮ 393/285 190 0,6 72 1—11 Двухслойная 6	28,0 1460 51,9	8/4 24,0 735 51,8 Δ/ҮҮ 393/285 260 0,6 72 1-11 Двухслойная 6	34,0 1470 61,7	АО2-81-12/6 12/6 10,0 490 32,1 Д/ҮҮ 393/285 190 0,6 72 1—8 Двухслойная 4	19,0 970 36,8	АО2-82-12/6 12/6 14,0 490 44,4 Д/ҮҮ 393/285 260 0,6 72 1—8 Двухслойная 4
d d	- X Lx	7		9		, ∞		9		=		∞
	Ε	5		9		က		4		2		က
	<u>6</u>	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
	*	112	26	96	48	192	96	144	72	264	132	192
	Диаметр провода, мм	1,5		1,45		1,50		1,50		1,56	***	1,50
	G1, r1,	27,6 0,232	0,058	30,4 0,204	0,051	22,5 0,538	0,135	26,4 0,354	0,885	19,7 0,905	0,226	23,0 0,556
Ротор	, 22	32 58	28	04 58	15	38 58	35	54 58	85	05 58	56	56 58

0,29

214				8	3. C	бм	om	ОЧН	ые	да	ннь	ie s	эле	кт
		<u> </u>	,	·										
Ротор	22	28			28			28				28		
	r1, OM	0,983	0,244	0,340	0,855	0,217	0,230	2,44	0,61	1,79	0,447	1,75	0,438	1,15
	κ	12,3		8,85	12,4		9,8	9,85		8,35		11,0		10,5
	Диаметр провода, мм	1,35		1,62	1,45		1,30	1,45		1,50		1,62		1,25
	φ_γ	192	96	96	168	84	72	312	156	216	108	240	120	168
	ea F		2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	_
	Ē	2		2	2		4	-		1		-		2
	× K	∞		4	7		က	13		6		9		7
Статор	2	9		4	9		4	9		4	<u>.</u>	9		4
	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная
	λ.	11-1		1-11	1-11		1-11	1-8		1-11		1-8		1
	12	72			72			72				72		
	S, MM	9,0			9'0			9'0				9'0		
	L,	190			260			190				260		
	Dc/dc,	393/285			393/285			393/285				393/285		
Соеди-	фаз	Δ/ΥΥ		>-	Δ/ΥΥ		>-	Δ/W		Δ/ΥΥ		λ/\⁄		Δ/W
	H, A	31,0	36,9	30,5	36,2	47,4	39,2	18,6	23,8	21,6	27,9	24,3	29,5	29,9
ı	.е., п, кВт мин <sup>-1</sup>	725	1450	965	725	1450	965	485	930	710	1420	485	096	
	<del>,</del> 6	13,0	19,0	15,0	17,0	25,0	20,0	5,6	12,0	0,6	15,0	8,0	15,0	13,0 725
	2p	8/4	1	9	8/4	l	9	12/6	1	8/4	'	12/6	I	8/4
Þ	тип электродви- гателя	AO2-81-8/6/4			A02-82-8/6/4			AO2-81-12/8/6/4				A02-82-12/8/6/4		


84 Примечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ. 38,2 29,0 1445

											The state of the s					-				
					Соеди-							Статор	d.							Ротор
ип электродви- гателя	2р	고, 현	2р Р., п. кВт мин <sup>-1</sup>	<u>-</u> •	фаз	нение <sub>Dc/dc</sub> , L, фаз мм мм	Å,	δ, MM	21	γı	S, Z <sub>1</sub> y <sub>1</sub> Tun oбмотки n <sub>k1</sub> w <sub>k1</sub> m <sub>1</sub> a <sub>1</sub> w <sub>Φ</sub>	n <sub>x</sub> 1	WK1	m 1	a <sub>1</sub>	ф.	=	۾ بر	г, Ом	72
AO2-91-8/4	8/4	34,4	735	0'89	Δ/ΥΥ	458/334	240	7,0	72	1-11	8/4 34,4 735 68,0 Δ/ҮҮ 458/334 240 0,7 72 1-11 Двухслойная 6	9	5 5 1 120	22	_	120	1,62 34,7 0,214	34,7	0,214	28
		9'05	50,6 1470 90,	8'06												09			0,0535	.
AO2-92-8/4	8/4	46,8	735	91,2	۵/۳۲	458/334	330	7,0	72	1-11	8/4 46,8 735 91,2 Д/Үү 458/334 330 0,7 72 1-11 Двухслойная 6	9	4 6 1 96	9	-	96	1,62	40,0	40,0 0,168	28
		65,4	65,4 14760 115,2	115,2											2 48	48			0,0419	

				8. (	Обм	omo	чны	е да	ннь	іе эл	текп	прич	еск	их м	аш	JH	· ,		2
Q.	1				***************************************				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
Ротор	72	28		58		58			58			58				58	1	T	,
	г1, Ом	0,433	0,108	0,264	0,066	0,532	0,133	0,159	0,269	0,0675	0,104	966'0	0,249	0,641	0,160	0,670	0,167	0,560	0,140
	ج <u>ق</u>	28,2		36,0		19,6		12,9	23,0		15,1	14,0		16,4		17,2		17,9	
	Диаметр провода, мм	1,45		1,56		1,45		1,25	1,56		1,45	1,40		1,62		1,62		1,40	
	<b>♦</b>	180	90	132	99	144	72	64	96	48	48	192	96	144	72	4	72	120	99
	al	-	2	-	2	-	2	3	-	2	က	-	2	-	2	-	2	-	2
	Ē	4		ις		3		2	4		2	2		2		2	•	က	
g	W <sub>K</sub> 1	7 и 8		5и6		9		8	4		9	80		9		9		5	
Статор	Ę	4		4		9		4	9		4	9		4		9		4	
	Тип обмотки	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная	Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная		Двухслойная	
	۲,	1-8		1-8		1-1		1-1	1-11	••	=======================================	<del>1</del> -8		1-1		1-8		1-1	
	12	72		72		72			72			72		1	_	72			
	δ, MM	2,0		7,0		7,0			7,0			2'0				7,0			
	L,	240		330		240			330			240				330			
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	458/334		458/334		458/334			458/334			458/334				458/334			
Соеди-	фаз	Δ/Υ		W/∇		Δ/₩		<b>&gt;</b> -	λ/\Δ		>-	ν/ν		\m\\∆		Δ/ΥΥ		 Δ/W	
	∢	53,0	67,2	71,0	99,3	49,3	48,0	51,4	629	66,5	92,1	35,8	43,5	40,5	52,2	49,0	1,19	55,0	72,9
c	мин.1	490	975	490	975	725	1450	970	725	1450	970	485	096	725	1445	485	096	725	1445
	кВт	22,0	35,8	29,5	53,3	24,0	31,9	26,0	32,7	48,0	36,2	13,2	22,6	19,9	7,72	18,9	32,4	26,6	39,1
	2p	12/6		12/6	·	8/4		9	8/4		9	12/6		8/4	A	12/6		8/4	-
Tree contracts	гип электродви- гателя	A02-91-12/6		A02-92-12/6		A02-91-8/6/4			A02-92-8/6/4			A02-91-12/8/6/4				A02-92-12/8/6/4			

Примечание. Обмотку статора выполняют проводом марки ПЭТВ.

### 8.7.2. Примеры схем обмоток статора двухскоростных электродвигателей с переключением Δ/ҮҮ






Рис. 8.1. Схема выводов обмотки статора, соединение выводов и подключение к сети:

• Соединение

$$2p = 4$$

 $\Pi_1 - 1$ 

 $J_2 - 2$ 

 $\overline{\Lambda_3}$  — 3

Свободны 4, 5, 6

• ДСоединение ҮҮ

$$2p = 2$$

$$J_1 - 4$$

$$J_2 - 5$$

$$J_3 - 6$$
  
Y - 1, 2, 3

• Соединение  $\Delta$ 

$$2p = 8$$

$$J_{i}-1$$

$$\Pi_2 - 2$$

 $J_3 - 3$ 

Свободны 4, 5, 6

• Соединение ҮҮ


$$2p = 4$$

$$J_1 - 4$$

$$\Pi_2 - 5$$

$$J_3 - 6$$

Y - 1, 2, 3






Рис. 8.2. Схема выводов обмотки статора, соединение выводов и подключение к сети:

• Соединение Δ

2p = 8

 $\tilde{\Pi}_1 - 1$ 

 $\Pi_{2} - 2 \\
\Pi_{3} - 3$ 

Свободны 4, 5, 6


• Соединение ҮҮ

2p = 4

 $J_1 - 4$ 

 $J_{2} - 5$ 

 $JI_3 - 6$ Y - 1, 2, 3






Рис. 8.3 Схема выводов обмотки статора, соединение выводов и подключение к сети:

• Соединение  $\Delta$ 

2p = 12

 $J_1 - 1$ 

 $\Pi_{2} - 2 \\
\Pi_{3} - 3$ 

Свободны 4, 5, 6

• Соединение ҮҮ

2p = 6

 $J_1 - 4$ 

 $\Pi_{2} - 5$   $\Pi_{3} - 6$  Y - 1, 2, 3

Ротор	22	34									i	34									
	Соеди- нение фаз	٧			·		≿					٧			,		≿				
	G <sub>1</sub> ,	4,96	5,02	4,96	4,93	5,23	4,96	5,02	4,96	4,93	5,23	5,78	6,05	5,85	5,72	5,94	5,78	6,05	5,85	5,72	F 0.4
	r <sub>1</sub> , 0 <sub>M</sub>	0,321	0,972	2,89	5,20	8,44	0,803	0,243	0,723	1,30	2,11	0,206	0,657	1,83	3,33	5,36	0,514	0,164	0,457	0,831	,
	r <sub>V</sub>	1-10	L	I		L	l	L				1-10	l			I	i	L		<b>!</b>	
	W <sub>K1</sub>	96	168	288	384	504	48	84	144	192	252	72	132	216	288	372	36	99	106	4	3
	a,	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	1	1	-	2	2	2	2	,
Статор	ဟ်	8 Tp.x3	14 дв.х2	24x2	32x2	42x2	8 тр.х3	14 дв.х2	24x2	32x2	42x2	6 тр.х2	11 дв.х2	18 дв.х2	24x2	31x2	6 тр.х2	11 дв.х2	18 дв.х2	24x2	
Cra	Диаметр провода, мм	1,16	1,08	1,16	1,08	06'0	1,16	1,08	1,16	1,00	06'0	1,35	1,25	96'0	1,16	1,04	1,35	1,25	96'0	1,16	
	Тип обмотки	Двухслойная										Двухслойная									
	12	36					***					36									
	δ, MM	0,35									-	0,35		-		-					
	M <sub>M</sub>	115										160									
	Dc/dc,	225/145										225/145									
	мин-1	1460					2910					1460		,			2910				
	<u>-</u> ÷ ∢	37	22	12	9,5	7,2	43	25	14	=	8,3	51	29	17	13	9,8	09	35	20	15	
	ج. ه <u>ب</u>	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	
	ъ,	0'9	<b></b>		·	L	2'9	L		·	······	8,5		·	·	1	9,5	•	L_,		
	2p	4					2					4					2				
	Тип электродви- гателя	4A132S4/2Y3	4AB132A4/2Y3 4A132S4/2T2	4A132S4/2Y2	4A132S4/2XY3 4A132S4/2XJ11	4A132S4/2CY1						4A132M4/2V3	4A132B4/2Y3 4A132M4/2T2	4A132M4/2Y2	4A13254/2XJ3 4A132S4/2XJ1	4A132M4/2CY1					

220				8. O	бмс	omo	ЧНЫ	е д	анн	ые :	элег	mp	иче	ски.	x Ma	ши	Н		·		
Ротор	<b>Z</b> 2	44							, ····			44									
	Соеди- нение фаз	4	•				≿		·	_	·	δ					≿				
	요.	3,8	3,72	3,82	3,65	3,65	3,8	3,72	3,82	3,65	3,65	4,66	4,57	4,62	4,55	4,35	4,66	4,57	4,62	4,55	4,35
	r1, 0M	0,333	2,16	6,15	11,0	19,1	0,183	0,54	1,535	2,75	4,77	0,422	1,46	4,16	7,31	13,1	0,1057	0,365	1,04	1,83	3,27
	. Y	1-7					<b>.</b>					1-7									
	W <sub>K.1</sub>	160	272	464	809	900	80	136	232	304	400	112	208	352	464	809	56	104	176	232	304
	62	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-			2	2	2	2	2
Статор	Sn	10 дв.х2	17x2	29x2	38x2	50x2	10 дв.х2	17x2	29x2	38x2	50x2	7 двх2	13x2	22x2	29x2	38x2	7 двх2	13x2	22x2	29x2	38x2
5	Диаметр провода, мм	1,08	1,16	06'0	7,00	29'0	1,08	1,16	06'0	7,00	29'0	1,30	1,35	1,04	06'0	77,0	1,30	1,35	1,04	06'0	7,00
	Тип обмотки	Двухслойная	,	•				•		1	1	Двухслойная		<del></del>						•	
	Z1	48								_		48									
	δ,	0,35										0,35	*								
	ÃΜ M	115										160									
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	225/158										225/158									
	п, мин <sup>-1</sup>	720					1440					720					1440				
	- <u>;</u>	27	15	6,8	8,9	5,1	33	19	=	8,5	6,4	33	19	=	8,4	6,4	41	24	14	10	7,9
	U.'.	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	КВт	3,2	1	1	·		5,3					4,2	1	1,		1	7,1				
	2p	4					2					4					2				
	Тип электродви- гателя	4A132S8/4Y3	4A132A8/4y3 4A132S8/4T2	4A132S8/4Y2	4A13258/4XЛ1	4A132S8/4CY1						4A132M8/4y3	4A132B8/4y3 4A132M8/4T2	4A132M8/4Y2	4A132M8/4XJ1	4A132M8/4U91					

			8.	Обмо	оточ	ные (	данн	ые эл	пект,	риче	ских	маш	ин		_	22
Ротор	Z2	34	·	<u> </u>												
	Соеди- нение фаз	>-					۷					<b>*</b>				
	G1, Kr	1,76	1,72	1,76	1,70	1,68	2,55	2,71	2,65	2,65	2,73	2,55	2,71	2,65	2,65	2,73
	гі, Ом	0,292	066'0	2,80	5,07	8,78	0,796	2,08	5,90	10,38	17,10	0,190	0,52	1,475	2,59	4,27
	уі	1-8;	-	-		•	1-10	4				•	•			
	Wĸ1	99	120	204	270	354	108	180	300	396	516	54	06	150	198	258
	a <sub>1</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Статор	Sn	11 дв.	20	34	45	59	9 дв.х2	15x2	25x2	33x2	43x2	9 дв.х2	15x2	25x2	33x2	43x2
Cr	Диаметр провода, мм	1,12	1,16	06'0	72,0	29'0	96'0	1,08	0,83	0,72	0,64	96'0	1,08	0,83	0,72	0,64
	Тип обмотки	Однослойная					Двухслойная									•
	1Z	99														
	δ, MM	0,35														
	۳, L	115														
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	225/145						·							•	
	п, мин <sup>-1</sup>	096					1450				-	2900				
	- <u>-</u> -	22	13	7,3	5,6	4,2	24	14	8,1	6,1	4,7	30	17	6'6	7,5	5,7
	5 a	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	ج <del>(</del> <del>8</del>	2,8	•				3,6					4,2				
	8	9					4					2				
	Тип электродви- гателя	4A132S6/4/2Y3	4A132S6/4/2T2 4A132S6/4/2T2 4A132S6/4/2Y2	4A132S6/4/2XY3 4A132S6/4/2XJ1	4A132S6/4/2Cy1											

Ротор	Z2	34										•			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Соеди- нение фаз	>-					Δ					≿				
	<sub>1</sub> , ح	2,19	2,08	2,20	2,15	3,23	2,87	3,05	2,91	2,85	2,79	2,87	3,05	2,91	2,85	2,79
	гі, Ом	0,174	0,644	1,70	3,02	4,93	0,41	1,31	4,13	7,30	12,96	0,104	0,329	1,032	1,825	3,24
	y1	1-8;	- I		•		1-10									
	Wĸ1	48	06	150	198	258	22	132	228	300	396	36	99	114	150	198
	a <u>-</u>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	7	7	7	2
Статор	လွ	8 дв.	15 дв.	25	33	43	6 дв.х2	11x2	19x2	25x2	33x2	6 дв.х2	11x2	19x2	25x2	33x2
Cr	Диаметр провода, мм	1,35	96'0	1,08	0,93	0,83	1,16	1,25	0,93	08'0	69'0	1,16	1,25	0,93	08'0	69'0
	Тип обмотки	Однослойная					Двухслойная									
	Z1	36					1									
	δ, MM	0,35												·.		
	¥ئر	160														
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	225/145							The second second					•		
	MMH-1	096		<u>.</u>			1450					2900			,	
	<u>-</u> ×	29	17	9'6	7,3	5,6	32	19	=	8,2	6,2	40	23	13	10	2,6
	-5°®	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	Р, кВт	3,8					5,0					0'9				
	2р	9					4					2				
	Тип электродви- гателя	4A132M6/4/2Y3	4A132M6/4/2T2 4A132M6/4/2Y2	4A132M6/4/2XY3 4A132M6/4/2XЛ1	4A132M6/4/2CY1		,	,								

						HBIC .				, 						
<b>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</b>																
Ротор	72	34														
	Соеди- нение фаз	>-					Δ					≿				
	٩. ۲.	2,01	2,08	2,12	2,03	2,05	2,17	2,13	2,11	2,09	2,16	2,17	2,13	2,11	2,09	2,16
	г1, Ом	0,384	1,20	3,41	90'9	10,66	0,934	2,64	7,42	13,1	21,5	0,234	99'0	1,856	3,27	5,38
	y1	1-6; 2-5:	1-6				1-10				•			,		
	Wĸ1	06	162	276	360	480	108	180	300	396	516	54	06	150	198	258
	ai	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	7
Статор	Sn	15 дв.	27	46	09	80	9x2	15x2	25x2	33x2	43x2	9x2	15x2	25x2	33x2	43x2
Cra	Диаметр провода, мм	1,08	1,16	06'0	72,0	29'0	1,25	96'0	0,74	0,64	0,57	1,25	96'0	0,74	0,64	75,0
	Тип обмотки	Однослойная			•		Двухслойная									
1.	12	36														
	S, MM	0,35							*******	****						
	L,	115				***************************************										
	Dc/dc, MM	225/145														
ļ——	л,	710			************		1460					2920				
	×	18	10	9	4,6	3,4	31	12	7,2	5,4	4,1	27	16	9,1	6,9	5,2
	Ę a	121	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	rB.	8,-	•	<u> </u>			3,0		•			3,6			•	•
	2p	ω					4					2				
	Тип электродви- гателя	4A132S8/4/2Y3	4A132S8/4/2T2 4A132S8/4/2T2 4A132S8/4/2Y2	4A132S8/4/2XY3 4A132S8/4/2XЛ1	4A132S8/4/2CY1											

						IIDIO (		510 57								
Ротор	72	34														
	Соеди- нение фаз	>-					۵					⊁				
	در	2,37	2,33	2,33	2,32	2,40	2,31	2,39	2,36	2,34	2,47	2,31	2,39	2,36	2,34	,247
	г, Ом	0,254	0,855	0,46	4,40	7,18	0,52	1,386	4,55	8,20	12,9	0,13	0,346	1,14	2,05	3,23
	y1	1-6;	1-6			,	1-10									,
	Wĸſ	99	120	204	270	354	72	120	216	288	372	36	09	108	144	186
	a <sub>3</sub>	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Статор	Sn	11 AB.	20	34	45	59	6 дв.х2	10x2	18x2	24x2	31x2	6 дв.х2	10x2	18x2	24x2	31x2
Cr	Диаметр провода, мм	1,25	1,30	1,0	98'0	7,70	1,04	1,16	98'0	0,74	29'0	1,04	1,16	98'0	0,74	29'0
	Тип обмотки	Однослойная					Двухслойная									
	12	36				***************************************	1									
	δ,	0,35														
	L,	160														
	Dc/dc, MM	225/145 160														
	п, мин <sup>-1</sup>	720					1460					2940				
	ъ <u>-</u> -	23	13	2,6	5,8	4,4	31	18	10	6'2	6,1	36	21	12	6,3	0'2
	В <u>С</u>	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	КВт	2,4					4,5					5,0	•	•		
	2р	∞					4					2			-	
	Тип электродви- гателя	4A132M8/4/2Y3	4A132M8/4/2T2 4A132M8/4/2Y2	4A132M8/4/2XY3 4A132M8/4/2XJ1	4A132M8/4/2CY1							,				

			•	8. O	бмс	omo	ЧНЫ	е да	энні	ые с	лен	тр	иче	ских	х ма	ши	H				22
Ротор	22	51				<u> </u>		•				51				<del></del>					
-	Соеди- нение фаз	>					>				٠	>					>		*,-		
1	G- ۲	1,88	1,82	1,92	1,90	1,85	1,65	1,64	1,62	1,58	1,56	2,24	2,28	2,28	2,15	2,34	1,90	1,84	1,83	1,91	1,87
	г1, Ом	0,42	1,393	3,68	6,64	11,54	0,313	1,082	3,11	5,55	9,72	0,324	0,711	2,40	4,13	0'2	0,274	0,786	2,27	3,66	6,53
	٧,	1-7				1	1–12;	3-10		L		1-7				<b>.</b>	1-12;	211; 3-10		,	•
	WK1	06	162	270	360	468	63	117	198	261	342	72	108	198	252	342	54	66	153	198	261
	<u>a</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Статор	Sn	5 дв.х2	9x2	15x2	20x2	26x2	7 дв.х2	13	22	59	38	4 дв.х2	6 двх.2	11x2	14x2	19x2	6 дв.	0	17	22	29
5	Диаметр провода, мм	1,04	1,08	98'0	0,74	0,64	1,08	1,15	0,86	0,74	0,64	1,16	96'0	1,00	0,85	72,0	1,16	1,25	96'0	0,86	0,74
	Тип обмотки	Двухслойная	•		1	-	Однослойная			1		Двухслойная					Однослойная			<del></del>	•
	12	54	,				1					54					1				
	δ, MM	0,35										0,35									
	™ير	115										160									
	Dc/dc, MM	225/158										225/158									
	п, Мин <sup>-1</sup>	710					970					720			'		926				,
	<u>,</u> 4	21	12	6'9	5,3	4,0	21	12	6,9	5,2	4,0	21	14	6,7	6,0	4,5	25	14	8,3	6,3	8,4
	Ę.	127	220	380	200	099	127	220	380	500	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	RBT	2,4			1		2,6	1		<b></b>		2,8	1	1	1		3,2	4	i	·	•
	2р	∞					9					80					9				
	Тип электродви- гателя	4A132S8/6Y3	4AB132A8/6Y3 4A132S8/6T2	4A132S8/6Y2	4A132S8/6XJ1	4A13238/6C91						4A132M8/6Y3	4AB132B8/6y3 4A132M8/6T2	4A132M8/6Y2	4A132M8/6XII1	4A13ZM8/bCy1					

226			8.	Обмо	точ	ные	данн	ые эл	пект	риче	ских	маш	ин		<del></del>	
Ротор	Z2	51														2000000
	Соеди- нение фаз	>		-			٥					≿				V
	جر ن. حر ن.	1,37	1,29	1,31	1,32	1,36	2,05	2,17	2,08	2,02	2,08	2,05	2,17	2,08	2,02	2,08
	r1, 0M	0,495	1,592	4,59	8,19	13,56	1,57	4,80	14,88	26,8	45,1	0,392	1,20	3,72	6,70	11,3
	- <del>/</del>	1-12;	3-10	1	L	<b>i</b> .	- 8	<u> </u>	ı	L	1	L		J		L
	WK1	72	126	216	288	378	180	324	558	738	972	06	162	279	369	486
	-B	-	_	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Статор	တ်	80	14	24	32	42	10x2	18x2	31 x2	41x2	54x2	10x2	18x2	31x2	41x2	54x2
Cra	Диаметр провода, мм	1,30	96'0	0,74	0,64	75,0	1,08	0,83	0,62	0,53	0,47	1,08	0,83	0,62	0,53	0,47
	Тип обмотки	Однослойная					Двухслойная	,		L		1		1		-
	12	54														
	δ,	0,35														,
	Δ, Σ	115														
	Dc/dc, MM	225/158		-												
	п,	096					720					1420			-	
	l.,	18	10	5,9	4,5	3,4	17	6,6	5,7	4,4	3,3	22	13	7,3	5,5	4,2
-	ь В	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099	127	220	380	200	099
	rB <sub>1</sub>	2,2				1	6,1			<b></b>		3,2	-	.1	1	ł
	2р	9					80					4				
	Тип электродви- гателя	4A132S8/6/4Y3	4A132S8/6/472 4A132S8/6/472	4A132S8/6/4XY3 4A132S8/6/4XЛ1	4A132S8/6/4CY1											

										5	Статор				İ			Ротор
2p   K	. <del>К</del> В.	U, B	_ <u>+</u>	л,	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	گيد	, www.	1z	Тип обмотки	Диаметр провода, мм	S.	<u>e</u>	Wĸ1	7.7	г1, Ом	خ ج ج	Соеди- нение фаз	22
6 2	2,8 1	127 2	22 6	960 22	225/158	160	0,35	54	Однослойная	1,04	6 дв.	-	54	1-12;	0,341	1,53	>	51
	7	220 1	13							1,16	10	_	06	3-10	0,913	1,59		
	<u>6</u>	380 7,	7,3							98'0	18	_	162		3,0	1,56		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	500 5,	5,5							0,74	24	_	216	-	5,40	1,45		
	9	660 4,	4,2							0,64	31	-	279	<u> </u>	9,30	1,49		
8	2,6 1	127 2	23	720				1	Двухслойная	1,30	7x2	_	126	1-8	0,914	2,48	Δ	
	2	220 1	5				<del></del>			1,96	13x2	-	234		3,12	2,51		
	<u> </u>	380 7,	9,7					41.0		0,74	22x2	-	396		88'8	2,53		
	ū	500 5,	5,7							0,64	. 29x2	_	522		15,65	2,50		
	9	660 4,	4,3							0,57	38×2	-	684		25,85	2,59		
4	4,5	127 2	29 1	1420						1,30	7x2	2	63		0,228	2,48	≿	
	7	220 1	17							1,96	13x2	2	117	<b>.</b>	0,78	2,51		
	က	380 9,	8,6		·			·····		0,74	22x2	2	198	-	2,22	2,53		
	ū	500 7,	7,4							0,64	29x2	2	261	*	3,91	2,50		
	ļφ	660 5,	5,6							0,57	38x2	2	342		6,46	2,59		

<sup>2.</sup> Односторонняя толщина пазовой изоляции 0,25 мм класса В, для электродвигателей тропического исполнения — класса F.

8.7.4. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии ВАО 6-9-го габаритов на напряжение 380 В

					Ċ						د	Статор							Ротор
ип электродви- гателя	2p	В	л, МИН <sup>-1</sup>	l1, A	Соедине- ние фаз	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	L, MM	δ, MM	lz	٨٠	Пэ1	Ę	a <sub>1</sub>	W <sub>K</sub> 1	φ	Диаметр провода, мм	G <sub>1</sub> ,	г1, Ом	22
BAO 61-4/12	4	4	1460	9,6	>	291/206	150	0,45	42	1-12	13	-	-	2и9	117	1,16	2,9	1,57	89
1,	12	1,5	485	7,8	>				L	1-5	30	-	-	15	270	1,0	3,3	3,2	
BAO 62-4/12	4	5,5	1460	12	<b>&gt;</b>	291/206	210	0,45	54	1-12	11	_	-	5и6	66	1,3	3,5	1,21	89
	12	2,2	485	10,3	>-			<del></del>	L	1-5	22	-	-	=	198	1,2	4,2	2,0	
BAO 71-4/12	4	7,5	1430	16,5	>	343/245	190	0,55	52	1-10	4	-	-	Ļ	126	1,45	5,15	1,16	44
l	12	2,5	465	8,5	7					15	56	-	-	13	234	1,16	4,6	2,53	ļ
BAO 72-4/12	4	2	1430	21	>	343/245	250	0,55	54	1-10	00	-	-	5	96	1,62	5,2	92'0	44
J	12	3,5	465	11,5	<b>&gt;</b>				I	1-5	20	-	-	0_	180	1,4	6,1	1,575	
BAO 71-4/8	4	16	1455	32	⋩	343/245	190	0,55	54	1-8	48	2	2	12	108	1,25	9	6,0	44
I	80	თ	730	52	٥								-		216			1,2	
BAO 72-4/8	4	21	1465	42	≿	343/245	250	0,55	52	1-8	36	2	2	6	81	1,5	7,35	0,181	44
i	8	=	730	32,5	٧								-	L	162			0,724	
BAO 72-4/6/8	4	13	1440	27,5	⋩	343/245	250	0,55	54	1-8	22	-	2	=	66	1,35	3,6	0,545	44
i	9	8	715	23,5	V									<b>.</b>	198			2,18	
<b></b>	80	∞	096	19,5	<b>     </b>				i	1-8	=	-	-	6и5	66	1,5	4,7	0,915	
BAO 72-4/6	4	5	1455	32,5	٥	343/245	250	7,0	36	1-8	18	-	-	თ	108	1,62	6,2	0,905	46
	9	12	965	32,0	٥				·	1-6	22	-	-	=	132	1,56	6,3	1,06	
BAO 81-4/8	4	93	1470	56,5	⋩	393/285	210	8,0	72	1-1	42	က	2	7	84	1,4	20	0,144	58
i	0	17	740	43	٥								-		168			0,576	

							.0 11			,,,,,,,	J 01	, 0 1 1 1	ipu	чесі	,67							
Ротор	22	58		58		58		58			58			72				72				
	rı, 0M	0,083	0,332	0,0675	0,27	0,0475	0,19	0,159	0,636	0,266	0,121	0,484	0,204	0,212	0,848	0,408	1,632	0,157	0,628	0,302	1,208	
	خ ق	23,5		28		34,8		15,1	10,7	19,3	10,8	11,2	12	11,2		12		14,7		14		A
	Диаметр провода, мм	1,45		1,3		1,2		1,56		1,45	1,45		1,35	1,35		1,16		1,56		1,3		***************************************
	•	90	120	8	120	48	96	72	144	72	99	120	54	72,	144	108	216	09	120	84	168	
	Wĸ1	5		10		∞		9		6	N		4и5	9		6		5		7	***	+
İ	aı	2	-	4	2	4	2	2	-	က	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	-	
Статор	Ē	4		က		က		2		-	က		2	2		2		2		2		
	Пэ1	40		09		48		24	i	18	30		18	24		36		70	:	28		
	٧٠	1-11		=		1-1		1-10		1-1	1-10		1-11	1-10		1-8		1-10		1-8		
	12	72		72		72		72			72			72				72				,
	S, MM	8'0		7,0		2'0		2,0			2,0			2,0				7,0				1
	Γ, ΜΜ	280		240		330		240			330			240				330				-
	D <sub>c</sub> /d <sub>c</sub> ,	393/285		458/334		458/334		458/334			458/334			458/334				458/334		_		
	соедине- ние фаз	ξ.	Δ	λ.	4	ξ.	V	λ.	Δ	>-	, ,	V	>-	λ.	Δ	7	V	, ,	V	7	◁	
	۲, A	75	58,5	97,5	78	115	96	55	46,5	40	2'02	58	54	54	38	35	33	89	20	42,5	43	
	MNH <sup>-1</sup>	1475	740	1455	730	1455	730	1475	735	086	1470	730	980	1470	735	975	490	1470	735	970	485	
	7. <u>6</u>	40	22	48	30	09	40	26	8	80	35	25	25	25	13	9	6	33	18	20	5.	
	2р	4	80	4	80	4	80	4	80	9	4	æ	9	4	8	9	12	4	80	9	12	1
i i	тип электродви- гателя	BAO 82-4/8		BAO 91 -4/8		BAO 92-4/8		BAO 91-4/6/8			BAO 92-4/6/8		·	BAO 91-4/6/8/12			-	BAO 92-4/6/8/12				

## Приложения

Таблица 1. Номинальные и допустимые значения диаметрое посадочных мест под подшипники на еалах электродвигателей

T 0.0	U	Диаметр посадочного м	еста под подшипники, мм
Тип электродвигателя	Частота вращения, об/мин	номинальный	допустимый
	Электродвига	атели 4А	
4AA56	Все частоты вращения	12 ±0,006	11,99
4AA63		15 ±0,006	14,99
4A71		20 +0,017/+0,002	19,99
4A80, 4A90		25 +0,017/+0,002	24,99
4A100		30 +0,017/+0,002	29,99
4A112	3000	35 +0,020/+0,003	34,98
	1500		34,99
	1000		
	750		
4A132	3000	45 +0,020/+0,003	44,98
-	1500		44,99
	1000		
	750		
4A160	3000	50 +0,020/+0,003	49,98
	1500		49,99
	1000		
	750		
4A180	3000	60 +0,023/+0,003	59,98
	1500		59,99
	1000		•
	750		
4A200	3000	65 +0,023/+0,003	64,98
	1500		
	1000		64,99
	750		
4A225	3000	70 +0,023/+0,003	69,98
	1500		
	1000		69,99
	750		

	_	Диаметр посадочного м	места под подшипники, мм	
Тип электродвигателя	Частота вращения, об/мин	номинальный	допустимый	
4A250, 4A280	Все частоты вращения	85 +0,026/+0,003	84,98	
4A315, 4AH315		95 +0,026/+0,003	94,98	
4A355, 4AH355		110 +0,026/+0,003	109,98	
	Электродвигатели /	А2, АО2 и АОЛ2		
1 габарит	Все частоты вращения	20 +0,017/+0,002	19,99	
2 габарит		25 +0,017/+0,002	24,99	
3 габарит		30 +0,017/+0,002	29,99	
4 габарит	3000	40 +0,020/+0,003	39,98	
	1500		39,99	
	1000			
5 габарит	3000	45 +0,020/+0,003	44,98	
	1500			
	1000		44,99	
	750			
6 габарит	Все частоты	45 +0,020/+0,003	44,98	
7 габарит	3000	55 +0,023/+0,003	54,97	
	1500	,	54,98	
	1000			
	750			
8 габарит	3000	70 +0,023/+0,003	69,97	
	1500		69,98	
	1000			
	750			
9 габарит	3000	85 +0,026/+0,003	84,97 .	
	1500			
	1000		84,98	
	750			
	Электродвигате	ли серии АК		
3 габарит	Все частоты вращения	20 +0,017/+0,002	19,99	
4 габарит	3000	30 +0,017/+0,002	29,98	
	1500			
,	1000			
5 габарит	Все частоты вращения	40 +0,020/+0,003	39,98	
6 габарит		50 +0,020/+0,003	49,98	
7 габарит		60 +0,020/+0,003	59,98	

<b>*</b>	Magrara promonus a6/200	Диаметр посадочного места под подшипники, мм		
Тип электродвигателя	Частота вращения, об/мин	номинальный	допустимый	
8 габарит	3000	70 +0,023/+0,003	69,97	
	1500		69,98	
	1000			
	7500			
9 габарит	3000	85 +0,023/+0,003	84,97	
	1000		84,98	
	750			

Таблица 2. Номинальные, допустимые при текущем ремонте и предельные значения радиального зазора подшипников электродвигателей

Номер под-	Тип электродвигателя	Частота вращения, об/мин	Радиальный зазор, мм		
шилника			номинальный	допустимый	предельный
6-180501	4AA56	Все частоты вращения	0,003-0,018	0,03	0,04
	4AA63	3000		0,04	0,05
		1500, 1000		0,03	0,04
6-180502	4A71	3000	0,003-0,018	0,07	0,08
		1500-750		0,03	0,04
6-180604	4A80, <b>4</b> A90	3000	0,005-0,020	0,07	0,08
6-180-605	4A80, 4A90	1500-750	0,005-0,020	0,03	0,04
6-180606	4A100	3000	0,005-0,020	0,07	0,08
		1500-750		0,04	0,05
6-180607	4A112	3000	0,006-0,023	0,09	0,10
		1500-750		0,04	0,05
6-180609	4A 132	3000	0,006-0,023	0,09	0,10
,		1500-750		0,07	0,08
6-310	4A160	3000	0,006-0,023	0,09	0,10
		1500-750		0,07	0,08
6-312	4A180	3000	0,008-0,028	0,10	0,11
		1500-750		0,08	0,09
6-313	4A200	3000	0,008-0,028	0,10	0,11
		1500-750		0,08	0,09
6-314	4A225	3000	0,008-0,028	0,12	0,13
		1500-750		0,10	0,11
6-317	4A250	3000	0,012-0,036	0,12	0,13
		1500-750	1	0,10	0,11

Номер под-	Tun anakrnagausarass	Частота вращения,	Радиальный зазор, мм		
шипника	Тип электродвигателя	об/мин	номинальный	допустимый	предельный
70-319	4A315, 4AH315	Все частоты вращения	0,012-0,036	0,14	0,15
70-322	4A355, 4AH355		0,012-0,036	0,14	0,15
6-2310	4A160	3000	0,020-0,055	0,09	0,10
		1500-750		0,07	0,08
6-2312	4A180	3000	0,025-0,065	0,10	0,11
		1500-750		0,08	0,09
6-2313	4A200	3000	0,025-0,065	0,10	0,11
		1500-750		80,0	0,09
6-2314	4A225	3000	0,025-0,065	0,12	0,13
		1500-750		0,10	0,11
6-2317	4A250	3000	0,030-0,070	0,12	0,13
	4A280	1500-750		0,10	0,11
0-2319	4A315	Все частоты вращения	0,035-0,080	0,14	0,15
0-2322	4A355		0,035-0,080	0,14	0,15
308	АК, 5 габарит		0,006-0,023	0,06	0,07
	АК, 6 габарит	3000		80,0	0,09
310	АК, 6 габарит	1500, 1000, 750	0,006-0,023	0,06	0,07
	АК, 7 габарит	3000		0,09	0,10
312	АК, 7 габарит	1500, 1000, 750	0,008-0,028	0,09	0,10
	АК, 8 габарит	3000		0,10	0,12
314	АК, А2, АО2, 8 габарит	3000	0,010-0,030	0,10	0,12
		1500, 1000, 750		0,12	0,15
317	АК, А2, АQ2, 9 габарит	Все частоты вращения	0,012-0,036	0,12	0,15
60304	АОЛ2, 1 габарит		0,005-0,020	0,06	0,07
60305	АОЛ2, 2 габарит		0,005-0,020	0,06	0,07
60306	' АО2, АОЛ2, 3 габарит		0,005-0,020	0,06	0,07
60308	АО2, АОК2, 4 габарит		0,006-0,023	0,06	0,07
60309	АО2, АОК2, 5 габарит		0,006-0,023	0,06	0,07
309	АО2, АОК2, 6 габарит	3000, 1500	0,006-0,023	0,08	0,09
	!	1000, 750		0,06	0,07
311	АО2, АОК2, 7 габарит	Все частоты вращения	0,008-0,028	0,09	0,10
2312	АК, 7 габарит	1500, 1000, 750	0,025-0,065	0,09	0,10
2309K	А2, АО2, АОК2, 6 габарит	1500, 1000, 750	0,020-0,055	0,08	0,09
2311K	А2, АО2, АОК2, 7 габарит	1500, 1000, 750	0,025-0,065	0,09	0,10
2314K	А2, АО2, АОК2, 8 габарит	1500, 1000, 750	0,030-0,070	0,10	0,12
2317	А2, АО2, АОК2, 9 габарит	1500, 1000, 750	0,035-0,080	0,12	0,15

Таблица 3. Номинальные и допустимые значения диаметра контактных колец

Tun oncurrence	Диаметр контактного кольца, мм		
Тип электродвигателя	номинальный	допустимый	
АК, габарит 5	73	68,0	
АОК2, габарит 4 и 5		!	
АК, АОК2, габарит 6	80	75,0	
АК, габарит 7	120	110,80	
АК, габарит 8	122	112,80	
АОК2, габарит 7 и 8	84	74,0	

Таблица 4. Данные по выбору сверл и метчиков

Поврежденная резьба	Диаметр сверла для рассверливания отверстия с поврежденной резьбой	Размер метчиков для нарезания новой резьбы		
M5 ×0,8	5,2	M6×0,8		
	5,0	M6×1,0		
M6×1,0	7,0	M8×1,0		
	6,7	M8×1,25		
M8×1,25	· 8,7	M10×1,25		
	8,5	M10×1,5		
M10×1,5	10,5	M12×1,5		
	10,2	M12×1,75		
M12×1,75	12,2	M14×1,75		
	11,9	M14×2,0		
M14×2,0	14,0 ·	M16×2,0		
M16×2,0	16,2	M18×2,0		
	15,4	M18×2,5		
	17,2	M20×2,5		
M18×2,5	18,0	M20 <sup>-</sup> ×2,5		
	19,2	M22×2,5		
M20×2,5	20,0	M22×2,5		
	20,1	M24×3,0		
M22×2,5	22,0	M24×2,5		
	20,9	M24×3,0		
	23,9	M27×3,0		

*Примечание*. При рассверливании отверстий в верхней части станины следят, чтобы металлические стружки не попадали на обмотку. При рассверливании и нарезании резьбы ремонтного размера в отверстни под болт креплення подшипникового щита диаметр отверстия в ушке щита должен быть на 1 мм больше диаметра болта с ремонтной резьбой.

## Литература

- Виноградов Н. В. Обмотка электрических машин. М.: Высшая школа, 1977. Дренов П. В. Справочник по ремонту электрических машин. Киев. Техника, 1964.
  - Дьяков В. И. Типовые расчеты по электрооборудованию. М.: 1976.
  - Клоков Б. П. Обмотчик электрических машин. М.: Высшая школа, 1887.
- *Клоков Б. П.* Преподавание курса «Обмотка электрических машин». М.: Высшая школа, 1877.
  - Кокарев А. С. Справочник молодого обмотчика. М.: Высшая школа, 1985.
  - Корицкий Ю. В. Электротехнические материалы. М.: Энергия, 1976.
- $\it Лихачев В. J.$  Электротехника. Справочник. Том 1 и том 2. М.: Солон-Р, 2001.
- $\it Mapшa\kappa E. J.$  Ремонт обмоток статоров электрических машин переменного тока. М.: Энергия.
- Перельмутер Н. М. Электромонтер-обмотчик и изолировщик по ремонту электрических машин и трансформаторов. М.: Высшая школа, 1884.
- *Тембель* П. В., Геращенко Г. В. Справочник по обмоточным данным электрических машин и аппаратов. Киев. Техника, 1981.

## Содержание

Вв	еде	ние
1.	Уст	ройство электрических машин 5
	1,1.	Назначение и классификация электрических машин
	1.2.	Асинхронные машины
		1.2.1. Первая единая серия
		1.2.2. Вторая единая серия
		1.2.3. Единая серия 4 А
		1.2.4. Крановые электродвигатели
		1.2.5. Электродвигатели повышенной частоты
		1.2.6. Однофазные электродвигатели
2.	Схе	емы обмоток электрических машин
	2.1.	Виды обмоток электрических машин и способы их изображения 20
	2.2.	Схемы трехфазных обмоток
		2.2.1. Однослойные концентрические обмотки
		2.2.2. Однослойные шаблонные (равнокатушечные) обмотки
		2.2.3. Двухслойные обмотки
		2.2.4. Одно- и двухслойные обмотки
		2.2.5. Обмотки многоскоростных двигателей
	2.3.	Схемы обмоток одно- и двухфазных двигателей
3.	Об	моточные провода
4.	Из	оляционные материалы
	4.1.	Требования к'изоляции электрических машин
	4.2.	Общие сведения
	4.3.	Характеристика изоляционных материалов
		4.3.1. Пленкосодержащие материалы
		4.3.2. Слюдосодержащие материалы

4.3.3. Материалы пропитанные .

		Содержание 237
		4.3.4. Текстолиты и гетинаксы
		4.3.5. Стеклоленты, ленты бандажные и утягивающие
	4.4.	Материалы для пропитки обмоток
		4.4.1. Электроизоляционные лаки
		4.4.2. Лаки для пропитки обмоток электрических машин 89
		4.4.3. Электроизоляционные эмали
		4.4.4. Компаунды для пропитки и заливки
		4.4.5. Составы без растворителей для пропитки обмоток электрических машин
5.		ресчет обмоточных данных при ремонте веремотке асинхронных электродвигателей 94
	5.1.	Пересчет обмотки на другое напряжение
	5.2.	Изменение напряжения питания электродвигателя
	5.3.	Пересчет трехфазной обмотки на однофазную
	5.4.	Подбор диаметров провода и числа параллельных проводников 102
	5.5.	Замена круглого обмоточного провода двумя проводами
6.	Per	монт асинхронных электродвигателей
	6.1.	Технологический процесс ремонта электродвигателей
	6.2.	Работы по разборке электродвигателей и определению дефектов 112
	6.3.	Ремонт деталей и узлов электродвигателя
	6.4.	Обмоточно-изоляционные работы
	6.5.	Пропитка и сушка статорных обмоток
7.	Изі	готовление деревянных клиньев
8.	Об	моточные данные электрических машин 130
	8.1.	Обмоточные данные электродвигателей единой серии A2 и AO2 и их модификаций 1—9-го габаритов на напряжение 220/380 В 132
	8.2.	Обмоточные данные фазных роторов электродвигателей серий АОК2 и АК2 4—9-го габаритов
	8.3.	Обмоточные данные электродвигателей серии 4А
	8.4.	Обмоточные данные роторов электродвигателей серий 4АНК и 4АК с высотой оси вращения 280—355 мм
	8.5.	Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей

8.6.	Обмоточные данные взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО с высотой оси вращения 315, 355 и 450 мм
8.7.	Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей 205
	8.7.1. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии AO2 1—9-го габаритов на напряжение 380 В 205
	8.7.2. Примеры схем обмоток статора двухскоростных электродвигателей с переключением Δ/ΥΥ
	8.7.3. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии 4A132
	8.7.4. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии ВАО 6—9-го габаритов на напряжение 380 В
Прило	жения
Литер	а <b>тура</b>